

## 消防安全大排查大整治活动统计表（公布执法检查情况）

| 地市 | 序号 | 单位场所名称          | 检查人         | 检查时间       | 抽查部位 | 发现的火灾隐患和问题           | 提出的整改意见                | 行政处罚情况 | 公布执法情况的网站网址   |
|----|----|-----------------|-------------|------------|------|----------------------|------------------------|--------|---|
|    | 1  | 家常炒菜            | 尚大鹏、张俊国、杜先洲 | 2013.08.01 | 全部   | 油烟未及时清理              | 责令改正通知书([2013]第05828号) | 无      | <a href="http://jn.safecode.gov.cn">http://jn.safecode.gov.cn</a> |
|    | 2  | 中大招待所           | 尚大鹏、张俊国、杜先洲 | 2013.08.01 | 全部   | 油烟未及时清理              | 责令改正通知书([2013]第05829号) | 无      | <a href="http://jn.safecode.gov.cn">http://jn.safecode.gov.cn</a> |
|    | 3  | 上海羊毛衫           | 尚大鹏、张俊国、杜先洲 | 2013.08.01 | 全部   | 灭火器压力不足              | 责令改正通知书([2013]第05830号) | 无      | <a href="http://jn.safecode.gov.cn">http://jn.safecode.gov.cn</a> |
|    | 4  | 维新旅馆            | 尚大鹏、张俊国、杜先洲 | 2013.08.01 | 全部   | 线路未穿管                | 责令改正通知书([2013]第05831号) | 无      | <a href="http://jn.safecode.gov.cn">http://jn.safecode.gov.cn</a> |
|    | 5  | 阿敏发艺            | 尚大鹏、张俊国     | 2013.08.02 | 全部   | 员工不熟悉一懂三会            | 责令改正通知书([2013]第05832号) | 无      | <a href="http://jn.safecode.gov.cn">http://jn.safecode.gov.cn</a> |
|    | 6  | 安顺旅馆            | 尚大鹏、张俊国     | 2013.08.02 | 全部   | 线路未穿管                | 责令改正通知书([2013]第05833号) | 无      | <a href="http://jn.safecode.gov.cn">http://jn.safecode.gov.cn</a> |
|    | 7  | 百姓足疗            | 尚大鹏、张俊国     | 2013.08.02 | 全部   | 灭火器压力不足              | 责令改正通知书([2013]第78568号) | 无      | <a href="http://jn.safecode.gov.cn">http://jn.safecode.gov.cn</a> |
|    | 8  | 圣保元海参           | 尚大鹏、张俊国     | 2013.08.02 | 全部   | 员工不熟悉一懂三会            | 责令改正通知书([2013]第78574号) | 无      | <a href="http://jn.safecode.gov.cn">http://jn.safecode.gov.cn</a> |
|    | 9  | 济南万佳正能量网络服务有限公司 | 尚大鹏、张俊国     | 2013.08.02 | 全部   | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 无                      | 无      | <a href="http://jn.safecode.gov.cn">http://jn.safecode.gov.cn</a> |
|    | 10 | 完美(市中)          | 尚大鹏、张俊国     | 2013.08.05 | 全部   | 员工不熟悉一懂三会            | 责令改正通知书([2013]第05838号) | 无      | <a href="http://jn.safecode.gov.cn">http://jn.safecode.gov.cn</a> |
|    | 11 | 烟酒商店(市中)        | 尚大鹏、张俊国     | 2013.08.05 | 全部   | 灭火器过期                | 责令改正通知书([2013]第05841号) | 无      | <a href="http://jn.safecode.gov.cn">http://jn.safecode.gov.cn</a> |
|    | 12 | 上岛咖啡(市中)        | 尚大鹏、张俊国     | 2013.08.05 | 全部   | 灭火器过期                | 责令改正通知书([2013]第05840号) | 无      | <a href="http://jn.safecode.gov.cn">http://jn.safecode.gov.cn</a> |
|    | 13 | 金鹰鼎酒家           | 尚大鹏、张俊国     | 2013.08.05 | 全部   | 油烟未及时清理              | 责令改正通知书([2013]第05839号) | 无      | <a href="http://jn.safecode.gov.cn">http://jn.safecode.gov.cn</a> |
|    | 14 | 同济网吧            | 尚大鹏、张俊国、曲世华 | 2013.08.06 | 全部   | 灭火器压力不足              | 责令改正通知书([2013]第01551号) | 无      | <a href="http://jn.safecode.gov.cn">http://jn.safecode.gov.cn</a> |
|    | 15 | 海信专卖点           | 尚大鹏、张俊国、曲世华 | 2013.08.06 | 全部   | 员工不熟悉一懂三会            | 责令改正通知书([2013]第01552号) | 无      | <a href="http://jn.safecode.gov.cn">http://jn.safecode.gov.cn</a> |
|    | 16 | 穆新斋             | 尚大鹏、张俊国、曲世华 | 2013.08.06 | 全部   | 灭火器过期                | 责令改正通知书([2013]第01553号) | 无      | <a href="http://jn.safecode.gov.cn">http://jn.safecode.gov.cn</a> |
|    | 17 | 鄂尔多斯专卖店         | 尚大鹏、张俊国、曲世华 | 2013.08.06 | 全部   | 灭火器过期                | 责令改正通知书([2013]第01554号) | 无      | <a href="http://jn.safecode.gov.cn">http://jn.safecode.gov.cn</a> |

|    |                  |             |            |    |   |                        |   |   |
|----|------------------|-------------|------------|----|---|------------------------|---|---|
| 18 | 汇丰银行（中国）有限公司济南分行 | 张俊国、尚大鹏     | 2013.08.03 | 全部 | 1、配备的灭火器类型与场所不符；2、部分应急照明损坏；3、擅自挪用灭火器材；4、会议室窗外设置影响疏散的珠帘；5、占用疏散通道；6、擅自关闭火灾报警控制器。7、遮挡消火栓 | 责令改正通知书([2013]第78788号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 19 | 欧姆龙专卖            | 尚大鹏、张俊国、曲世华 | 2013.08.07 | 全部 | 灭火器压力不足   | 责令改正通知书([2013]第34568号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 20 | 好当家刺参（市中）        | 尚大鹏、张俊国、曲世华 | 2013.08.07 | 全部 | 线路未穿管   | 责令改正通知书([2013]第34569号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 21 | 舜雅鲜花             | 尚大鹏、张俊国、曲世华 | 2013.08.07 | 全部 | 员工不熟悉一懂三会   | 责令改正通知书([2013]第34570号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 22 | 艾莱依服装            | 尚大鹏、张俊国、曲世华 | 2013.08.07 | 全部 | 员工不熟悉一懂三会   | 责令改正通知书([2013]第34571号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 23 | 童之韵儿童摄影          | 尚大鹏、张俊国、杜先洲 | 2013.08.08 | 全部 | 灭火器数量不足   | 责令改正通知书([2013]第05768号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 24 | 中国太平山东分公司        | 尚大鹏、张俊国、杜先洲 | 2013.08.08 | 全部 | 灭火器数量不足   | 责令改正通知书([2013]第05771号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 25 | 尚学教育             | 尚大鹏、张俊国、杜先洲 | 2013.08.08 | 全部 | 灭火器压力不足   | 责令改正通知书([2013]第05770号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 26 | 体彩站（市中）          | 尚大鹏、张俊国、杜先洲 | 2013.08.08 | 全部 | 线路未穿管   | 责令改正通知书([2013]第05769号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 27 | 山东省济南市金街商城       | 尚大鹏、张俊国     | 2013.08.06 | 全部 | 9号、10号通道设置摊位占用疏散通道  | 责令改正通知书([2013]第07321号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 28 | 四味轩              | 尚大鹏、张俊国、杜先洲 | 2013.08.09 | 全部 | 员工不熟悉一懂三会   | 责令改正通知书([2013]第05880号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 29 | 电玩城              | 尚大鹏、张俊国、杜先洲 | 2013.08.09 | 全部 | 线路未穿管   | 责令改正通知书([2013]第06770号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 30 | 金小宝炒鸡            | 尚大鹏、张俊国、杜先洲 | 2013.08.09 | 全部 | 灭火器压力不足   | 责令改正通知书([2013]第06772号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 31 | 市中夏忻诊所           | 尚大鹏、张俊国、杜先洲 | 2013.08.09 | 全部 | 员工不熟悉一懂三会   | 责令改正通知书([2013]第06771号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 32 | 知足大姐             | 尚大鹏、张俊国     | 2013.08.12 | 全部 | 员工不熟悉一懂三会   | 责令改正通知书([2013]第06784号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 33 | 天和斋茶庄            | 尚大鹏、张俊国     | 2013.08.12 | 全部 | 灭火器过期   | 责令改正通知书([2013]第06785号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 34 | 市中文健诊所           | 尚大鹏、张俊国     | 2013.08.12 | 全部 | 灭火器过期   | 责令改正通知书([2013]第06786号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 35 | 泉一流食品有限公司        | 尚大鹏、张俊国     | 2013.08.12 | 全部 | 线路未穿管   | 责令改正通知书([2013]第06787号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |

|    |                 |         |            |    |  |                        |   |   |
|----|-----------------|---------|------------|----|--|------------------------|---|---|
| 36 | 珍珍菜馆            | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.13 | 全部 | 油烟未及时清理  | 责令改正通知书([2013]第85532号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 37 | 瑞鑫鲶鱼馆           | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.13 | 全部 | 员工不熟悉一懂三会  | 责令改正通知书([2013]第85533号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 38 | 正中烟酒            | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.13 | 全部 | 灭火器过期  | 责令改正通知书([2013]第85531号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 39 | 泉顺驾校            | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.13 | 全部 | 灭火器过期  | 责令改正通知书([2013]第85530号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 40 | 市中区爱乐游婴幼儿畅游馆    | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.14 | 全部 | 灭火器数量不足，员工不熟悉一懂三会  | 责令改正通知书([2013]第01689号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 41 | 济南万佳正能量网络服务有限公司 | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.14 | 全部 | 线路未穿管，无承诺书告知书  | 责令改正通知书([2013]第01646号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 42 | 市中区真功力足浴中心      | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.14 | 全部 | 灭火器过期，塑料花装饰  | 责令改正通知书([2013]第01647号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 43 | 新湖财富投资管理有限公司    | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.14 | 全部 | 员工不会使用灭火器  | 责令改正通知书([2013]第01648号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 44 | 济南市新通外语培训学校     | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.15 | 全部 | 灭火器过期，消防栓无水  | 责令改正通知书([2013]第01706号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 45 | 市中区宇辰摄影中心       | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.15 | 全部 | 灭火器过期，塑料花装饰  | 责令改正通知书([2013]第01705号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 46 | 山东爱之味食品科技有限公司   | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.15 | 全部 | 灭火器数量不足，消防栓无水  | 责令改正通知书([2013]第01707号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 47 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司  | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.15 | 全部 | 员工不会使用灭火器，塑料花装饰  | 责令改正通知书([2013]第01708号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 48 | 济南市老转村四川美食城有限公司 | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.16 | 全部 | 油烟未及时清洗，员工未熟练掌握一懂三会  | 责令改正通知书([2013]第01729号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 49 | 市中区舒服家旅馆        | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.16 | 全部 | 员工不会使用灭火器，塑料花装饰  | 责令改正通知书([2013]第01730号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 50 | 山东中医药大学第二附属医院   | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.16 | 全部 | 灭火器数量不足，遮挡二楼一消防栓   | 责令改正通知书([2013]第01731号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 51 | 市中区涛勇美容美发店      | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.16 | 全部 | 员工未熟练掌握四个能力，灭火器一具压力不足  | 责令改正通知书([2013]第01732号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 52 | 济南市中级人民法院       | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.19 | 全部 | 1. 消防控制室在岗值班人员不足二人；2. 消防设施巡查记录填写不符合规定要求；3. 南院住宅综合楼自动消防设施不能正常使用；4. 南院住宅综合楼直埋柴油罐通气管设置不符合规范要求，接地未提供检测报告；5. 部分疏散指示标志损坏 | 责令改正通知书([2013]第09622号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |

|  |    |                      |         |            |    |  |                        |   |   |
|--|----|----------------------|---------|------------|----|--|------------------------|---|---|
|  | 53 | 济南水务集团有限公司           | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.19 | 全部 | 1. 消防控制室值班人员不足二人，且值班人员未持证上岗；2.消防控制室控制柜故障运行（故障点17个）；3.地下室消防水泵房应急照明损坏，安全出口标志损坏                         | 责令改正通知书（[2013]第07323号） | 无 | <a href="http://jngov.gov.cn">http://jngov.gov.cn</a> |
|  | 54 | 济南华联家园超市有限责任公司（馆驿街店） | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.19 | 全部 | 1.西侧货物周转仓库未设自动喷水灭火系统；2.部分员工不熟悉本场所的火灾危险性  | 责令改正通知书（[2013]第07098号） | 无 | <a href="http://jngov.gov.cn">http://jngov.gov.cn</a> |
|  | 55 | 便宜坊（市中）              | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.20 | 全部 | 1.油烟未及时清洗；2.室内使用塑料花，并将纸制装饰物悬挂于灯架上；3.灭火器过期且数量不足；4.缺少安全出口、应急疏散等标志；5.线路未穿管；6.未设置瓶组间                     | 责令改正通知书（[2013]第07324号） | 无 | <a href="http://jngov.gov.cn">http://jngov.gov.cn</a> |
|  | 56 | 普利街草包子铺              | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.20 | 全部 | 1.未按规定设置瓶组间；2.油污未及时清理；3.部分灭火器过期  | 责令改正通知书（[2013]第07351号） | 无 | <a href="http://jngov.gov.cn">http://jngov.gov.cn</a> |
|  | 57 | 济南圣地雅阁商务酒店           | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.20 | 全部 | 1.一层南侧安全出口疏散门采用电动门；2.室内消火栓阀门未及时维保，不易开启；3.消防控制室值班人员不足两人，且对应急处置程序不熟悉                                   | 责令改正通知书（[2013]第07350号） | 无 | <a href="http://jngov.gov.cn">http://jngov.gov.cn</a> |
|  | 58 | 济南贵信商务酒店             | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.20 | 全部 | 1.大厅和餐厅灭火器未及时维修保养；2.消防巡查制度未落实；3.餐厅员工（王迪）对“四个能力”掌握不熟悉，不懂得本场所的火灾危险性；4.消防中控室值班人员脱岗；5.部分安全出口指示标志（餐厅西门）损坏 | 责令改正通知书（[2013]第07355号） | 无 | <a href="http://jngov.gov.cn">http://jngov.gov.cn</a> |
|  | 59 | 市中区羊羊小镇碳烤店           | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.20 | 全部 | 擅自挪用灭火器  | 责令改正通知书（[2013]第07352号） | 无 | <a href="http://jngov.gov.cn">http://jngov.gov.cn</a> |

|    |                        |         |            |     |                                |                        |   |   |
|----|------------------------|---------|------------|-----|--------------------------------|------------------------|---|---|
| 60 | 果事达                    | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.21 | 全部  | 1. 灭火器过期2.安全出口不畅通              | 责令改正通知书([2013]第05895号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 61 | 金锣排骨经二路店               | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.21 | 全部  | 1. 员工不熟悉一懂三会<br>2.灭火器过期        | 责令改正通知书([2013]第05894号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 62 | 山东体彩                   | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.21 | 全部  | 1. 员工不熟悉一懂三会<br>2.无灭火器3.线路未穿管  | 责令改正通知书([2013]第05893号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 63 | 三江源牛肉面(经二路)            | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.21 | 全部  | 1. 员工不会使用灭火器<br>2.线路未穿管        | 责令改正通知书([2013]第05896号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 64 | 济南三众大药店                | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.22 | 全部  | 使用塑料花                          | 责令改正通知书([2013]第05907号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 65 | 九仟造型经二路店               | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.22 | 全部  | 员工未熟练掌握“四个能力”                  | 责令改正通知书([2013]第05949号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 66 | 大成火锅(经二路)              | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.22 | 全部  | 1. 灭火器过期2.油烟机未清理3.线路未穿管4.使用塑料花 | 责令改正通知书([2013]第05952号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 67 | 济南市中志远烟酒店              | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.22 | 全部  | 线路未穿管                          | 责令改正通知书([2013]第05950号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 68 | 沙县小吃经二路店               | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.23 | 全部  | 1. 线路未穿管2.油烟未清洗                | 责令改正通知书([2013]第05922号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 69 | 统一银座经二路店               | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.23 | 全部  | 1. 灭火器部分过期2.堵塞安全出口             | 责令改正通知书([2013]第05924号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 70 | 鲁豫烟酒店                  | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.23 | 全部  | 1. 员工不熟练掌握“四个能力”2.灭火器过期        | 责令改正通知书([2013]第05923号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 71 | 济南经纬泰山名饮超市有限公司         | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.23 | 全部  | 仓库乱堆杂物占用安全出口                   | 责令改正通知书([2013]第05925号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 72 | 有一手包子                  | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.26 | 全部  | 1. 油污未及时清理2.无灭火器               | 责令改正通知书([2013]第06680号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 73 | 曹家干饭                   | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.26 | 全部  | 1. 油烟未及时清理2..灭火器过期             | 责令改正通知书([2013]第06683号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 74 | 布鞋店(市中)                | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.26 | 全部  | 1. 占用安全出口2.无灭火器                | 责令改正通知书([2013]第06682号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 75 | 济南市中东鸿飞五金建材经营部         | 尚大鹏、张俊国 | 2013.08.26 | 全部  | 堵塞安全出口                         | 责令改正通知书([2013]第06681号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 76 | 山东省海洋与渔业厅              | 李心明、王慧  | 41487      | 营业区 | 1、灭火器挪作他用 2、部分防火门处于常开状态下       | 责令改正通知书[2013]第05816号   | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |
| 77 | 济南市华能天然气有限公司东八CNG汽车加气站 | 李心明、王慧  | 41487      | 营业区 | 1、部分员工不会使用灭火器；2、灭火器未成组摆放       | [2013]第05818号          | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.gov.cn">http://jntz.gdrc.gov.cn</a> |

|  |    |                          |        |     |     |   |                         |   |                                   |
|--|----|--------------------------|--------|-----|-----|---|-------------------------|---|-----------------------------------|
|  | 78 | 济南市公交物资供销公司 第九加油站        | 李心明、王慧 | 8.5 | 营业区 | 1、营业区内的灭火器被杂物遮挡；2、部分员工未掌握消防“一懂三会”和“四个能力”等知识 | 责令改正通知书 [2013]第05844号   | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 79 | 中国石油化工股份有限公司 山东济南第六十三加油站 | 李心明、王慧 | 8.5 | 营业区 | 1、防火巡查记录填写不规范；2、个别灭火器挪作他用                   | 责令改正通知书 [2013]第05846号   | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 80 | 济南人人乐酒店管理有限公司            | 李心明、王慧 | 8.5 | 营业区 | 1、部分消防标识脱落<br>2、厨房操作间的出口堆放杂物                | 责令改正通知书 [2013]第05848号   | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 81 | 济南市中红高粱酒家                | 李心明、王慧 | 8.5 | 营业区 | 1、啤酒箱堆放过多，遮挡消防疏散指示标识<br>2、灭火器未成组摆放          | 责令改正通知书 [2013]第05849号   | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 82 | 济南市中车世佳汽车服务有限公司          | 李心明、王慧 | 8.6 | 营业区 | 1、个别灭火器挪作他用<br>2、部分员工未掌握消防“一懂三会”和“四个能力”等知识  | 责令改正通知书 ([2013]第01561号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 83 | 荣成市石岛宾馆有限公司济南石岛山庄        | 李心明、王慧 | 8.6 | 营业区 | 1、消防疏散指示标志灯未插电<br>2、个别灭火器挪作他用               | 责令改正通知书 ([2013]第01562号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 84 | 济南市中箪食巷菜馆                | 李心明、王慧 | 8.6 | 营业区 | 1、一楼餐饮桌椅堵塞安全出口<br>2、厨房操作间出口堆放杂物             | 责令改正通知书 ([2013]第01563号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 85 | 济南市中太和家常菜馆               | 李心明、王慧 | 8.6 | 营业区 | 1、部分消防标识脱落<br>2、灭火器未成组摆放                    | 责令改正通知书 ([2013]第34564号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 86 | 济南市中辉煌鲁西南老牌坊风味餐厅         | 李心明、王慧 | 8.7 | 营业区 | 1、油烟机未及时清理<br>2、部分员工未掌握消防“一懂三会”和“四个能力”等知识   | 责令改正通知书 ([2013]第04843号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 87 | 济南万佳伊人部落网络服务有限公司         | 李心明、王慧 | 8.7 | 营业区 | 1、消防疏散指示标志灯未插电<br>2、安全出口处堆放杂物               | 责令改正通知书 ([2013]第04845号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |

|    |                              |        |      |     |  |                        |   |                                   |
|----|------------------------------|--------|------|-----|--|------------------------|---|-----------------------------------|
| 88 | 济南市中阳光海良子健身中心                | 李心明、王慧 | 8.7  | 营业区 | 1、个别灭火器挪作他用<br>2、部分员工未掌握消防“一懂三会”和“四个能力”等知识                 | 责令改正通知书([2013]第02845号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 89 | 山东航空彩虹国旅                     | 李心明、王慧 | 8.7  | 营业区 | 1、部分消防标识脱落<br>2、灭火器未成组摆放                                   | 责令改正通知书([2013]第02846号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 90 | 山东省社会主义学院                    | 李心明、王慧 | 8.8  | 办公区 | 1、一处楼梯安全出口锁闭 2、消防控制室人员火灾处置程序不了解                            | 责令改正通知书([2013]第05763号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 91 | 山东省人口和计划生育委员会                | 李心明、王慧 | 8.8  | 办公区 | 1、消防疏散指示标志灯未插电 2、消防档案建设不健全                                 | 责令改正通知书([2013]第05764号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 92 | 山东金德利集团市中快餐连锁有限责任公司伟东新都粮油食品店 | 李心明、王慧 | 8.8  | 营业区 | 1、个别灭火器挪作他用<br>2、部分员工未掌握消防“一懂三会”等知识                        | 责令改正通知书([2013]第05881号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 93 | 荧光肥牛                         | 李心明、王慧 | 8.8  | 营业区 | 1、厨房操作间出口处堆放杂物 2、灭火器未成组摆放                                  | 责令改正通知书([2013]第05882号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 94 | 天舜大厦                         | 李心明、王慧 | 8.9  | 营业区 | 1、场所内个别常闭式防火门常开启。 2、消防控制室人员火灾处置程序不了解                       | 责令改正通知书([2013]第06775号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 95 | 银丰大厦                         | 李心明、王慧 | 8.9  | 办公区 | 1、消防疏散指示标志灯未插电 2、部分消防标识脱落                                  | 责令改正通知书([2013]第06781号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 96 | 江宴食府                         | 李心明、王慧 | 8.9  | 营业区 | 1、个别灭火器挪作他用<br>2、部分员工未掌握消防“一懂三会”和“四个能力”等知识 3、厨房操作间油烟机清理不及时 | 责令改正通知书([2013]第07354号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 97 | 济南市中江南水乡                     | 李心明、王慧 | 8.9  | 营业区 | 1、厨房操作间出口处堆放杂物 2、灭火器未成组摆放                                  | 责令改正通知书([2013]第06783号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 98 | 山东天外山庄餐饮有限公司                 | 李心明、王慧 | 8.12 | 营业区 | 1、场所内个别常闭式防火门常开启。  | 责令改正通知书([2013]第02791号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |

|     |                    |        |      |     |   |                               |   |                                   |
|-----|--------------------|--------|------|-----|---|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| 99  | 济南十八家家悦超市有限公司舜耕店   | 李心明、王慧 | 8.12 | 营业区 | 1、消防疏散指示标志灯未插电 2、部分灭火器保险销已脱落              | 责令改正通知书([2013]第02790号)        | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 100 | 济南市中明福好利来蛋糕店       | 李心明、王慧 | 8.12 | 营业区 | 1、个别灭火器挪作他用 2、部分消防标志脱落                    | 责令改正通知书([2013]第02792号)        | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 101 | 纽维思英语培训学校          | 李心明、王慧 | 8.12 | 营业区 | 1、个别员不熟悉握消防安全常识 2、灭火器未成组摆放                | 责令改正通知书([2013]第02793号)        | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 102 | 济南四季厨房海鲜餐饮有限公司     | 李心明、王慧 | 8.13 | 营业区 | 1、厨房操作间安全出口处堆放杂物 2、部分灭火器未成组摆放             | 责令改正通知书([2013]第05492号)        | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 103 | 齐鲁证券有限公司济南舜耕路证券营业部 | 李心明、王慧 | 8.13 | 营业区 | 1、二层安全出口锁闭 2、部分灭火器保险销已脱落                  | 责令改正通知书([2013]第05521号)        | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 104 | 统一银座(张安店)          | 李心明、王慧 | 8.13 | 营业区 | 1、灭火器挪作他用 2、部分消防标志脱落                      | 责令改正通知书([2013]第05484号)        | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 105 | 济南漱玉平民大药房有限公司阳光舜城店 | 李心明、王慧 | 8.13 | 营业区 | 1、个别员工不熟悉握消防安全常识 2、药品广告遮挡疏散指示标识           | 责令改正通知书([2013]第05487号)        | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 106 | 济南舜馨商务酒店有限公司       | 李心明、王慧 | 8.13 | 该单位 | 开业  | 消防监督检查记录<br>编号: [2013]第02456号 | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 107 | 荣成市石岛宾馆有限公司济南石岛山庄  | 李心明、王慧 | 8.14 | 营业区 | 1、厨房操作间安全出口处堆放杂物 2、室内消火栓压力不足              | 责令改正通知书([2013]第01700号)        | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 108 | 济南市中和美如家宾馆         | 李心明、王慧 | 8.14 | 营业区 | 1、四层安全出口处堆放杂物 2、消防控制室内堆放杂物                | 责令改正通知书([2013]第03704号)        | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 109 | U品味鲜奶吧             | 李心明、王慧 | 8.14 | 营业区 | 1、灭火器未成组摆放 2、宣传广告遮挡疏散指示标识                 | 责令改正通知书([2013]第01724号)        | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 110 | 泓舜艺校               | 李心明、王慧 | 8.14 | 营业区 | 1、个别员工不熟悉消防安全常识 2、个别应急照明灯未插电              | 责令改正通知书([2013]第01702号)        | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 111 | 山东省交通厅             | 李心明、王慧 | 8.15 | 办公楼 | 1、个别楼层通道堆放杂物 2、部分常闭式防火门处于常开状态 3、顶楼消火栓压力不足 | 责令改正通知书([2013]第01724号)        | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |

|     |                         |        |      |     |   |                        |   |   |
|-----|-------------------------|--------|------|-----|---|------------------------|---|---|
| 112 | 山东省地税局                  | 李心明、王慧 | 8.15 | 办公楼 | 1、个别应急照明灯亮度不够 2、院内个别车辆不按指定位置停车，挡住消防车通道        | 责令改正通知书([2013]第01726号) | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 113 | 济南市中渝香餐厅                | 李心明、王慧 | 8.15 | 营业区 | 1、个别灭火器挪作他用 2、墙面广告遮挡疏散指示标识                    | 责令改正通知书([2013]第01734号) | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 114 | 济南市中儒鼎轩食府               | 李心明、王慧 | 8.15 | 营业区 | 1、个别员工未掌握消防“一懂三会”等知识 2、厨房操作间内油烟机未及时清理         | 责令改正通知书([2013]第01735号) | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 115 | 山东省安全厅                  | 李心明、王慧 | 8.16 | 办公楼 | 1、个别楼层通道堆放杂物 2、个别应急照明灯亮度不够 3、消防档案建设不规范        | 责令改正通知书([2013]第01744号) | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 116 | 济南市中一名微山湖鱼馆             | 李心明、王慧 | 8.16 | 营业区 | 1、被挪作他用 2、部分员工未掌握消防“四个能力”等知识 3、厨房操作间内油烟机未及时清理 | 责令改正通知书([2013]第07353号) | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 117 | 姐妹快餐                    | 李心明、王慧 | 8.16 | 营业区 | 1、厨房操作间内油烟机未及时清理 2、墙面广告遮挡疏散指示标识               | 责令改正通知书([2013]第01746号) | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 118 | 韦特斯洗衣                   | 李心明、王慧 | 8.16 | 营业区 | 1、个别员工未掌握消防“一懂三会”等知识 2、安全出口处堆放杂物 3、部分灭火器过期    | 责令改正通知书([2013]第01747号) | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 119 | 济南市中和美如家宾馆              | 李心明、王慧 | 8.19 | 营业区 | 1、个别应急照明灯未插电 2、灭火器压力不足                        | 责令改正通知书([2013]第09621号) | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 120 | 山东荣信酒店资产管理有限公司锦江之星市中分公司 | 李心明、王慧 | 8.19 | 营业区 | 1、未组织开展员工消防安全教育培训 2、个别应急照明灯亮度不够               | 责令改正通知书([2013]第09620号) | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 121 | 济南人人乐酒店管理有限公司           | 李心明、王慧 | 8.19 | 营业区 | 1、个别灭火器挪作他用 2、部分员工不熟悉消防安全常识                   | 责令改正通知书([2013]第09619号) | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 122 | 华国宾馆                    | 李心明、王慧 | 8.19 | 营业区 | 1、消防控制室堆放杂物                                   | [2013]第09618号          | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |

|     |                     |        |      |        |  |                              |   |   |
|-----|---------------------|--------|------|--------|--|------------------------------|---|---|
| 123 | 济南市中车世佳汽车服务有限公司     | 李心明、王慧 | 8.20 | 营业区    | 1、部分电器线路乱拉乱扯 2、个别灭火器挪作他用                   | [2013]第05872号                | 无 | <a href="http://jntz.fztz.gov.cn">http://jntz.fztz.gov.cn</a> |
| 124 | 山东省财政厅              | 李心明、王慧 | 8.20 | 办公楼    | 1、消防档案建设不规范 2、个别楼层通道堆放杂物                   | [2013]第05873号                | 无 | <a href="http://jntz.fztz.gov.cn">http://jntz.fztz.gov.cn</a> |
| 125 | 济南市中麦克疯速休闲城         | 李心明、王慧 | 8.20 | 营业区    | 1、消防控制室无人员值班 2、个别灭火器指针在黄区                  | [2013]第05874号                | 无 | <a href="http://jntz.fztz.gov.cn">http://jntz.fztz.gov.cn</a> |
| 126 | 济南金三杯酒家有限责任公司千佛山分公司 | 李心明、王慧 | 8.20 | 营业区    | 1、厨房操作间内油烟机未及时清理 2、少 数应急照明灯未插电             | [2013]第05888号                | 无 | <a href="http://jntz.fztz.gov.cn">http://jntz.fztz.gov.cn</a> |
| 127 | 北京博苑舜耕幼儿园           | 李心明、王慧 | 8.21 | 内部装修工地 | 1、内部装修施工用电线路混乱2、施工工地未配备消防设施                | [2013]第05901号                | 无 | <a href="http://jntz.fztz.gov.cn">http://jntz.fztz.gov.cn</a> |
| 128 | 伟东新都三区在建工地          | 李心明、王慧 | 8.21 | 工地内    | 1、消防车通道被建筑材料占用 2、部分施工工人消防知识掌握不熟悉           | [2013]第05900号                | 无 | <a href="http://jntz.fztz.gov.cn">http://jntz.fztz.gov.cn</a> |
| 129 | 山东天外山庄餐饮有限公司        | 李心明、王慧 | 8.21 | 营业区    | 1、火灾自动报警系统故障运行 2、部分应急照明灯照明显亮度不足 3、疏散通道堆放杂物 | [2013]第05899号                | 无 | <a href="http://jntz.fztz.gov.cn">http://jntz.fztz.gov.cn</a> |
| 130 | 荣成市石岛宾馆有限公司济南石岛山庄   | 李心明、王慧 | 8.21 | 营业区    | 1、厨房操作间疏散通道堆放杂物 2、员工住宿区电器线路混乱3、消防控制室堆放物品   | [2013]第05897号                | 无 | <a href="http://jntz.fztz.gov.cn">http://jntz.fztz.gov.cn</a> |
| 131 | 山东润通能源开发有限公司济南第一加气站 | 李心明、王慧 | 8.22 | 营业区    | 1、部分员工未掌握消防“一懂三会”和“四个能力”等知识 2、个别灭火器挪作他用    | [2013]第05885号                | 无 | <a href="http://jntz.fztz.gov.cn">http://jntz.fztz.gov.cn</a> |
| 132 | 济南银座•英才幼儿园(集团)阳光舜城园 | 李心明、王慧 | 8.22 | 教学楼    | 1、悬挂的儿童饰品遮挡消防疏散指示标识 2、个别楼层通道堆放杂物           | 责令改正通知书([2013]第05887号)       | 无 | <a href="http://jntz.fztz.gov.cn">http://jntz.fztz.gov.cn</a> |
| 133 | 济南市中舜玉路办事处舜玉南区幼儿园   | 李心明、王慧 | 8.22 | 教学楼    | 1、室外疏散楼梯安全出口锁闭 2、消防档案建设不规范                 | [2013]第01888号                | 无 | <a href="http://jntz.fztz.gov.cn">http://jntz.fztz.gov.cn</a> |
| 134 | 济南市中舜泓茶社            | 李心明、王慧 | 8.22 | 该单位    | 开业   | 消防监督检查记录<br>编号：[2013]第01726号 | 无 | <a href="http://jntz.fztz.gov.cn">http://jntz.fztz.gov.cn</a> |

|     |                  |        |      |       |   |   |   |                                   |
|-----|------------------|--------|------|-------|---|---|---|-----------------------------------|
| 135 | 朵拉洗衣店            | 李心明、王慧 | 8.22 | 营业区   | 1、灭火器数量不足<br>2员工未掌握消防“一懂三会”等知识                  | [2013]第05918号                                       | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 136 | 山东省海洋与渔业厅        | 李心明、王慧 | 8.23 | 办公楼   | 1、部分常闭式防火门处于常开状态下<br>2、消防档案建设不规范                | [2013]第05941号                                       | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 137 | 山东省社会主义学院        | 李心明、王慧 | 8.23 | 办公楼   | 1、一处楼梯安全出口锁闭<br>2、疏散通道堆放杂物<br>3、一楼内部食堂油烟机清理不及时  | [2013]第05942号                                       | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 138 | 山东乐达大酒店          | 李心明、王慧 | 8.23 | 营业区   | 1、个别应急照明灯亮度不够<br>2、广告架遮挡疏散指示标识<br>3、个别室内消火栓水带破损 | [2013]第05940号                                       | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 139 | 济南市雨露培训学校        | 李心明、王慧 | 8.23 | 教学楼   | 1、灭火器数量不足<br>2员工未掌握消防“一懂三会”等知识                  | 责令改正通知书<br>([2013]第05939号)                          | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 140 | 济南中豪烟酒商店         | 李心明、王慧 | 8.23 | 营业区   | 1、门口停放车辆占用消防车通道；<br>2、灭火器未成组摆放。                 | 编号：[2013]第02451号<br>责令改正通知书<br>编号：<br>[2013]第02356号 | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 141 | 彩票站              | 李心明、王慧 | 8.23 | 营业区   | 1、擅自挪用灭火器                                       | 编号：[2013]第02452号<br>责令改正通知书<br>编号：<br>[2013]第02357号 | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 142 | 统一银座阳光威萨店        | 李心明、王慧 | 8.22 | 营业区   | 1、一具应急照明灯未插电；<br>2、个别员工未掌握灭火器的使用方法。             | 编号：[2013]第02449号<br>责令改正通知书<br>编号：<br>[2013]第02344号 | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 143 | 市中区格林果蔬经营部（阳光舜城） | 李心明、王慧 | 8.22 | 营业区   | 1、安全出口堆放杂物；<br>2、灭火器过期失效。                       | 编号：[2013]第02448号<br>责令改正通知书<br>([2013]第02354号)      | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 144 | 济南阳光贝尔幼儿园        | 李心明、王慧 | 8.21 | 教学区   | 1、个别灭火器挪作他用；<br>2、个别教职工不熟悉灭火器的使用方法。             | 编号：[2013]第02455号<br>责令改正通知书<br>([2013]第02351号)      | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 145 | 山东天舜大厦(复查合格)     | 李心明、王慧 | 8.20 | 厨房、楼顶 | 厨房内、大厦楼顶临时搭建聚氨酯泡沫夹芯板                            | 编号：[2013]第01718号                                    | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |

|  |     |                           |        |       |         |  |   |   |                                   |
|--|-----|---------------------------|--------|-------|---------|--|---|---|-----------------------------------|
|  | 146 | 山东省人口和计划生育委员会(复查合格)       | 李心明、王慧 | 8. 15 | 控制室     | 1、 <input checked="" type="checkbox"/> 5、不履行《中华人民共和国消防法》<br><input type="checkbox"/> 第十六条、 <input checked="" type="checkbox"/> 第七条、<br><input type="checkbox"/> 第十八条、 <input type="checkbox"/> 第二十一条第二款规定的消防安全职责；<br>2、 <input checked="" type="checkbox"/> 6、其他消防安全违法行为：消防控制室值班人员一人无证 | 编号：[2013]第04473号                        | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 147 | 济南舜源物业有限公司（九城尚都）(复查合格)    | 李心明、王慧 | 8. 15 | 控制室     | 1、 <input checked="" type="checkbox"/> 5、不履行《中华人民共和国消防法》<br><input type="checkbox"/> 第十六条、 <input checked="" type="checkbox"/> 第七条、<br><input type="checkbox"/> 第十八条、 <input type="checkbox"/> 第二十一条第二款规定的消防安全职责；<br>2、 <input checked="" type="checkbox"/> 6、其他消防安全违法行为：消防控制室人员不足     | [2013]第04472号                           | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 148 | 山东润通能源开发有限公司济南第一加气站(复查合格) | 李心明、王慧 | 8. 14 | 该单位     | 1、 <input checked="" type="checkbox"/> 5、不履行《中华人民共和国消防法》<br><input type="checkbox"/> 第十六条、 <input checked="" type="checkbox"/> 第七条、<br><input type="checkbox"/> 第十八条、 <input type="checkbox"/> 第二十一条第二款规定的消防安全职责；  | 编号：[2013]第02472号                        | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 149 | 山东省济南西藏中学(复查)「复查合格」       | 李心明、王慧 | 8. 14 | 该单位     | 复查合格   |   | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 150 | 济南市舜耕小学(复查)「复查合格」         | 李心明、王慧 | 8. 16 | 该单位     | 复查合格   |   | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 151 | 山东省地方税务局(复查)              | 李心明、王慧 | 8. 8  | 该单位     | 1、 <input checked="" type="checkbox"/> 5、不履行《中华人民共和国消防法》<br><input type="checkbox"/> 第十六条、 <input checked="" type="checkbox"/> 第七条、<br><input type="checkbox"/> 第十八条、 <input type="checkbox"/> 第二十一条第二款规定的消防安全职责；  | 编号：[2013]第01629号                        | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 152 | 山东建工明珠物业管理有限公司（建工舜苑项目）    | 李心明、王慧 | 8. 6  | 该单位、控制室 | 1、消防设施、器材的配置、设置不符合标准。2、消防设施、器材为保持完好有效。3、消防控制室值班人员无证上岗。   | 编号：[2013]第01610号 责令改正通知书([2013]第04842号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |

|  |     |                         |        |      |     |  |                        |   |   |
|--|-----|-------------------------|--------|------|-----|--|------------------------|---|---|
|  | 153 | 济南泓泉制水有限公司南郊水厂(复查合格)    | 李心明、王慧 | 8.7  | 该单位 | 1、 <input checked="" type="checkbox"/> 5、不履行《中华人民共和国消防法》<br><input type="checkbox"/> 第十六条、 <input checked="" type="checkbox"/> 第十七<br>条、<br><input type="checkbox"/> 第十八条、 <input type="checkbox"/> 第二十二条第二款规定的消防安全职责； | 编号: [2013]第03636号      | 无 | <a href="http://jngajz.gaj.jinan.gov.cn">http://jngajz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
|  | 154 | 济南市舜耕小学(复查合格)           | 李心明、王慧 | 8.7  | 该校区 | 1、 <input checked="" type="checkbox"/> 5、不履行《中华人民共和国消防法》<br><input type="checkbox"/> 第十六条、 <input checked="" type="checkbox"/> 第十七<br>条、<br><input type="checkbox"/> 第十八条、 <input type="checkbox"/> 第二十二条第二款规定的消防安全职责； | 编号: [2013]第03634号      | 无 | <a href="http://jngajz.gaj.jinan.gov.cn">http://jngajz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
|  | 155 | 山东教育电视台(复查合格)           | 李心明、王慧 | 8.7  | 该单位 | 1、 <input checked="" type="checkbox"/> 5、不履行《中华人民共和国消防法》<br><input type="checkbox"/> 第十六条、 <input checked="" type="checkbox"/> 第十七<br>条、<br><input type="checkbox"/> 第十八条、 <input type="checkbox"/> 第二十二条第二款规定的消防安全职责； | 编号: [2013]第03635号      | 无 | <a href="http://jngajz.gaj.jinan.gov.cn">http://jngajz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
|  | 156 | 济南教委活动中心(复查合格)          | 李心明、王慧 | 8.5  | 食堂  | 1、 <input checked="" type="checkbox"/> 6、其他消防安全违法行为：食堂部分构筑物为聚氨酯泡沫夹芯板建造。  | 编号: [2013]第99939号      | 无 | <a href="http://jngajz.gaj.jinan.gov.cn">http://jngajz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
|  | 157 | 济南泉禧舜耕经贸有限公司(复查合格)      | 李心明、王慧 | 8.2  | 该单位 | 1、 <input checked="" type="checkbox"/> 2、未进行竣工消防备案；  | 编号: [2013]第05817号      | 无 | <a href="http://jngajz.gaj.jinan.gov.cn">http://jngajz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
|  | 158 | 济南舜欣泰山名饮超市有限公司(复查)      | 李心明、王慧 | 8.1  | 该单位 | 1、 <input checked="" type="checkbox"/> 2、未进行竣工消防备案；  | 编号: [2013]第01819号      | 无 | <a href="http://jngajz.gaj.jinan.gov.cn">http://jngajz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
|  | 159 | 市中区振琦二乔好兄弟足保健中心         | 李心明、王慧 | 8.19 | 营业区 | 1、一楼大厅一具灭火器标识内容不全，没有筒体钢印，依据《消防产品现场检查判定规则》(GA588-2005)，现场判定为不合格消防产品。<br>2、安全出口堆放杂物，已当场改正。   | 责令改正通知书([2013]第05938号) | 无 | <a href="http://jngajz.gaj.jinan.gov.cn">http://jngajz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
|  | 160 | 济南舜欣泰山名饮超市有限公司(舜耕店)(复查) | 李心明、王慧 | 8.1  | 该单位 | 、 <input checked="" type="checkbox"/> 2、未进行竣工消防备案；   | 复查合格                   | 无 | <a href="http://jngajz.gaj.jinan.gov.cn">http://jngajz.gaj.jinan.gov.cn</a> |

|     |                     |        |       |     |   |                        |   |   |
|-----|---------------------|--------|-------|-----|---|------------------------|---|---|
| 161 | 香芋谷色淘宝店             | 李心明、王慧 | 8.21  | 营业区 | 1、员工不熟悉“四个能力”等消防安全常识；<br>2、灭火器压力不足。       | 责令改正通知书([2013]第02352号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
| 162 | 济南市中励朋家宴酒店          | 李心明、王慧 | 8.21  | 营业区 | 1、厨房油烟机罩未及时清理；<br>2、个别消防安全标识脱落。           | 责令改正通知书([2013]第02353号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000001">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000001</a> |
| 163 | 市中区振琦二乔好兄弟足保健中心(复查) | 李心明、王慧 | 8.23  | 营业区 | 1、√3、人员密集场所使用√不合格、□国家明令淘汰的消防产品；           | 编号: [2013] 第05938号     | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000002">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000002</a> |
| 164 | 济南市中3号院食府           | 李心明、王慧 | 8.26  | 营业区 | 1、灭火器数量不足<br>2、油烟机未及时清洗                   | 责令改正通知书([2013]第02276号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000003">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000003</a> |
| 165 | 济南市中辉煌鲁西南老牌坊风味餐厅    | 李心明、王慧 | 8.26  | 营业区 | 1、油烟机未及时清洗<br>2、部分员工未掌握消防“一懂三会”和“四个能力”等知识 | 责令改正通知书([2013]第02275号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000004">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000004</a> |
| 166 | 济南十八家家悦超市有限公司舜耕路店   | 李心明、王慧 | 8.26  | 营业区 | 部分灭火器被货架遮挡<br>2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；    | 编号: [2013] 第02274号     | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000005">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000005</a> |
| 167 | 山东省人口和计划生育委员会       | 李心明、王慧 | 8.26  | 营业区 | 1、部分灭火器被挪作他用<br>2、消防档案建设不健全               | 编号: [2013] 第86739号     | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000006">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000006</a> |
| 168 | 济南市中慈心宾馆            | 刘洋、于菲  | 41487 | 一层  | 擅自挪用灭火器                                   | 责令改正通知书([2013]第05806号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000007">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000007</a> |
| 169 | 市中区舒雅旅馆             | 刘洋、于菲  | 41487 | 一层  | 占用疏散通道                                    | 责令改正通知书([2013]第05809号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000008">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000008</a> |
| 170 | 市中区盐帮川奇餐厅           | 刘洋、于菲  | 41487 | 一层  | 厨房油烟过多未清理，部分员工不会使用灭火器                     | 责令改正通知书([2013]第05810号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000009">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000009</a> |
| 171 | 济南万佳金键盘网络文化有限公司     | 刘洋、于菲  | 41487 | 一层  | 擅自挪用灭火器                                   | 责令改正通知书([2013]第05811号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000010">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000010</a> |
| 172 | 市中区乡里乡亲招待所          | 刘洋、于菲  | 41488 | 一层  | 堵塞疏散通道，常闭式防火门处于开启状态                       | 责令改正通知书([2013]第05608号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000011">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000011</a> |
| 173 | 市中区小雨点旅馆            | 刘洋、于菲  | 41488 | 一层  | 应急照明未插电，擅自挪用灭火器                           | 责令改正通知书([2013]第05820号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000012">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000012</a> |
| 174 | 济南市中区宝顺中式快餐店        | 刘洋、于菲  | 41488 | 一层  | 存在少量塑料花，擅自挪用灭火器                           | 责令改正通知书([2013]第78577号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000013">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000013</a> |
| 175 | 市中区爱美理发店            | 刘洋、于菲  | 41488 | 一层  | 应急照明未插电，员工不掌握四个能力                         | 责令改正通知书([2013]第78580号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000014">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntzweb/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000014</a> |

|  |     |                     |       |            |    |  |                        |   |   |
|--|-----|---------------------|-------|------------|----|--|------------------------|---|---|
|  | 176 | 济南安诚物业管理有限公司        | 刘洋、于菲 | 41491      | 一层 | 1, 未经消防验收擅自投入使用2, 火灾自动警报系统、自动喷水灭火系统、消防给水设施、防排烟设置等建筑自动消防设施故障处于瘫痪状态, 无法使用3.封闭楼梯间常闭式防火门处于开启状态。4, 部分安全疏散通道、安全出口占用堵塞。应立即清理走道, 楼道内的电动车、桌椅等杂物。5.消防中控室内无人员值班。每班要配备至少两名经过消防培训合格的值班员值班。6.未按要求开展消防培训教育和灭火疏散演练 | 责令改正通知书([2013]第34572号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
|  | 177 | 济南如家酒店管理有限公司纬四路店    | 刘洋、于菲 | 2013.08.05 | 一层 | 应急照明未插电、擅自挪用灭火器  | 责令改正通知书([2013]第78839号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
|  | 178 | 济南莫泰普利街酒店有限公司纬四路分公司 | 刘洋、于菲 | 2013.08.05 | 一层 | 消火栓被杂物遮挡、疏散通道被堵塞   | 责令改正通知书([2013]第78840号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
|  | 179 | 市中区仁和居商务宾馆          | 刘洋、于菲 | 2013.08.05 | 一层 | 应急照明未插电、员工未掌握四个能力  | 责令改正通知书([2013]第03852号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
|  | 180 | 市中区天地和宾馆            | 刘洋、于菲 | 2013.08.05 | 一层 | 灭火器挪作他用、应急照明未插电  | 责令改正通知书([2013]第03851号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
|  | 181 | 市中区仁和缘商务酒店          | 刘洋、于菲 | 2013.08.06 | 一层 | 应急照明未插电、擅自挪用灭火器  | 责令改正通知书([2013]第01555号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
|  | 182 | 山东鲁华宾馆              | 刘洋、于菲 | 2013.08.06 | 一层 | 消火栓被杂物遮挡、疏散通道被堵塞   | 责令改正通知书([2013]第01556号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
|  | 183 | 山东明都餐饮有限公司济南分公司     | 刘洋、于菲 | 2013.08.06 | 一层 | 灭火器挪作他用、应急照明未插电  | 责令改正通知书([2013]第34563号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
|  | 184 | 山东丽山大厦              | 刘洋、于菲 | 2013.08.06 | 一层 | 应急照明未插电、员工未掌握四个能力  | 责令改正通知书([2013]第34565号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
|  | 185 | 山东银座佳驿酒店有限公司天桥店     | 刘洋、于菲 | 2013.08.07 | 一层 | 应急照明未插电、擅自挪用灭火器  | 责令改正通知书([2013]第05835号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
|  | 186 | 济南中山酒店管理有限公司        | 刘洋、于菲 | 2013.08.07 | 一层 | 消火栓被杂物遮挡、疏散通道被堵塞   | 责令改正通知书([2013]第04836号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
|  | 187 | 济南市中瑞阳宾馆            | 刘洋、于菲 | 2013.08.07 | 一层 | 灭火器挪作他用、应急照明未插电  | 责令改正通知书([2013]第04837号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |

|     |                      |       |            |    |  |                        |   |   |
|-----|----------------------|-------|------------|----|--|------------------------|---|---|
| 188 | 济南如家酒店管理有限公司经四路大观园店  | 刘洋、于菲 | 2013.08.07 | 一层 | 应急照明未插电、员工未掌握四个能力                          | 责令改正通知书([2013]第02847号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 189 | 济南市中知友网苑             | 刘洋、于菲 | 2013.08.08 | 一层 | 应急照明未插电、擅自挪用灭火器                            | 不合格                    | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 190 | 济南市中星雨网吧             | 刘洋、于菲 | 2013.08.08 | 一层 | 员工未掌握四个能力、擅自挪用灭火器                          | 责令改正通知书([2013]第04183号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 191 | 济南市中精华网络管理软件服务部      | 刘洋、于菲 | 2013.08.08 | 一层 | 灭火器挪作他用、应急照明未插电                            | 责令改正通知书([2013]第04184号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 192 | 济南同福台球馆              | 刘洋、于菲 | 2013.08.08 | 一层 | 应急照明未插电、员工未掌握四个能力                          | 责令改正通知书([2013]第05773号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 193 | 济南市中好家园宾馆            | 刘洋、于菲 | 2013.08.09 | 一层 | 应急照明未插电、擅自挪用灭火器                            | 责令改正通知书([2013]第06773号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 194 | 济南市中养足堂足部保健中心        | 刘洋、于菲 | 2013.08.09 | 一层 | 员工未掌握四个能力、擅自挪用灭火器                          | 责令改正通知书([2013]第06774号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 195 | 济南市中青岛肯德基有限公司济南大观园餐厅 | 刘洋、于菲 | 2013.08.09 | 一层 | 灭火器挪作他用、应急照明未插电                            | 责令改正通知书([2013]第06769号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 196 | 鲁西南老牌坊               | 刘洋、于菲 | 2013.08.09 | 一层 | 应急照明未插电、员工未掌握四个能力                          | 责令改正通知书([2013]第06768号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 197 | 市中区鹏程宾馆              | 刘洋、于菲 | 2013.08.09 | 一层 | 合格   | 合格                     | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 198 | 山东老年大学               | 刘洋、于菲 | 2013.08.12 | 一层 | 疏散通道被占用、擅自挪用灭火器                            | 责令改正通知书([2013]第84531号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 199 | 济南如家酒店管理有限公司纬四路店     | 刘洋、于菲 | 2013.08.12 | 一层 | 消防栓被杂物遮挡、疏散通道被堵塞                           | 责令改正通知书([2013]第86728号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 200 | 济南莫泰普利街酒店有限公司纬四路分公司  | 刘洋、于菲 | 2013.08.12 | 一层 | 锁闭安全出口、应急照明未插电                             | 责令改正通知书([2013]第86729号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 201 | 市中区天地和宾馆             | 刘洋、于菲 | 2013.08.12 | 一层 | 应急照明未插电、员工未掌握四个能力                          | 责令改正通知书([2013]第86730号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 202 | 市中区仁和缘商务酒店           | 刘洋、于菲 | 2013.08.13 | 一层 | 消防栓被杂物遮挡、员工未掌握四个能力                         | 责令改正通知书([2013]第85529号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 203 | 济南市中红蜻蜓宾馆            | 刘洋、于菲 | 2013.08.13 | 一层 | 锁闭安全出口、未掌握四个能力                             | 责令改正通知书([2013]第85534号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 204 | 济南美利洗染业有限责任公司美丽宾馆    | 刘洋、于菲 | 2013.08.13 | 一层 | 应急照明未插电、员工未掌握四个能力                          | 责令改正通知书([2013]第85535号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 205 | 济南市经四路祥鑫家园旅馆         | 刘洋、于菲 | 2013.08.13 | 一层 | 灭火器标示内容不全，没有筒体钢印，判断为不合格消防产品，应急照明不亮，遮挡室内消防栓 | 责令改正通知书([2013]第05488号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |

|  |     |                   |       |            |    |  |                        |   |                                   |
|--|-----|-------------------|-------|------------|----|--|------------------------|---|-----------------------------------|
|  | 206 | 济南市中能高百货商行        | 刘洋、于菲 | 2013.08.13 | 一层 | 堵塞安全出口，擅自挪用灭火器，灭火器指针未指示在绿色区域内，判定为不合格产品         | 责令改正通知书([2013]第05486号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 207 | 济南市中淮南牛肉汤         | 刘洋、于菲 | 2013.08.13 | 一层 | 电闸下堆放可燃物，安全出口指示标志不亮，一具灭火器筒体严重变形，判定为不合格产品       | 责令改正通知书([2013]第05485号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 208 | 济南市纬三路小学          | 刘洋、于菲 | 2013.08.14 | 一层 | 灭火器挪作他用，安全出口被锁闭                                | 责令改正通知书([2013]第01696号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 209 | 济南市第二十七中学         | 刘洋、于菲 | 2013.08.14 | 一层 | 消防栓被杂物遮挡、员工未掌握四个能力                             | 责令改正通知书([2013]第01697号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 210 | 济南市经五路幼儿园         | 刘洋、于菲 | 2013.08.14 | 一层 | 应急照明未插电、未掌握四个能力                                | 责令改正通知书([2013]第01698号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 211 | 山东鲁华宾馆            | 刘洋、于菲 | 2013.08.14 | 一层 | 擅自挪用灭火器、员工未掌握四个能力                              | 责令改正通知书([2013]第01699号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 212 | 中国华融资产管理有限公司济南办事处 | 刘洋、于菲 | 2013.08.15 | 一层 | 擅自挪用灭火器，员工未掌握四个能力                              | 责令改正通知书([2013]第01718号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 213 | 济南市双喜苑宾馆          | 刘洋、于菲 | 2013.08.15 | 一层 | 多插排连接使用，标准化标识不完善                               | 责令改正通知书([2013]第01715号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 214 | 一家亲饺子城            | 刘洋、于菲 | 2013.08.15 | 一层 | 一具灭火器筒体严重锈蚀，疏散通道堆放杂物                           | 责令改正通知书([2013]第01713号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 215 | 长青缘鲁菜馆            | 刘洋、于菲 | 2013.08.15 | 一层 | 厨房油烟过多未清理，部分员工不会使用灭火器                          | 责令改正通知书([2013]第01714号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 216 | 济南鑫龙火锅城           | 刘洋、于菲 | 2013.08.16 | 一层 | 应急照明未插电、擅自挪用灭火器                                | 责令改正通知书([2013]第01733号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 217 | 市中区辉之煌娱乐城         | 刘洋、于菲 | 2013.08.16 | 一层 | 消防栓被杂物遮挡、疏散通道被堵塞                               | 责令改正通知书([2013]第01740号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 218 | 济南鑫龙商务酒店          | 刘洋、于菲 | 2013.08.16 | 一层 | 灭火器挪作他用、应急照明未插电                                | 责令改正通知书([2013]第01733号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 219 | 济南市中恒盛宾馆          | 刘洋、于菲 | 2013.08.16 | 一层 | 应急照明未插电、员工未掌握四个能力                              | 责令改正通知书([2013]第01743号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 220 | 济南飞越长城数码摄影彩扩中心    | 刘洋、于菲 | 2013.08.16 | 一层 | 堵塞安全出口，擅自挪用灭火器，灭火器无标示，保险销的铅封脱落，软管严重老化，判定为不合格产品 | 责令改正通知书([2013]第07325号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 221 | 济南金海滩商贸有限公司海湾商务酒店 | 刘洋、于菲 | 2013.08.16 | 一层 | 合格   | 合格                     | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 222 | 琪琪文具店             | 刘洋、于菲 | 2013.08.16 | 一层 | 灭火器药剂过期，未安装保险销，判定为不合格产品，擅自挪用灭火器                | 责令改正通知书([2013]第07100号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |

|     |                       |       |            |    |   |                        |   |   |
|-----|-----------------------|-------|------------|----|---|------------------------|---|---|
| 223 | 济南市经四路祥鑫家园旅馆          | 刘洋、于菲 | 2013.08.16 | 一层 | 复查合格                                      | 复查合格                   | 无 | <a href="http://jngaj.com:8080/...">http://jngaj.com:8080/...</a> |
| 224 | 济南市中淮南牛肉汤             | 刘洋、于菲 | 2013.08.16 | 一层 | 复查合格                                      | 复查合格                   | 无 | <a href="http://jngaj.com:8080/...">http://jngaj.com:8080/...</a> |
| 225 | 济南市中能高百货商行            | 刘洋、于菲 | 2013.08.16 | 一层 | 复查合格                                      | 复查合格                   | 无 | <a href="http://jngaj.com:8080/...">http://jngaj.com:8080/...</a> |
| 226 | 济南精英网吧                | 刘洋、于菲 | 2013.08.16 | 一层 | 遮挡室内消火栓，标准化标示不完善，灭火器筒体严重变形                | 责令改正通知书([2013]第07099号) | 无 | <a href="http://jngaj.com:8080/...">http://jngaj.com:8080/...</a> |
| 227 | 汉庭星空(上海)酒店管理有限公司济南分公司 | 刘洋、于菲 | 2013.08.19 | 一层 | 应急照明未插电、擅自挪用灭火器                           | 责令改正通知书([2013]第09747号) | 无 | <a href="http://jngaj.com:8080/...">http://jngaj.com:8080/...</a> |
| 228 | 济南汇宝大酒店               | 刘洋、于菲 | 2013.08.19 | 一层 | 消火栓被杂物遮挡、疏散通道被堵塞                          | 责令改正通知书([2013]第09750号) | 无 | <a href="http://jngaj.com:8080/...">http://jngaj.com:8080/...</a> |
| 229 | 山东明珠怡和国际酒店有限公司        | 刘洋、于菲 | 2013.08.19 | 一层 | 灭火器挪作他用、应急照明未插电                           | 责令改正通知书([2013]第03755号) | 无 | <a href="http://jngaj.com:8080/...">http://jngaj.com:8080/...</a> |
| 230 | 山东丽天大酒店               | 刘洋、于菲 | 2013.08.19 | 一层 | 应急照明未插电、员工未掌握四个能力                         | 责令改正通知书([2013]第03756号) | 无 | <a href="http://jngaj.com:8080/...">http://jngaj.com:8080/...</a> |
| 231 | 山东鲁能商贸有限公司贵都大酒店       | 刘洋、于菲 | 2013.08.20 | 一层 | 堵塞安全出口，擅自挪用灭火器                            | 责令改正通知书([2013]第65435号) | 无 | <a href="http://jngaj.com:8080/...">http://jngaj.com:8080/...</a> |
| 232 | 山东省建设厅习习居住接待处         | 刘洋、于菲 | 2013.08.20 | 一层 | 消火栓被杂物遮挡、疏散通道被堵塞                          | 责令改正通知书([2013]第65436号) | 无 | <a href="http://jngaj.com:8080/...">http://jngaj.com:8080/...</a> |
| 233 | 山东职工之家                | 刘洋、于菲 | 2013.08.20 | 一层 | 灭火器挪作他用、应急照明未插电                           | 责令改正通知书([2013]第05870号) | 无 | <a href="http://jngaj.com:8080/...">http://jngaj.com:8080/...</a> |
| 234 | 济南市中红蜻蜓宾馆             | 刘洋、于菲 | 2013.08.20 | 一层 | 应急照明未插电、员工未掌握四个能力                         | 责令改正通知书([2013]第05871号) | 无 | <a href="http://jngaj.com:8080/...">http://jngaj.com:8080/...</a> |
| 235 | 济南市中艳艳服装店             | 刘洋、于菲 | 2013.08.20 | 一层 | 一具应急照明灯不亮，灭火器无标示，保险销的铅封脱落，软管严重老化，判定为不合格产品 | 责令改正通知书([2013]第07101号) | 无 | <a href="http://jngaj.com:8080/...">http://jngaj.com:8080/...</a> |
| 236 | 市中区泽羽烟酒超市             | 刘洋、于菲 | 2013.08.20 | 一层 | 应急照明未插电，擅自挪用灭火器，灭火器未安装保险销                 | 责令改正通知书([2013]第07103号) | 无 | <a href="http://jngaj.com:8080/...">http://jngaj.com:8080/...</a> |
| 237 | 济南浩裕工艺印务有限公司          | 刘洋、于菲 | 2013.08.20 | 一层 | 堵塞安全出口，擅自挪用灭火器，灭火器标示不全，缺少筒体钢印             | 责令改正通知书([2013]第65434号) | 无 | <a href="http://jngaj.com:8080/...">http://jngaj.com:8080/...</a> |
| 238 | 济南飞越长城数码摄影彩扩中心        | 刘洋、于菲 | 2013.08.20 | 一层 | 复查合格                                      | 复查合格                   | 无 | <a href="http://jngaj.com:8080/...">http://jngaj.com:8080/...</a> |
| 239 | 济南精英网吧                | 刘洋、于菲 | 2013.08.20 | 一层 | 复查合格                                      | 复查合格                   | 无 | <a href="http://jngaj.com:8080/...">http://jngaj.com:8080/...</a> |
| 240 | 琪琪文具店                 | 刘洋、于菲 | 2013.08.20 | 一层 | 复查合格                                      | 复查合格                   | 无 | <a href="http://jngaj.com:8080/...">http://jngaj.com:8080/...</a> |

|  |     |                   |       |            |    |  |                        |   |                                   |
|--|-----|-------------------|-------|------------|----|--|------------------------|---|-----------------------------------|
|  | 241 | 济南市中太乙药店          | 刘洋、于菲 | 2013.08.20 | 一层 | 灭火器指针未指示在绿色区域内，判定为不合格产品，安全出口指示标志不亮，存在少量塑料花 | 责令改正通知书([2013]第07102号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 242 | 济南美利洗染业有限责任公司美丽宾馆 | 刘洋、于菲 | 2013.08.21 | 一层 | 堵塞安全出口，擅自挪用灭火器                             | 责令改正通知书([2013]第05892号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 243 | 济南龙千潭商务酒店有限公司     | 刘洋、于菲 | 2013.08.21 | 一层 | 消火栓被杂物遮挡、疏散通道被堵塞                           | 责令改正通知书([2013]第05898号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 244 | 山东鼎好餐饮有限公司        | 刘洋、于菲 | 2013.08.21 | 一层 | 灭火器挪作他用、应急照明未插电                            | 责令改正通知书([2013]第05902号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 245 | 济南徐记凤栖商务酒店有限公司    | 刘洋、于菲 | 2013.08.21 | 一层 | 应急照明未插电、员工未掌握四个能力                          | 责令改正通知书([2013]第05903号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 246 | 济南市中团苑旅馆          | 刘洋、于菲 | 2013.08.22 | 一层 | 堵塞安全出口，擅自挪用灭火器                             | 责令改正通知书([2013]第05933号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 247 | 济南市中百货商亭          | 刘洋、于菲 | 2013.08.22 | 一层 | 消火栓被杂物遮挡、疏散通道被堵塞                           | 责令改正通知书([2013]第05932号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 248 | 济南市中江利通综合店        | 刘洋、于菲 | 2013.08.22 | 一层 | 灭火器挪作他用、应急照明未插电                            | 责令改正通知书([2013]第05936号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 249 | 济南市中小吃街粮油店        | 刘洋、于菲 | 2013.08.22 | 一层 | 应急照明未插电、员工未掌握四个能力                          | 责令改正通知书([2013]第05937号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 250 | 市中区喜源亨家常菜馆        | 刘洋、于菲 | 2013.08.23 | 一层 | 堵塞安全出口，擅自挪用灭火器                             | 责令改正通知书([2013]第05930号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 251 | 济南北斗星商务酒店有限公司     | 刘洋、于菲 | 2013.08.23 | 一层 | 消火栓被杂物遮挡、疏散通道被堵塞                           | 责令改正通知书([2013]第05934号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 252 | 济南万佳金键盘网络文化有限公司   | 刘洋、于菲 | 2013.08.23 | 一层 | 灭火器挪作他用、应急照明未插电                            | 责令改正通知书([2013]第05931号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 253 | 济南市市中区顺发锐雷台球厅     | 刘洋、于菲 | 2013.08.23 | 一层 | 应急照明未插电、员工未掌握四个能力                          | 责令改正通知书([2013]第05935号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 254 | 市中区泽羽烟酒超市         | 刘洋、于菲 | 2013.08.23 | 一层 | 复查合格                                       | 复查合格                   | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 255 | 济南市中太乙药店          | 刘洋、于菲 | 2013.08.23 | 一层 | 复查合格                                       | 复查合格                   | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 256 | 济南浩裕工艺印务有限公司      | 刘洋、于菲 | 2013.08.23 | 一层 | 复查合格                                       | 复查合格                   | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 257 | 济南市中艳艳服装店         | 刘洋、于菲 | 2013.08.23 | 一层 | 复查合格                                       | 复查合格                   | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 258 | 市中区天地和宾馆          | 刘洋、于菲 | 2013.08.26 | 一层 | 堵塞安全出口，擅自挪用灭火器                             | 责令改正通知书([2013]第86736号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 259 | 市中区仁和居商务酒店        | 刘洋、于菲 | 2013.08.26 | 一层 | 消火栓被杂物遮挡、疏散通道被堵塞                           | 责令改正通知书([2013]第86738号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 260 | 市中区仁和缘商务酒店        | 刘洋、于菲 | 2013.08.26 | 一层 | 灭火器挪作他用、应急照明未插电                            | 责令改正通知书([2013]第86737号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 261 | 济南市中红蜻蜓宾馆         | 刘洋、于菲 | 2013.08.26 | 一层 | 应急照明未插电、员工未掌握四个能力                          | 责令改正通知书([2013]第86735号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |

|  |     |              |         |            |        |   |                            |   |                                   |
|--|-----|--------------|---------|------------|--------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|
|  | 262 | 市中区西景傣妹火锅店   | 刘洋、于菲   | 2013.08.26 | 一层     | 1、灭火器挪用，未分组放置，当场改正；2、事故应急照明未插电源，当场改正；3、消防车通道被停车占用，当场改正；4、疏散通道放置杂物，当场改正；5、安全出口锁闭，桌椅遮挡，悬挂门帘，当场改正；6、门口停车并遮挡消防栓，当场改正；7、疏散指示安装错误，当场改正；8、防火间距停车占用，当场改正； | 责令改正通知书<br>([2013]第09428号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 263 | 济南昊华物业管理有限公司 | 吴维刚.苗伯彦 | 2013.08.01 | 中控室    | 1.消防控制室管理人员没进行培训、没有证件<br>2.消防控制室内只有一名人员值班 3.监控室内没有相关规章制度  | 责令改正通知书<br>([2013]第01825号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 264 | 中信银行济南阳光新路支行 | 吴维刚.苗伯彦 | 2013.08.01 | 一楼二楼   | 1.二楼两处消防栓被杂物遮挡 2.一楼消防栓无法使用 3.消防疏散指示标示不全或被遮挡 4.灭火器无黄线管理 5.有杂物阻挡疏散通道  | 责令改正通知书<br>([2013]第78581号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 265 | 中石油第一加油站     | 吴维刚.苗伯彦 | 2013.08.01 | 加油站便利店 | 检查情况良好  | 无                          | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 266 | 东方之韵ktv省体店   | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.08.02 | 大厅     | 员工掌握四个能力不熟练   | 责令改正通知书<br>([2013]第01824号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 267 | 锦鲤铁板烧餐厅      | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.08.02 | 操作间    | 灭火器配置数量不够   | 责令改正通知书<br>([2013]第01823号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 268 | 日本海日本料理餐厅    | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.08.02 | 操作间    | 检查情况良好  | 无                          | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 269 | 贵和省体店        | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.08.02 | 地下一层   | 检查情况良好  | 无                          | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 270 | 济南东方之韵KTV省体店 | 吴维刚.苗伯彦 | 2013.08.05 | 大厅     | 复查合格  | 无                          | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 271 | 中国银行阳光新路支行   | 吴维刚.苗伯彦 | 2013.08.05 | 一楼二楼   | 复查合格  | 无                          | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 272 | 二零四陆酒吧       | 吴维刚.苗伯彦 | 2013.08.05 | 大厅     | 未定期进行消防演练   | 责令改正通知书<br>([2013]第01549号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 273 | 灰姑娘酒吧        | 吴维刚.苗伯彦 | 2013.08.05 | 包间     | 1.员工未能掌握四个能力 2.消防器具不足   | 责令改正通知书<br>([2013]第01550号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |

|     |                |         |            |          |  |                             |   |   |
|-----|----------------|---------|------------|----------|--|-----------------------------|---|---|
| 274 | 济南海鲜大市场        | 吴维刚.苗伯彦 | 2013.08.06 | 地下一层     | 地下一层防火卷帘门尚在改造中                               | 无                           | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 275 | 济南新渔港餐厅        | 吴维刚.苗伯彦 | 2013.08.06 | 操作间      | 1、消防安全标示不完备<br>2、人员消防安全培训不到位                 | 责令改正通知书([2013]第01630号)      | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 276 | 济南海鲜大市场三楼洗浴中心  | 吴维刚.苗伯彦 | 2013.08.06 | 装修现场     | 该单位尚在装修中                                     | 已通知该单位需要办理相关消防手续。           | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 277 | 光大银行           | 吴维刚.苗伯彦 | 2013.08.07 | 大厅, 中控室  | 复查合格   | 无                           | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 278 | 溢金堂            | 吴维刚.苗伯彦 | 2013.08.07 | 大厅       | 1. 电器线路未穿管 2. 人员消防培训不到位                      | 责令改正通知书([2013]第01688号)      | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 279 | 海鲜大市场          | 吴维刚.苗伯彦 | 2013.08.07 | 地下一层     | 地下一层防火卷帘门尚在改造中                               | 无                           | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 280 | 济南技术学院商贸分院     | 吴维刚.苗伯彦 | 2013.08.07 | 办公区域     | 1. 消防标志不清晰 2. 消防器具不足 3. 座椅遮挡一室内消火栓           | 已当场对其整改, 未下达整改通知书。          | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 281 | 济南冠华体育用品有限公司   | 吴维刚.苗伯彦 | 2013.08.08 | 仓库       | 复查合格   | 无                           | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 282 | 民生银行           | 吴维刚.苗伯彦 | 2013.08.08 | 大厅       | 1. 人员未按时进行培训<br>2. 消防标示不清晰                   | 已当场对单位人员进行消防安全培训, 未下达整改通知书。 | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 283 | 中信银行阳光新路支行     | 吴维刚.苗伯彦 | 2013.08.08 | 办公区域     | 复查合格   | 无                           | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 284 | 贰肆零陆酒吧         | 吴维刚.苗伯彦 | 2013.08.09 | 大厅       | 复查合格   | 无                           | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 285 | 锦鲤铁板烧          | 吴维刚.苗伯彦 | 2013.08.09 | 厨房       | 复查合格   | 无                           | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 286 | 济南十八家家悦超市海鲜市场店 | 吴维刚.苗伯彦 | 2013.08.09 | 营业部      | 1. 电器线路未定期维护、检测 2. 员工消防安全培训无记录               | 已当场对其整改, 未下达整改通知书。          | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 287 | 济南贝乐学科英语       | 吴维刚.苗伯彦 | 2013.08.09 | 办公区域     | 1. 门窗设置不符合规定, 影响逃生 2. 人员未进行消防安全培训 3. 灭火器配置不足 | 已当场对其整改, 未下达整改通知书。          | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 288 | 济南技术学院商贸分院     | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.08.12 | 楼梯间、学校仓库 | 1、楼梯间应急照明灯未按要求设置；2、仓库物品摆放杂乱，易燃、可燃物品混放。       | 责令改正通知书([2013]第84525号)      | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 289 | 济南经十一路小学       | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.08.12 | 楼梯间、学校仓库 | 良好   | 无                           | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 290 | 济南铁路二七幼儿园      | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.08.12 | 楼梯间、学校仓库 | 灭火器配置数量不足                                    | 责令改正通知书([2013]第84526号)      | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 291 | 贰零肆陆酒吧         | 吴维刚.苗伯彦 | 2013.08.13 | 包间       | 复查合格   | 无                           | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 292 | 昊华物业管理有限公司     | 吴维刚.苗伯彦 | 2013.08.13 | 办公区域     | 复查合格   | 无                           | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |

|     |                         |         |            |        |                          |                             |   |   |
|-----|-------------------------|---------|------------|--------|--------------------------|-----------------------------|---|---|
| 293 | 济南旅游汽车站                 | 吴维刚.苗伯彦 | 2013.08.13 | 站前超市   | 遮挡一处消防栓                  | 责令改正通知书([2013]第01643号)      | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
| 294 | 济南顺六酒店                  | 吴维刚.苗伯彦 | 2013.08.13 | 大厅     | 员工未按时进行消防培训              | 责令改正通知书([2013]第01642号)      | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000001">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000001</a> |
| 295 | 新渔港                     | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.08.14 | 宿舍、办公室 | 复查合格                     | 无                           | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000002">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000002</a> |
| 296 | 贵和省体店                   | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.08.14 | 大厅     | 1. 消防器具不足2.人员未按时进行消防安全培训 | 已当场对单位人员进行消防安全培训，未下达整改通知书。  | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000003">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000003</a> |
| 297 | 中国石油第74加油站              | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.08.14 | 站点超市   | 检查合格                     | 无                           | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000004">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000004</a> |
| 298 | 名优小吃城                   | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.08.14 | 大厅     | 消防标示不清晰                  | 已当场对单位进行整改，补充新的标示，未下达整改通知书。 | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000005">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000005</a> |
| 299 | 济南市中友好宾馆                | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.15  | 包间     | 1. 消防器具不足2.人员未按时进行消防安全培训 | 责令改正通知书([2013]第09753号)      | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000006">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000006</a> |
| 300 | 薛记炒货建设路店                | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.15  | 营业部    | 1. 员工未掌握四个能力2.油烟通道未及时清洗  | 责令改正通知书([2013]第09752号)      | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000007">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000007</a> |
| 301 | 苏宁电器八一店                 | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.15  | 大厅     | 1. 消防标示不清晰 2.堵塞一处消防通道    | 责令改正通知书([2013]第09751号)      | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000008">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000008</a> |
| 302 | 顺六酒店                    | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.08.16 | 包间     | 复查合格                     | 无                           | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000009">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000009</a> |
| 303 | 军休大厦                    | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.08.16 | 办公区域   | 1. 消防器具不足2.人员未按时进行消防安全培训 | 责令改正通知书([2013]第01745号)      | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000010">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000010</a> |
| 304 | 山东华夏良子健康管理有限公司济南经十一路分公司 | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.08.16 | 大厅     | 1. 员工未掌握四个能力2.遮挡一处消防栓    | 责令改正通知书([2013]第09749号)      | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000011">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000011</a> |
| 305 | 济南世纪佳酒店                 | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.08.16 | 大厅、包间  | 1. 消防标示不清晰 2.堵塞一处消防通道    | 责令改正通知书([2013]第09748号)      | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000012">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000012</a> |
| 306 | 济南技术学院商贸分院(复查)          | 吴维刚.苗伯彦 | 2013.08.19 | 办公区域   | 复查合格                     | 无                           | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000013">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000013</a> |
| 307 | 翠峰苑火锅(如意苑)              | 吴维刚.苗伯彦 | 2013.08.19 | 大厅     | 部分电器线路老化                 | 责令改正通知书([2013]第03793号)      | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000014">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000014</a> |
| 308 | 市中区润濮源工艺品经营部            | 吴维刚.苗伯彦 | 2013.08.19 | 一楼二楼   | 1. 消防栓被杂物遮挡 2.消防标示不清晰    | 责令改正通知书([2013]第03792号)      | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000015">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000015</a> |
| 309 | 光合农场                    | 吴维刚.苗伯彦 | 2013.08.19 | 大厅     | 检查情况良好                   | 无                           | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000016">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000016</a> |
| 310 | 济南育文中学                  | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.20  | 办公区域   | 复查合格                     | 无                           | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000017">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000017</a> |
| 311 | 济南市中兰兰小陈发艺              | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.20  | 大厅     | 杂物堵塞消防门                  | 责令改正通知书([2013]第05876号)      | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000018">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000018</a> |

|     |           |         |           |      |  |                            |   |   |
|-----|-----------|---------|-----------|------|--|----------------------------|---|---|
| 312 | 军航烟酒商行    | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.20 | 大厅   | 货物摆放不符合规定  | 责令改正通知书<br>([2013]第05875号) | 无 | <a href="http://jntz.faxian.net:8080/jntz/infodetail/05875">http://jntz.faxian.net:8080/jntz/infodetail/05875</a> |
| 313 | 济南市中开利游艺厅 | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.20 | 包间   | 检查合格   | 无                          | 无 | <a href="http://jntz.faxian.net:8080/jntz/infodetail/05876">http://jntz.faxian.net:8080/jntz/infodetail/05876</a> |
| 314 | 济南英雄山文化市场 | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.21 | 办公区域 | 检查合格   | 无                          | 无 | <a href="http://jntz.faxian.net:8080/jntz/infodetail/05877">http://jntz.faxian.net:8080/jntz/infodetail/05877</a> |
| 315 | 济南旅游汽车站   | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.21 | 站点超市 | 消防安全标示脱落未更换  | 责令改正通知书<br>([2013]第05904号) | 无 | <a href="http://jntz.faxian.net:8080/jntz/infodetail/05904">http://jntz.faxian.net:8080/jntz/infodetail/05904</a> |
| 316 | 川香食府      | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.21 | 厨房   | 油烟未及时清理  | 责令改正通知书<br>([2013]第05905号) | 无 | <a href="http://jntz.faxian.net:8080/jntz/infodetail/05905">http://jntz.faxian.net:8080/jntz/infodetail/05905</a> |
| 317 | 俏佳人服饰店    | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.21 | 包间   | 1. 消防安全标示脱落未更换2.人员未按时进行消防培训  | 责令改正通知书<br>([2013]第05906号) | 无 | <a href="http://jntz.faxian.net:8080/jntz/infodetail/05906">http://jntz.faxian.net:8080/jntz/infodetail/05906</a> |
| 318 | 鸿氏海鲜      | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.21 | 场所内  | 1、擅自挪用灭火器。<br>2、2具应急照明灯有不时闪烁现象。<br>3、有1具灭火器为1211灭火器。<br>4、遮挡一室内灭火器。    | 责令改正通知书<br>([2013]第03687号) | 无 | <a href="http://jntz.faxian.net:8080/jntz/infodetail/03687">http://jntz.faxian.net:8080/jntz/infodetail/03687</a> |
| 319 | 金诚海参      | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.21 | 场所内  | 1、擅自挪用灭火器；<br>2、1具应急照明灯有不时闪烁现象；<br>3、门口停放车辆，影响消防车；<br>4、安全出口堆放杂物；      | 责令改正通知书<br>([2013]第99998号) | 无 | <a href="http://jntz.faxian.net:8080/jntz/infodetail/99998">http://jntz.faxian.net:8080/jntz/infodetail/99998</a> |
| 320 | 良之隆冻品行    | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.21 | 场所内  | 1、门口停放车辆，影响消防车；<br>2、安全出口堆放杂物；<br>3、标准化建设未完成；<br>4、灭火器过期。              | 责令改正通知书<br>([2013]第03687号) | 无 | <a href="http://jntz.faxian.net:8080/jntz/infodetail/03687">http://jntz.faxian.net:8080/jntz/infodetail/03687</a> |
| 321 | 诚泰华海鲜池    | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.21 | 场所内  | 1、安全制度、灭火疏散预案不规范。<br>2、线路敷设不符合规范要求；<br>3、擅自挪用灭火器；<br>4、1具应急照明灯有不时闪烁现象。 | 责令改正通知书<br>([2013]第99999号) | 无 | <a href="http://jntz.faxian.net:8080/jntz/infodetail/99999">http://jntz.faxian.net:8080/jntz/infodetail/99999</a> |

|  |     |                      |         |           |     |   |                                    |   |   |
|--|-----|----------------------|---------|-----------|-----|---|------------------------------------|---|---|
|  | 322 | 舌味园                  | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.21 | 场所内 | 1、擅自挪用灭火器；<br>2、1具应急照明灯有不<br>时闪烁现象；<br>3、门口停放车辆，影响<br>消防车；<br>4、安全出口堆放杂物； | 责令改正通知书<br>([2013]第99997号)         | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
|  | 323 | 文玉烟酒                 | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.21 | 场所内 | 1、灭火器被货架遮挡<br>2、疏散指示标识指示错<br>误<br>3、货物堆放导致疏散通<br>道狭窄<br>4、员工不掌握四个能力<br>。  | 责令改正通知书<br>([2013]第09450号)         | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
|  | 324 | 德记米饭铺                | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.21 | 场所内 | 1、安全出口堆放杂物；<br>2、通道被椅子占用；<br>3、员工不掌握四个能力<br>。<br>4、标准化标识不完善               | 责令改正通知书<br>([2013]第09449号)         | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
|  | 325 | 济南旅游汽车站              | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.21 | 场所内 | 灭火器数量不足，未成<br>组摆放。  | 责令改正通知书<br>([2013]第05904号)         | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
|  | 326 | 川香食府                 | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.21 | 场所内 | 油烟未及时清理   | 责令改正通知书<br>([2013]第05905号)         | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
|  | 327 | 济南市中大润发商业<br>有限公司    | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.22 | 营业部 | 1. 消防器具不足<br>2. 人员未按时进行消防<br>安全培训   | 责令改正通知书<br>([2013]第05920号)         | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
|  | 328 | 济南世纪东方之韵饮<br>食服务有限公司 | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.22 | 包间  | 1. 消防器具不足2.人员<br>未按时进行消防安全培<br>训  | 已当场对单位人员进<br>行消防安全培训，未<br>下达整改通知书。 | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
|  | 329 | 建设路超意兴               | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.22 | 厨房  | 检查合格  | 无                                  | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
|  | 330 | 九月天酒店                | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.22 | 包间  | 1. 消防标示不清晰 2.员<br>工未掌握四个能力  | 责令改正通知书<br>([2013]第05919号)         | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
|  | 331 | 李品起全羊馆               | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.23 | 大厅  | 检查合格  | 责令改正通知书<br>([2013]第05920号)         | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
|  | 332 | 金锣冷鲜肉专卖              | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.23 | 大厅  | 1. 消防标志未及时更换<br>2.未设置消防栓  | 责令改正通知书<br>([2013]第05945号)         | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
|  | 333 | 老济南炖鱼                | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.23 | 厨房  | 油烟未及时清理   | 责令改正通知书<br>([2013]第05944号)         | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
|  | 334 | 丽人轩服饰                | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.23 | 仓库  | 货物摆放不符合规定   | 责令改正通知书<br>([2013]第05943号)         | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |

|  |     |                             |         |           |     |  |                        |   |   |
|--|-----|-----------------------------|---------|-----------|-----|--|------------------------|---|---|
|  | 335 | 山东华夏良子健康管理有限公司济南经十一路分公司(复查) | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.26 | 场所内 | 复查情况良好   | 无                      | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
|  | 336 | 济南军休大厦(复查)                  | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.26 | 场所内 | 复查情况良好   | 无                      | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
|  | 337 | 济南溢金堂商务酒店有限公司               | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.26 | 场所内 | 1、门口停放车辆，影响消防车；<br>2、安全出口堆放杂物；<br>3、标准化建设未完成。<br>4、擅自挪用灭火器。<br>5、厨房油烟重，未定期清理。                      | 责令改正通知书([2013]第09447号) | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
|  | 338 | 济南市市中区迎水美食有限公司              | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.26 | 场所内 | 1、擅自挪用灭火器；<br>2、1具应急照明灯有不时闪烁现象；<br>3、门口停放车辆，影响消防车；<br>4、安全出口堆放杂物；<br>5、标准化标识不完善；<br>6、厨房油烟重，未定期清理。 | 责令改正通知书([2013]第09437号) | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
|  | 339 | 山东盛华视讯信息有限公司                | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.26 | 场所内 | 1、灭火器未成组摆放，挪作他用；<br>2、1具应急照明灯不亮。<br>3、标准化标识不完善；<br>4、员工未掌握四个能力                                     | 责令改正通知书([2013]第09443号) | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
|  | 340 | 市中区纤艺造型工作室                  | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.26 | 场所内 | 1、擅自挪用灭火器。<br>2、1具应急照明灯有不时闪烁现象。<br>3、有1具灭火器为1301灭火器。<br>4、座椅遮挡一室内消火栓。                              | 责令改正通知书([2013]第09435号) | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |

|  |     |                  |         |            |     |  |                        |   |                                   |
|--|-----|------------------|---------|------------|-----|--|------------------------|---|-----------------------------------|
|  | 341 | 市中区可韵美容中心        | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.26  | 场所内 | 1、灭火器未成组摆放，挪作他用；<br>2、安全出口堆放杂物；<br>3、安全出口堆放杂物；<br>4、标准化标识不完善。                            | 责令改正通知书([2013]第09446号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 342 | 市中区安莱汽车用品销售中心    | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.26  | 场所内 | 1、擅自挪用灭火器；<br>2、办公区缺少2具灭火器；<br>3、有1具灭火器为1211灭火器；<br>4、宣传广告遮挡一室内消火栓；<br>5、门口停放车辆，影响消防车通行； | 责令改正通知书([2013]第09441号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 343 | 济南仁者餐饮管理有限公司（二七） | 吴维刚、苗伯彦 | 2013.8.26  | 场所内 | 1、擅自挪用灭火器；<br>2、1具应急照明灯有不时闪烁现象；<br>3、门口停放车辆，影响消防车；<br>4、安全出口堆放杂物；                        | 责令改正通知书([2013]第09439号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 344 | 济南德生堂中药店         | 李辉、陈强   | 2013.08.01 | 营业厅 | 标准化标识不完善<br>存在塑料花装饰  | 责令改正通知书([2013]第01719号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 345 | 济南市中韩记炒货店        | 李辉、陈强   | 2013.08.01 | 营业厅 | 一具应急照明灯未接电<br>灭火器压力不足  | 责令改正通知书([2013]第01720号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 346 | 济南一品瑞饰工艺品有限公司    | 陈强、李辉   | 2013.08.01 | 营业厅 | 一具灭火器挪作他用<br>室内消火栓被封堵  | 责令改正通知书([2013]第05866号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 347 | 济南市蓝宝峰产品经营部      | 陈强、李辉   | 2013.08.01 | 营业厅 | 遮挡一具灭火器<br>员工四个能力不掌握   | 责令改正通知书([2013]第05815号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 348 | 漱玉平民大药店白马山路南店    | 李辉、陈强   | 2013.08.02 | 营业厅 | 标准化标识不完善<br>灭火器压力不足  | 责令改正通知书([2013]第78575号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 349 | 益康连锁超市           | 李辉、陈强   | 2013.08.02 | 营业厅 | 一具应急照明灯未接电<br>存在塑料花装饰  | 责令改正通知书([2013]第78576号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 350 | 老百姓大药房           | 陈强、李辉   | 2013.08.02 | 营业厅 | 一具灭火器挪作他用<br>室内消火栓被封堵  | 责令改正通知书([2013]第78578号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 351 | 双星连锁             | 陈强、李辉   | 2013.08.02 | 营业厅 | 遮挡一具灭火器<br>员工四个能力不掌握   | 责令改正通知书([2013]第78579号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 352 | 济南市中仙乡醉鲁菜馆       | 李辉      | 2013.08.05 | 营业厅 | 一具应急照明灯未接电<br>存在塑料花装饰  | 责令改正通知书([2013]第05842号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |

|     |                     |           |            |     |                               |                            |   |   |
|-----|---------------------|-----------|------------|-----|-------------------------------|----------------------------|---|---|
| 353 | 济南市中77台球馆           | 李辉        | 2013.08.05 | 营业厅 | 遮挡一具灭火器<br>员工四个能力不掌握          | 责令改正通知书<br>([2013]第05843号) | 无 | <a href="http://jnfir...">http://jnfir...</a> |
| 354 | 济南市中21世纪不动产         | 陈强        | 2013.08.05 | 营业厅 | 一具灭火器挪作他用<br>室内消火栓被封堵         | 责令改正通知书<br>([2013]第78847号) | 无 | <a href="http://jnfir...">http://jnfir...</a> |
| 355 | 济南市中黄焖鸡米饭           | 陈强        | 2013.08.05 | 营业厅 | 标准化标识不完善<br>灭火器压力不足           | 责令改正通知书<br>([2013]第78847号) | 无 | <a href="http://jnfir...">http://jnfir...</a> |
| 356 | 济南市中凯旋汽车美容养护中心      | 李辉、陈强、曲世华 | 2013.08.06 | 营业厅 | 存在塑料花装饰<br>安全出口堆放杂物           | 责令改正通知书<br>([2013]第01557号) | 无 | <a href="http://jnfir...">http://jnfir...</a> |
| 357 | 济南市中万盛隆超市           | 李辉、陈强、曲世华 | 2013.08.06 | 营业厅 | 遮挡一具灭火器<br>一具应急照明灯有不时闪烁现象     | 责令改正通知书<br>([2013]第01558号) | 无 | <a href="http://jnfir...">http://jnfir...</a> |
| 358 | 济南市中紫燕百味鸡<br>青龙山北路店 | 李辉、陈强、曲世华 | 2013.08.06 | 营业厅 | 1一具灭火器挪作他用<br>2员工四个能力不掌握      | 责令改正通知书<br>([2013]第01559号) | 无 | <a href="http://jnfir...">http://jnfir...</a> |
| 359 | 济南市中秋林里道斯熟食店        | 李辉、陈强、曲世华 | 2013.08.06 | 营业厅 | 1、标准化标识不完善<br>2、灭火器压力不足       | 责令改正通知书<br>([2013]第01560号) | 无 | <a href="http://jnfir...">http://jnfir...</a> |
| 360 | 济南市中凯旋汽车美容养护中心      | 李辉、陈强、曲世华 | 2013.08.06 | 营业厅 | 存在塑料花装饰<br>安全出口堆放杂物           | 责令改正通知书<br>([2013]第01557号) | 无 | <a href="http://jnfir...">http://jnfir...</a> |
| 361 | 济南市中万盛隆超市           | 李辉、陈强、曲世华 | 2013.08.06 | 营业厅 | 遮挡一具灭火器<br>一具应急照明灯有不时闪烁现象     | 责令改正通知书<br>([2013]第01558号) | 无 | <a href="http://jnfir...">http://jnfir...</a> |
| 362 | 济南市中紫燕百味鸡<br>青龙山北路店 | 李辉、陈强、曲世华 | 2013.08.06 | 营业厅 | 1一具灭火器挪作他用<br>2员工四个能力不掌握      | 责令改正通知书<br>([2013]第01559号) | 无 | <a href="http://jnfir...">http://jnfir...</a> |
| 363 | 济南市中秋林里道斯熟食店        | 李辉、陈强、曲世华 | 2013.08.06 | 营业厅 | 1、标准化标识不完善<br>2、灭火器压力不足       | 责令改正通知书<br>([2013]第01560号) | 无 | <a href="http://jnfir...">http://jnfir...</a> |
| 364 | 济南市文峰教育培训学校         | 李辉、陈强、曲世华 | 2013.08.07 | 营业厅 | 良好                            | 无                          | 无 | <a href="http://jnfir...">http://jnfir...</a> |
| 365 | 济南市博雅作文培训学校         | 李辉、陈强、曲世华 | 2013.08.07 | 营业厅 | 另一安全出口锁闭（当场打开）                | 责令改正通知书<br>([2013]第04844号) | 无 | <a href="http://jnfir...">http://jnfir...</a> |
| 366 | 济南市中涅凤茶苑            | 陈强、李辉、曲世华 | 2013.08.07 | 营业厅 | 1、一具灭火器挪作他用<br>2、存在塑料花        | 责令改正通知书<br>([2013]第04174号) | 无 | <a href="http://jnfir...">http://jnfir...</a> |
| 367 | 济南市中老人洗车行           | 陈强、李辉、曲世华 | 2013.08.07 | 营业厅 | 1、标准化标识不完善<br>2、门口停放车辆影响消防    | 责令改正通知书<br>([2013]第04175号) | 无 | <a href="http://jnfir...">http://jnfir...</a> |
| 368 | 济南市中令豪商店            | 李辉、陈强     | 2013.08.08 | 营业厅 | 1、存在塑料花<br>2、应急照明灯未接电         | 责令改正通知书<br>([2013]第04181号) | 无 | <a href="http://jnfir...">http://jnfir...</a> |
| 369 | 济南市中华盛商店            | 李辉、陈强     | 2013.08.08 | 营业厅 | 1、遮挡一具灭火器<br>2、一具应急照明灯有不时闪烁现象 | 责令改正通知书<br>([2013]第04175号) | 无 | <a href="http://jnfir...">http://jnfir...</a> |
| 370 | 北京布鞋                | 陈强、李辉     | 2013.08.08 | 营业厅 | 1、一具灭火器挪作他用<br>2、存在塑料花        | 责令改正通知书<br>([2013]第04177号) | 无 | <a href="http://jnfir...">http://jnfir...</a> |
| 371 | 济南市中报联百货            | 陈强、李辉     | 2013.08.08 | 营业厅 | 1、标准化标识不完善<br>2、门口停放车辆影响消防    | 责令改正通知书<br>([2013]第04178号) | 无 | <a href="http://jnfir...">http://jnfir...</a> |

|     |                |       |            |     |                                  |                            |   |   |
|-----|----------------|-------|------------|-----|----------------------------------|----------------------------|---|---|
| 372 | 济南市中瑞发烟酒店      | 李辉、陈强 | 2013.08.09 | 营业厅 | 1、存在塑料花<br>2、应急照明灯未接电            | 责令改正通知书<br>([2013]第06776号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
| 373 | 济南市中平价超市       | 李辉、陈强 | 2013.08.09 | 营业厅 | 1、遮挡一具灭火器<br>2、安全出口堆放杂物          | 责令改正通知书<br>([2013]第06777号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000001">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000001</a> |
| 374 | 济南市中秀服饰箱包经营部   | 陈强、李辉 | 2013.08.09 | 营业厅 | 1、一具应急照明灯有不时闪烁现象；<br>2、一具灭火器压力不足 | 责令改正通知书<br>([2013]第06778号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000002">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000002</a> |
| 375 | 济南市中金鼎房产       | 陈强、李辉 | 2013.08.09 | 营业厅 | 1、门口停放车辆影响消防<br>2、灭火器数量不足        | 责令改正通知书<br>([2013]第06779号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000003">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000003</a> |
| 376 | 济南市中富临门烟酒      | 李辉、陈强 | 2013.08.12 | 营业厅 | 1、存在塑料花<br>2、应急照明灯未接电            | 责令改正通知书<br>([2013]第06788号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000004">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000004</a> |
| 377 | 济南市中格力空调专卖店    | 李辉、陈强 | 2013.08.12 | 营业厅 | 1、顶棚部分电气线路未穿管敷设<br>2、安全出口堆放杂物    | 责令改正通知书<br>([2013]第06788号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000005">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000005</a> |
| 378 | 济南市中太乙药店       | 陈强、李辉 | 2013.08.12 | 营业厅 | 1、一具应急照明灯有不时闪烁现象；<br>2、一具灭火器压力不足 | 责令改正通知书<br>([2013]第07855号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000006">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000006</a> |
| 379 | 济南市中新恒昌超市      | 陈强、李辉 | 2013.08.12 | 营业厅 | 1、使用1211灭火器，属于淘汰类型<br>2、应急照明灯未接电 | 责令改正通知书<br>([2013]第84524号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000007">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000007</a> |
| 380 | 济南市中永晶百货商店     | 李辉、陈强 | 2013.08.13 | 营业厅 | 1、存在塑料花<br>2、应急照明灯未接电            | 责令改正通知书<br>([2013]第85536号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000008">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000008</a> |
| 381 | 济南市中阳澄湖大闸蟹     | 李辉、陈强 | 2013.08.13 | 营业厅 | 1、顶棚部分电气线路未穿管敷设<br>2、应急照明灯未接电    | 责令改正通知书<br>([2013]第85537号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000009">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000009</a> |
| 382 | 山东济华燃气青龙山北路分公司 | 陈强、李辉 | 2013.08.13 | 营业厅 | 1、一具应急照明灯有不时闪烁现象；<br>2、一具灭火器压力不足 | 责令改正通知书<br>([2013]第85538号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000010">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000010</a> |
| 383 | 济南市中明美超市       | 陈强、李辉 | 2013.08.13 | 营业厅 | 1、使用1211灭火器，属于淘汰类型<br>2、安全出口堆放杂物 | 责令改正通知书<br>([2013]第85539号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000011">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000011</a> |
| 384 | 济南市中佰泉堂药店      | 李辉、陈强 | 2013.08.14 | 营业厅 | 1、存在塑料花<br>2、应急照明灯未接电            | 责令改正通知书<br>([2013]第01692号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000012">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000012</a> |
| 385 | 济南市中张敏超市       | 李辉、陈强 | 2013.08.14 | 营业厅 | 1、顶棚部分电气线路未穿管敷设<br>2、应急照明灯未接电    | 责令改正通知书<br>([2013]第01693号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000013">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000013</a> |

|  |     |            |       |            |     |                                  |                        |   |                                   |
|--|-----|------------|-------|------------|-----|----------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|
|  | 386 | 济南市中美宣造型   | 陈强、李辉 | 2013.08.14 | 营业厅 | 1、一具应急照明灯有不时闪烁现象；<br>2、一具灭火器压力不足 | 责令改正通知书([2013]第01694号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 387 | 济南市中舒美捷鞋服店 | 陈强、李辉 | 2013.08.14 | 营业厅 | 1、使用1211灭火器，属于淘汰类型<br>2、安全出口堆放杂物 | 责令改正通知书([2013]第01695号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 388 | 济南德生堂中药店   | 李辉、陈强 | 2013.08.15 | 营业厅 | 1、灭火器未成组摆放<br>2、应急照明灯未接电         | 责令改正通知书([2013]第01719号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 389 | 济南市中韩记炒货店  | 李辉、陈强 | 2013.08.15 | 营业厅 | 1、存在塑料花<br>2、员工不掌握四个能力           | 责令改正通知书([2013]第01720号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 390 | 济南市中鑫冉商店   | 陈强、李辉 | 2013.08.15 | 营业厅 | 1、一具应急照明灯有不时闪烁现象；<br>2、一具灭火器压力不足 | 责令改正通知书([2013]第01721号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 391 | 济南市中胜慧商店   | 陈强、李辉 | 2013.08.15 | 营业厅 | 1、一具灭火器挪作他用<br>2、顶棚部分电气线路未穿管敷设   | 责令改正通知书([2013]第01722号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 392 | 济南市中天隆超市   | 李辉、陈强 | 2013.08.16 | 营业厅 | 1、存在塑料花<br>2、安全疏散通道堆放杂物          | 责令改正通知书([2013]第01736号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 393 | 济南市中孚德皮鞋   | 李辉、陈强 | 2013.08.16 | 营业厅 | 1、顶棚部分电气线路未穿管敷设<br>2、应急照明灯未接电    | 责令改正通知书([2013]第01737号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 394 | 济南市中柳泉房产   | 陈强、李辉 | 2013.08.16 | 营业厅 | 1、一具应急照明灯有不时闪烁现象；<br>2、一具灭火器压力不足 | 责令改正通知书([2013]第01738号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 395 | 济南市中海丰烟酒商店 | 陈强、李辉 | 2013.08.16 | 营业厅 | 1、使用1211灭火器，属于淘汰类型<br>2、应急照明灯未接电 | 责令改正通知书([2013]第01739号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 396 | 济南市中新辉百货   | 李辉、陈强 | 2013.08.19 | 营业厅 | 1、存在塑料花<br>2、应急照明灯未接电            | 责令改正通知书([2013]第09754号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 397 | 济南市中原生态茶馆  | 李辉、陈强 | 2013.08.19 | 营业厅 | 1、一具灭火器压力不足<br>2、标准化标识不完善        | 责令改正通知书([2013]第09755号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |

|     |                              |       |            |     |  |                        |   |                                   |
|-----|------------------------------|-------|------------|-----|--|------------------------|---|-----------------------------------|
| 398 | 济南市中黎明酒水                     | 陈强、李辉 | 2013.08.19 | 营业厅 | 1、顶棚部分电气线路未穿管敷设<br>2、一具应急照明灯有不时闪烁现象；       | 责令改正通知书([2013]第03757号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 399 | 济南市中佳人裤业                     | 陈强、李辉 | 2013.08.19 | 营业厅 | 1、使用1211灭火器，属于淘汰类型<br>2、员工“一懂三会”不熟练        | 责令改正通知书([2013]第03756号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 400 | 济南一品瑞饰工艺品有限公司                | 李辉、陈强 | 2013.08.20 | 营业厅 | 1、擅自挪用灭火器；<br>2、缺少安全疏散指示标志                 | 责令改正通知书([2013]第05866号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 401 | 济南市中捷安特自行车伟东专卖店              | 李辉、陈强 | 2013.08.20 | 营业厅 | 1、一具灭火器压力不足；<br>2、应急照明灯未接电；                | 责令改正通知书([2013]第05867号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 402 | 山东统一银座济微店                    | 陈强、李辉 | 2013.08.20 | 营业厅 | 1、存在塑料花；<br>2、标准化标识不完善；                    | 责令改正通知书([2013]第05868号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 403 | 济南市中爱雨乐孕婴坊                   | 陈强、李辉 | 2013.08.20 | 营业厅 | 1、顶棚部分电气线路未穿管敷设；<br>2、灭火器未成组摆放；            | 责令改正通知书([2013]第05869号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 404 | 济南市中大河原西点房                   | 李辉、陈强 | 2013.08.21 | 营业厅 | 1、存在塑料花装饰物<br>2、灭火器挪作他用<br>3、标准化标识不完善      | 责令改正通知书([2013]第05890号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 405 | 济南市中泉福百货商店（洋河蓝色经典）           | 李辉、陈强 | 2013.08.21 | 营业厅 | 1、一具灭火器压力不足；<br>2、应急照明灯未接电；<br>3、安全出口堆放杂物； | 责令改正通知书([2013]第05891号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 406 | 山东金德利集团市中快餐连锁有限责任公司六里山路粮油食品店 | 陈强、李辉 | 2013.08.21 | 营业厅 | 良好   | 无                      | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 407 | 济南嘉乐不孕症医院                    | 陈强、李辉 | 2013.08.21 | 营业厅 | 大楼北侧建有聚氨酯泡沫彩钢板房                            | 责令改正通知书([2013]第05889号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
| 408 | 济南市中众信名饮                     | 李辉、陈强 | 2013.08.22 | 营业厅 | 1、存在塑料花装饰物<br>2、灭火器挪作他用<br>3、标准化标识不完善      | 责令改正通知书([2013]第05908号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |

|  |     |                          |       |            |     |   |                        |   |                                   |
|--|-----|--------------------------|-------|------------|-----|---|------------------------|---|-----------------------------------|
|  | 409 | 济南市中齐高商店                 | 李辉、陈强 | 2013.08.22 | 营业厅 | 1、一具灭火器压力不足；2、应急照明灯未接电；                                       | 责令改正通知书([2013]第05909号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 410 | 济南市中名店茶叶平价超市             | 陈强、李辉 | 2013.08.22 | 营业厅 | 1、安全出口堆放杂物；2、灭火器未成组摆放；  | 责令改正通知书([2013]第05953号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 411 | 济南市中起点化妆品商店              | 陈强、李辉 | 2013.08.22 | 营业厅 | 1、员工不掌握四个能力；2、标准化标识不完善  | 责令改正通知书([2013]第05951号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 412 | 济南市中海之韵琴行                | 李辉、陈强 | 2013.08.23 | 营业厅 | 1、存在塑料花装饰物2、灭火器挪作他用   | 责令改正通知书([2013]第05929号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 413 | 济南市中顺佳欣超市                | 李辉、陈强 | 2013.08.23 | 营业厅 | 1、一具灭火器压力不足；2、应急照明灯未接电；                                       | 责令改正通知书([2013]第05928号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 414 | 济南市中惠宝超市                 | 陈强、李辉 | 2013.08.23 | 营业厅 | 1、安全出口堆放杂物；2、灭火器未成组摆放；  | 责令改正通知书([2013]第05927号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 415 | 济南市中完美专卖店                | 陈强、李辉 | 2013.08.23 | 营业厅 | 1、员工不掌握四个能力；2、标准化标识不完善  | 责令改正通知书([2013]第05926号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 416 | 济南市中凤鸣超市                 | 李辉、陈强 | 2013.08.26 | 营业厅 | 1、存在塑料花装饰物2、灭火器挪作他用   | 责令改正通知书([2013]第86732号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 417 | 中国重型汽车集团有限公司技术发展中心       | 李辉、陈强 | 2013.08.26 | 营业厅 | 1、部分防火门处于开启状态；2、应急照明灯未接电；                                     | 责令改正通知书([2013]第05953号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 418 | 济南市中三九药店                 | 陈强、李辉 | 2013.08.26 | 营业厅 | 1、安全出口堆放杂物；2、灭火器未成组摆放；  | 责令改正通知书([2013]第86734号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 419 | 济南参娃养生园餐饮有限责任公司如家酒店英雄山路店 | 陈强、李辉 | 2013.08.26 | 营业厅 | 1、员工不掌握四个能力；2、标准化标识不完善  | 责令改正通知书([2013]第86733号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 420 | 济南市中区惠民中医诊所              | 李辉、陈强 | 2013.08.03 | 营业厅 | 1、擅自挪用灭火器。2、2具应急照明灯有不时闪烁现象。3、门口停放车辆，影响消防车4、安全出口堆放杂物5、标准化标识不完善 | 责令改正通知书([2013]第78800号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |

|  |     |                            |       |            |     |   |                        |   |                                   |
|--|-----|----------------------------|-------|------------|-----|---|------------------------|---|-----------------------------------|
|  | 421 | 润禾育婴店玉函店                   | 李辉、陈强 | 2013.08.03 | 营业厅 | 1、擅自挪用灭火器。2、2具应急照明灯有不时闪烁现象。3、门口停放车辆，影响消防车4、安全出口堆放杂物5、标准化标识不完善 | 责令改正通知书([2013]第78801号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 422 | 市中区车的家汽车装具有限公司             | 李辉、陈强 | 2013.08.03 | 营业厅 | 1、擅自挪用灭火器。2、2具应急照明灯有不时闪烁现象。3、门口停放车辆，影响消防车4、安全出口堆放杂物5、标准化标识不完善 | 责令改正通知书([2013]第78802号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 423 | 市中区安东东区钓具销售中心              | 李辉、陈强 | 2013.08.03 | 营业厅 | 1、擅自挪用灭火器。2、2具应急照明灯有不时闪烁现象。3、门口停放车辆，影响消防车4、安全出口堆放杂物5、标准化标识不完善 | 责令改正通知书([2013]第78799号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 424 | 济南市中韩记炒货店(复查)              | 李辉、陈强 | 2013.08.06 | 营业厅 | [复查合格]  | [复查合格]                 | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 425 | 漱玉平民大药店白马山路店(复查)           | 李辉、陈强 | 2013.08.07 | 营业厅 | [复查合格]  | [复查合格]                 | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 426 | 济南市中双星连锁(复查)[复查合格]         | 李辉、陈强 | 2013.08.07 | 营业厅 | [复查合格]  | [复查合格]                 | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 427 | 济南市蓝宝峰产品经营部(复查)[复查合格]      | 李辉、陈强 | 2013.08.07 | 营业厅 | [复查合格]  | [复查合格]                 | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 428 | 济南市中77台球馆(复查)[复查合格]        | 李辉、陈强 | 2013.08.08 | 营业厅 | [复查合格]  | [复查合格]                 | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 429 | 济南市中黄焖鸡米饭(青龙山北路)(复查)[复查合格] | 李辉、陈强 | 2013.08.08 | 营业厅 | [复查合格]  | [复查合格]                 | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 430 | 济南市中安康诊所(复查)[复查合格]         | 李辉、陈强 | 2013.08.08 | 营业厅 | [复查合格]  | [复查合格]                 | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 431 | 济南市中紫燕百味鸡青龙山北路店(复查)[复查合格]  | 李辉、陈强 | 2013.08.12 | 营业厅 | [复查合格]  | [复查合格]                 | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 432 | 济南市中秋林里道斯熟食店(复查)[复查合格]     | 李辉、陈强 | 2013.08.12 | 营业厅 | [复查合格]  | [复查合格]                 | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 433 | 济南市中金鼎房产(复查)[复查合格]         | 李辉、陈强 | 2013.08.16 | 营业厅 | [复查合格]  | [复查合格]                 | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |

|     |                                  |       |            |     |                 |                         |   |   |
|-----|----------------------------------|-------|------------|-----|-----------------|-------------------------|---|---|
| 434 | 济南市中秀服饰箱包经营部(复查)「复查合格」           | 李辉、陈强 | 2013.08.16 | 营业厅 | 「复查合格」          | 「复查合格」                  | 无 | <a href="http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/">http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/</a> |
| 435 | 济南市中平价超市(复查)「复查合格」               | 李辉、陈强 | 2013.08.16 | 营业厅 | 「复查合格」          | 「复查合格」                  | 无 | <a href="http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/">http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/</a> |
| 436 | 山东金德利集体市中快餐连锁有限责任公司六里山路粮油食品店「合格」 | 李辉、陈强 | 2013.08.21 | 营业厅 | 「复查合格」          | 「复查合格」                  | 无 | <a href="http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/">http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/</a> |
| 437 | 济南市中阳澄湖大闸蟹(复查)「复查合格」             | 李辉、陈强 | 2013.08.20 | 营业厅 | 「复查合格」          | 「复查合格」                  | 无 | <a href="http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/">http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/</a> |
| 438 | 山东济华燃气青龙山北路分公司(复查)「复查合格」         | 李辉、陈强 | 2013.08.20 | 营业厅 | 「复查合格」          | 「复查合格」                  | 无 | <a href="http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/">http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/</a> |
| 439 | 济南市中明美超市(复查)「复查合格」               | 李辉、陈强 | 2013.08.20 | 营业厅 | 「复查合格」          | 「复查合格」                  | 无 | <a href="http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/">http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/</a> |
| 440 | 济南市中太乙药店(复查)「复查合格」               | 李辉、陈强 | 2013.08.19 | 营业厅 | 「复查合格」          | 「复查合格」                  | 无 | <a href="http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/">http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/</a> |
| 441 | 济南市中格力空调专卖店(复查)「复查合格」            | 李辉、陈强 | 2013.08.19 | 营业厅 | 「复查合格」          | 「复查合格」                  | 无 | <a href="http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/">http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/</a> |
| 442 | 济南市中新恒昌超市(复查)「复查合格」              | 李辉、陈强 | 2013.08.19 | 营业厅 | 「复查合格」          | 「复查合格」                  | 无 | <a href="http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/">http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/</a> |
| 443 | 济南市阶梯英文培训学校(复查)「复查合格」            | 李辉、陈强 | 2013.08.23 | 营业厅 | 「复查合格」          | 「复查合格」                  | 无 | <a href="http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/">http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/</a> |
| 444 | 济南市中鑫冉商店(复查)「复查合格」               | 李辉、陈强 | 2013.08.22 | 营业厅 | 「复查合格」          | 「复查合格」                  | 无 | <a href="http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/">http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/</a> |
| 445 | 济南市中胜慧商店(复查)「复查合格」               | 李辉、陈强 | 2013.08.22 | 营业厅 | 「复查合格」          | 「复查合格」                  | 无 | <a href="http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/">http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/</a> |
| 446 | 济南市中韩记炒货店(复查)「复查合格」              | 李辉、陈强 | 2013.08.22 | 营业厅 | 「复查合格」          | 「复查合格」                  | 无 | <a href="http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/">http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/</a> |
| 447 | 济南市中舒美捷鞋服店(复查)「复查合格」             | 李辉、陈强 | 2013.08.22 | 营业厅 | 「复查合格」          | 「复查合格」                  | 无 | <a href="http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/">http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/</a> |
| 448 | 济南市中美宣造型青龙山北路店(复查)「复查合格」         | 李辉、陈强 | 2013.08.22 | 营业厅 | 「复查合格」          | 「复查合格」                  | 无 | <a href="http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/">http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/</a> |
| 449 | 济南市中张敏超市(复查)「复查合格」               | 李辉、陈强 | 2013.08.22 | 营业厅 | 「复查合格」          | 「复查合格」                  | 无 | <a href="http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/">http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/</a> |
| 450 | 济南金钟电子衡器股份有限公司「不合格」              | 李辉、陈强 | 2013.08.05 | 营业厅 | 四楼, 封闭楼梯间未设置防火门 | 责令改正通知书(J[2013]第78845号) | 无 | <a href="http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/">http://jntz.gdjs.cn:8080/cn/</a> |

|     |                           |       |            |     |                               |                        |   |   |
|-----|---------------------------|-------|------------|-----|-------------------------------|------------------------|---|---|
| 451 | 济南一品瑞饰工艺品有限公司(复查)「复查合格」   | 李辉、陈强 | 2013.08.26 | 营业厅 | [复查合格]                        | [复查合格]                 | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.com:8080/...">http://jntz.gdrc.com:8080/...</a> |
| 452 | 济南市中捷安特自行车伟东专卖店(复查)「复查合格」 | 李辉、陈强 | 2013.08.26 | 营业厅 | [复查合格]                        | [复查合格]                 | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.com:8080/...">http://jntz.gdrc.com:8080/...</a> |
| 453 | 济南市中原生态茶馆(复查)「复查合格」       | 李辉、陈强 | 2013.08.26 | 营业厅 | [复查合格]                        | [复查合格]                 | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.com:8080/...">http://jntz.gdrc.com:8080/...</a> |
| 454 | 济南市中海丰烟酒商店(复查)「复查合格」      | 李辉、陈强 | 2013.08.26 | 营业厅 | [复查合格]                        | [复查合格]                 | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.com:8080/...">http://jntz.gdrc.com:8080/...</a> |
| 455 | 济南市中柳泉房产(复查)「复查合格」        | 李辉、陈强 | 2013.08.26 | 营业厅 | [复查合格]                        | [复查合格]                 | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.com:8080/...">http://jntz.gdrc.com:8080/...</a> |
| 456 | 济南市中佳人裤业(复查)「复查合格」        | 李辉、陈强 | 2013.08.26 | 营业厅 | [复查合格]                        | [复查合格]                 | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.com:8080/...">http://jntz.gdrc.com:8080/...</a> |
| 457 | 济南市中黎明酒水(复查)「复查合格」        | 李辉、陈强 | 2013.08.26 | 营业厅 | [复查合格]                        | [复查合格]                 | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.com:8080/...">http://jntz.gdrc.com:8080/...</a> |
| 458 | 济南市中爱雨乐孕婴坊(复查)「复查合格」      | 李辉、陈强 | 2013.08.26 | 营业厅 | [复查合格]                        | [复查合格]                 | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.com:8080/...">http://jntz.gdrc.com:8080/...</a> |
| 459 | 济南市中孚德皮鞋(复查)「复查合格」        | 李辉、陈强 | 2013.08.26 | 营业厅 | [复查合格]                        | [复查合格]                 | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.com:8080/...">http://jntz.gdrc.com:8080/...</a> |
| 460 | 济南参娃养生餐饮有限责任公司            | 李辉、陈强 | 2013.08.26 | 营业厅 | 1、员工不掌握四个能力;<br>2、标准化标识不完善; ; | 责令改正通知书([2013]第86733号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.com:8080/...">http://jntz.gdrc.com:8080/...</a> |
| 461 | 中国重型汽车集团有限公司技术发展中心        | 李辉、陈强 | 2013.08.26 | 营业厅 | 1、应急照明灯未接电<br>2、部分防火门处于开启状态   | 责令改正通知书([2013]第86731号) | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.com:8080/...">http://jntz.gdrc.com:8080/...</a> |
| 462 | 山东省鑫苑文化艺术专修学校(复查)「复查不合格」  | 李辉、陈强 | 2013.08.20 | 营业厅 | [复查不合格]                       | 立案处罚                   | 无 | <a href="http://jntz.gdrc.com:8080/...">http://jntz.gdrc.com:8080/...</a> |

|     |                 |            |            |     |   |                            |   |   |
|-----|-----------------|------------|------------|-----|---|----------------------------|---|---|
|     |                 |            |            |     |   |                            |   |   |
| 463 | 泉景天沅 鑫园(复查)     | 姜吉军、李波     | 2013.08.26 | 办公区 | 1、物业办公室室内消火栓无接口；2、4号楼防火门闭门器损坏（地下一层）地下一层室内消火栓无水带；3、消防控制室值班人员无证上岗；4、消防值班记录不全；5、消防报警系统带故障运行；6、消防水泵处于手动控制且操作人员操作不熟悉；7、该小区没落实消防安全“四个能力”。                           | 复查合格                       | 无 | <a href="http://jnwjgj.jinan.gov.cn">http://jnwjgj.jinan.gov.cn</a> |
| 464 | 山东乐佰客餐饮有限公司     | 姜吉军、李波     | 2013.08.21 | 营业区 | 无   | 合格                         | 无 | <a href="http://jnwjgj.jinan.gov.cn">http://jnwjgj.jinan.gov.cn</a> |
| 465 | 山东乐佰客餐饮有限公司(复查) | 姜吉军、李波、杜先洲 | 2013.08.23 | 营业区 | 1. 地上1-2层大厅使用塑料制品装饰，应拆除；<br>2. 地上二层东侧（厨房操作间）室内消火栓没有水源；<br>3. 1-2层厨房操作间未设防火门。  | 复查合格                       | 无 | <a href="http://jnwjgj.jinan.gov.cn">http://jnwjgj.jinan.gov.cn</a> |
| 466 | 市中区祥发源建材销售中心    | 姜吉军、李波     | 2013.08.22 | 营业区 | 1、市场未办理消防行政许可；<br>2、市场内东西两侧墙立面使用彩钢板（芯材为聚苯乙烯）；<br>3、市场内济南顺达玻璃配送中心的办公室使用彩钢板（芯材为聚苯乙烯）；<br>4、市场外大江钢材办公室、市场传达室、市场原工作人员住宿处、济南圣伟建材经营部、麟飞玻璃批发部使用彩钢板；<br>5、市场电源线未穿管敷设； | 责令改正通知书<br>([2013]第05921号) | 无 | <a href="http://jnwjgj.jinan.gov.cn">http://jnwjgj.jinan.gov.cn</a> |

|  |     |                     |        |            |         |   |      |   |   |
|--|-----|---------------------|--------|------------|---------|---|------|---|---|
|  | 467 | 济南青莲餐饮服务有限公司(复查)    | 姜吉军、李波 | 2013.08.23 | 生活区、营业区 | 1、员工宿舍电源线未穿管敷设；<br>2、理发店、厨房操作间顶部有聚氨酯泡沫彩钢板；<br>3、室内一层使用可燃材料装修。   | 复查合格 | 无 | <a href="http://jntz.gd.gov.cn">http://jntz.gd.gov.cn</a> |
|  | 468 | 济南市市中区慧雅幼儿园(复查)     | 姜吉军、李波 | 2013.08.21 | 教学区     | 南安全出口标志设置不符合要求；托板教育室南门开启方向不对，应改为外开门。  | 复查合格 | 无 | <a href="http://jntz.gd.gov.cn">http://jntz.gd.gov.cn</a> |
|  | 469 | 济南市幸福家园老年公寓(复查)     | 姜吉军、李波 | 2013.08.22 | 生活区     | 1、未办理竣工验收消防备案；2、公寓西楼东楼配备灭火器数量不足；3、餐厅东楼西楼悬挂塑料花；4、老年公寓西楼二层安全出口标志灯不亮；5、东楼二层安全出口标志不亮；6、老年公寓东楼，西楼各缺少一部疏散楼梯；7、老年公寓室内消火栓灭火器材未张贴  | 复查合格 | 无 | <a href="http://jntz.gd.gov.cn">http://jntz.gd.gov.cn</a> |
|  | 470 | 中国建筑第八工程局第二建筑公司(复查) | 姜吉军、李波 | 2013.08.20 | 生活区     | 1. 生活区建筑工人宿舍大量使用液化气罐做饭；<br>2. 生活区东区有2具灭火器药剂已喷完；<br>3. 生活区西区建筑工人宿舍缺少一部疏散楼梯；<br>4. 生活区建筑工人宿舍电源线乱拉乱扯，大量电源线未穿管敷设；<br>5. 生活区西区缺少安全出口标志和应急照明装置；<br>6. 生活区西区建筑工人宿舍们使用彩钢板（芯材为聚苯乙烯）。 | 复查合格 | 无 | <a href="http://jntz.gd.gov.cn">http://jntz.gd.gov.cn</a> |

|  |     |                  |        |            |     |   |       |   |   |
|--|-----|------------------|--------|------------|-----|---|-------|---|---|
|  | 471 | 济南市新网康培训学校(复查)   | 姜吉军、李波 | 2013.08.20 | 教学区 | 1、厨房操作间液化气罐软管太长,应传钢管敷设;<br>2、学习室东门缺少安全出口标志;<br>3、餐厅缺少安全出口标志。  | 复查合格  | 无 | <a href="http://jngov.gov.cn">http://jngov.gov.cn</a> |
|  | 472 | 状元坊活鱼馆(复查)       | 姜吉军、李波 | 2013.08.20 | 营业区 | 1.活鱼馆未办理消防备案;<br>2.活鱼馆一层、地下一层缺少安全出口标志;<br>3.活鱼馆地下一层未配备灭火器材;<br>4.活鱼馆地下一层西侧疏散通道堆放单椅,影响安全疏散;<br>5.活鱼馆地下一层设置员工宿舍。          | 复查不合格 | 无 | <a href="http://jngov.gov.cn">http://jngov.gov.cn</a> |
|  | 473 | 市中区龙湾套农家菜馆(复查)   | 姜吉军、李波 | 2013.08.20 | 营业区 | 1.餐馆未办理竣工消防备案;<br>2.餐馆二、三层未设安全出口标志;<br>3.餐馆厨房操作间未设瓶组间;<br>4.餐馆配置灭火器材数量不够。   | 复查不合格 | 无 | <a href="http://jngov.gov.cn">http://jngov.gov.cn</a> |
|  | 474 | 浙江建工集团有限责任公司(复查) | 姜吉军、李波 | 2013.08.20 | 生活区 | 1.建筑工人宿舍房间隔断未砌至顶部;<br>2.建筑工人宿舍电源线乱扯乱拉;大量使用电扇;<br>3.建筑工人宿舍厨房瓶组间堆放可燃物品;厨房操作间未配置灭火毯;<br>4.建筑工人宿舍办公区配置灭火器材数量不足,个别灭火器材药剂压力不足 | 复查合格  | 无 | <a href="http://jngov.gov.cn">http://jngov.gov.cn</a> |

|  |     |                 |        |            |     |   |                        |   |                                   |
|--|-----|-----------------|--------|------------|-----|---|------------------------|---|-----------------------------------|
|  | 475 | 兴隆一村幼儿园(市中)(复查) | 姜吉军、李波 | 2013.08.20 | 教学区 | 一：幼儿园缺少安全出口标志和应急照明装置；<br>二：幼儿园部分电源线未穿管敷设；<br>三：幼儿园未办理施工消防备案。  | 复查合格                   | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 476 | 山东省地质测绘院        | 姜吉军、李波 | 2013.08.15 | 办公区 | 1. 办公区有10具二氧化碳灭火器配置与场所不符合，应更换干粉ABC灭火器；<br>2. 办公室内消火栓无水带、水枪，且没有水源；<br>3. 办公区东西侧室外疏散楼梯门锁闭，且没有设置安丘出口标志；<br>4. 员工食堂厨房操作间排烟罩油垢太多，应及时清理；<br>5. 员工食堂餐厅未设安全出口标志和应急照明装置；<br>6. 员工宿舍室内消火栓无水带、水枪，室内消火栓无水；<br>7. 员工宿舍未设安全出口标志和应急照明装置。 | 责令改正通知书([2013]第01725号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 477 | 济南市中区鲁苑招待所      | 姜吉军、李波 | 2013.08.15 | 营业区 | 1. 招待所未办理消防行政许可；<br>2. 招待所疏散通道北侧未与济南风合家人老年公寓实行实体墙分隔；<br>3. 招待所东安全出口设置不符合要求（应改为向南开门）；<br>4. 招待所西安全出口开启方向不对，应改为外开门。   | 责令改正通知书([2013]第01723号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |

|  |     |                 |        |            |     |  |                        |   |   |
|--|-----|-----------------|--------|------------|-----|--|------------------------|---|---|
|  | 478 | 济南天宇房地产开发有限责任公司 | 姜吉军、李波 | 2013.08.15 | 营业区 | 济南天宇房地产开发有限责任公司负责开发的云曲山庄二期（济南市市中区朗茂山路24-34号）1号、2号楼顶层跃层（11+1层）擅自改为平层（12层），未经消防验收投入使用。   | 责令单位立即改正并网上立案调查处理。     | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
|  | 479 | 市中森源音乐茶座(复查)    | 姜吉军、李波 | 2013.08.15 | 营业区 | 1. 西侧安全出口设在网吧内；<br>2. 建筑自动消防设施未经检测。  | 复查合格                   | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
|  | 480 | 济南市中休闲山房饭庄(复查)  | 姜吉军、李波 | 2013.08.15 | 营业区 | 1、饭庄未经消防安全检查擅自投入使用营业；<br>2、饭庄一层未设安全出口标志；<br>3、饭庄厨房操作间与饭庄各包间未设防火门；<br>4、饭庄一层两侧疏散通道北安全出口设置为推拉门，应改为外开门；<br>5、饭庄厨房操作间排烟罩油污太多；<br>6、饭庄厨房点菜区顶棚使用彩钢板（芯材料为聚苯乙烯）<br>7、饭庄疏散通道顶棚使用可燃材料（麻绳）装饰。 | 移交派出所处理                | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
|  | 481 | 济南市中希望1+1幼儿园    | 姜吉军、李波 | 2013.08.14 | 教学区 | 1. 幼儿园部分电源线未穿管敷设；<br>2. 幼儿园灭火器材药剂已过期，需及时更换；<br>3. 幼儿园教室内悬挂的塑料花应及时拆除；<br>4. 幼儿园教室未设安全出口标志；<br>5. 幼儿园应定期对教师加强消防培训。   | 责令改正通知书([2013]第01711号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |

|  |     |             |        |            |     |   |                        |   |   |
|--|-----|-------------|--------|------------|-----|---|------------------------|---|---|
|  | 482 | 大涧沟爱心幼儿园    | 姜吉军、李波 | 2013.08.14 | 教学区 | 1. 幼儿园部分电源线未穿管敷设;<br>2. 幼儿园配置灭火器药剂已过期, 需及时更换;<br>3. 幼儿园五个教室未配置安全出口标志和应急照明装置;<br>4. 幼儿园部分员工不会使用灭火器材。         | 责令改正通知书([2013]第01712号) | 无 | <a href="http://jntz.gd.gov.cn">http://jntz.gd.gov.cn</a> |
|  | 483 | 济南欧亚幼儿园     | 姜吉军、李波 | 2013.08.13 | 教学区 | 1. 幼儿园部分疏散指示标志损坏。   | 责令改正通知书([2013]第01644号) | 无 | <a href="http://jntz.gd.gov.cn">http://jntz.gd.gov.cn</a> |
|  | 484 | 新苗幼儿园       | 姜吉军、李波 | 2013.08.13 | 教学区 | 1. 二三层缺少一部疏散楼梯;<br>2. 一层大厅悬挂塑料花, 应拆除;<br>3. 厨房操作间与大厅之间应设防火门;<br>4. 幼儿园1-3层未设安全出口和应急照明灯;<br>5. 幼儿园配置灭火器数量不足。 | 责令改正通知书([2013]第01645号) | 无 | <a href="http://jntz.gd.gov.cn">http://jntz.gd.gov.cn</a> |
|  | 485 | 山东乐佰客餐饮有限公司 | 姜吉军、李波 | 2013.08.12 | 营业区 | 1. 地上1-2层大厅使用塑料制品装饰, 应拆除;<br>2. 地上二层东侧(厨房操作间)室内消火栓没有水源;<br>3. 1-2层厨房操作间未设防火门。                               | 责令改正通知书([2013]第84527号) | 无 | <a href="http://jntz.gd.gov.cn">http://jntz.gd.gov.cn</a> |

|  |     |               |        |            |     |  |                        |   |   |
|--|-----|---------------|--------|------------|-----|--|------------------------|---|---|
|  | 486 | 济南市中善缘柔婷美容护肤店 | 姜吉军、李波 | 2013.08.12 | 营业区 | 1. 休息间产品柜子遮挡室内消火栓；<br>2. 北侧疏散通道设置软包（填充物为海绵）；<br>3. 护肤品店南安全出口防火门拆除；<br>4. 护肤品店北侧安全出口堆放蒸仓，影响安全疏散；<br>5. 护肤品店未进行消防标准化建设，员工消防安全“四个能力”不熟悉；<br>6. 护肤品店室内消防栓无水。 | 责令改正通知书([2013]第84529号) | 无 | <a href="http://jn.faxian.gov.cn">http://jn.faxian.gov.cn</a> |
|  | 487 | 济南市市中区慧雅幼儿园   | 姜吉军、李波 | 2013.08.12 | 教学区 | 1、南安全出口标志设置不符合要求；<br>2、托板教育室南门开启方向不对，应改为外开门。   | 责令改正通知书([2013]第84528号) | 无 | <a href="http://jn.faxian.gov.cn">http://jn.faxian.gov.cn</a> |
|  | 488 | 国网山东电力培训中心    | 姜吉军、李波 | 2013.08.19 | 办公区 | 1、2-4层室内消火栓缺少水带、水枪；<br>2、4层室内消火栓栓口丢失；<br>3、2、4层员工宿舍缺少安全出口标志和应急照明装置；<br>4、1层缺少安全出口标志和应急照明装置；<br>5、员工宿舍2、4层缺少一部疏散楼梯。                                       | 责令改正通知书([2013]第06782号) | 无 | <a href="http://jn.faxian.gov.cn">http://jn.faxian.gov.cn</a> |

|         |              |     |                 |        |            |     |  |                        |   |   |
|---------|--------------|-----|-----------------|--------|------------|-----|--|------------------------|---|---|
| ××市消防支队 | ××县（市、区）消防大队 | 489 | 济南出版有限责任公司      | 姜吉军、李波 | 2013.08.08 | 仓储区 | 1. 地下一层由车库擅自改成仓库；<br>2. 仓库停放自行车、摩托车；<br>3. 仓库部分疏散指示标志损坏；<br>4. 仓库西安全出口锁闭，无法打开；<br>5. 仓库南防火卷帘门前堆放书籍、影响升降；<br>6. 仓库防火分区西区北门堆放书籍、封堵安全出口；<br>7. 仓库未设置防爆灯，且日关灯下0.5m范围内堆放大量易燃书籍；<br>8. 仓库配电室堆放书籍。                                    | 责令改正通知书([2013]第78851号) | 无 | <a href="http://jn.fdzx.gov.cn">http://jn.fdzx.gov.cn</a> |
|         |              | 490 | 济南出版有限责任公司（办公区） | 姜吉军、李波 | 2013.08.08 | 办公区 | 1. 消防控制室门锁闭，未设明显标志，无法测试消防设备、设施运行情况；<br>2. 消防控制室无人值班；<br>3. 1-6层缺少一部疏散楼梯；<br>4. 1-6层疏散楼梯安全出口标志损坏、不亮；<br>5. 1-6层室内消火栓无水；<br>6. 1-6层配电室内堆放杂物；<br>7. 1-6层厕所喷淋末端试水抱头丢失，无法测试；<br>8. 1-6层疏散楼梯防火门未设闭门器；<br>9. 单位未提供本楼的消防相关手续和消防设施维保合同。 | 责令改正通知书([2013]第78852号) | 无 | <a href="http://jn.fdzx.gov.cn">http://jn.fdzx.gov.cn</a> |
|         |              | 491 | 山东中泰置业有限公司      | 姜吉军、李波 | 2013.08.22 | 办公区 | 1. 部分灭火器过期；2. 4层楼梯间堆放杂物  | 责令改正通知书([2013]第01691号) | 无 | <a href="http://jn.fdzx.gov.cn">http://jn.fdzx.gov.cn</a> |

|     |                 |        |            |     |  |      |   |   |
|-----|-----------------|--------|------------|-----|--|------|---|---|
| 492 | 济南市残疾人联合会(复查)   | 姜吉军、李波 | 2013.08.22 | 办公区 | 1. 办公楼2楼西安安全出口标志灯损坏；<br>2. 4层防火门闭门器损坏。<br>。  | 复查合格 | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 493 | 济南振正修理厂(复查)     | 姜吉军、李波 | 2013.08.21 | 办公区 | 该单位房顶及租给洋河大曲驻济南办事处和红影天影视公司的房顶大约有600平使用聚氨乙烯泡沫彩钢板房。  | 复查合格 | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 494 | 市中全新网吧(复查)      | 姜吉军、李波 | 2013.08.20 | 营业区 | 1. 一个安全出口锁闭；<br>2. 部分灭火器过期。  | 复查合格 | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 495 | 市中区尚熙美发店(复查)    | 姜吉军、李波 | 2013.08.20 | 营业区 | 1. 电源线路乱拉乱扯；<br>2. 员工消防安全四个能力掌握不熟练。  | 复查合格 | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 496 | 济南市中时空游艺中心(复查)  | 姜吉军、李波 | 2013.08.20 | 营业区 | 1、室外、里间房顶采用聚氨酯泡沫板房；<br>2. 南侧里间走道隔断采用芦苇装饰；  | 复查合格 | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 497 | 济南市中土财主私房菜馆(复查) | 姜吉军、李波 | 2013.08.20 | 营业区 | 1. 液化瓶零乱存放在面点区南侧，房间内有两具50KG，厨房北侧和西侧分别有3具60KG的液化钢瓶；<br>2. 厨房未设防火门；<br>3. 厨房西侧有员工宿舍4间6人；<br>4. 老财主室外、里间房顶采用聚氨酯泡沫板房；<br>5. 南侧里间走道隔断采用芦苇装饰；<br>6. 面点区及厨房附近电线未穿管敷设。 | 复查合格 | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 498 | 市中区富欧快餐店(复查)    | 姜吉军、李波 | 2013.08.19 | 营业区 | 1. 厨房防火门闭门器未安装。  | 复查合格 | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 499 | 济南市中浪淘沙商务酒店(复查) | 姜吉军、李波 | 2013.08.15 | 营业区 | 1. 地下一层抽查一个手动报警按钮未复位；<br>2. 地下一层楼梯通道未采用防火门。  | 复查合格 | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |

|  |     |                         |        |            |     |  |                        |   |   |
|--|-----|-------------------------|--------|------------|-----|--|------------------------|---|---|
|  | 500 | 济南华飞实业有限公司(复查)          | 姜吉军、李波 | 2013.08.15 | 办公区 | 1. 租给山东润华出租汽车服务有限公司的房顶采用聚氨酯泡沫彩钢板未整改；<br>2. 该办公楼1-3楼未安装安全出口标志和应急照明灯。  | 复查合格                   | 无 | <a href="http://jntz.sinaapp.com">http://jntz.sinaapp.com</a> |
|  | 501 | 济南华鲁实业有限责任公司第四加油加气站(复查) | 姜吉军、李波 | 2013.08.15 | 营业区 | 房顶使用聚氨酯彩钢板，加油站站区南侧和北侧有聚氨酯泡沫彩钢板   | 复查合格                   | 无 | <a href="http://jntz.sinaapp.com">http://jntz.sinaapp.com</a> |
|  | 502 | 天元建设集团有限公司济南分公司(复查)     | 姜吉军、李波 | 2013.08.15 | 生活区 | 一. 建筑工人生活区工人使用大功率电器；四号宿舍有使用液化气罐做饭；<br>二. 建筑工人生活区个别宿舍电源线未穿管敷设；<br>三. 管理区二层有2具灭火器无药剂。  | 复查合格                   | 无 | <a href="http://jntz.sinaapp.com">http://jntz.sinaapp.com</a> |
|  | 503 | 山东高阳建设有限公司(复查)          | 姜吉军、李波 | 2013.08.15 | 生活区 | 一. 工人宿舍4号缺少一部疏散楼梯；<br>二. 工人宿舍建筑工人使用大功率电器做饭；<br>三. 工人宿舍电源线乱扯乱拉，未穿管敷设；<br>四. 工人宿舍部分灭火器材过期，喷管损坏；<br>五. 工人宿舍6号使用彩钢板（芯材为聚苯乙烯）；<br>六. 公司应定期组织建筑工人培训（消防知识）。 | 复查合格                   | 无 | <a href="http://jntz.sinaapp.com">http://jntz.sinaapp.com</a> |
|  | 504 | 市中森源音乐茶座(复查)            | 姜吉军、李波 | 2013.08.15 | 营业区 | 1. 建筑自动消防设施未经过检测；<br>2. 西侧安全出口设置在网吧内。  | 复查合格                   | 无 | <a href="http://jntz.sinaapp.com">http://jntz.sinaapp.com</a> |
|  | 505 | 三九药店六里山店                | 姜吉军、李波 | 2013.08.14 | 营业区 | 1. 部分标准化标识部分损坏；<br>2. 应急照明灯损坏；<br>3. 安全出口堆放杂物。   | 责令改正通知书([2013]第01709号) | 无 | <a href="http://jntz.sinaapp.com">http://jntz.sinaapp.com</a> |

|  |     |                  |        |            |       |  |                        |   |   |
|--|-----|------------------|--------|------------|-------|--|------------------------|---|---|
|  | 506 | 小林居              | 姜吉军、李波 | 2013.08.14 | 营业区   | 1. 员工消防安全“四个能力”不熟练；<br>2. 擅自挪用灭火器；<br>3. 厨房部分电源线未穿管敷设。   | 责令改正通知书([2013]第01710号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
|  | 507 | 山东中泰置业有限公司       | 姜吉军、李波 | 2013.08.13 | 营业区   | 1. 部分灭火器过期；<br>2. 4层楼梯间堆放杂物  | 责令改正通知书([2013]第01691号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000001">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000001</a> |
|  | 508 | 济南市残疾人联合会        | 姜吉军、李波 | 2013.08.13 | 办公区   | 1. 办公楼2楼西安出口标志灯损坏；<br>2. 4层防火门闭门器损坏。   | 责令改正通知书([2013]第01690号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000002">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000002</a> |
|  | 509 | 市中区富欧快餐店         | 姜吉军、李波 | 2013.08.12 | 营业区   | 1. 厨房防火门闭门器未安装。  | 责令改正通知书([2013]第84530号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000003">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000003</a> |
|  | 510 | 济南振正修理厂          | 姜吉军、李波 | 2013.08.19 | 营业区   | 该单位房顶及租给洋河大曲驻济南办事处和红影天影视公司的房顶大约有600平使用聚氨乙烯泡沫彩钢板房。  | 责令改正通知书([2013]第06780号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000004">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000004</a> |
|  | 511 | 市中区尚熙美发店         | 姜吉军、李波 | 2013.08.08 | 营业区   | 1. 电源线路乱拉乱扯；<br>2. 员工消防安全四个能力掌握不熟练。  | 责令改正通知书([2013]第78853号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000005">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000005</a> |
|  | 512 | 市中全新网吧           | 姜吉军、李波 | 2013.08.08 | 营业区   | 1. 一个安全出口锁闭；<br>2. 部分灭火器过期。  | 责令改正通知书([2013]第78854号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000006">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000006</a> |
|  | 513 | 山东高阳建设有限公司       | 姜吉军、李波 | 41488      | 工人生活区 | 一. 工人宿舍4号缺少一部疏散楼梯；<br>二. 工人宿舍建筑工人使用大功率电器做饭；<br>三. 工人宿舍电源线乱扯乱拉，未穿管敷设；<br>四. 工人宿舍部分灭火器材过期，喷管损坏；<br>五. 工人宿舍6号使用彩钢板（芯材为聚苯乙烯）；<br>六. 公司应定期组织建筑工人培训（消防知识）。 | 责令改正通知书([2013]第78844号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000007">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000007</a> |
|  | 514 | 济南青莲餐饮服务有限公司（复查） | 姜吉军、李波 | 41488      | 营业区   | 1、员工宿舍电线未穿管敷设；<br>2、厨房操作间顶部有聚氨酯泡沫彩钢板；  | 复查合格                   | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000008">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail?infoid=10000000000000000000000000000008</a> |

|  |     |                   |        |       |     |  |                            |   |                                   |                                   |
|--|-----|-------------------|--------|-------|-----|--|----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  | 515 | 济南北方皮肤病医院<br>(复查) | 姜吉军、李波 | 41488 | 营业区 | 1、1-4层未设防火门；<br>2、五楼西侧楼梯口处安<br>全出口标识损坏；<br>3、该单位未办理消防设<br>计备案。   | 复查不合格                      | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |                                   |
|  | 516 | 济南市中土财主私房<br>菜馆   | 姜吉军、李波 | 41487 | 营业区 | 1. 液化瓶零乱存放在面<br>点区南侧，房间内有两<br>具50KG，厨房北侧和西<br>侧分别<br>有3具60KG的液化钢瓶；<br>2. 厨房未设防火门；<br>3. 厨房西侧有员工宿舍4<br>间6人；<br>4. 老财主室外、里间房<br>顶采用聚氨酯泡沫板<br>房；<br>5. 南侧里间走道隔断采<br>用芦苇装饰；<br>6. 面点区及厨房附近电<br>线未穿管敷设。 | 责令改正通知书<br>([2013]第78571号) | 无 |                                   | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 517 | 济南市中时空游艺中<br>心    | 姜吉军、李波 | 41487 | 营业区 | 1. 液化瓶零乱存放在面<br>点区南侧，房间内有两<br>具50KG，厨房北侧和西<br>侧分别<br>有3具60KG的液化钢瓶；<br>2. 厨房未设防火门；<br>3. 厨房西侧有员工宿舍4<br>间6人；<br>4. 老财主室外、里间房<br>顶采用聚氨酯泡沫板<br>房；<br>5. 南侧里间走道隔断采<br>用芦苇装饰；<br>6. 面点区及厨房附近电<br>线未穿管敷设。 | 责令改正通知书<br>([2013]第78570号) | 无 |                                   | <a href="http://jn">http://jn</a> |

|  |     |                 |        |            |       |  |                        |   |   |
|--|-----|-----------------|--------|------------|-------|--|------------------------|---|---|
|  | 518 | 市中区龙湾套农家菜馆      | 姜吉军、李波 | 41487      | 营业区   | 1. 餐馆未办理竣工消防备案;<br>2. 餐馆二、三层未设安全出口标志;<br>3. 餐馆厨房操作间未设瓶组间;<br>4. 餐馆配置灭火器材数量不够。                                      | 责令改正通知书([2013]第78569号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
|  | 519 | 状元坊活鱼馆          | 姜吉军、李波 | 41487      | 营业区   | 1. 活鱼馆未办理竣工消防备案;<br>2. 活鱼馆一层、地下一层缺少安全出口标志;<br>3. 活鱼馆地下一层未配备灭火器材;<br>4. 活鱼馆地下一层西侧疏散通道堆放桌椅，影响安全疏散;<br>5. 活鱼馆一层设员工宿舍。 | 责令改正通知书([2013]第78567号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
|  | 520 | 市中北国春莜面（复查）     | 李波、姜吉军 | 41487      | 营业区   | 门口安全出口标识损坏；厨房未设置防火门；大厅电源线未穿管敷设   | 责令改正通知书([2013]第78811号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
|  | 521 | 天元建设集团有限公司济南分公司 | 姜吉军、李波 | 2013.08.02 | 工人生活区 | 一. 建筑工人生活区工人使用大功率电器；四号宿舍有使用液化气罐做饭；<br>二. 建筑工人生活区个别宿舍电源线未穿管敷设；<br>三. 管理区二层有2具灭火器无药剂。                                | 责令改正通知书([2013]第78842号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
|  | 522 | 济南市中燕江春酒家       | 姜吉军、李波 | 2013.8.2   | 营业区   | 一. 厨房防火门未整改；<br>二. 二层楼梯口、厨房应急照明灯未接电源；<br>三. 油烟机未及时清理。  | 责令改正通知书([2013]第03701号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |

|  |     |                    |        |          |       |   |                            |   |                                   |
|--|-----|--------------------|--------|----------|-------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|
|  | 523 | 济南市中休闲居山房饭庄棋牌室（复查） | 姜吉军、李波 | 2013.8.5 | 营业区   | 1、棋牌室缺少一部疏散楼梯；<br>2、棋牌室顶棚使用彩钢板（芯材料为聚苯乙烯）；<br>3、棋牌室未设置安全出口标志；<br>4、棋牌室疏散通道顶棚使用可燃材料（麻绳）装饰；<br>5、棋牌室未经消防安全检查擅自投入使用营业。<br>。 | 复查不合格                      | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 524 | 江苏江中集团（复查）         | 姜吉军、李波 | 2013.8.5 | 工人生活区 | 生活区建筑工人宿舍使用大功率电器做饭；生活区建筑工人宿舍部分宿舍电源线未穿管敷设；生活区建筑工人宿舍部分电源线乱扯乱拉   | 复查不合格                      | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 525 | 天元集团六公司（复查）        | 姜吉军、李波 | 2013.8.5 | 工人生活区 | 生活区建筑工人宿舍使用大功率电器做饭；生活区建筑工人宿舍部分宿舍电源线未穿管敷设；生活区建筑工人宿舍房间隔断未接至顶部；生活区建筑工人宿舍部分宿舍电源线乱扯乱拉。                                       | 复查不合格                      | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 526 | 济南华飞实业有限公司         | 姜吉军、李波 | 2013.8.5 | 办公区   | 1. 租给山东润华出租车服务有限公司的房顶采用聚氨酯泡沫彩钢板；<br>2. 该办公楼1-3楼未安装安全出口标志和应急照明灯。   | 责令改正通知书<br>([2013]第01828号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 527 | 济南市中浪淘沙商务酒店        | 姜吉军、李波 | 2013.8.5 | 营业区   | 1. 地下一层抽查一个手动报警按钮未复位；<br>2. 地下一层楼梯通道未采用防火门。   | 责令改正通知书<br>([2013]第01827号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |

|  |     |                 |        |            |       |   |                        |   |   |
|--|-----|-----------------|--------|------------|-------|---|------------------------|---|---|
|  | 528 | 浙江建工集团有限责任公司    | 姜吉军、李波 | 2013.8.6   | 工人宿舍区 | 1. 建筑工人宿舍房间隔断未砌至顶部；<br>2. 建筑工人宿舍电源线乱扯乱拉；大量使用电扇；<br>3. 建筑工人宿舍厨房瓶组间堆放可燃物品；厨房操作间未配置灭火毯；<br>4. 建筑工人宿舍办公区配置灭火器材数量不足，个别灭火器材药剂压力不足   | 责令改正通知书([2013]第34566号) | 无 | <a href="http://jntz.gd.gov.cn">http://jntz.gd.gov.cn</a> |
|  | 529 | 中国建筑第八工程局第二建筑公司 | 姜吉军、李波 | 2013.8.6   | 工人宿舍区 | 1. 生活区建筑工人宿舍大量使用液化气罐做饭；<br>2. 生活区东区有2具灭火器药剂已喷完；<br>3. 生活区西区建筑工人宿舍缺少一部疏散楼梯；<br>4. 生活区建筑工人宿舍电源线乱拉乱扯，大量电源线未穿管敷设；<br>5. 生活区西区缺少安全出口标志和应急照明装置；<br>6. 生活区西区建筑工人宿舍们使用彩钢板（芯材为聚苯乙烯）。 | 责令改正通知书([2013]第34567号) | 无 | <a href="http://jntz.gd.gov.cn">http://jntz.gd.gov.cn</a> |
|  | 530 | 庆荣水饺            | 姜吉军、李波 | 2013.8.6   | 营业区   | 1、灭火器挪作他用；<br>2、员工四个能力不熟练；<br>3、部分电源线未穿管敷设。   | 责令改正通知书([2013]第78855号) | 无 | <a href="http://jntz.gd.gov.cn">http://jntz.gd.gov.cn</a> |
|  | 531 | 金味食府            | 姜吉军、李波 | 2013.8.6   | 营业区   | 1、营业区内存在塑料花装饰；<br>2、员工消防安全四个能力不熟练。  | 责令改正通知书([2013]第78856号) | 无 | <a href="http://jntz.gd.gov.cn">http://jntz.gd.gov.cn</a> |
|  | 532 | 济南市中晶天绿洲大酒店(复查) | 姜吉军、李波 | (2013-8-8) | 营业区   | 火灾自动报警器有2各故障  | 复查合格                   | 无 | <a href="http://jntz.gd.gov.cn">http://jntz.gd.gov.cn</a> |

|  |     |                |            |            |     |   |                        |   |                                   |
|--|-----|----------------|------------|------------|-----|---|------------------------|---|-----------------------------------|
|  | 533 | 济南恒安纸业有限公司(复查) | 姜吉军、李波、杜先洲 | (2013-8-8) | 生产区 | 1、生产车间顶棚使用彩钢板；<br>2、生产车间电源线未穿管；<br>3、生产车间4具灭火器药剂过期；<br>4、生产车间工人对消防安全四个能力不掌握。                                  | 复查合格                   | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 534 | 济南市汇佳幼儿园(复查)   | 姜吉军、李波、杜先洲 | (2013-8-8) | 教学区 | 1、幼儿园一二层安全出口缺少标识；<br>2、幼儿园部分灭火器药剂过期；<br>3、幼儿园厨房与幼儿活动室大厅未设防火门。   | 复查合格                   | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 535 | 济南市中丰源金兆(复查)   | 姜吉军、李波     | (2013-8-8) | 营业区 | 消防设施损坏且配置不符合标准；疏散通道未保持畅通；员工消防安全四个能力不熟练；地下一层违规建造员工宿舍，大厅部分电源线未穿管敷设，冷库门口电源线未穿管敷设，厨房操作间与大厅未设置防火门，酒店二层南安全出口损坏。     | 复查合格                   | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |
|  | 536 | 状元坊活鱼馆         | 姜吉军、李波     | (2013-8-8) | 营业区 | 1.活鱼馆未办理消防备案；<br>2.活鱼馆一层、地下一层缺少安全出口标志；<br>3.活鱼馆地下一层未配备灭火器材；<br>4.活鱼馆地下一层西侧疏散通道堆放单椅，影响安全疏散；<br>5.活鱼馆地下一层设员工宿舍。 | 责令改正通知书([2013]第78849号) | 无 | <a href="http://jn">http://jn</a> |

|  |     |                |        |            |     |   |                        |   |   |
|--|-----|----------------|--------|------------|-----|---|------------------------|---|---|
|  | 537 | 市中区龙湾套农家菜      | 姜吉军、李波 | 2013.8.7   | 营业区 | 1. 餐馆未办理竣工消防备案；<br>2. 餐馆二、三层未设安全出口标志；<br>3. 餐馆厨房操作间未设瓶组间；<br>4. 餐馆配置灭火器材数量不够。 | 责令改正通知书([2013]第78850号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
|  | 538 | 济南家和渔村餐饮有限公司   | 姜吉军、李波 | 2013.8.7   | 营业区 | 1. 一层厨房灭火器被厨具遮挡；<br>2. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。                                     | 责令改正通知书([2013]第04180号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
|  | 539 | 市中区龙湾套农家菜馆(复查) | 姜吉军、李波 | 2013.8.7   | 营业区 | 1. 餐馆未办理竣工消防备案；<br>2. 餐馆二、三层未设安全出口标<br>3. 餐馆厨房操作间未设瓶组间；<br>4. 餐馆配置灭火器材数量不够。   | 复查不合格                  | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
|  | 540 | 金德利民快餐店1       | 姜吉军、李波 | 2013.08.23 | 营业区 | 1. 单位员工未进行消防安全培训，“四个能力”不熟悉；<br>2. 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效；             | 责令改正通知书([2013]第98999号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
|  | 541 | 顺泰炖菜馆          | 姜吉军、李波 | 2013.08.23 | 营业区 | 1. 未组织防火检查；<br>2. 未组织消防安全教育培训；<br>3. 未组织消防演练；                                 | 责令改正通知书([2013]第02346号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
|  | 542 | 新福源酒家          | 姜吉军、李波 | 2013.08.23 | 营业区 | 1. 未组织消防演练；<br>2. 抽油烟机烟罩未进行清理。  | 责令改正通知书([2013]第02355号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
|  | 543 | 百岁鱼酒家          | 姜吉军、李波 | 2013.08.24 | 营业区 | 1. 未制定消防安全制度；<br>2. 未组织防火检查；<br>3. 未组织消防安全教育培训；<br>4. 未组织消防演练；                | 责令改正通知书([2013]第03238号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |

|     |                 |        |            |     |   |  |   |   |
|-----|-----------------|--------|------------|-----|---|--|---|---|
| 544 | 私房火锅            | 姜吉军、李波 | 2013.08.24 | 营业区 | 1. 消防通道被杂物占用;<br>2. 单位室内消火栓、灭火器未保持完好有效;                                 | 责令改正通知书<br>([2013]第03240号)                                   | 无 | <a href="http://jntz.gd.gov.cn">http://jntz.gd.gov.cn</a> |
| 545 | 康盛隆超市           | 姜吉军、李波 | 2013.08.24 | 营业区 | 1. 消防通道被杂物占用;<br>2. 未组织员工进行消防安全演练;<br>2. 单位室内消火栓、灭火器未保持完好有效;            | 责令改正通知书<br>([2013]第03241号)                                   | 无 | <a href="http://jntz.gd.gov.cn">http://jntz.gd.gov.cn</a> |
| 546 | 老院子干锅鸡          | 姜吉军、李波 | 2013.08.24 | 营业区 | 1. 消防通道被杂物占用;<br>2. 未组织员工进行消防安全演练;<br>2. 单位室内消火栓、灭火器未保持完好有效;            | 责令改正通知书<br>([2013]第03243号)                                   | 无 | <a href="http://jntz.gd.gov.cn">http://jntz.gd.gov.cn</a> |
| 547 | 金味食府            | 姜吉军、李波 | 2013.08.24 | 营业区 | 1、营业区内存在塑料花装饰;<br>2、员工消防安全四个能力不熟练。                                      | 1. 消防通道被杂物占用;<br>2. 未组织员工进行消防安全演练;<br>2. 单位室内消火栓、灭火器未保持完好有效; | 无 | <a href="http://jntz.gd.gov.cn">http://jntz.gd.gov.cn</a> |
| 548 | 广东鲜奶面包店         | 姜吉军、李波 | 2013.08.25 | 营业区 | 1、擅自挪用灭火器。<br>2、2具应急照明灯有不时闪烁现象。   | 责令改正通知书<br>([2013]第03246号)                                   | 无 | <a href="http://jntz.gd.gov.cn">http://jntz.gd.gov.cn</a> |
| 549 | 黔江渔夫烤鱼          | 姜吉军、李波 | 2013.08.25 | 营业区 | 1. 未组织消防演练;<br>2. 个别灭火器压力不足。  | 责令改正通知书<br>([2013]第03248号)                                   | 无 | <a href="http://jntz.gd.gov.cn">http://jntz.gd.gov.cn</a> |
| 550 | 幺妹麻辣鱼府          | 姜吉军、李波 | 2013.08.23 | 营业区 | 1、4组灭火器过期未检修;<br>2、员工不掌握一懂三会、四个能力<br>3、安全出口处缺少安全疏散指示标志<br>4、厨房处安全出口堆放垃圾 | 责令改正通知书<br>([2013]第03689号)                                   | 无 | <a href="http://jntz.gd.gov.cn">http://jntz.gd.gov.cn</a> |
| 551 | 山东鲁能商贸有限公司贵友大酒店 | 姜吉军、李波 | 2013.08.07 | 营业区 | 一.6层闭门器损坏;<br>二.7层灭火器未成组摆放。   | 责令改正通知书<br>([2013]第04182号)                                   | 无 | <a href="http://jntz.gd.gov.cn">http://jntz.gd.gov.cn</a> |

|  |     |              |        |            |     |  |                        |   |   |
|--|-----|--------------|--------|------------|-----|--|------------------------|---|---|
|  | 552 | 状元坊活鱼馆       | 姜吉军、李波 | 2013.08.06 | 营业区 | : 1. 活鱼馆未办理竣工消防备案;<br>2. 活鱼馆一层、地下一层缺少安全出口标志;<br>3. 活鱼馆地下一层未配备灭火器材;<br>4. 活鱼馆地下一层西侧疏散通道堆放桌椅，影响安全疏散;<br>5. 活鱼馆一层设员工宿舍。 | 复查不合格                  | 无 | <a href="http://jntz.gd.gov.cn">http://jntz.gd.gov.cn</a> |
|  | 553 | 西安罐罐馍        | 姜吉军、李波 | 2013.08.25 | 营业区 | 1. 堵塞占用消防通道;<br>2. 部分灭火器药剂过期。  | 责令改正通知书([2013]第03353号) | 无 | <a href="http://jntz.gd.gov.cn">http://jntz.gd.gov.cn</a> |
|  | 554 | 花瓣雨          | 姜吉军、李波 | 2013.08.23 | 营业区 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效。  | 责令改正通知书([2013]第09786号) | 无 | <a href="http://jntz.gd.gov.cn">http://jntz.gd.gov.cn</a> |
|  | 555 | 状元坊活鱼馆       | 姜吉军、李波 | 2013.8.7   | 营业区 | 1. 活鱼馆未办理竣工消防备案;<br>2. 活鱼馆一层、地下一层缺少安全出口标志;<br>3. 活鱼馆地下一层未配备灭火器材;<br>4. 活鱼馆地下一层西侧疏散通道堆放桌椅，影响安全疏散;<br>5. 活鱼馆一层设员工宿舍。   | 责令改正通知书([2013]第78849号) | 无 | <a href="http://jntz.gd.gov.cn">http://jntz.gd.gov.cn</a> |
|  | 556 | 济南市卧虎山建材有限公司 | 姜吉军、李波 | 2013.8.26  | 营业区 | 1、摩托车存放处电源线未穿管敷设;<br>2、员工烧水处电源线未穿管敷设;<br>3、一车间微机中控室使用彩钢板（芯材为聚苯乙烯）。   | 责令改正通知书([2013]第09675号) | 无 | <a href="http://jntz.gd.gov.cn">http://jntz.gd.gov.cn</a> |

|     |                     |        |           |     |  |                            |   |                                     |                                     |
|-----|---------------------|--------|-----------|-----|--|----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
|     |                     |        |           |     |  |                            |   |                                     |                                     |
| 557 | 济南四建集团有限责任公司混凝土搅拌中心 | 姜吉军、李波 | 2013.8.26 | 营业区 | 1、办公区内消火栓无水，二层西侧疏散通道封闭（锁闭）；<br>2、二层西侧室内消火栓栓口丢失，无水带、水枪；<br>3、办公区配置灭火器材药剂过期；<br>4、办公区未设应急照明和安全出口标志；<br>5、员工餐厅未设应急照明和安全出口标志；<br>6、员工厨房操作间排烟罩油污过多，应及时清理；<br>7、120站、员工休息室、存放外添加剂室、180站主机室使用彩钢板（芯材为聚苯乙烯） | 责令改正通知书<br>([2013]第99995号) | 无 |                                     | <a href="http://jin">http://jin</a> |
| 558 | 山景明珠幼儿园             | 姜吉军、李波 | 2013.8.26 | 营业区 | 1.未组织员工进行消防安全演练；<br>2.安全出口处应急照明灯不亮。  | 责令改正通知书<br>([2013]第03359号) | 无 | <a href="http://jin">http://jin</a> |                                     |
| 559 | 市中区意泽酒店             | 姜吉军、李波 | 2013.8.26 | 营业区 | 1.消防安全通道被杂物堵塞；<br>2.未组织员工进行消防安全演练；<br>3.应急照明灯损坏。   | 责令改正通知书<br>([2013]第03357号) | 无 | <a href="http://jin">http://jin</a> |                                     |
| 560 | 济南市中佳美嘉网吧1          | 姜吉军、李波 | 2013.8.26 | 营业区 | 1.未组织员工进行消防安全演练；<br>2.安全出口标志灯设置不符合要求。  | 责令改正通知书<br>([2013]第03355号) | 无 | <a href="http://jin">http://jin</a> |                                     |
| 561 | 天香园包子铺              | 姜吉军、李波 | 2013.8.26 | 营业区 | 1.未进行消防演练；<br>2.未进行消防检查；<br>3.店内部分灭火器压力不足。   | 责令改正通知书<br>([2013]第03354号) | 无 | <a href="http://jin">http://jin</a> |                                     |

|     |                               |                         |            |      |  |                            |      |                                   |  |
|-----|-------------------------------|-------------------------|------------|------|--|----------------------------|------|-----------------------------------|--|
|     |                               |                         |            |      |  |                            |      |                                   |  |
| 562 | 泉景天沅 鑫园(复查)                   | 姜吉军、李波                  | 2013.8.26  | 营业区  | 1、 <input checked="" type="checkbox"/> 5、不履行《中华人民共和国消防法》<br><input type="checkbox"/> 第十六条、 <input type="checkbox"/> 第十<br>七条、<br><input type="checkbox"/> 第十八条、 <input type="checkbox"/> 第<br>二十二条第二款规定的<br>消防安全职责；<br>2、 <input checked="" type="checkbox"/> 6、其他消防安全<br>违法行：1、物业办<br>公室室内消火栓无接<br>口；<br>2、4号楼防火门闭门器<br>损坏（地下一层）地下<br>一层室内消火栓无水<br>带；<br>3、消防控制室值班人员<br>无证上岗；<br>4、消防值班记录不全；<br>5、消防报警系统带故障<br>运行；<br>6、消防水泵处于手动控<br>制且操作人员操作不熟<br>悉；<br>7、该小区没落实消防安<br>全“四个能力”。<br><br><a href="http://jn">http://jn</a> | 复查不合格                      | 无    |                                   |  |
| 563 | 济南市中小海仙酒家<br>(复查)             | 曲世华、于克臣<br>、周敬民、孙宗<br>滨 | 2013.08.01 | 1层   | [复查不合格]  |                            |      | <a href="http://jn">http://jn</a> |  |
| 564 | 山东宏瑞置业有限公<br>司(复查)            | 于克臣、周敬民<br>、孙宗滨         | 2013.08.01 | 厂房   | [复查合格]   |                            |      | <a href="http://jn">http://jn</a> |  |
| 565 | 济南好来屋商务酒店<br>有限公司             | 于克臣、周敬民<br>、孙宗滨         | 2013.08.01 | 1-3层 | 1、内走廊自然排烟口净<br>面积不足走廊面积2%。   | 责令改正通知书<br>([2013]第05826号) | 无    | <a href="http://jn">http://jn</a> |  |
| 566 | 济南瑞宏动力机械有<br>限公司              | 于克臣、周敬民<br>、孙宗滨         | 2013.08.02 | 厂房   | 1、办公楼外墙房顶为聚<br>氯酯泡沫夹芯板；  | 责令改正通知书<br>([2013]第05836号) | 无    | <a href="http://jn">http://jn</a> |  |
| 567 | 山东法因数控机械股<br>份有限公司(腊山工<br>业区) | 于克臣、周敬民<br>、孙宗滨         | 2013.08.02 | 厂房   | 1、办公楼室内消火栓管<br>道无水；  | 责令改正通知书<br>([2013]第05761号) | 无    | <a href="http://jn">http://jn</a> |  |
| 568 | 山东栋梁科技设备有<br>限公司              | 于克臣、周敬民<br>、孙宗滨         | 2013.08.02 | 厂房   | 1、机械装配车间、机械<br>加工车间未采用平开<br>窗；   | 责令改正通知书<br>([2013]第05837号) | 无    | <a href="http://jn">http://jn</a> |  |
| 569 | 济南科迈尔机械制造<br>有限公司(市中区)        | 于克臣、周敬民<br>、孙宗滨         | 2013.08.05 | 厂房   | 1、生产车间屋面板为聚<br>氯酯泡沫夹芯板。  | 责令改正通知书<br>([2013]第05824号) | 无    | <a href="http://jn">http://jn</a> |  |
| 570 | 山东中和热功股份有<br>限公司              | 于克臣、周敬民<br>、孙宗滨         | 2013.08.05 | 厂房   | 1、办公楼室内消火栓管<br>道无水；  | 责令改正通知书<br>([2013]第05823号) | 无    | <a href="http://jn">http://jn</a> |  |
| 571 | 山东供联糖酒有限公<br>司(复查)            | 于克臣、周敬民<br>、孙宗滨         | 2013.08.05 | 全部   | [复查不合格]  |                            | 立案处罚 | <a href="http://jn">http://jn</a> |  |

|     |                        |                |            |         |                       |                        |   |   |
|-----|------------------------|----------------|------------|---------|-----------------------|------------------------|---|---|
| 572 | 济南华欣如意机床公司             | 于克臣、周敬民、孙宗滨    | 2013.08.06 | 厂房      | 1、机加工车间采用聚氨酯泡沫夹芯板搭建。  | 责令改正通知书([2013]第05775号) | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 573 | 济南盛国机械公司               | 于克臣、周敬民、孙宗滨    | 2013.08.06 | 厂房      | 机械加工车间采用聚氨酯泡沫夹芯板搭建    | 责令改正通知书([2013]第05767号) | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 574 | 济南瑞泉电子公司               | 于克臣、周敬民、孙宗滨    | 2013.08.06 | 厂房      | [合格]                  |                        |   | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 575 | 济南电之星电气有限责任公司          | 于克臣、周敬民、孙宗滨    | 2013.08.06 | 厂房      | 生产车间南墙、隔墙为聚氨酯泡沫夹芯板搭建  | 责令改正通知书([2013]第05766号) | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 576 | 济南济大钢结构彩钢板工程有限公司       | 于克臣、周敬民、孙宗滨    | 2013.08.07 | 厂房      | 1、车间屋面板为聚氨酯泡沫夹芯板。     | 责令改正通知书([2013]第05774号) | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 577 | 济南明美机械有限公司             | 于克臣、周敬民、孙宗滨    | 2013.08.07 | 厂房      | 1、机加工车间、装配车间及其办公室屋顶为聚 | 责令改正通知书([2013]第05762号) | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 578 | 济南俊华建筑工程有限公司           | 于克臣、周敬民、孙宗滨    | 2013.08.07 | 厂房      | 机床加工车间采用聚氨酯泡沫夹芯板搭建    | 责令改正通知书([2013]第05772号) | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 579 | 济南机床部件厂                | 于克臣、周敬民、孙宗滨    | 2013.08.07 | 厂房      | [合格]                  |                        |   | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 580 | 山东瑞华同辉光电科技有限公司         | 于克臣、周敬民、孙宗滨    | 2013.08.08 | 厂房      | [合格]                  |                        |   | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 581 | 市中冠联宾馆                 | 周敬民、孙宗滨        | 2013.08.08 | 全部      | [合格]                  |                        |   | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 582 | 三箭银苑小区                 | 于克臣、周敬民        | 2013.08.09 | 楼梯间     | [合格]                  |                        |   | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 583 | 济南市口腔医院                | 曲世华、于克臣、周敬民、孙宗 | 2013.08.12 | 1-2层    | 1.消防控制室人员操作不熟悉；2消防防火巡 | 责令改正通知书([2013]第05877号) | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 584 | 济南实验初级中学               | 曲世华、于克臣、周敬民、孙宗 | 2013.08.12 | 实验楼、教学楼 | 消防标志不齐全               | 责令改正通知书([2013]第03698号) | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 585 | 党东清真寺                  | 杜先洲、于克臣、周敬民、孙宗 | 2013.08.13 | 全部      | 灭火器数量不足               | 责令改正通知书([2013]第05489号) |   | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 586 | 党西清真寺                  | 杜先洲、于克臣、周敬民、孙宗 | 2013.08.13 | 全部      | 灭火器数量不足               | 责令改正通知书([2013]第05489号) |   | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 587 | 山东华鲁资产管理有限公司           | 曲世华、于克臣、周敬民、孙宗 | 2013.08.13 | 全部      | [合格]                  |                        |   | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 588 | 山东华鲁资产管理有限公司济南经七路证券营业部 | 杜先洲、于克臣、周敬民、孙宗 | 2013.08.13 | 1-2层    | 1.消防控制室人员操作不熟悉；2消防防火巡 | 责令改正通知书([2013]第05491号) | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 589 | 安利(中国)日用品有限公司济南分公司     | 杜先洲、于克臣、周敬民、孙宗 | 2013.08.13 | 全部      | [合格]                  |                        |   | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 590 | 天安人寿保险股份有限公司山东分公司      | 曲世华、于克臣、周敬民、孙宗 | 2013.08.13 | 全部      | 员工不会使用灭火器             | 责令改正通知书([2013]第05490号) | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 591 | 济南鲁泉机械厂(解放军总装配部)       | 杜先洲、于克臣、周敬民、孙宗 | 2013.08.14 | 厂房      | 员工不会使用灭火器             | 责令改正通知书([2013]第01717号) | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 592 | 济南时代试金有限公司             | 曲世华、于克臣、周敬民、孙宗 | 2013.08.14 | 厂房      | 灭火器过期                 | 责令改正通知书([2013]第01716号) | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 593 | 西门子变压器有限公司             | 杜先洲、于克臣、周敬民、孙宗 | 2013.08.14 | 厂房      | 人员四个能力不熟悉             | 责令改正通知书([2013]第01704号) | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |
| 594 | 山东建筑机械股份有限公司           | 曲世华、于克臣、周敬民、孙宗 | 2013.08.14 | 厂房      | 消防标志不齐全               | 责令改正通知书([2013]第01703号) | 无 | <a href="http://jntz.sasac.gov.cn">http://jntz.sasac.gov.cn</a> |

|     |                       |                 |            |       |                         |                        |   |   |
|-----|-----------------------|-----------------|------------|-------|-------------------------|------------------------|---|---|
| 595 | 山东水泥厂有限公司             | 曲世华、于克臣、周敬民、孙宗滨 | 2013.08.15 | 厂房    | 锁闭安全出口                  | 责令改正通知书([2013]第01728号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 596 | 山东储备局三三四处器有限公司        | 杜先洲、于克臣、周敬民、孙宗滨 | 2013.08.15 | 厂房    | 人员四个能力不熟悉               | 责令改正通知书([2013]第01727号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 597 | 济南百事春秋商务酒店(复查)        | 于克臣、周敬民、孙宗滨     | 2013.08.19 | 全部    | [复查合格]                  |                        |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 598 | 山东乐佰客餐饮有限公司济南第一分公司    | 于克臣、周敬民、孙宗滨     | 2013.08.19 | 全部    | [合格]                    |                        |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 599 | 济南妇科医院                | 于克臣、周敬民、孙宗滨     | 2013.08.20 | 1-2层  | [合格]                    |                        |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 600 | 济南诺娜贸易有限公司            | 于克臣、周敬民、孙宗滨     | 2013.08.20 | 1-2层  | 1、占用北侧防烟楼梯间前室；2、防烟楼梯间前室 | 责令改正通知书([2013]第05865号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 601 | 限责任公司(经八路店)           | 于克臣、周敬民、孙宗滨     | 2013.08.20 | 全部    | 消防控制室持证上岗人员数量不足         | 责令改正通知书([2013]第05879号) |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 602 | 济南市按摩医院               | 于克臣、周敬民、孙宗滨     | 2013.08.21 | 全部    | 1、闭门器损坏；2、消防设施维保不到位；3、  | 责令改正通知书([2013]第05878号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 603 | 济南汇都大酒店市中店有限公司(大纬二路店) | 于克臣、周敬民、孙宗滨     | 2013.08.21 | 厨房、客房 | [合格]                    |                        |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 604 | 济南市公共交通总公司白马山加气站      | 于克臣、周敬民、孙宗滨     | 2013.08.22 | 全部    | 1、三楼安全出口锁闭；2、缺少安全出口指示标  | 责令改正通知书([2013]第05883号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 605 | 山东力明科技职业学院            | 于克臣、孙宗滨         | 2013.08.22 | 全部    | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置   | 责令改正通知书([2013]第09686号) |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 606 | 市中圣豪商务宾馆              | 于克臣、孙宗滨         | 2013.08.22 | 教学楼   | 1.遮挡消火栓2.堵塞消防通道3.员工不掌握四 | 责令改正通知书([2013]第09689号) |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 607 | 济南市康沅商务酒店有限公司         | 于克臣、周敬民         | 2013.08.22 | 全部    | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置   | 责令改正通知书([2013]第09678号) |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 608 | 济南劳教所                 | 于克臣、周敬民         | 2013.08.22 | 全部    | 1.遮挡消火栓2.堵塞消防通道3.员工不掌握四 | 责令改正通知书([2013]第09679号) |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 609 | 山东水泥厂                 | 于克臣、孙宗滨         | 2013.08.22 | 全部    | 1.遮挡消火栓2.堵塞消防通道3.员工不掌握四 | 责令改正通知书([2013]第09687号) |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 610 | 济南市华联家园超市有限公司         | 于克臣、孙宗滨         | 2013.08.22 | 厂房    | 1.遮挡消火栓2.堵塞消防通道3.员工不掌握四 | 责令改正通知书([2013]第09685号) |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 611 | 中国重汽济南卡车股份有限公司        | 于克臣、周敬民         | 2013.08.22 | 1层    | 1.遮挡消火栓2.堵塞消防通道3.员工不掌握四 | 责令改正通知书([2013]第09683号) |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 612 | 党东清真寺                 | 于克臣、周敬民         | 2013.08.22 | 厂房    | 1、安全出口锁闭；2、缺少安全出口指示标    | 责令改正通知书([2013]第09681号) |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 613 | 齐鲁七贤文化城               | 于克臣、周敬民         | 2013.08.22 | 全部    | 1、安全出口锁闭；2、缺少安全出口指示标    | 责令改正通知书([2013]第09680号) |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 614 | 限公司山东济南第十四加油站         | 于克臣、孙宗滨         | 2013.08.22 | 全部    | 员工不掌握一懂三会、四个能力          | 责令改正通知书([2013]第09691号) |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 615 | 济南市中正泰加油站             | 于克臣、周敬民、孙宗滨     | 2013.08.23 | 全部    | 员工不掌握一懂三会、四个能力          | 责令改正通知书([2013]第06684号) |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 616 | 济南圣都食品有限公司            | 于克臣、周敬民、孙宗滨     | 2013.08.23 | 全部    | 员工不掌握一懂三会、四个能力、罩棚下堆放    | 责令改正通知书([2013]第09629号) |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |
| 617 |                       | 于克臣、孙宗滨         | 2013.08.23 | 餐厅    | 1.遮挡消火栓2.堵塞消防通道3.员工不掌握四 | 责令改正通知书([2013]第09695号) |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn</a> |

|     |  |                 |            |    |   |  |   |   |
|-----|--|-----------------|------------|----|---|--|---|---|
| 618 | 中石化山东济南石油分公司第14加油站<br>济南鲁泉机械厂(解放军总装配部) | 于克臣、周敬民<br>、孙宗滨 | 2013.08.23 | 全部 | 员工不掌握一懂三会、四个能力、罩棚下堆放<br>1.遮挡消火栓2.堵塞消防通道3.员工不掌握四 | 责令改正通知书<br>([2013]第09633号)<br>责令改正通知书<br>([2013]第09696号) |   | <a href="http://jntz.tzjg.gov.cn">http://jntz.tzjg.gov.cn</a> |
| 619 | 中石化济南第77加油站                            | 于克臣、孙宗滨         | 2013.08.23 | 厂房 | 员工不掌握一懂三会、四个能力、罩棚下堆放<br>1.遮挡消火栓2.堵塞消防通道3.员工不掌握四 | 责令改正通知书<br>([2013]第09630号)                               |   | <a href="http://jntz.tzjg.gov.cn">http://jntz.tzjg.gov.cn</a> |
| 620 | 中石化山东济南第8加油站                           | 于克臣、周敬民<br>、孙宗滨 | 2013.08.23 | 全部 | 员工不掌握一懂三会、四个能力、罩棚下堆放<br>1.遮挡消火栓2.堵塞消防通道3.员工不掌握四 | 责令改正通知书<br>([2013]第09631号)                               |   | <a href="http://jntz.tzjg.gov.cn">http://jntz.tzjg.gov.cn</a> |
| 621 | 中石化山东济南第8加油站                           | 于克臣、周敬民<br>、孙宗滨 | 2013.08.23 | 全部 | 员工不掌握一懂三会、四个能力、罩棚下堆放<br>1.遮挡消火栓2.堵塞消防通道3.员工不掌握四 | 责令改正通知书<br>([2013]第09632号)                               |   | <a href="http://jntz.tzjg.gov.cn">http://jntz.tzjg.gov.cn</a> |
| 622 | 有限公司山东济南第六十三加油站                        | 于克臣、周敬民<br>、孙宗滨 | 2013.08.23 | 全部 | 员工不掌握一懂三会、四个能力、罩棚下堆放<br>1.遮挡消火栓2.堵塞消防通道3.员工不掌握四 | 责令改正通知书<br>([2013]第09634号)                               |   | <a href="http://jntz.tzjg.gov.cn">http://jntz.tzjg.gov.cn</a> |
| 623 | 中石油山东济南销售分公司第44加油站                     | 于克臣、周敬民         | 2013.08.23 | 全部 | 员工不掌握一懂三会、四个能力、罩棚下堆放<br>1.遮挡消火栓2.堵塞消防通道3.员工不掌握四 | 责令改正通知书<br>([2013]第09635号)                               |   | <a href="http://jntz.tzjg.gov.cn">http://jntz.tzjg.gov.cn</a> |
| 624 | 济南时代试金仪器有限公司                           | 于克臣、孙宗滨         | 2013.08.23 | 厂房 | 员工不掌握一懂三会、四个能力、罩棚下堆放<br>1.遮挡消火栓2.堵塞消防通道3.员工不掌握四 | 责令改正通知书<br>([2013]第09694号)                               |   | <a href="http://jntz.tzjg.gov.cn">http://jntz.tzjg.gov.cn</a> |
| 625 | 济南监狱                                   | 于克臣、孙宗滨         | 2013.08.23 | 一层 | 员工不掌握一懂三会、四个能力、罩棚下堆放<br>1.遮挡消火栓2.堵塞消防通道3.员工不掌握四 | 责令改正通知书<br>([2013]第09688号)                               |   | <a href="http://jntz.tzjg.gov.cn">http://jntz.tzjg.gov.cn</a> |
| 626 | 中国石油山东济南销售分公司第六加油站                     | 于克臣、周敬民<br>、孙宗滨 | 2013.08.23 | 全部 | 员工不掌握一懂三会、四个能力、罩棚下堆放<br>1.遮挡消火栓2.堵塞消防通道3.员工不掌握四 | 责令改正通知书<br>([2013]第09640号)                               |   | <a href="http://jntz.tzjg.gov.cn">http://jntz.tzjg.gov.cn</a> |
| 627 | 有限公司山东省济南市第六十三加油站                      | 于克臣、周敬民         | 2013.08.23 | 全部 | 员工不掌握一懂三会、四个能力、罩棚下堆放<br>1.遮挡消火栓2.堵塞消防通道3.员工不掌握四 | 责令改正通知书<br>([2013]第09642号)                               |   | <a href="http://jntz.tzjg.gov.cn">http://jntz.tzjg.gov.cn</a> |
| 628 | 济南市压力容器厂                               | 于克臣、周敬民         | 2013.08.23 | 厂房 | 员工不掌握一懂三会、四个能力、罩棚下堆放<br>1.遮挡消火栓2.堵塞消防通道3.员工不掌握四 | 责令改正通知书<br>([2013]第09684号)                               |   | <a href="http://jntz.tzjg.gov.cn">http://jntz.tzjg.gov.cn</a> |
| 629 | 市中区小雅茶艺馆分公司第六十九加油站                     | 于克臣、周敬民<br>、孙宗滨 | 2013.08.14 | 全部 | 该单位正在装修，不应申报该手续                                 | 济市公消安检决字<br>[2013]第0009号                                 |   | <a href="http://jntz.tzjg.gov.cn">http://jntz.tzjg.gov.cn</a> |
| 630 | 济南市中党家庄镇鲁达加油站                          | 于克臣、周敬民         | 2013.08.26 | 全部 | 员工不掌握一懂三会、四个能力、罩棚下堆放<br>1.遮挡消火栓2.堵塞消防通道3.员工不掌握四 | 责令改正通知书<br>([2013]第09741号)                               |   | <a href="http://jntz.tzjg.gov.cn">http://jntz.tzjg.gov.cn</a> |
| 631 | 中国农业发展银行山东省分行                          | 于克臣、周敬民         | 2013.08.26 | 全部 | 员工不掌握一懂三会、四个能力、罩棚下堆放<br>1.遮挡消火栓2.堵塞消防通道3.员工不掌握四 | 责令改正通知书<br>([2013]第09742号)                               |   | <a href="http://jntz.tzjg.gov.cn">http://jntz.tzjg.gov.cn</a> |
| 632 | 济南润德亨物业公司有限公司                          | 于克臣、周敬民         | 2013.08.26 | 全部 | 员工不掌握一懂三会、四个能力、罩棚下堆放<br>1.遮挡消火栓2.堵塞消防通道3.员工不掌握四 | 责令改正通知书<br>([2013]第09672号)                               |   | <a href="http://jntz.tzjg.gov.cn">http://jntz.tzjg.gov.cn</a> |
| 633 | 济南市中宏顺加油站                              | 于克臣、周敬民         | 2013.08.26 | 全部 | 员工不掌握一懂三会、四个能力、罩棚下堆放<br>1.遮挡消火栓2.堵塞消防通道3.员工不掌握四 | 责令改正通知书<br>([2013]第09676号)                               |   | <a href="http://jntz.tzjg.gov.cn">http://jntz.tzjg.gov.cn</a> |
| 634 | 济南市中金诚加油站                              | 于克臣、周敬民         | 2013.08.26 | 全部 | 员工不掌握一懂三会、四个能力、罩棚下堆放<br>1.遮挡消火栓2.堵塞消防通道3.员工不掌握四 | 责令改正通知书<br>([2013]第09740号)                               |   | <a href="http://jntz.tzjg.gov.cn">http://jntz.tzjg.gov.cn</a> |
| 635 | 山东三箭物业管理有限公司(银苑物管部)                    | 于克臣、周敬民         | 2013.08.26 | 全部 | 员工不掌握一懂三会、四个能力、罩棚下堆放<br>1.遮挡消火栓2.堵塞消防通道3.员工不掌握四 | 责令改正通知书<br>([2013]第09744号)                               |   | <a href="http://jntz.tzjg.gov.cn">http://jntz.tzjg.gov.cn</a> |
| 636 | 济南韩式整形美容医院                             | 于克臣、周敬民<br>、孙宗滨 | 2013.08.26 | 全部 | 员工不掌握一懂三会、四个能力、罩棚下堆放<br>1.遮挡消火栓2.堵塞消防通道3.员工不掌握四 | 责令改正通知书<br>([2013]第09677号)                               |   | <a href="http://jntz.tzjg.gov.cn">http://jntz.tzjg.gov.cn</a> |
| 637 | 超时空网吧                                  | 于克臣、周敬民<br>、孙宗滨 | 2013.08.26 | 全部 | 员工不掌握一懂三会、四个能力、罩棚下堆放<br>1.遮挡消火栓2.堵塞消防通道3.员工不掌握四 | 责令改正通知书<br>([2013]第09628号)                               |   | <a href="http://jntz.tzjg.gov.cn">http://jntz.tzjg.gov.cn</a> |
| 638 | 诺思家纺织品有限公司                             | 于克臣、周敬民<br>、孙宗滨 | 2013.08.02 | 厂房 | 1、北侧安全出口未采用乙级防火门；2、南侧安                          | 责令改正通知书<br>([2013]第05801号)                               | 无 | <a href="http://jntz.tzjg.gov.cn">http://jntz.tzjg.gov.cn</a> |
| 639 |  |                 |            |    | 1、成品仓库防火分区面积超出最大允许面积，                           | 责令改正通知书<br>([2013]第05707号)                               | 无 | <a href="http://jntz.tzjg.gov.cn">http://jntz.tzjg.gov.cn</a> |
| 640 |  |                 |            |    |   |  |   |   |

|     |           |             |            |    |                        |                        |   |   |
|-----|-----------|-------------|------------|----|------------------------|------------------------|---|---|
| 641 | 市中区嘉和园招待所 | 于克臣、周敬民、孙宗滨 | 2013.08.05 | 全部 | 内走廊未按要求设置排烟设施          | 责令改正通知书(济2013]第05635号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
| 642 | 市中区悦家商务宾馆 | 于克臣、周敬民、孙宗滨 | 2013.08.05 | 全部 | 1、封闭楼梯间设置不符合规范要求；2、走廊自 | 责令改正通知书(济2013]第05693号) | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
| 643 |           |             |            |    |                        |                        |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
| 644 |           |             |            |    |                        |                        |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
| 645 |           |             |            |    |                        |                        |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
| 646 |           |             |            |    |                        |                        |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
| 647 |           |             |            |    |                        |                        |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
| 648 |           |             |            |    |                        |                        |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
| 649 |           |             |            |    |                        |                        |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
| 650 |           |             |            |    |                        |                        |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
| 651 |           |             |            |    |                        |                        |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
| 652 |           |             |            |    |                        |                        |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
| 653 |           |             |            |    |                        |                        |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
| 654 |           |             |            |    |                        |                        | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
| 655 |           |             |            |    |                        |                        |   | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
| 656 |           |             |            |    |                        |                        | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
| 657 |           |             |            |    |                        |                        | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
| 658 |           |             |            |    |                        |                        | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
| 659 |           |             |            |    |                        |                        | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
| 660 |           |             |            |    |                        |                        | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
| 661 |           |             |            |    |                        |                        | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
| 662 |           |             |            |    |                        |                        | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |
| 663 |           |             |            |    |                        |                        | 无 | <a href="http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000">http://jntz.gaj.jinan.gov.cn:8080/jntz/infodetail.jsp?infoid=10000000000000000000000000000000</a> |





|     |  |  |  |  |  |  |   |            |
|-----|--|--|--|--|--|--|---|------------|
| 711 |  |  |  |  |  |  | 无 | http:// jn |
| 712 |  |  |  |  |  |  | 无 | http:// jn |
| 713 |  |  |  |  |  |  |   | http:// jn |
| 714 |  |  |  |  |  |  | 无 | http:// jn |
| 715 |  |  |  |  |  |  | 无 | http:// jn |
| 716 |  |  |  |  |  |  | 无 | http:// jn |
| 717 |  |  |  |  |  |  |   | http:// jn |
| 718 |  |  |  |  |  |  | 无 | http:// jn |
| 719 |  |  |  |  |  |  | 无 | http:// jn |
| 720 |  |  |  |  |  |  | 无 | http:// jn |
| 721 |  |  |  |  |  |  | 无 | http:// jn |
| 722 |  |  |  |  |  |  | 无 | http:// jn |
| 723 |  |  |  |  |  |  | 无 | http:// jn |
| 724 |  |  |  |  |  |  | 无 | http:// jn |
| 725 |  |  |  |  |  |  | 无 | http:// jn |
| 726 |  |  |  |  |  |  | 无 | http:// jn |
| 727 |  |  |  |  |  |  | 无 | http:// jn |
| 728 |  |  |  |  |  |  | 无 | http:// jn |
| 729 |  |  |  |  |  |  | 无 | http:// jn |
| 730 |  |  |  |  |  |  | 无 | http:// jn |
| 731 |  |  |  |  |  |  | 无 | http:// jn |
| 732 |  |  |  |  |  |  | 无 | http:// jn |
| 733 |  |  |  |  |  |  |   |            |

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 734 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 735 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 736 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 737 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 738 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 739 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 741 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 742 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 743 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 744 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 745 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 746 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 747 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 748 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 749 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 751 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 752 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 753 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 754 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 755 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 756 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 757 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 758 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 759 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 760 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 761 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 762 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 763 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 764 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 765 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 766 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 767 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 768 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 769 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 771 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 772 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 773 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 774 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 775 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 776 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 777 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 778 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 779 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 781 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 782 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 783 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 784 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 785 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 786 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 787 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 788 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 789 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 791 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 793 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 794 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 795 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 796 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 797 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 798 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 799 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 802 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 803 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 804 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 805 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 806 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 807 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 808 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 809 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 810 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 811 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 812 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 813 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 814 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 815 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 816 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 817 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 818 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 819 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 821 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 822 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 823 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 824 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 825 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 826 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 827 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 828 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 829 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 830 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 831 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 832 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 833 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 834 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 835 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 836 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 837 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 838 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 839 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 841 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 842 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 843 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 844 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 845 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 846 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 847 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 848 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 849 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 852 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 853 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 854 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 855 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 856 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 857 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 858 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 859 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 861 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 862 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 863 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 864 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 865 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 866 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 867 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 868 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 869 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 870 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 871 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 872 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 873 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 874 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 875 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 876 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 877 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 878 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 879 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 881 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 882 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 883 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 884 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 885 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 886 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 887 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 889 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 890 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 891 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 892 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 893 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 894 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 895 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 896 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 897 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 898 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 899 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 901 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 902 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 903 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 904 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 905 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 906 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 907 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 908 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 909 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 911 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 912 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 913 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 914 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 915 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 916 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 917 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 918 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 919 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 922 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 923 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 924 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 925 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 926 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 927 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 928 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 929 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 930 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 931 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 932 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 933 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 934 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 935 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 936 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 937 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 938 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 939 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 940 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 941 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 942 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 944 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 945 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 946 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 947 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 948 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 949 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 951 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 952 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 953 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 954 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 955 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 956 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 957 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 958 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 959 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 961 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 962 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 963 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 964 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 965 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 966 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 967 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 968 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 969 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 970 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 971 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 972 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 973 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 974 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 975 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 976 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 977 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 978 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 979 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 981 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 982 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 983 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 984 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 985 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 986 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 987  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 988  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 989  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 990  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 991  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 992  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 993  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 994  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 995  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 996  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 997  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 998  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 999  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1009 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1029 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1032 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1033 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1034 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1035 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1036 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1037 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1038 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1039 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1042 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1043 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1044 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1046 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1047 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1048 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1049 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1052 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1053 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1054 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1055 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1056 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1057 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1058 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1059 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1061 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1062 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1063 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1064 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1065 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1066 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1067 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1068 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1069 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1070 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1071 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1072 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1073 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1074 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1075 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1076 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1077 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1078 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1079 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1081 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1082 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1083 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1084 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1085 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1086 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1087 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1088 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1089 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1090 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1091 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1092 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1093 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1094 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1095 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1096 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1097 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1098 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1099 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1101 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1106 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1107 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1109 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1119 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1122 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1124 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1126 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1127 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1129 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1132 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1133 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1135 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1136 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1137 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1139 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1141 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1143 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1145 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1146 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1147 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1148 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1149 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1151 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1152 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1153 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1154 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1156 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1157 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1159 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1161 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1162 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1163 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1164 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1165 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1166 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1167 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1168 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1169 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1170 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 1171 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1172 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1173 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1174 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 每月27日前上报部大排查大整治活动领导小组办公室。2. 各地可根据需要增减表格。

ifire.cn/

.cn/

ifire.cn/



ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/

ifire.cn/