

消防安全大排查大整治活动统计表 (8月份公布执法检查情况明细表)

××市 (州)	序号	单位场所名称	检查人	检查时间	抽查部位	发现的火灾隐患和问题	提出的整改意见	行政处罚情况	
南支	阳大	1	百信科技通讯器材门市部(复查)	王永武 陈长军	10.3	场所内	合格		
		2	新农村农机专业合作社(复查)	王永武 陈长军	10.3	场所内	合格		
		3	健峰服装店(复查)	王永武 陈长军	10.3	场所内	合格		
		4	济阳县雄虎鞋店(复查)	贾晓东 马良	10.8	场所内	合格		
		5	多彩裤业(复查)	贾晓东 马良	10.8	场所内	合格		
		6	济阳县新贵族布店(复查)	贾晓东 马良	10.8	场所内	合格		
		7	华盛移动通信	贾晓东 马良	10.8	场所内	1、应急照明灯、疏散指示标志不完好有效；2、灭火器配置不符合标准	责令改正通知书(编号:[2013]第00826号)	
	8	兴民家电维修	贾晓东 马良	10.8	场所内	1、应急照明灯、疏散指示标志不完好有效；2、灭火器配置不符合标准；3、灭火器数量不足，压力不正常；4、堵塞安全出口、疏散通道	责令改正通知书(编号:[2013]第00827号)		
	9	名汇内衣	贾晓东 马良	10.8	场所内	1、应急照明灯、疏散指示标志不完好有效；2、灭火器数量不足	责令改正通知书(编号:[2013]第00828号)		

10	济阳县尚膳坊美食城(复查)	张大龙 许守玉	10.8	场所内	1、人员密集场所使用不合格的消防产品；已整改 2、电器产品线路敷设不符合消防技术标准和管理规定；已整改 3、未按消防技术规范要求配置应急照明灯、疏散指示标志灯；已整改 4、室内消火栓无水；未整改 5、消防卷盘未固定，无法使用；已整改 6、电气线路敷设不			
11	南苑童车玩具文具批发	王永武 陈长军	10.9	场所内	1、货物遮挡应急照明灯；2、灭火器配置不符合要求	责令改正通知书 (编号：[2013]第00829号)		
12	济阳县仁风镇书雅文具门市部	王永武 陈长军	10.9	场所内	1、应急照明灯损坏；2、遮挡疏散指示标志	责令改正通知书 (编号：[2013]第00831号)		
13	济阳县仁风镇金诺综合门市部	王永武 陈长军	10.9	场所内	1、堵塞安全出口；2、遮挡应急照明灯；3、灭火器过期	责令改正通知书 (编号：[2013]第00833号)		
14	济阳县仁风镇晨光文具店	王永武 陈长军	10.9	场所内	1、遮挡疏散指示标志；2、灭火器挪作他用	责令改正通知书 (编号：[2013]第00835号)		
15	叶文钢材批发城	王永武 陈长军	10.9	场所内	遮挡疏散指示标志	责令改正通知书 (编号：[2013]第00837号)		
16	洋思幼儿园	王永武 陈长军	10.9	场所内	合格			
17	智光汽配销售部	王永武 陈长军	10.9	场所内	1、遮挡应急照明灯；2、灭火器压力不正常	责令改正通知书 (编号：[2013]第00838号)		
18	山东力高升降机械有限公司	张大龙 许守玉	10.9	场所内	1、未按消防技术规范要求配置消防设施、器材（应急照明灯、疏散指示标志灯、灭火器）； 2、南食堂二层袋形走道长度不符合消防技术规范要求； 3、瓶组间内氧气瓶、乙炔瓶不应混存。	责令改正通知书 (编号：[2013]第00841号)		

19	济南朗硕电子科技有限公司(复查)	张大龙 许守玉	10.9	场所内	1、生产车间隔墙为聚氨酯夹芯彩板构件；未整改 2、生产车间内设置库房，不按消防技术规范要求设置防火分隔；未整改 3、生产车间内设置办公室、会议室，未按消防技术规范要求设置防火分隔；未整改 4、车间走道内缺少疏散指示标志灯。未整改			
20	净水机销售服务中心	贾晓东 马良	10.9	场所内	1、应急照明灯未通电；2、疏散指示标志不工作；3、无防火检查、巡查记录	责令改正通知书(编号：[2013]第00840号)		
21	孔府酒专卖	贾晓东 马良	10.9	场所内	1、无防火检查、巡查记录；2、灭火器压力不正常	责令改正通知书(编号：[2013]第00839号)		
22	新生活购物	贾晓东 马良	10.9	场所内	灭火器配置不符合要求	责令改正通知书(编号：[2013]第00836号)		
23	一品水产	贾晓东 马良	10.9	场所内	灭火器压力不正常	责令改正通知书(编号：[2013]第00834号)		
24	发达汽车装具	贾晓东 马良	10.9	场所内	1、灭火器过期	责令改正通知书(编号：[2013]第00832号)		
25	济阳县恒悦计算机服务中心	贾晓东 马良	10.9	场所内	1、缺少应急照明灯、疏散指示标志；2、缺少灭火器	责令改正通知书(编号：[2013]第00830号)		
26	济阳县英法鞋店	王永武 陈长军	10.10	场所内	1、遮挡疏散指示标志；2、一具灭火器过期	责令改正通知书(编号：[2013]第00842号)		
27	红石榴洗化	王永武 陈长军	10.10	场所内	1、遮挡疏散指示标志；2、灭火器挪作他用	责令改正通知书(编号：[2013]第00843号)		
28	张明宝特星专卖店	王永武 陈长军	10.10	场所内	1、东侧疏散通道堵塞；2、疏散指示标志不完好有效	责令改正通知书(编号：[2013]第00846号)		
29	济阳县垛石镇润菊棉布经营门市部	王永武 陈长军	10.10	场所内	1、一具应急照明灯损坏；2、遮挡疏散指示标志；3、1具灭火器压力不足	责令改正通知书(编号：[2013]第00847号)		

30	济阳县仁风镇光雷食品店	王永武 陈长军	10.10	场所内	应急照明灯、疏散指示标志损坏	责令改正通知书 (编号: [2013]第00853号)		
31	济南欧亚德数控机械有限公司	张大龙 许守玉	10.10	场所内	1、生产车间未按消防技术规范要求配置灭火器; 2、氧气瓶组间、乙炔瓶组间应设置消防安全标识	责令改正通知书 (编号: [2013]第00855号)		
32	济南同智创新科技有限公司	张大龙 许守玉	10.10	场所内	1、办公楼2层一处应急照明灯损坏; 2、生产车间与新建办公楼防火间距不符合消防技术规范要求; 3、生产车间与办公楼相临一侧应进行防火分隔; 4、生产车间室内消	责令改正通知书 (编号: [2013]第00854号)		
33	山东科信达置业有限公司	张大龙 许守玉	10.10	场所内	科信达永康苑建设工程未经消防设计审核,擅自施工。			
34	凯悦美食城	于兵 丁海景	10.10	场所内	1、二楼堵塞安全出口; 2、一具灭火器过期; 3、灭火器数量不足	责令改正通知书 (编号: [2013]第00852号)		
35	崔寨鑫源美食城	于兵 丁海景	10.10	场所内	1、疏散指示标志损坏; 2、灭火器数量不足	责令改正通知书 (编号: [2013]第00851号)		
36	崔寨凯悦美食城	于兵 丁海景	10.10	场所内	1、应急照明灯未通电; 2、1具灭火器压力不足	责令改正通知书 (编号: [2013]第00850号)		
37	济南弘力置业商贸城	于兵 丁海景	10.10	场所内	灭火器配置不符合标准	责令改正通知书 (编号: [2013]第00849号)		
38	济阳县立峰旅馆	马良 贾晓东	10.10	场所内	灭火器未按组配置	责令改正通知书 (编号: [2013]第00848号)		
39	济阳县光明超市	马良 贾晓东	10.10	场所内	1、一具灭火器压力不足; 2、无消防安全检查、巡查记录; 3、应急照明灯、疏散指示标志损坏	责令改正通知书 (编号: [2013]第00845号)		
40	美廉购物中心	马良 贾晓东	10.10	场所内	1、人员密集场所使用可燃装饰装修材料	责令改正通知书 (编号: [2013]第00844号)		

41	山东宝润置业有限公司	赵立洲 张大龙 许守玉	10.11	工地	海棠湾旅游度假区工程工地检查： 1、建筑材料占用消防车道；当场整改 2、部分灭火器损坏。当场更换	责令改正通知书 (编号：[2013] 第00856号)		
42	济南百事得牧业科技有限公司	赵立洲 张大龙 许守玉	10.11	工地	六万吨饲料生产线工程工地检查： 1、建筑材料占用消防车道；当场改正 2、施工现场消防管理制度不健全。当场改正	责令改正通知书 (编号：[2013] 第00857号)		
43	山东三功房地产开发有限公司	赵立洲 张大龙 许守玉	10.11	工地	三功开元阁工地检查： 1、建筑材料占用消防车道；当场整改 2、室内栓缺少水带。当场整改	责令改正通知书 (编号：[2013] 第00858号)		
44	浙江钱江摩托股份有限公司山东钱江车辆分公司	赵立洲 张大龙 许守玉	10.11	场所内	1、部分灭火器过期使用；当场整改 2、室内消火栓水带破损。当场更换	责令改正通知书 (编号：[2013] 第00863号)		
45	济南华鑫房地产开发有限公司	赵立洲 张大龙 许守玉	10.11	工地	华鑫现代城新建工程工地检查： 1、建筑材料占用消防车道； 2、部分灭火器过期使用。	责令改正通知书 (编号：[2013] 第00864号)		
46	济阳县人民医院	赵立洲 张大龙 许守玉	10.11	工地	行管职能科室用房新建工程工地检查： 1、建筑材料占用消防车道；当场改正 2、室内消火栓缺失水带。当场整改	责令改正通知书 (编号：[2013] 第00865号)		
47	旺旺集团山东总厂	赵立洲 张大龙 许守玉	10.11	工地	预备车间新建工程工地检查。 1、建筑材料占用消防车道；当场改正 2、施工现场未设置灭火器。当场改正	责令改正通知书 (编号：[2013] 第00866号)		
48	济南勇建汽车信息咨询有限公司	赵立洲 张大龙 许守玉	10.11	工地	济南勇建汽车信息咨询有限公司新建工程工地检查： 1、建筑材料占用消防车道； 2、灭火器过期使用	责令改正通知书 (编号：[2013] 第00867号)		

49	济阳县玲珑天使童装店	贾晓东 马良	10.11	场所内	灭火器超期使用 安全出口堆放杂物	责令改正通知书 (编号:[2013] 第00879号)		
50	济阳县新华旅馆浴池	贾晓东 马良	10.11	场所内	灭火器缺少 疏散指示标识不能正常工作 其中一个疏散通道封闭	责令改正通知书 (编号:[2013] 第00878号)		
51	济阳县阳鹤立儿园	贾晓东 马良	10.11	场所内	员工四个能力掌握不熟练 疏散指示标识缺少 灭火器超期使用 电路杂乱未穿管	责令改正通知书 (编号:[2013] 第00877号)		
52	世创网吧	贾晓东 马良	10.11	场所内	灭火器超期使用 疏散通道堵塞 疏散指示标识不工作	责令改正通知书 (编号:[2013] 第00876号)		
53	济南华凯源置业有限公司	贾晓东 马良	10.11	场所内	缺少灭火器 无疏散指示标识 员工“四个能力”知识不掌握	责令改正通知书 (编号:[2013] 第00875号)		
54	济阳县新兴酒水商店	贾晓东 马良	10.11	场所内	消防规章制度不健全;	责令改正通知书 (编号:[2013] 第00874号)		
55	永兴铝材	贾晓东 马良	10.11	场所内	1、消防规章制度不健全; 2、电气线路敷设不符合要求; 3、使用不合格消防器材(灭火器三无产品); 4、营业前消防安全检查合格证未按要求悬挂。	责令改正通知书 (编号:[2013] 第00873号)		
56	豪杰汽车装饰	贾晓东 马良	10.11	场所内	1、消防规章制度不健全; 2、电气线路敷设不符合要求; 3、使用不合格消防器材(灭火器三无产品); 4、营业前消防安全检查合格证未按要求悬挂。	责令改正通知书 (编号:[2013] 第00872号)		
57	农发粮油	王永武 陈长军	10.11	场所内	1、占用消防车通道; 2、遮挡安全出口; 3、遮挡疏散指	责令改正通知书 (编号:[2013] 第00859号)		

58	玉皇庙村农资农家店	王永武 陈长军	10.11	场所内	1、遮挡疏散指示标志；2、占用消防车通道	责令改正通知书 (编号：[2013]第00860号)		
59	济阳县仁风镇众望布店	王永武 陈长军	10.11	场所内	遮挡应急照明灯、疏散指示标志	责令改正通知书 (编号：[2013]第00861号)		
60	索庙大众摄影部	王永武 陈长军	10.11	场所内	遮挡疏散指示标志	责令改正通知书 (编号：[2013]第00862号)		
61	新蓝天彩钢	丁海景 于兵	10.11	场所内	1、疏散指示标志、应急照明灯不完好有效；2、灭火器压力不正常	责令改正通知书 (编号：[2013]第00871号)		
62	凯悦美食城	丁海景 于兵	10.11	场所内	1、疏散指示标志、应急照明灯不完好有效；3、灭火器压力不正常	责令改正通知书 (编号：[2013]第00870号)		
63	瑞鑫美食府	丁海景 于兵	10.11	场所内	二楼堵塞安全出口	责令改正通知书 (编号：[2013]第00869号)		
64	醉仙楼酒店	丁海景 于兵	10.11	场所内	1、应急照明灯损坏；2、灭火器配置不符合标准，压力不	责令改正通知书 (编号：[2013]第00868号)		
65	孔府酒专卖(复查)	贾晓东 马良	10.12	场所内	无			
66	中石化山东济南济阳片区2站	于兵 丁海景	10.12	场所内	1具灭火器超期	责令改正通知书 (编号：[2013]第00880号)		
67	山东壳牌石油有限公司济阳县回河镇加油站	于兵 丁海景	10.12	场所内	1、应急广播不符合标准；2、灭火器配置不符合要求；2、灭火器压力不正常	责令改正通知书 (编号：[2013]第00881号)		
68	中石化山东济南济阳片区7站	于兵 丁海景	10.12	场所内	2具灭火器压力不足	责令改正通知书 (编号：[2013]第00882号)		
69	中石化山东济南济阳片区2站	于兵 丁海景	10.12	场所内	灭火器压力不正常	责令改正通知书 (编号：[2013]第00883号)		
70	垛石镇长星汽车配件经营店	陈长军 许守玉	10.12	场所内	1、消防车不畅通；2、应急照明灯损坏	责令改正通知书 (编号：[2013]第00884号)		
71	天龙电器	陈长军 许守玉	10.12	场所内	1、占用消防车通道；2、遮挡疏散指示标志；3、应急照明灯损坏	责令改正通知书 (编号：[2013]第00885号)		

72	米桥卫生室	陈长军 许守玉	10.12	场所内	疏散指示标志脱落	责令改正通知书 (编号:[2013] 第00886号)		
73	丛震童车店	陈长军 许守玉	10.12	场所内	1、一层西出口堆放 货物堵塞 2、悬挂装饰物 3、标示张贴不全	责令改正通知书 (编号:[2013] 第00887号)		
74	济南百佳置业有限公司	张大龙 丁海景	10.12	场所内	济南百佳置业有限公司开发的济阳县康瑞悦府1号楼新建工程未经消防设计审核,擅自施工。			
75	中石化山东济南济阳片区9站	丁海景 于兵	10.14	场所内	灭火器压力不正常	责令改正通知书 (编号:[2013] 第00891号)		
76	中石化山东济南济阳片区13站	丁海景 于兵	10.14	场所内	1、灭火器配置不符合标准; 2、灭火器压力不足	责令改正通知书 (编号:[2013] 第00892号)		
77	中国石油山东济南销售分公司第三十七加油站	丁海景 于兵	10.14	场所内	灭火器配置不符合标准,压力不足	责令改正通知书 (编号:[2013] 第00893号)		
78	净水机销售服务中心(复查)	马良 贾晓东	10.14	场所内	合格			
79	太平友谊超市	于兵 丁海景	10.14	场所内	1、灭火器配置不符合标准; 2、灭火器压力不正常	责令改正通知书 (编号:[2013] 第00890号)		
80	济阳县英法鞋店(复查)	陈长军 王永武	10.14	场所内	合格			
81	济阳县仁风镇金诺综合门市部(复查)	陈长军 王永武	10.14	场所内	合格			
82	济阳县仁风镇晨光文具店(复查)	陈长军 王永武	10.14	场所内	合格			
83	智光汽配销售部(复查)	陈长军 王永武	10.14	场所内	合格			
84	济南界龙科技有限公司	赵立洲 许守玉 张大龙	10.14	厂房、宿舍	1处疏散指示标志损坏	责令改正通知书 (编号:[2013] 第00889号)		
85	山东营养源食品科技有限公司	赵立洲 许守玉 张大龙	10.14	厂房、宿舍	1、员工宿舍安全出口锁闭;当场改正 2、员工宿舍1处应急照明灯损坏。当场改正	责令改正通知书 (编号:[2013] 第00888号)		
86	济南天联车架制造厂	于兵 丁海景	10.15	场所内	灭火器压力不足	责令改正通知书 (编号:[2013] 第00894号)		

87	中石化山东济南济阳片区2站	于兵 丁海景	11.15	加油区	灭火器配置不符合标准	责令改正通知书 (编号:[2013]第00895号)		
88	济南华鲁实业有限责任公司第八加油站	于兵 丁海景	12.15	加油区	灭火器配置不符合标准	责令改正通知书 (编号:[2013]第00896号)		
89	山东壳牌石油有限公司济阳县回河镇加油站	于兵 丁海景	13.15	加油区	1、灭火器配置不符合标准; 2、灭火器压力不正常	责令改正通知书 (编号:[2013]第00897号)		
90	济阳县垛石镇润菊棉布经营门市	王永武 陈长军	10.16	场所内	无			
91	志浩超市	王永武 陈长军	10.16	场所内	1、占用疏散通道; 2、遮挡疏散指示标志; 3、1具灭火器压力不足	责令改正通知书 (编号:[2013]第00898号)		
92	建华快餐	王永武 陈长军	10.16	场所内	1、占用疏散通道; 2、应急照明灯指示标志脱落; 3、一具灭火器过期	责令改正通知书 (编号:[2013]第00899号)		
93	召民超市	王永武 陈长军	10.16	场所内	1、占用消防车通道; 2、堵塞疏散通道; 3、挪用灭火器	责令改正通知书 (编号:[2013]第00901号)		
94	登海种业	王永武 陈长军	10.16	场所内	1、遮挡疏散指示标志; 2、一具灭火器过期	责令改正通知书 (编号:[2013]第00914号)		
95	乡村快餐	王永武 陈长军	10.16	场所内	1、挪用灭火器 2、悬挂塑料花	责令改正通知书 (编号:[2013]第00915号)		
96	鹏飞水产店	王永武 陈长军	10.16	场所内	1、挪用灭火器; 2、遮挡疏散指示标志	责令改正通知书 (编号:[2013]第00916号)		
97	明利家常菜馆	王永武 陈长军	10.16	场所内	1、悬挂塑料花; 2、占用消防车通道	责令改正通知书 (编号:[2013]第00917号)		
98	济阳县新偶像理发店	张大龙 许守玉	10.16	场所内	1、室内消火栓无水; 2、未配置灭火器。	责令改正通知书 (编号:[2013]第00913号)		
99	江南茶艺轩	张大龙 许守玉	10.16	场所内	1、部分应急照明灯损坏; 2、未配置灭火器。	责令改正通知书 (编号:[2013]第00912号)		
100	济阳县88宾馆	张大龙 许守玉	10.16	场所内	1、室内消火栓无水; 2、一处疏散标志灯	责令改正通知书 (编号:[2013]第00907号)		
101	济阳县闻韶苑大酒店	张大龙 许守玉	10.16	场所内	1、部分应急照明灯损坏; 2、灭火器类型与场所不符。	责令改正通知书 (编号:[2013]第00904号)		

102	山东齐鲁德众工贸有限公司	张大龙 许守玉	10.16	场所内	1、修理车间与展厅相临隔墙应设置防火分隔； 2、一处室内消火栓水枪损坏； 3、汽车展厅应设置应急照明灯、疏散指示标志灯。	责令改正通知书 (编号：[2013]第00902号)		
103	太平友谊超市	丁海景 于兵	10.16	场所内	1、损坏应急照明灯；2、安全出口不畅通；3、灭火器配置不符合标准	责令改正通知书 (编号：[2013]第00900号)		
104	中国石油山东济南销售分公司第三十七加油站	丁海景 于兵	10.16	场所内	灭火器压力不足	责令改正通知书 (编号：[2013]第00903号)		
105	中石化山东济南济阳片区13站	丁海景 于兵	10.16	场所内	灭火器配置不符合标准	责令改正通知书 (编号：[2013]第00905号)		
106	中石化山东济南济阳片区9站	丁海景 于兵	10.16	场所内	灭火器配置不符合标准	责令改正通知书 (编号：[2013]第00906号)		
107	济阳县益友旅馆	丁海景 于兵	10.16	场所内	1、应急照明灯、疏散指示标志损坏；2、灭火器压力不足	责令改正通知书 (编号：[2013]第00908号)		
108	济阳县家友旅馆	丁海景 于兵	10.16	场所内	灭火器配置不符合标准，压力不正常	责令改正通知书 (编号：[2013]第00909号)		
109	家友饭店	丁海景 于兵	10.16	场所内	灭火器配置不符合标准，压力不正常	责令改正通知书 (编号：[2013]第00910号)		
110	太平三得利水饺城	丁海景 于兵	10.16	场所内	灭火器配置不符合标准，压力不正常	责令改正通知书 (编号：[2013]第00911号)		
111	垛石镇叶文手机店	王永武 陈长军	10.17	场所内	1、占用消防车通道；2、挪用灭火器	责令改正通知书 (编号：[2013]第00918号)		
112	奥通轮胎	王永武 陈长军	10.17	场所内	1、悬挂塑料花装饰；2、遮挡疏散指示标志	责令改正通知书 (编号：[2013]第00919号)		
113	时代表行	王永武 陈长军	10.17	场所内	1、损坏应急照明灯；2、遮挡疏散指示标志；3、无员工消防安全培训记录	责令改正通知书 (编号：[2013]第00920号)		
114	济北索庙村日用品农家店	王永武 陈长军	10.17	场所内	1、遮挡疏散指示标志；2、一具灭火器过期	责令改正通知书 (编号：[2013]第00921号)		

	115	中国石油化工股份有限公司山东济南济阳第9站	丁海景 于兵	10.17	加油区	灭火器配置不符合标准	责令改正通知书 (编号:[2013]第00922号)		
	116	中国石油化工股份有限公司山东济南济阳第13站	丁海景 于兵	10.17	加油区	灭火器压力不足	责令改正通知书 (编号:[2013]第00923号)		
	117	中国石油化工股份有限公司山东济南济阳第九加	丁海景 于兵	10.17	加油区	灭火器配置不符合标准、压力不正常	责令改正通知书 (编号:[2013]第00924号)		
	118	中国石油化工股份有限公司山东济南济阳第十三	丁海景 于兵	10.17	加油区	灭火器配置不符合标准、压力不正常	责令改正通知书 (编号:[2013]第00925号)		
	119	济南市恒龙酒业有限公司	丁海景 于兵	10.17	场所内	灭火器压力不正常	责令改正通知书 (编号:[2013]第00926号)		
	120	桃林饭店	丁海景 于兵	10.17	场所内	1、应急照明灯、疏散指示标志损坏; 2、灭火器压力不正常	责令改正通知书 (编号:[2013]第00927号)		
	121	山东力高升降机械有限公司(复查)	赵立洲 张大龙 许守玉	10.18	厂房	1、未按消防技术规范要求配置消防设施、器材(应急照明灯、疏散指示标志灯、灭火器); 未整改 2、南食堂二层袋形走道长度不符合消防技术规范要求; 未整改 3、瓶组间内氧气瓶、乙炔瓶不应混存。			
	122	济南统一企业有限公司	赵立洲 张大龙 许守玉	10.18	厂房	位二期工程未经消防验收合格,擅自投入使用			
	123	中兴五金	王永武 陈长军	10.18	场所内	1、占用消防车通道; 2、遮挡疏散指示标志	责令改正通知书 (编号:[2013]第00928号)		
	124	建营鑫雨太阳能热水器门市部	王永武 陈长军	10.18	场所内	1、遮挡安全出口; 2、挪用灭火器	责令改正通知书 (编号:[2013]第00929号)		
	125	升祥家常菜馆	王永武 陈长军	10.18	场所内	1、一层西出口堆放货物堵塞 2、悬挂装饰物 3、标示张贴不全	责令改正通知书 (编号:[2013]第00930号)		

126	家乐饭庄	王永武 陈长军	10.18	场所内	1、一层西出口堆放货物堵塞 2、标示张贴不全 3、人员消防常识不掌握	责令改正通知书 (编号:[2013]第00931号)		
127	登海种业(复查)	王永武 陈长军	10.21	场所内	合格			
128	志浩超市(复查)	王永武 陈长军	10.21	场所内	合格			
129	建华快餐(复查)	王永武 陈长军	10.21	场所内	合格			
130	济南佳明正远服装有限公司	张大龙 许守玉	10.22	厂房	未经消防设计审核,擅自施工。	受案处罚		
131	济阳县阳鹤立儿园(复查)	马良 贾晓东	10.22	场所内	合格			
132	济阳县新兴酒水商店(复查)	马良 贾晓东	10.22	场所内	合格			
133	济阳县光明超市(复查)	马良 贾晓东	10.22	场所内	合格			
134	山东统一银座商业有限公司济祥店	马良 贾晓东	10.22	场所内	1、堵塞安全出口;2、一具灭火器压力不足	责令改正通知书 (编号:[2013]第00934号)		
135	山东营养源食品科技有限公司	张大龙 许守玉	10.24	厂房	1、部分应急照明灯损坏; 2、未按消防技术规范要求配置灭火器。	责令改正通知书 (编号:[2013]第00974号)		
136	济南金东宏汽车销售服务有限公司	张大龙 许守玉	10.24	场所内	1、部分应急照明灯损坏; 2、未按消防技术规范要求配置灭火器。	责令改正通知书 (编号:[2013]第00973号)		
137	济阳鸿发森泉汽车销售服务有限公司	张大龙 许守玉	10.24	营业厅	1、部分应急照明灯损坏; 2、未按消防技术规范要求配置灭火器。	责令改正通知书 (编号:[2013]第00972号)		
138	济阳县人力资源和社会保障局	张大龙 许守玉	10.24	工地	济阳县人力资源市场工程工地检查: 1、施工现场未配置灭火器材; 2、建筑材料占用消防车道。	责令改正通知书 (编号:[2013]第00971号)		
139	济阳县济北街道徐家鑫苑社区居民委员会	张大龙 许守玉	10.24	工地	徐家鑫苑1-12号楼工程工地检查: 1、施工现场未配置灭火器材; 2、建筑材料占用消防车道。	责令改正通知书 (编号:[2013]第00970号)		

140	山东齐鲁德众工贸有限公司(复查)	张大龙 许守玉	10.24	车间	1、修理车间与展厅相临隔墙应设置防火分隔； 2、一处室内消火栓水枪损坏； 3、汽车展厅应设置应急照明灯、疏散指示标志灯。	受案登记		
141	山东天阳纸业有 限公司	张大龙 许守玉	10.24	车间	1、涂布车间、成品库房新建工程未申报消防设计备案、竣工验收消防备案； 2、涂布车间、成品库房未按照消防技术规范要求设置室内消火栓系统； 3、擅自占用涂布车间、成品库房之间的防火间距；（占用物为成品纸卷） 4、抄一车间（丙类）与办公室、配电室应设置防火分隔； 5、原料仓库顶棚、部分隔墙使用聚氨酯夹芯彩板建造，耐火极限不符合消防技术规范要求。	责令改正通知书 (编号：[2013] 第00533号)		
142	为农农资门市部	王永武 陈长军	10.24	场所内	1、一层西出口堆放货物堵塞 2、悬挂装饰物 3、标示张贴不全	责令改正通知书 (编号：[2013] 第00955号)		
143	献春农资	王永武 陈长军	10.24	场所内	1、一层西出口堆放货物堵塞 2、悬挂装饰物 3、标示张贴不全	责令改正通知书 (编号：[2013] 第00956号)		
144	温馨洗化	王永武 陈长军	10.24	场所内	1、标示张贴不全 2、堆放货物占用消防通道 3、人员消防常识不	责令改正通知书 (编号：[2013] 第00957号)		
145	济阳县玉华木器 加工厂	王永武 陈长军	10.24	场所内	1、一层西出口堆放货物堵塞 2、堆放货物占用消防通道 3、人员消防常识不掌握	责令改正通知书 (编号：[2013] 第00960号)		

	146	强盛快餐厅	王永武 陈长军	10.24	场所内	1、一层西出口堆放货物堵塞 2、悬挂装饰物 3、标示张贴不全	责令改正通知书 (编号:[2013]第00963号)		
	147	振华服饰	王永武 陈长军	10.24	场所内	1、悬挂装饰物 2、堆放货物占用消防车通道 3、标示张贴不全	责令改正通知书 (编号:[2013]第00967号)		
	148	逢园五金门市部	王永武 陈长军	10.24	场所内	1、一层西出口堆放货物堵塞 2、堆放货物占用消防车通道 3、标示张贴不全	责令改正通知书 (编号:[2013]第00968号)		
	149	新兴副食门市部	王永武 陈长军	10.24	场所内	1、人员消防常识不掌握 2、堆放货物占用消防车通道 3、标示张贴不全	责令改正通知书 (编号:[2013]第00969号)		
	150	中国石油化工股份有限公司山东	王永武 陈长军	10.24	加油去	合格			
	151	济阳县闻韶加油站	王永武 陈长军	10.24	加油区	合格			
	152	济阳县邹浮加油站	王永武 陈长军	10.24	加油区	合格			
	153	孙耿晨旭洗化	丁海景 于兵	10.24	场所内	灭火器配置不符合标准、压力不正常	责令改正通知书 (编号:[2013]第00966号)		
	154	孙耿镇鑫鹏时装店	丁海景 于兵	10.24	场所内	灭火器配置不符合标准	责令改正通知书 (编号:[2013]第00965号)		
	155	孙耿镇诚信鞋店	丁海景 于兵	10.24	场所内	灭火器压力不正常	责令改正通知书 (编号:[2013]第00964号)		
	156	孙耿第一百货商店	丁海景 于兵	10.24	场所内	灭火器配置不符合标准、压力不正常	责令改正通知书 (编号:[2013]第00962号)		
	157	孙耿镇文教百货商店	丁海景 于兵	10.24	场所内	灭火器配置不符合标准、压力不正常	责令改正通知书 (编号:[2013]第00961号)		
	158	孙耿曹哲手机专卖店	丁海景 于兵	10.24	场所内	1、无员工消防安全培训记录; 2、灭火器压力不足	责令改正通知书 (编号:[2013]第00959号)		
	159	豪杰汽车装饰	马良 贾晓东	10.24	场所内	1、无员工消防安全培训记录; 2、灭火器压力不足; 3、无消防演练记录	责令改正通知书 (编号:[2013]第00958号)		

160	济南万佳恒通四方网络文化有限公司	赵立洲 许守玉 张大龙	10.23	场所内	1、部分应急照明灯损坏； 2、未按消防技术规范要求配置灭火器材	责令改正通知书 (编号：[2013]第00954号)		
161	济阳县花园电脑培训中心	赵立洲 许守玉 张大龙	10.23	场所内	1、部分应急照明灯损坏； 2、未按消防技术规范要求配置灭火器材	责令改正通知书 (编号：[2013]第00953号)		
162	山东天业国际能源有限公司济阳母站	赵立洲 许守玉 张大龙	10.23	厂房	1、部分应急照明灯损坏； 2、未按消防技术规范要求配置灭火器材	责令改正通知书 (编号：[2013]第00952号)		
163	济南界龙科技有限公司	赵立洲 许守玉 张大龙	10.23	厂房	1、部分应急照明灯损坏； 2、未按消防技术规范要求配置灭火器材	责令改正通知书 (编号：[2013]第00951号)		
164	山浇水泥(复查)	赵立洲 许守玉 张大龙	10.23	场所内	合格			
165	济阳县纯衣柜衣坊(复查)	赵立洲 许守玉 张大龙	10.23	场所内	合格			
166	济南金麒麟刹车系统有限公司	赵立洲 许守玉 张大龙	10.23	厂房	1、部分应急照明灯损坏； 2、未按消防技术规范要求配置灭火器材	责令改正通知书 (编号：[2013]第00950号)		
167	山东铂源化学有限公司	赵立洲 许守玉 张大龙	10.23	厂房	1、部分应急照明灯损坏； 2、未按消防技术规范要求配置灭火器材	责令改正通知书 (编号：[2013]第00949号)		
168	山东豪克华光联合发展有限公司	赵立洲 许守玉 张大龙	10.23	厂房	1、部分应急照明灯损坏； 2、未按消防技术规范要求配置灭火器材	责令改正通知书 (编号：[2013]第00948号)		
169	济阳县开心网苑	赵立洲 许守玉 张大龙	10.23	场所内	1、部分应急照明灯损坏； 2、未按消防技术规范要求配置灭火器材	责令改正通知书 (编号：[2013]第00947号)		
170	济阳县华通汽修厂	赵立洲 许守玉 张大龙	10.23	场所内	1、部分应急照明灯损坏； 2、未按消防技术规范要求配置灭火器材	责令改正通知书 (编号：[2013]第00946号)		
171	浙江钱江摩托股份有限公司山东钱江车辆分公司	赵立洲 许守玉 张大龙	10.23	场所内	1、部分应急照明灯损坏； 2、未按消防技术规范要求配置灭火器材	责令改正通知书 (编号：[2013]第00945号)		

172	山东济阳农村商业银行股份有限公司	赵立洲 许守玉 张大龙	10.23	场所内	1、部分应急照明灯损坏； 2、未按消防技术规范要求配置灭火器材	责令改正通知书 (编号：[2013] 第00944号)		
173	济南万佳科普网络文化有限公司	赵立洲 许守玉 张大龙	10.23	场所内	1、部分应急照明灯损坏； 2、未按消防技术规范要求配置灭火器材	责令改正通知书 (编号：[2013] 第00943号)		
174	山东齐鲁德众工贸有限公司	赵立洲 许守玉 张大龙	10.23	场所内	1、部分应急照明灯损坏； 2、未按消防技术规范要求配置灭火器材	责令改正通知书 (编号：[2013] 第00942号)		
175	济阳县浩林大酒店	赵立洲 许守玉 张大龙	10.23	场所内	1、部分应急照明灯损坏； 2、未按消防技术规范要求配置灭火器材	责令改正通知书 (编号：[2013] 第00941号)		
176	济阳县江南茶艺轩(复查)	赵立洲 许守玉 张大龙	10.23	场所内	合格			
177	济阳县闻韶苑大酒店(复查)	赵立洲 许守玉 张大龙	10.23	场所内	合格			
178	济阳县88宾馆(复查)	赵立洲 许守玉 张大龙	10.23	场所内	合格			
179	济阳县新偶像理发店(复查)	赵立洲 许守玉 张大龙	10.23	场所内	合格			
180	通才批发部	王永武 陈长军	10.23	场所内	1、悬挂装饰物 2、标示张贴不全 3、堆放货物占用消防车通道	责令改正通知书 (编号：[2013] 第00940号)		
181	好再来超市	王永武 陈长军	10.23	场所内	1、一层西出口堆放货物堵塞 2、悬挂装饰物 3、堆放货物占用消防车通道	责令改正通知书 (编号：[2013] 第00939号)		
182	翔宇超市	王永武 陈长军	10.23	场所内	1、一层西出口堆放货物堵塞 2、悬挂装饰物 3、标示张贴不全	责令改正通知书 (编号：[2013] 第00938号)		
183	济北索庙村日用品农家店(复查)	王永武 陈长军	10.23	场所内	合格			
184	永兴铝材	贾晓东 马良	10.23	场所内	应急照明灯、疏散指示标志损坏	责令改正通知书 (编号：[2013] 第00937号)		

185	济阳县新兴酒水商店	贾晓东 马良	10.23	场所内	1、无防火检查、巡查记录；2、无员工培训记录；3、无消防演练记录；4、应急照明灯损坏；5、一具灭火器压力不足	责令改正通知书 (编号: [2013]第00936号)		
186	车饰界	贾晓东 马良	10.23	场所内	1、堵塞疏散通道；2、应急照明灯损坏；3、灭火器未按组设置；4、无员工培训记录	责令改正通知书 (编号: [2013]第00935号)		
187	济阳华艺家具加工厂(复查)	贾晓东 马良	10.23	场所内	合格			
188	美廉购物中心(复查)	贾晓东 马良	10.23	场所内	合格			
189	大众理发店	王永武 陈长军	10.25	场所内	1、人员消防常识不掌握 2、标示张贴不全 3、堆放货物占用消防车通道	责令改正通知书 (编号: [2013]第00986号)		
190	栏英化工门市	马良 贾晓东	10.25	场所内	1、无防火检查巡查记录；2、无员工培训记录；3、灭火器未按组设置；4、2具灭火器过期；5、占用消防车通道	责令改正通知书 (编号: [2013]第00975号)		
191	洁雅汽车装具	马良 贾晓东	10.25	场所内	1、应急照明灯、疏散指示标志损坏；2、2具灭火器压力不	责令改正通知书 (编号: [2013]第00976号)		
192	玉春玻璃铝合金	马良 贾晓东	10.25	场所内	1、无员工培训记录；2、无消防演练记录；3、灭火器压	责令改正通知书 (编号: [2013]第00977号)		
193) 诚信书店	马良 贾晓东	10.25	场所内	1、消防规章制度不健全； 2、电气线路敷设不符合要求； 3、使用不合格消防器材(灭火器三无产品)； 4、营业前消防安全检查合格证未按要求悬挂。	责令改正通知书 (编号: [2013]第00978号)		

194	花仙子	马良 贾晓东	10.25	场所内	1、消防规章制度不健全； 2、电气线路敷设不符合要求； 3、使用不合格消防器材（灭火器三无产品）； 4、营业前消防安全检查合格证未按要求悬挂。	责令改正通知书 (编号：[2013]第00979号)		
195	济阳县实验文具百货店	马良 贾晓东	10.25	场所内	1、消防规章制度不健全； 2、电气线路敷设不符合要求；	责令改正通知书 (编号：[2013]第00980号)		
196	济阳县诗卉文具店	马良 贾晓东	10.25	场所内	消防设施、器材配置不符合标准	责令改正通知书 (编号：[2013]第00981号)		
197	济南朗硕电子科技有限公司(复查)	张大龙 许守玉	10.25	厂房	1、生产车间隔墙为聚氨酯夹芯彩板构件；未整改 2、生产车间内设置库房，不按消防技术规范要求设置防火分隔；未整改 3、生产车间内设置办公室、会议室，未按消防技术规范要求设置防火分隔；未整改 4、车间走道内缺少疏散指示标志灯。未整改		济阳公(消)决字[2013]第0037号 罚款2万元	
198	济南百佳置业有限公司	张大龙 许守玉	10.9	车间	1、生产车间隔墙为聚氨酯夹芯彩板构件；未整改 2、生产车间内设置库房，不按消防技术规范要求设置防火分隔；未整改 3、生产车间内设置办公室、会议室，未按消防技术规范要求设置防火分隔；未整改 4、车间走道内缺少疏散指示标志灯。未整改		济阳公(消)决字[2013]第0037号 罚款5万	

199	济阳县昊风海鲜城	张大龙 许守玉	9.1	场所内	1、一处应急照明灯无法使用； 2、一处疏散指示标志灯设置不符合标准； 3、遮挡室内消火栓；	[2013]第00680号	济阳公(消)决字[2013]第0034号 罚款1万	
-----	----------	---------	-----	-----	---	---------------	---------------------------	--