

消防安全大排查大整治活动统计表（公布执法检查

地市		序号	单位场所名称	检查人	检查时间	抽查部位	发现的火灾隐患和问题	提出的整改意见
济南市消防支队	支队	1	阳光壹佰房地产开发有限公司美乐汇管理分公司美乐会所	李卿、徐玉涛	2013.8.19	餐厅、客房	无	无
		2	济南历下区我爱记歌词歌厅	李卿、徐玉涛	2013.8.8	1-5层	无	无
		3	山东银座商城股份有限公司玉函分公司	李卿、任汉信	2013.8.7	1-6层	无	无
		4	济南历下区我爱记歌词歌厅	李卿、张玮珂	2013.8.8	全部楼层	无	无
		5	济南天迈娱乐有限公司	李卿、张玮珂	2013.8.7	全部楼层	无	无
		6	山东鲁能商贸有限公司贵和购物中心	李卿、张玮珂	2013.8.7	营业区	无	无
		7	青岛屈臣氏个人用品商店有限公司2	林帅、李卿	2013.8.7	一层	无	无
		8	市中区万尊娱乐中心	林帅、李卿	2013.8.7	全部楼层	无	无
		9	山东金鲁班大酒店	林帅、李卿	2013.8.7	营业区	无	无
		10	银座泉城大酒店有限公司	李卿、张玮珂	2013.8.7	营业区	无	无
		11	济南世购商贸广场C座	李卿、张玮珂	2013.8.7	全部楼层	无	无
		12	南永泰君悦酒店	李卿、张玮珂	2013.8.7	全部楼层	无	无
		13	山东鲁能商贸有限公司贵和购物中心	李卿、张玮珂	2013.8.7	全部楼层	1、三楼疏散通道被占用； 2、部分常闭式防火门处于常开状态； 3、使用不合格灭火器	责令改正通知书[2013]第05133号
		14	济南华联家园超市有限责任公司1	陈灼、任汉信	2013.8.5	全部楼层	无	无
		15	济南阳光美乐汇有限公司	李卿、徐玉涛、	2013.8.12	餐饮区、客房区	1、一个安全出口锁闭； 2、一个防火门闭门器损坏； 3、部分常闭式防火门处于常开状态	责令改正通知书[2013]第05155号
		16	济南阳光壹佰房地产开发有限公司美乐汇商业管理分公司美乐会所	李卿、徐玉涛、	2013.8.12	营业区	无	无
		17	山东鲁能商贸有限公司贵和购物中心(复查)	李卿、张玮珂、	2013.8.12	营业区	无	无
		18	济南市中金公馆KTV俱乐部	林帅、李卿	2013.8.7	营业区	无	无

32	济南铁路局黄台货场职工住宅建设指挥部	范明普、武赓	2013.08.23	工地	该单位申报的济南铁路局（配件厂）职工集资建房1-4号楼、幼儿园、地下车库工程中使用的沟槽式管接件已更换，经检验合格，检验报告编号：NO. X0517748-2013。	消防监督检查记录[2013]第00384号
33	济南天地置业有限公司	范明普、武赓	2013.08.21	工地	该单位申报的天地广场贵和二期酒店装修工程中使用的防火玻璃经检验不合格，检验报告编号：NO. X0518194-2013。	责令改正通知书([2013]第05179号)
34	沃尔沃建筑设备技术(中国)有限公司	范明普、武赓	2013.08.22	工地	该单位申报的沃尔沃建筑设备济南工程中心工程中使用的消防应急照明灯经检验不合格，检验报告编号：NO. X0517894-2013。	责令改正通知书([2013]第05178号)
35	山东才高置业有限公司	范明普、武赓	2013.08.20	工地	该单位申报的奥体中心东侧8号地块工程中使用的防火玻璃已更换。	消防监督检查记录[2013]第00365号
36	济南高新区舜华路街道北胡社区居民委员会	范明普、武赓	2013.08.19	工地	该单位使用的木质防火门已更换。	消防监督检查记录[2013]第00363号
37	济南西城投资开发集团有限公司	范明普、武赓	2013.08.19	工地	该单位申报的科技园服务外包产业园公共租赁住房工程13-16号楼，19-22号楼，24，25号楼工程中使用的钢质防火门经检验不合格，检验报告编号：NO. X0517341-2013。	责令改正通知书([2013]第05177号)

38	济南旧城开发投资集团有限公司	范明普、武赬	2013.08.15	工地	该单位申报的济南市中大槐树棚户区8号楼工程中使用的钢质防火门经检验不合格, 检验报告编号: NO. X0516772-2013。	责令改正通知书([2013]第05176号)
39	济南中海地产投资有限公司环宇城	范明普、武赬	2013.08.14	工地	该单位申报的济南中海广场环宇城工程中使用的防火玻璃经检验不合格, 检验报告编号: NO. X0517064-2013。	责令改正通知书([2013]第05174号)
40	山东省鲁商置业有限公司	范明普、武赬	2013.08.14	工地	该单位申报的鲁商国奥城3号楼工程中使用的饰面型防火涂料经检验不合格, 检验报告编号: NO. X0517142-2013。	责令改正通知书([2013]第05173号)
41	山东瑞康医药股份有限公司	范明普、武赬	2013.08.12	工地	该单位申报的济南药品现代物流配送项目分拣包装车间、回收库、传达室、设备机房工程中使用的防火玻璃经检验不合格, 检验报告编号: NO. X0516671-2013。	责令改正通知书([2013]第05154号)
42	中共济南市委党校	范明普、武赬	2013.08.12	工地	工程中使用的防火玻璃已更换, 经检验合格。检验报告号: No. X0516561-2013。	消防监督检查记录[2013]第00327号
43	济南西城投资开发集团有限公司、济南市文化广电新闻出版局	范明普、武赬	2013.08.09	工地	该单位申报的省会文化艺术中心三馆及配套工程中使用的室内消火栓经检验不合格, 检验报告编号: NO. X0516468-2013。	责令改正通知书([2013]第05149号)

						1、个别应急照明、疏散指示标志损坏； 2、第十七层避难层存在可燃物； 3、部分防火门闭门器损坏； 4、“四个能力”标识化建设不符合要求； 5、气体灭火系统使用“1301”灭火器，不符合要求需要更换。	下发《责令改正通知书》，编号：[2013]第00333号
	144	中国工商银行股份有限公司山东省分行	付萍、王怀亮、李子君	8.13	办公楼		
	145	济南市新航道培训学校	张力、刘霞	2013.08.07	三层	安全出口堆放杂物；灭火器被遮挡；安全出口锁闭	责令改正通知书[2013]第05116号
	146	山东电力集团公司信息通信公司	张力、刘霞	2013.08.08	五层	2具灭火器失效；1具灭火器选型不对；应急照明灯损坏	责令改正通知书[2013]第05134号
	147	济南赛博新世纪电影城	张力、刘霞	2013.08.12	八层	安全出口锁闭；疏散通道堆放杂物；室内消火栓被遮挡；消防安全标示不齐全。	责令改正通知书[2013]第05165号
	148	济钢高级中学体育馆学生餐厅综合楼	张力、刘霞	2013.08.12	一层	安全出口锁闭；疏散通道堆放杂物；室内消火栓被遮挡；消防安全标示不齐全	责令改正通知书[2013]第05166号
	149	山东豪鲁电子商厦	张力、刘霞、魏晶、柳正茂	2013.08.21	二层	安全出口锁闭；疏散通道堆放杂物；室内消火栓被遮挡	责令改正通知书[2013]第05180号
	150	中国光大银行济南分行	柳正茂、魏晶	2013.08.07	二层	应急照明灯损坏；双扇防火门部分顺序器安装不当；1具灭火器失效	责令改正通知书[2013]第05135号
	151	孩子王儿童用品（中国）有限公司	柳正茂、魏晶	2013.08.08	二层	安全出口堆放杂物，影响疏散；灭火器被遮挡；安全出口锁闭	责令改正通知书[2013]第05136号
	152	济南莫泰酒店和颐普利街店	柳正茂、魏晶	2013.08.14	一层	安全出口锁闭；疏散通道堆放杂物；室内消火栓被遮挡；消防安全标示不齐全	责令改正通知书[2013]第05172号

						消防安全标示不齐全；员工四个能力内容不熟悉；应急照明灯损坏；灭火器压力不足；防火检查记录不规范	责令改正通知书（[2013]第05160号）
		179	山东荣信酒店资产管理有限公司锦江之星荣大分公司	席长征、吴靖、董英民	2013.8.14		
		180	山东省司法厅	席长征、董英民	2013.8.21		无
		181	济南红星美凯龙世博家居生活广场有限公司	席长征、吴靖	2013.8.21		无
		182	成城大厦	席长征、董英民	2013.8.21		无
		183	山东省图书馆	吴靖、席长征	2013.8.21		无
		184	山东省千佛山医院	吴靖、席长征	2013.8.23		无
		185	山东能源集团有限公司	吴靖、董英民	2013.8.23		无
		186	山东省高级人民法院	董英民、席长征	2013.8.23		无
		187	中国石油化工股份有限公司山东济南石油分公司	董英民、席长征	2013.8.21		无
		188	济南信立高物业管理有限公司（嘉恒商务大厦）	董英民、吴靖、席长征	2013.8.23		无
		189	银座集团股份有限公司济南银座华信购物广场	董英民、吴靖、席长征	2013.8.23		无
		190	山东环联小商品批发市场	吴靖、席长征、董英民	2013.8.22		无
		191	东港安全印刷股份有限公司	吴靖、席长征、董英民	2013.8.22		无
		192	济南市林华锅炉有限公司	席长征、吴靖、董英民	2013.8.22		无
		193	山东荣信酒店资产管理有限公司锦江之星荣大分公司	席长征、吴靖、董英民	2013.8.22		无
		194	济南市中心医院（复查）	杨霖(主)、徐泉林	41488	外科楼	无
		195	山东金都大酒店	徐泉林(主)、杨霖	41501	酒店	1、消防控制室操作人员未持证上岗 2、二层厨房操作间电线敷设不符合规范要求 3、二层及地下一层部分防火门拆除，其他楼层部分闭门器损坏
		196	山东中烟工业有限公司济南卷烟厂	徐泉林(主)、杨霖	41487	联合工房、烟叶醇化库	无
							限期改正

	http://jnfir e.cn/
	http://jnfir e.cn/
	http://jnfir e.cn/
	http://jnfir e.cn/
	http://jnfir e.cn/
	http://jnfir e.cn/
	http://jnfir e.cn/
	http://jnfir e.cn/
	http://jnfir e.cn/
	http://jnfir e.cn/
	http://jnfir e.cn/
	http://jnfir e.cn/
	http://jnfir e.cn/
无	http://jnfir e.cn/
无	http://jnfir e.cn/

