

消防安全大排查大整治活动统计表（公布执法检查情况）

地市		序号	单位场所名称	检查人	检查时间	抽查部位	发现的火灾隐患和问题	提出的整改意见	行政处罚情况	公布执法情况的网站网址
济南市消防支队	历下区消防大队	1	银座集团股份有限公司济南银座环山购物中心	王立佳	2013.8.14	场所内	复查	编号: [2013]第13081号	无	http://jnfir.e.cn/
		2	历下区天宇百合足浴保健中心	王建鹏	2013.8.23	场所内	安全出口设置不符合标准,店内摆放塑料花	编号: [2013]第01046号	无	http://jnfir.e.cn/
		3	济南市解放路第二小学	王滨	2013.8.9	校内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	限期改正 ([2013]第12794号)	无	http://jnfir.e.cn/
		4	济南历下师东招待所	王立佳	2013.8.16	场所内	单位使用不合格灭火器,使用不合格应急照明	编号: [2013]第01009号	立案调查处理,责令停产停业	http://jnfir.e.cn/
		5	济南市文东商场(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号: [2013]第13107号	无	http://jnfir.e.cn/
		6	济南历下威盛网吧	王滨、杨世凯、范晓甄	2013.8.14	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用3、员工消防演练不熟练	责令立即改正 编号: ([2013]第12857号)	无	http://jnfir.e.cn/
		7	奥体文博加气站	隗继勇、张萌萌	2013/8/15	营业区	1、员工四个能力不熟悉2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书 ([2013]第12870号)	无	http://jnfir.e.cn/
		8	济南市历下区聚福林海鲜城(复查)	王立佳	2013.8.22	场所内	复查	编号: [2013]第13444号	无	http://jnfir.e.cn/
		9	山东省杂技团(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号: [2013]第13163号	无	http://jnfir.e.cn/
		10	阳光家常菜	宋书良、李伟	8.5	一楼	1、部分线路设置不规范;2、员工对消防“四个能力”常识不熟练3、灶间油烟机未及时清理	责令限期整改,责令于8月16日前改正责令改正通知书 ([2013]第12757号)	无	http://jnfir.e.cn/
		11	山东凯瑞酒店管理有限公司	张萌萌、武斌	2013/8/7	营业区	1、员工四个能力不熟悉2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书 ([2013]第00510号)	无	http://jnfir.e.cn/
		12	济南爱容医院	王立佳	2013.8.23	场所内	一楼灭火器过期失效;一楼北侧安全出口消防疏散指示标志损坏;二楼西侧楼梯疏散指示标志设置不符合规范要求	编号: [2013]第01048号	无	http://jnfir.e.cn/
		13	历下区金矿阿迪拉餐饮娱乐有限公司	沈继伟、范晓甄	2013.8.26	全部	1、员工消防常识掌握不熟练	责令立即改正 编号: ([2013]第12983号)	无	http://jnfir.e.cn/

14	浙商银行股份有限公司济南分行	孙寿松 宋书良	8.12	一楼	1、地下一层疏散通道堆放杂物； 2、消防中控室值班人员对火灾处置程序不熟练； 3、管道井个别堆放杂物。	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/
15	山东省工商行政管理局	武斌、隗继勇	2013/8/22	办公区	1、安全出口锁闭 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书([2013]第12962号)	无	http://jnfir.e.cn/
16	中国石油化工股份有限公司山东济南第27加油站(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号: [2013]第13166号	无	http://jnfir.e.cn/
17	国医堂医院	范晓甄	2013.8.16	院内	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号: ([2013]第12905号)	无	http://jnfir.e.cn/
18	济南神康医院	武斌、隗继勇	2013/8/14	营业区	1、在走廊和安全出口、窗户处设置铁栅栏，影响疏散 2、个别应急照明灯损坏	责令改正通知书([2013]第12833号)	无	http://jnfir.e.cn/
19	山东中天元科技有限公司济南千佛山花卉奇石文化分公司(复查)	包木新(主)、杨世凯	2013-8-21	场所内	复查合格	编号: [2013]第13424号	无	http://jnfir.e.cn/
20	青岛肯得基有限公司济南分公司齐鲁餐厅(复查)	宋书良、李伟	8.23	2楼	复查合格	编号: [2013]第13465号	无	http://jnfir.e.cn/
21	北京康康快餐娱乐有限公司济南文东分公司	王立佳	2013.8.7	场所内	疏散通道堆放杂物，消防档案不健全	编号: [2013]第00530号	无	http://jnfir.e.cn/
22	济南中侨商贸有限公司(复查)	宋书良、李伟	8.20	店内	复查合格	编号: [2013]第13383号	无	http://jnfir.e.cn/
23	济南秀水街精品服饰有限公司	沈继伟、王立佳	2013.8.1	场所内	施工工地未配置临时水源，灭火器损坏，建筑垃圾占用安全出口	编号: [2013]第00479号	无	http://jnfir.e.cn/
24	中国石油化工股份有限公司山东济南第123加油站	隗继勇、张萌萌	2013/8/7	营业区	1、灭火沙数量不足 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书([2013]第00503号)	无	http://jnfir.e.cn/
25	大明湖小学(复查)	李伟、宋书良	8.20	教学楼	复查合格	编号: [2013]第13370号	无	http://jnfir.e.cn/

26	济南市历下区荷韵食府	李伟、宋书良	8.5	1 楼	1、二层北侧安全出口通道堵塞堆放杂物；2、二层部分安全出口和疏散指示标志损坏；3、二层部分应急灯损坏；	责令整改，拟立案处罚	5000	http://jnfir.e.cn/
27	济南市历下区义和液化气站	武斌、隗继勇	2013/8/6	营业区	1、水泵不能正常启动 2、灭火器超期 3、标示张贴不全	责令改正通知书([2013]第00497号)	无	http://jnfir.e.cn/
28	济南汇泉饭店有限公司(复查)	宋书良、李伟	8.15	店内	复查合格	编号: [2013]第13176号	无	http://jnfir.e.cn/
29	山东省安达汽车服务公司加油站	范晓甄	2013.8.9	站内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号: ([2013]第12798号)	无	http://jnfir.e.cn/
30	361服装商店	宋书良、李伟	8.19	1楼	1、一楼东侧通道堆放杂物; 2、员工对“四个能力”消防常识掌握不熟练 3、一层部分灭火器过期。	责令限期整改，责令于8月26日前改正责令改正通知书([2013]第12907号)	无	http://jnfir.e.cn/
31	济南历下黎苑粤菜食府	杨世凯	2013.8.6	店内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令立即改正 编号: ([2013]第00536号)	无	http://jnfir.e.cn/
32	济南乡下餐饮服务有限公司	武斌、隗继勇	2013/8/8	营业区	1、防火门未处于常闭状态 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第00492号)	无	http://jnfir.e.cn/
33	上海雅特酒店管理有限公司	沈继伟、包木新	2013.8.8	店内	1、员工消防常识掌握不熟练2、疏散通道堆放杂物3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号: ([2013]第12784号)	无	http://jnfir.e.cn/
34	山东中旭房地产物业有限公司	隗继勇、武斌	2013/8/12	工地	室内消火栓水带损坏	责令改正通知书([2013]第00879号)	已立案调查	http://jnfir.e.cn/
35	济南市君顶华悦酒店管理有限公司	宋书良、李伟	8.5	二楼	1、一二层部分疏散指示标志安装不符合要求； 2、厨房东侧安全出口锁闭； 3、一楼东侧通道堆放杂物； 4、员工对“四个能力”消防常识掌握不熟练。	责令限期整改，责令于8月16日前改正责令改正通知书([2013]第12756号)	无	http://jnfir.e.cn/
36	济南华鲁实业有限责任公司济炼宾馆	武斌、张萌萌、隗继勇	2013/8/9	场所内	档案不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/

37	济南味国王朝酒楼	包木新	2013.8.8	店内	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号: ([2013]第12772号)	无	http://jnfir.e.cn/
38	历下区水云居咖啡西餐厅(复查)	宋书良、李伟	8.20	店内	复查合格	编号: [2013]第13211号	无	http://jnfir.e.cn/
39	济南历下良华宾馆(复查)	李伟、宋书良	8.19	店内	复查合格	编号: [2013]第13200号	无	http://jnfir.e.cn/
40	历下区永和豆浆店	范晓甄、王滨、杨世凯	2013.8.26	店内	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令责令立即改正 编号: ([2013]第12981号)	无	http://jnfir.e.cn/
41	山东省精神卫生中心	张萌萌、武斌	2013/8/6	营业区	1、在窗户外设置铁栅栏，影响疏散 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书 ([2013]第00514号)	无	http://jnfir.e.cn/
42	中国银行济南分行(济南中银物业管理有限公司)	杨世凯	2013.8.9	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号: ([2013]第12796号)	无	http://jnfir.e.cn/
43	山东省粮油综合服务公司	王建鹏	2013.8.13	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，疏散通道堆放杂物	编号: [2013]第12837号	无	http://jnfir.e.cn/
44	山东省青年政治学院	王立佳	2013.8.20	场所内	使用不合格灭火器	编号: [2013]第12937号	无	http://jnfir.e.cn/
45	济南历下家和渔村酒店	王立佳	2013.8.8		灭火器数量不足	编号: [2013]第12892号	无	
46	山东银座佳驿酒店有限公司大明湖店	王滨、杨世凯、范晓甄	2013.8.21	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用3、灭火器压力不足	责令责令立即改正 编号: ([2013]第01013号)	无	http://jnfir.e.cn/
47	沃尔玛超市四楼鬼屋(复查)	李伟、宋书良	8.10	一楼	复查合格	编号: [2013]第12974号	无	http://jnfir.e.cn/
48	济南华鲁实业有限责任公司济炼宾馆	武斌、隗继勇	2013/8/13	营业区	1、安全出口锁闭 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书 ([2013]第12829号)	无	http://jnfir.e.cn/
49	济南历下港鑫商务大酒店	王滨	2013.8.9	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	限期改正([2013]第12793号)	无	http://jnfir.e.cn/
50	银座集团股份有限公司济南环山银座购物广场	沈继伟、王立佳	2013.8.7	场所内	疏散通道堆放杂物，消防档案不健全，个别灭火器过期	编号: [2013]第00527号	无	http://jnfir.e.cn/

51	济南历下豪格保健按摩中心	王建鹏	2013.8.1	场所内	遮挡喷淋头，部分喷淋头未保持消防设施完好有效	编号：[2013]第00480号	无	http://jnfir.e.cn/
52	山东顺风肥牛餐饮管理有限公司	宋书良、李伟	2013.8.2	二楼	东侧通道多处堆放杂物	责令改正通知书([2013]第00478号)		http://jnfir.e.cn/
53	趵突泉小学	范晓甄、王滨、杨世凯	2013.8.15	店内	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：	无	http://jnfir.e.cn/
54	历下区鲁西南老牌坊酒店浆水泉路店	孙建军	2013.8.14	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第12880号	无	http://jnfir.e.cn/
55	济南泰合文化传播有限公司	杨世凯、王滨、范晓甄	2013.8.26	店内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令责令立即改正 编号：([2013]第12975号)	无	http://jnfir.e.cn/
56	济南历下阳光海良子健身中心	张萌萌、武斌	2013/8/22	营业区	1、疏散门开启方向错误2、灭火器挪作他用	责令改正通知书([2013]第12960号)	无	http://jnfir.e.cn/
57	济南味国王朝酒楼	王滨	2013.8.20	店内	1、员工消防常识掌握不熟练2、疏散通道堆放杂物3、灭火器挪作他用	责令改正([2013]第12941号)	无	http://jnfir.e.cn/
58	鲁西南风味楼酒店管理有限公司	杨世凯	2013.8.19	店内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令改正([2013]第12912号)	无	http://jnfir.e.cn/
59	甸柳一小	王建鹏	2013.8.15	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，疏散通道堆放杂物	编号：[2013]第12883号	无	http://jnfir.e.cn/
60	我爱记歌词ktv	宋书良、李伟	8.16	地下1楼	1、地下一层北侧通道堆放杂物；2、营业场所员工对消防常识不熟练。	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/
61	济南小两口烤肉餐饮管理有限公司	宋书良、李伟	8.19	1至2楼	1、部分线路设置不规范； 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练 3、灶间油烟机未及时清理 4、二楼缺少一个安全出口标志；5、一楼一灭火器保险销脱落	责令限期整改，责令于8月26日前改正责令改正通知书([2013]第12908号)	无	http://jnfir.e.cn/

62	汉庭星空（上海）酒店管理有限公司	李伟、宋书良	8.23	2 楼	1、消防控制室设备带故障运行； 2、消防值班室人员对火灾处置程序不熟练； 3、宾馆2层部分防火门关闭不严，闭门器损坏；	责令限期整改，责令改正通知书([2013]第01040号) 责令于8月30日前改正	无	http://jnfir.e.cn/
63	历下区苏荷酒吧	孙寿松 宋书良	8.8	一楼	1、员工对“四个能力”消防常识掌握不熟练； 2、疏散通道堆放杂物。	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/
64	山东通信技术学院(复查)	王立佳	2013.8.22	场所内	复查	编号：[2013]第13416号	无	http://jnfir.e.cn/
65	山东龙足保健有限公司(复查)	包木新(主)、范晓甄	2013-8-22	场所内	复查合格	编号：[2013]第13425号	无	http://jnfir.e.cn/
66	济南历下西北饺子城	隗继勇、张萌萌	2013/8/6	营业区	1、厨房操作间内未配置灭火毯等消防器材、设施 2、标示张贴不全	责令改正通知书([2013]第00504号)	无	http://jnfir.e.cn/
67	济南市历下区聚福林海鲜城(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号：[2013]第13096号	无	http://jnfir.e.cn/
68	银座集团股份有限公司济南银座花园购物广场	隗继勇、张萌萌	2013/8/6	营业区	1、员工四个能力不熟悉 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第00505号)	无	http://jnfir.e.cn/
69	济南如家酒店管理有限公司解放东路店	孙建军	2013.8.13	场所内	疏散通道堆放杂物，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第12838号	无	http://jnfir.e.cn/
70	历下区水云居咖啡西餐厅(复查)	李伟、宋书良	8.10	一楼	复查合格	编号：[2013]第12980号	无	http://jnfir.e.cn/
71	济南在雨中休闲酒店(在水一方)	王滨、杨世凯、范晓甄	2013.8.23	校内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用3、灭火器压力不足	责令责令立即改正 编号：([2013]第12971号)	无	http://jnfir.e.cn/
72	历下金镶钻服饰商城	王立佳	2013.8.2	场所内	疏散通道堆放杂物，消防档案不健全	编号：[2013]第00487号	无	http://jnfir.e.cn/
73	金得利集团历下快餐连锁有限责任公司趵突泉北路粮油食品店	张萌萌、武斌	2013/8/14	场所内	开业前安全检查	合格	无	http://jnfir.e.cn/
74	济南开元保龄球健身服务有限公司	李伟、宋书良	8.5	地下一层	一楼大厅西侧疏散通道不畅通	当场整改完毕	无	http://jnfir.e.cn/
75	济南乡下餐饮服务有限公司	武斌、隗继勇	2013/8/22	营业区	1、防火门未处于常闭状态 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第12963号)	无	http://jnfir.e.cn/

76	七天四季酒店(广州)有限公司济南解放路店	张萌萌、武斌	2013/8/21	营业区	1、安全出口锁闭 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书 ([2013]第12951号)	无	http://jnfir.e.cn/
77	济南传世酒店管理有限公司(复查)	杨世凯(主)、包木新	2013-8-13	场所内	复查合格	编号: [2013]第13032号	无	http://jnfir.e.cn/
78	奥体文博加气站	隗继勇、张萌萌	2013/8/22	营业区	1、员工四个能力不熟悉 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书 ([2013]第00999号)	无	http://jnfir.e.cn/
79	济南在雨中休闲酒店(在水一方)	王滨	2013.8.13	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用3、灭火器压力不足	责令立即改正 编号: ([2013]第12819号)	无	http://jnfir.e.cn/
80	济南华鲁实业有限责任公司济炼宾馆	武斌、隗继勇	2013/8/20	营业区	1、安全出口锁闭 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书 ([2013]第12921号)	无	http://jnfir.e.cn/
81	山东省水利科学研究院	王建鹏(主)、王立佳	2013.8.23	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第13491号	无	http://jnfir.e.cn/
82	山东省水利厅培训中心(复查)	王建鹏	2013.8.9	场所内	复查	编号: [2013]第13108号	无	http://jnfir.e.cn/
83	济南银座佳驿酒店有限公司泺源分公司(复查)	王建鹏	2013.8.20	场所内	复查	编号: [2013]第13218号	无	http://jnfir.e.cn/
84	济南历下师东金座服饰商城	王立佳	2013.8.7	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第00531号	无	http://jnfir.e.cn/
85	济南市青龙街小学	王建鹏	2013.8.20	场所内	使用不合格灭火器	编号: [2013]第12936号	无	http://jnfir.e.cn/
86	济南历下幸福渔村大酒店	王滨	2013.8.16	店内	1、员工消防常识掌握不熟练2、疏散通道堆放杂物3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号: ([2013]第12903号)	无	http://jnfir.e.cn/
87	济南历下港鑫商务大酒店(复查)	王滨(主)、包木新	2013-8-13	场所内	复查合格	编号: [2013]第13034号	无	http://jnfir.e.cn/
88	中信广场(复查)	范晓甄(主)、包木新	2013-8-13	场所内	复查合格	编号: [2013]第13033号	无	http://jnfir.e.cn/
89	历下区快乐88酒吧(复查)	杨世凯(主)、包木新	2013-8-16	场所内	复查合格	编号: [2013]第13187号	无	http://jnfir.e.cn/
90	济南历下巴那克小球俱乐部	王建鹏	2013.8.14	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第12877号	无	http://jnfir.e.cn/

91	李先生牛肉面馆	范晓甄	2013.8.20	全部	1、疏散通道堆放杂物2 、灭火器挪作他用	责令改正([2013]第12944号)	无	http://jnfir.e.cn/
92	北京必胜客比萨饼有限公司济南分公司(复查)	宋书良、李伟	8.23	店内	复查合格	编号: [2013]第13463号	无	http://jnfir.e.cn/
93	济南传世酒店管理有限公司玉泉店	杨世凯、范晓甄、王滨	2013.8.22	店内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令责令立即改正 编号:	无	http://jnfir.e.cn/
94	济南金三杯酒家有限责任公司(复查)	李伟、宋书良	8.20	店内	复查合格	编号: [2013]第13375号	无	http://jnfir.e.cn/
95	济南聚福沸腾吧火锅餐饮有限公司佛山街分公司	杨世凯	2013.8.8	店内	1、疏散通道堆放杂物2 、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号: ([2013]第12775号)	无	http://jnfir.e.cn/
96	济南市历下区紫雨网吧(复查)	孙建军	2013.8.12	场所内	复查	编号: [2013]第13150号	无	http://jnfir.e.cn/
97	山东省济南第五中学	王建鹏	2013.8.19	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第12930号	无	http://jnfir.e.cn/
98	济南海右实业有限公司海右商厦	包木新	2013.8.6	室内	1、疏散通道堆放杂物2 、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号: ([2013]第00526号)	无	http://jnfir.e.cn/
99	历下区永和豆浆店	范晓甄、王滨、杨世凯	2013.8.14	店内	1、疏散通道堆放杂物2 、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号: ([2013]第12859号)	无	http://jnfir.e.cn/
100	赵建宝服装店	宋书良、李伟	8.20	1至2楼	1、营业场所部分线路设置不规范； 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练 3、一楼一灭火器保险销脱落	责令限期整改，责令于8月22日前改正，责令改正通知书([2013]第12926号)	无	http://jnfir.e.cn/
101	济南华鲁实业有限责任公司济炼宾馆	武斌、张萌萌、隗继勇	2013-8-9	场所内	档案不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
102	济南市解放路第二小学	王滨、杨世凯、范晓甄	2013.8.22	校内	1、疏散通道堆放杂物2 、灭火器挪作他用	责令责令立即改正 编号: ([2013]第01031号)	无	http://jnfir.e.cn/
103	济南历下幸福渔村大酒店	王滨	2013.8.7	店内	1、员工消防常识掌握不熟练2、疏散通道堆放杂物3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号: ([2013]第12751号)	无	http://jnfir.e.cn/

104	济南娱人码头餐饮娱乐有限公司	宋书良、李伟	2013.8.2	四楼	1、部分线路设置不规范； 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练	责令限期整改，责令于8月16日前改正责令改正通知书([2013]第12755号)	无	http://jnfir.e.cn/
105	山东省水利勘测设计院	王建鹏	2013.8.22	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第01042号	无	http://jnfir.e.cn/
106	银座集团股份有限公司济南银座花园购物广场	隗继勇、张萌萌	2013/8/20	营业区	1、员工四个能力不熟悉 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第12917号)	无	http://jnfir.e.cn/
107	济南历下家和渔村酒店	孙建军	2013.8.16	场所内	店内部分灭火器未安装保险销，使用不合格消防产品	编号：[2013]第01017号	立案调查处理，罚款5500元	http://jnfir.e.cn/
108	宏泰小区内的商场(超时尚金街)	王立佳	2013.8.26	场所内	西门货架摆放影响疏散	编号：[2013]第00475号	无	http://jnfir.e.cn/
109	山东儒商服饰有限公司东门店	包木新	2013.8.6	室内	1、灭火器数量不足2、灭火器过期失效3、厨房油污过多	责令立即改正 编号：([2013]第00532号)	无	http://jnfir.e.cn/
110	浙商银行股份有限公司济南分行	宋书良、李伟	8.23	1楼	1、东侧通道堆放杂物，影响疏散； 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练。	责令立即整改	无	http://jnfir.e.cn/
111	济南聚福沸腾吧火锅餐饮有限公司佛山街分公司	杨世凯、王滨、范晓甄	2013.8.15	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12886号)	无	http://jnfir.e.cn/
112	山东省吕剧院	张萌萌、隗继勇、武斌	2013/8/9	场所内	自动消防设施未启用	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
113	济南燕山学校小学部	王建鹏(主)、王立佳	2013.8.26	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第12980号)	无	http://jnfir.e.cn/
114	历下区金鑲钻服饰商城(复查)	王立佳	2013.8.13	场所内	复查	编号：[2013]第13082号	无	http://jnfir.e.cn/
115	济南随遇而安旅馆	王立佳	2013.8.5	场所内	疏散通道堆放杂物，消防档案不健全	编号：[2013]第00519号	无	http://jnfir.e.cn/

116	北京康康快餐娱乐有限公司济南泉城路分公司〔不合格〕	宋书良、李伟	8.26	地下1楼	1、地下一层部分线路未穿管保护，不符合消防要求； 2、地下一层部分安全出口和疏散指示标志方向安装错误 3、地下一楼部分灭火器损坏且配备数量不足； 4、消防档案制度不完善； 5、员工对消防“四个能力”不熟练，演练不经常。	责令限期整改. 责令于8月30日前改正，责令改正通知书([2013]第01050号)	无	http://jnfir.e.cn/
117	老百姓大药房连锁(山东)有限公司济南解放桥店	王滨	2013.8.19	店内	1、员工消防常识掌握不熟练2、疏散通道堆放杂物3、灭火器挪作他用	责令改正	无	http://jnfir.e.cn/
118	济南淳和精品数码广场有限公司	李伟、宋书良	8.14	1至3楼	1、消防中控室设备带故障运行；2、消防值班室人员对火灾处置程序不熟练；3、三三层喷淋末端试水放水无水，不能正常使用；4、三层西侧手动报警不灵敏；5、消防档案不健全；6、员工对消防常识不熟练；7、一至三层部分线路未穿管保护，不符合消防要求；8、商场一至三层部分疏散指示标志损坏。	责令改正通知书([2013]第12893号)	拟立案调查，处罚5万	http://jnfir.e.cn/
119	济南聂晓静酒店管理有限公司(复查)	李伟、宋书良	8.21	店内	复查合格	编号：[2013]第13384号	无	http://jnfir.e.cn/
120	山东省精神卫生中心	张萌萌、武斌	2013/8/13	营业区	1、在窗户外设置铁栅栏，影响疏散 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书([2013]第12845号)	无	http://jnfir.e.cn/
121	山东省鲁商置业有限公司鲁商国奥城	隗继勇、张萌萌	2013/8/20	办公区	1、员工四个能力不熟悉 2、安全出口锁闭	责令改正通知书([2013]第12916号)	无	http://jnfir.e.cn/

122	老憨人家	杨世凯	2013.8.6	店内	1、疏散通道堆放杂物2 、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号: ([2013]第00534号)	无	http://jnfir.e.cn/
123	特步专卖	宋书良、李伟	8.6	一楼	1、部分疏散指示标志安 装不符合要求; 2、员工对消防“四个能 力”常识不熟练 3、一楼安全出口锁 闭;	责令限期整改，责令 于8月20日前改正责令 改正通知书([2013]第 12767号)	无	http://jnfir.e.cn/
124	中信银行股份有限公 司济南历下支行	王立佳	2013.8.20	场所内	使用不合格灭火器	编号: [2013]第12938 号	无	http://jnfir.e.cn/
125	夏日酒店	范晓甄、王滨、 杨世凯	2013.8.15	店内	1、疏散通道堆放杂物2 、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号: ([2013]第12890号)	无	http://jnfir.e.cn/
126	济南历下好乐迪餐饮 娱乐公司(复查)	王立佳	2013.8.13	场所内	复查	编号: [2013]第13098 号	无	http://jnfir.e.cn/
127	中石化济南第十五加 油站	武斌、隗继勇	2013/8/28	场所内	1、使用不合格消防产 品; 2、档案制度不健 全; 3、部分电器线路未 作穿管处理	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
128	银座集团股份有限公 司济南银座花园购物 广场	隗继勇、张萌萌	2013/8/13	营业区	1、员工四个能力不熟悉 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书 ([2013]第12841号)	无	http://jnfir.e.cn/
129	济南市大明湖风景名 胜区管理处(复查)	李伟、宋书良	8.5	店内	复查合格	编号: [2013]第01029 号	无	http://jnfir.e.cn/
130	中国石油化工股份有 限公司山东济南第166 加油站	隗继勇、张萌萌	2013/8/21	营业区	1、个别疏散指示标志损 坏 2、标示张贴不全	责令改正通知书 ([2013]第01001号)	无	http://jnfir.e.cn/
131	招商银行股份有限公 司济南和平路支行	王立佳	2013.8.21	场所内	疏散指示标志未保持通 电状态，灭火器配置不 符合标准	编号: [2013]第01036 号	无	http://jnfir.e.cn/
132	山东省吕剧院	张萌萌、隗继勇 、武斌	2013/8/9	场所内	自动消防设施未启用	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
133	济南华鲁实业有限责 任公司济炼宾馆	武斌、张萌萌、 隗继勇	2013/8/9	场所内	档案不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
134	361服装商店(复查)	宋书良、李伟	8.26	1楼	复查合格	编号: [2013]第13489 号	无	http://jnfir.e.cn/
135	济南九碗伴餐饮有限 公司	范晓甄、王滨、 杨世凯	2013.8.23	场所内	1、疏散通道堆放杂物2 、疏散指示标志故障3、 灭火器挪作他用	责令责令立即改正 编 号: ([2013]第12972 号)	无	http://jnfir.e.cn/

136	济南历下瑞品西餐酒廊	范晓甄	2013.8.12	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号:([2013]第12808号)	无	http://jnfir.e.cn/
137	银溪大酒店(复查)	包木新(主)、杨世凯	2013-8-13	场所内	复查合格	编号: [2013]第13022号	无	http://jnfir.e.cn/
138	汉庭星空(上海)酒店管理有限公司	李伟、宋书良	8.7	1至2楼	1、员工对消防常识和演练程序不熟练;2、1-2层通道堆放杂物;	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/
139	中国保险股份有限公司山东分公司	范晓甄、王滨、杨世凯	2013.8.22	场所内	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令责令立即改正 编号:	无	http://jnfir.e.cn/
140	汉庭星空(上海)酒店管理有限公司济南趵突泉北路分公司(复查)	李伟、宋书良	8.20	店内	复查合格	编号: [2013]第13379号	无	http://jnfir.e.cn/
141	济南华鲁实业有限责任公司济炼宾馆	武斌、隗继勇	2013/8/6	营业区	1、安全出口锁闭 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书 ([2013]第00498号)	无	http://jnfir.e.cn/
142	中国冶金地质总局山东局金乔食品厂	王立佳	2013.8.1	场所内	疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设置不符合标准、灭火器过期失效	编号: [2013]第00482号	无	http://jnfir.e.cn/
143	汉庭星空(上海)酒店管理有限公司	李伟(主)、宋书良	2013.8.23	场所内	1、消防控制室设备带故障运行; 2、消防值班室人员对火灾处置程序不熟练; 3、宾馆2层部分防火门关闭不严，闭门器损坏;	编号: [2013]第13481号	无	http://jnfir.e.cn/
144	济南历下嘉泰旅馆	宋书良(主)、李伟	2013.8.23	场所内	1、员工对消防“四个能力”常识不熟练 2、个别管道井未锁门	编号: [2013]第13478号	无	http://jnfir.e.cn/
145	济南润泽缘餐饮文化有限公司(复查)	宋书良、李伟	8.15	店内	复查合格	编号: [2013]第13175号	无	http://jnfir.e.cn/
146	上海雅特酒店管理有限公司	沈继伟、范晓甄	2013.8.15	全部	1、员工消防常识掌握不熟练	责令立即改正 编号:([2013]第12891号)	无	http://jnfir.e.cn/
147	济南汇泉饭店有限公司	孙寿松 宋书良	8.7	办公区	1、防火门个别闭门器不能正常使用; 2、“四个能力”标示化建设不达标	责令限期整改，责令于8月30日前改正责令改正通知书([2013]第12761号)	无	http://jnfir.e.cn/

148	济南如家酒店管理有限公司解放路店	张萌萌、武斌	2013/8/13	营业区	1、灭火器配置数量不足 2、防火门未处于常闭状态	责令改正通知书 ([2013]第12846号)	无	http://jnfire.cn/
149	中国联合网络通信有限公司济南市分公司(山大路机房)(复查)	王建鹏	2013.8.9	场所内	复查	编号: [2013]第13112号	无	http://jnfire.cn/
150	济南七天酒店管理有限公司科技市场店	张萌萌、武斌	2013/8/21	营业区	1、标示张贴不全 2、个别疏散指示标志损坏	责令改正通知书 ([2013]第12952号)	无	http://jnfire.cn/
151	上海雅特酒店管理有限公司	沈继伟、包木新	2013.8.9	店内	1、员工消防常识掌握不熟练2、疏散通道堆放杂物3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号: ([2013]第12799号)	无	http://jnfire.cn/
152	鬼屋怪屋游乐场	宋书良、李伟	2013.8.1	四楼	1、灭火器数量不足；2、安全出口北侧不畅通；3、电线线路敷设不规范	责令限期整改，责令于8月9日前改正 ([2013]第12754号)	无	http://jnfire.cn/
153	李先生牛肉面馆	范晓甄、王滨、杨世凯	2013.8.26	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令责令立即改正 编号: ([2013]第12982号)	无	http://jnfire.cn/
154	济南历下春江饭店解放东路店	孙建军	2013.8.26	场所内	疏散通道堆放杂物，灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第12986号	无	http://jnfire.cn/
155	中共山东省委宣传部培训中心(复查)	孙建军	2013.8.12	场所内	复查	编号: [2013]第13157号	无	http://jnfire.cn/
156	山东国际饭店有限责任公司	王滨、杨世凯、范晓甄	2013.8.26	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用3、灭火器压力不足	责令责令立即改正 编号: ([2013]第12979号)	无	http://jnfire.cn/
157	中国石油济南销售分公司第18加油站(复查)	王立佳	2013.8.13	场所内	复查	编号: [2013]第13103号	无	http://jnfire.cn/
158	山东凯瑞酒店管理有限公司	张萌萌、武斌	2013/8/14	营业区	1、员工四个能力不熟悉 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书 ([2013]第12849号)	无	http://jnfire.cn/
159	山东新世纪电影城管理有限责任公司(复查)	李伟、宋书良	8.20	四楼	复查合格	编号: [2013]第13380号	无	http://jnfire.cn/
160	济南学林大酒店有限公司	沈继伟、王立佳	2013.8.5	场所内	疏散通道堆放杂物，消防档案不健全	编号: [2013]第00516号	无	http://jnfire.cn/

161	济南市十亩园小学	王建鹏	2013.8.16	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，疏散通道堆放杂物	编号：[2013]第12898号	无	http://jnfire.cn/
162	济南小背篓餐饮管理有限公司	李伟、宋书良	8.19	1楼至3楼	1、2至4层部分安全出口和疏散指示标志损坏； 2、2层北侧安全出口防火门方向不符合要求； 3、2至3层北侧安全通道堆放杂物； 4、2至3层厨房油烟机罩油污太脏； 5、员工对“四个能力”不熟悉	责令限期整改，责令于8月28日前改正责令改正通知书([2013]第12909号)	无	http://jnfire.cn/
163	历下区水云居咖啡西餐厅	李伟、宋书良	8.9	1至2楼	1、地上一二层部分安全出口指示标志损坏；2、地上二层南侧消防栓出口处大门遮挡；3、地上一层厨房处消防栓缺少水带水枪；4、地上一二层部分灭火器过期；5、厨房电源插座及电线未穿管不符合消防要求。	责令限期整改，责令于8月20日前改正责令改正通知书([2013]第12774号)	无	http://jnfire.cn/
164	中国工商银行股份有限公司山东省分行营业部	李伟、宋书良	8.7	1 楼	1、消防控制室带故障运行； 2、消防中控室值班人员对火灾处置程序不熟练； 3、1层部分灭火器过期且配置数量不足； 4、1层部分疏散指示标志、应急照明灯损坏；	责令限期整改，责令于8月30日前改正责令改正通知书([2013]第12764号)	无	http://jnfire.cn/
165	山东金马大厦酒店有限公司	王立佳	2013.8.5	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第00520号	无	http://jnfire.cn/
166	甸柳一中	王建鹏	2013.8.15	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第12882号	无	http://jnfire.cn/
167	七天济南家乐福店	王建鹏	2013.8.2	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，消防档案不健全	编号：[2013]第00486号	无	http://jnfire.cn/
168	中国石油化工股份有限公司山东济南石油分公司第73加油站	武斌、隗继勇	2013/8/20	营业区	1、员工四个能力不熟悉 2、灭火沙数量不足	责令改正通知书([2013]第12923号)	无	http://jnfire.cn/

169	上海浦东发展银行股份有限公司济南经十路支行	沈继伟、王立佳	2013.8.21	场所内	疏散通道堆放杂物，个别灭火器过期	编号：[2013]第01032号	无	http://jnfir.e.cn/
170	济南市大明湖风景名胜区管理处	孙寿松 李伟	8.6	办公区	1、消防值班室人员对火灾处置程序不熟练；2、消防中控室堆放杂物	当场整改完毕	无	http://jnfir.e.cn/
171	济南鸿丰餐饮管理有限公司	杨世凯	2013.8.13	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12816号)	无	http://jnfir.e.cn/
172	七天济南家乐福店	王建鹏	2013.8.6	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第00521号	无	http://jnfir.e.cn/
173	山东新华书店集团有限公司济南分公司	孙寿松 宋书良	8.15	一楼	1、一楼东侧通道堆放杂物；2、员工对“四个能力”消防常识掌握不熟练。	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/
174	山东政法学院	孙建军	2013.8.22	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第01045号	无	http://jnfir.e.cn/
175	山东开元餐饮有限公司(复查)	李伟、宋书良	8.10	一楼	复查合格	编号：[2013]第12978号	无	http://jnfir.e.cn/
176	济南历下鱼鲜美鱼馆	李伟、宋书良	8.13	1至2楼	1、一层厨房油烟机罩油污太脏；2、一层厨房未配置灭火毯；3、一二层部分线路未穿管保护，不符合消防要求；4、一二层部分安全出口和疏散指示标志缺少和损坏；5、员工对消防“四个能力”常识不熟练；消防档案不完善。6、一二层部分灭火器压力不足。7、一层厨房煤气罐未设置独立瓶储间，不符合消防要求。	责令限期整改，责令于8月30日前改正责令改正通知书([2013]第12824号)	无	http://jnfir.e.cn/
177	山东豹威安全服务有限公司锦江之星泉城路分公司(复查)	王建鹏	2013.8.19	场所内	复查	编号：[2013]第13220号	无	http://jnfir.e.cn/

178	济南市历下区义和液化气站	武斌、隗继勇	2013/8/20	营业区	1、水泵不能正常启动 2、灭火器超期 3、标示张贴不全	责令改正通知书 ([2013]第12922号)	无	http://jnfir.e.cn/
179	济南开元保龄球健身服务有限公司	孙寿松 宋书良	8.20	1至2楼	1、一楼大厅西侧疏散通道不畅通； 2、员工对“四个能力”消防常识掌握不熟练	责令立即整改	无	http://jnfir.e.cn/
180	济南海上夜餐饮娱乐有限公司(复查)	李伟、宋书良	8.20	店内	复查合格	编号: [2013]第13381号	无	http://jnfir.e.cn/
181	济南市历下区义和液化气站	武斌、隗继勇	2013/8/13	营业区	1、水泵不能正常启动 2、灭火器超期 3、标示张贴不全	责令改正通知书 ([2013]第12830号)	无	http://jnfir.e.cn/
182	济南历下嘉泰旅馆	宋书良、李伟	8.23	地下1楼	1、员工对消防“四个能力”常识不熟练， 2、个别管道井未锁门	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/
183	历下区苏荷酒吧	宋书良、李伟	8.16	1楼	暂时停止营业；		无	http://jnfir.e.cn/
184	山东省吕剧院	张萌萌、隗继勇 、武斌	2013/8/9	场所内	自动消防设施未启用	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
185	山东国际饭店有限责任公司(复查)	王滨(主)、包木新	2013-8-13	场所内	复查合格	编号: [2013]第13031号	无	http://jnfir.e.cn/
186	历下金镶钻服饰商城	王立佳	2013.8.6	场所内	疏散通道堆放杂物，消防档案不健全	编号: [2013]第00524号	无	http://jnfir.e.cn/
187	圣凯财富广场	包木新(主)、杨世凯	2013.8.22	场所内	在检查中发现该单位正在装修	编号: [2013]第13442号	无	http://jnfir.e.cn/
188	历下区和美家商务宾馆	王建鹏	2013.8.6	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，消防档案不健全	编号: [2013]第00523号	无	http://jnfir.e.cn/
189	花样年华餐饮娱乐公司	沈继伟、王立佳	2013.8.8	场所内	疏散通道堆放杂物，消防档案不健全，个别灭火器过期	编号: [2013]第00533号	无	http://jnfir.e.cn/
190	山东师范大学附属中学	王立佳	2013.8.15	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第12885号	无	http://jnfir.e.cn/
191	济南学林大酒店有限公司(复查)	王立佳	2013.8.9	场所内	复查	编号: [2013]第13101号	无	http://jnfir.e.cn/
192	历下区煜荣元酒楼(复查)	杨世凯(主)、包木新	2013-8-13	场所内	复查合格	编号: [2013]第13035号	无	http://jnfir.e.cn/
193	济南市历下区荷韵食府(复查)	李伟、宋书良	8.16	店内	复查合格	编号: [2013]第13171号	无	http://jnfir.e.cn/

194	山东省工商行政管理局	武斌、隗继勇	2013/8/8	办公区	1、安全出口锁闭 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书([2013]第00491号)	无	http://jnfir.e.cn/
195	济南历下良华宾馆	李伟、宋书良	8.14	14楼	1、部分安全出口和疏散指示标志缺少; 2、消防档案制度不健全; 3、员工对消防“四个能力”常识不熟练;	责令限期整改, 责令改正通知书([2013]第12862号)	5000	http://jnfir.e.cn/
196	济南市历下区义和宾馆	武斌、隗继勇	2013/8/14	营业区	1、疏散门开启方向错误 2、安全出口锁闭	责令改正通知书([2013]第12834号)	无	http://jnfir.e.cn/
197	如家快捷酒店济南文化东路店(复查)	王建鹏	2013.8.14	场所内	复查	编号: [2013]第13093号	无	http://jnfir.e.cn/
198	历下区诺亚宾馆(复查)	包木新(主)、杨世凯	2013-8-16	场所内	复查合格	编号: [2013]第13188号	无	http://jnfir.e.cn/
199	汉庭星空(上海)酒店管理有限公司济南解放路分公司	王建鹏	2013.8.5	场所内	疏散指示标志未保持通电状态, 灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第00517号	无	http://jnfir.e.cn/
200	中国农业银行股份有限公司和平路支行	王立佳	2013.8.21	场所内	疏散通道堆放杂物, 灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第01035号	无	http://jnfir.e.cn/
201	济南济南铭尚服装商城	王立佳	2013.8.9	场所内	疏散通道堆放杂物, 消防档案不健全	编号: [2013]第12780号	无	http://jnfir.e.cn/
202	华典大厦	宋书良、李伟	8.15	一楼	1、自动报警、喷淋系统不能正常使用; 2、监控室无人值班; 3、大厅通道堆放杂物。	责令限期整改, 责令于8月30日前改正责令改正通知书([2013]第12865号)	无	http://jnfir.e.cn/
203	济南市历下义和宾馆	武斌、张萌萌、隗继勇	2013/8/9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
204	济南浩和物业公司(复查)	包木新(主)、杨世凯	2013.8.22	场所内	该单位负责物业管理的海辰办公写字楼部分灭火器未安装保险销, 责令限期改正, 逾期未改	编号: [2013]第13426号	拟罚款人民币伍仟元整	http://jnfir.e.cn/
205	中国石油化工股份有限公司山东济南第68号	隗继勇、张萌萌	2013/8/15	营业区	1、员工四个能力不熟悉 2、灭火器挪作他用	责令改正通知书([2013]第12871号)	无	http://jnfir.e.cn/
206	中国石油化工股份有限公司山东济南石油分公司第73加油站	武斌、隗继勇	2013/8/13	营业区	1、员工四个能力不熟悉 2、灭火沙数量不足	责令改正通知书([2013]第12831号)	无	http://jnfir.e.cn/

207	山东省工商行政管理局	张萌萌、隗继勇、武斌	2013/8/9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
208	山东师范大学第二附属中学	王立佳	2013.8.16	场所内	疏散通道堆放杂物，灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第12899号	无	http://jnfir.e.cn/
209	济南国美电器有限公司第七商城	王建鹏	2013.8.20	场所内	使用不合格灭火器	编号: [2013]第12935号	无	http://jnfir.e.cn/
210	济南古奈特酒店管理咨询有限公司(复查)	王建鹏	2013.8.9	场所内	复查	编号: [2013]第13110号	无	http://jnfir.e.cn/
211	济南历下阳光海良子健身中心	张萌萌、武斌	2013/8/7	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
212	历下区永和豆浆店	范晓甄	2013.8.20	全部	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令改正([2013]第12943号)	无	http://jnfir.e.cn/
213	济南诗林鸿萱酒店管理有限公司	武斌、隗继勇	2013/8/16	场所内	开业前安全检查	合格	无	http://jnfir.e.cn/
214	济南历下爱家旅馆(复查)	宋书良、李伟	8.23	店内	复查合格	编号: [2013]第13466号	无	http://jnfir.e.cn/
215	济南汇泉饭店有限公司(复查)	李伟、宋书良	8.16	店内	复查合格	编号: [2013]第13178号	无	http://jnfir.e.cn/
216	山东顺风肥牛餐饮管理有限公司	宋书良、李伟	8.5	二楼	1、一层和五层搭建彩钢板房；2、东侧通道多处堆放杂物；	责令整改，拟立案处罚	5000	http://jnfir.e.cn/
217	历下区水云居咖啡西餐厅	孙寿松 李伟	8.19	1至2楼	1、地上一二层部分疏散指示标志安装不符合要求；2、地上二层南侧消防栓出口处堆放杂物遮挡；3、地上一二层部分灭火器过期	责令限期整改，责令于8月30日前改正责令改正通知书([2013]第12906号)	无	http://jnfir.e.cn/
218	山东银座佳驿酒店有限公司燕子山路店(复查)	王建鹏	2013.8.20	场所内	复查	编号: [2013]第13215号	无	http://jnfir.e.cn/
219	济南历下花园路小城又见炊烟酒店	包木新	2013.8.7	店内	1、灭火器数量不足2、灭火器过期失效3、厨房油污过多	责令立即改正 编号: ([2013]第12748号)	无	http://jnfir.e.cn/

220	山东省精神卫生中心	张萌萌、隗继勇、武斌	2013/8/9	场所内	场所内设置铁栅栏	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
221	历下区爵色西餐吧	李伟、宋书良	8.16	1至2楼	一二楼部分线路未穿管保护，不符合消防要求；二楼北侧仓库、喷淋、烟感损坏；一二楼疏散指示标志损坏不符合消防要求。	责令限期整改，责令于8月30日前改正责令改正通知书([2013]第12895号)	无	http://jnfir.e.cn/
222	济南浩正商务旅馆	沈继伟、包木新	2013.8.7	店内	1、员工消防常识掌握不熟练2、疏散通道堆放杂物3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12769号)	无	http://jnfir.e.cn/
223	中国建设银行济南泺源支行	王建鹏	2013.8.13	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第12836号	无	http://jnfir.e.cn/
224	山东文化娱乐中心	王建鹏	2013.8.14	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，疏散通道堆放杂物	编号：[2013]第12878号	无	http://jnfir.e.cn/
225	济南金马铭仁国际商务会所(复查)	王立佳	2013.8.13	场所内	复查	编号：[2013]第13105号	无	http://jnfir.e.cn/
226	济南华鲁实业有限责任公司济炼宾馆	武斌、张萌萌、隗继勇	2013/8/9	场所内	档案不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
227	济南百事春秋商务酒店有限公司	张萌萌、武斌	2013/8/8	营业区	1、防火门未处于常闭状态 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第00509号)	无	http://jnfir.e.cn/
228	历下区齐发大酒店	孙建军	2013.8.26	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第12987号	无	http://jnfir.e.cn/
229	济南历下阳光良子商务酒店	孙建军	2013.8.14	场所内	疏散通道堆放杂物，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第12879号	无	http://jnfir.e.cn/
230	济南大丰利物业管理有限公司(复查)	宋书良、李伟	8.23	1楼	复查合格	编号：[2013]第13468号	无	http://jnfir.e.cn/
231	中国石油化工股份有限公司山东济南第166加油站	隗继勇、张萌萌	2013/8/7	营业区	1、个别疏散指示标志损坏 2、标示张贴不全	责令改正通知书([2013]第00502号)	无	http://jnfir.e.cn/
232	重庆侨林火锅	李伟、宋书良	8.12	一楼	1、部分线路设置不规范； 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练 3、灶间油烟机未及时清理	责令限期整改，责令于8月23日前改正责令改正通知书([2013]第12800号)	无	http://jnfir.e.cn/
233	济南如家酒店管理有限公司趵突泉店(复查)	李伟、宋书良	8.10	一楼	复查合格	编号：[2013]第12975号	无	http://jnfir.e.cn/

234	济南历下全意宾馆	李伟、宋书良	8.22	1楼至2楼	1、一二楼部分安全出口和疏散指示标志缺少损坏; 2、一二楼部分线路未穿管保护，不符合消防要求; 3、一二楼灭火器配备数量不足; 4、消防档案不完善; 5、“四个能力”建设不达标。	责令限期整改. 责令于8月30日前改正，责令改正通知书([2013]第01025号)	无	http://jnfir.e.cn/
235	山东新华书店集团有限公司济南分公司(复查)	宋书良、李伟	8.26	1楼	复查合格	编号: [2013]第13501号	无	http://jnfir.e.cn/
236	济南东方双语实验学校(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号: [2013]第13141号	无	http://jnfir.e.cn/
237	山东省精神卫生中心	张萌萌、隗继勇、武斌	2013/8/9	场所内	场所内设置铁栅栏	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
238	济南市历下义和宾馆	武斌、张萌萌、隗继勇	2013/8/9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
239	山东省精神卫生中心	张萌萌、武斌	2013/8/20	营业区	1、在窗户外设置铁栅栏，影响疏散 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书([2013]第12919号)	无	http://jnfir.e.cn/
240	金色童年	李伟、宋书良	8.7	一楼	1、一楼安全出口锁闭 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练。	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/
241	济南历下家和渔村酒店(复查)	王立佳	2013.8.22	场所内	复查	编号: [2013]第13441号	无	http://jnfir.e.cn/
242	中国石油化工股份有限公司山东济南第15加油站	武斌、隗继勇	2013/8/7	营业区	1、灭火沙配置不足 2、个别疏散指示标志损坏	责令改正通知书([2013]第00495号)	无	http://jnfir.e.cn/
243	济南传世酒店管理有限公司玉泉店	杨世凯	2013.8.9	店内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令立即改正 编号: ([2013]第12787号)	无	http://jnfir.e.cn/
244	济南金岁商务酒店有限责任公司	李伟、宋书良	8.20	1楼至3楼	1、自动报警、喷淋系统不能正常使用; 2、部分线路混乱，未做穿管保护，不符合消防要求; 3、部分管道井堆放杂物; 4、一楼使用不合格应急照明灯	责令限期整改，责令于8月30日前改正，责令改正通知书([2013]第12927号)	无	http://jnfir.e.cn/

245	山东彩云宾馆	宋书良、李伟	8.15	一楼	1、自动报警、喷淋系统不能正常使用；2、室内消防栓无水；3、消防中控室值班人员对火灾处置程序不熟练；4、工作人员“四个能力”不熟悉。	责令限期整改，责令于8月30日前改正责令改正通知书([2013]第12864号)	无	http://jnfir.e.cn/
246	济南历下海王府酒家(复查)	王建鹏	2013.8.9	场所内	复查	编号：[2013]第13109号	无	http://jnfir.e.cn/
247	济南鲁西南老牌坊餐饮有限公司	王立佳	2013.8.2	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第00488号	无	http://jnfir.e.cn/
248	中国保险股份有限公司山东分公司	范晓甄	2013.8.9	场所内	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12796号)	无	http://jnfir.e.cn/
249	山东省鲁商置业有限公司鲁商国奥城	隗继勇、张萌萌	2013/8/13	办公区	1、员工四个能力不熟悉 2、安全出口锁闭	责令改正通知书([2013]第12840号)	无	http://jnfir.e.cn/
250	山东省济南泉城中学(复查)	李伟、宋书良	8.20	店内	复查合格	编号：[2013]第13373号	无	http://jnfir.e.cn/
251	济南润捷酒店管理咨询有限公司(复查)	王建鹏	2013.8.12	场所内	复查	编号：[2013]第13091号	无	http://jnfir.e.cn/
252	山东省工商行政管理局	张萌萌、隗继勇、武斌	2013/8/9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
253	中国银行济南分行(济南中银物业管理有限公司)	杨世凯、范晓甄、王滨	2013.8.22	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令责令立即改正 编号：([2013]第01028号)	无	http://jnfir.e.cn/
254	山东省建筑大学(和平校区)	王建鹏	2013.8.19	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，疏散通道堆放杂物	编号：[2013]第12931号	无	http://jnfir.e.cn/
255	济南大滋味酒楼(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号：[2013]第13145号	无	http://jnfir.e.cn/
256	历下区双诚咖啡西餐厅	杨世凯	2013.8.16	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12901号)	无	http://jnfir.e.cn/
257	山东苏宁电器有限公司泉城路店(复查)	李伟、宋书良	8.16	一楼	复查合格	编号：[2013]第13177号	无	http://jnfir.e.cn/

258	青岛肯得基有限公司 济南分公司齐鲁餐厅	李伟、宋书良	8.21	1楼至3楼	1、部分线路设置不规范; 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练 3、灶间油烟机未及时清理	责令限期整改，责令于8月26日前改正，责令改正通知书([2013]第12957号)	无	http://jnfir.e.cn/
259	山东中旗数字传媒有限公司(复查)	包木新(主)、王滨	2013-8-13	场所内	复查合格	编号：[2013]第13016号	无	http://jnfir.e.cn/
260	济南龙泉物业管理有限公司(复查)	李伟、宋书良	8.20	店内	复查合格	编号：[2013]第13376号	无	http://jnfir.e.cn/
261	山东电子大厦	李伟、宋书良	8.8	一楼	1、二楼安全出口处堆放杂物; 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/
262	老北京家常菜	李伟、宋书良	8.7	一楼	1、部分线路设置不规范; 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练 3、灶间油烟机未及时清理	责令限期整改，责令于8月20日前改正责令改正通知书([2013]第12762号)	无	http://jnfir.e.cn/
263	山东现代医学研究院 紫荆花医院	张萌萌、武斌	2013/8/15	营业区	1、个别应急照明灯损坏 2、安全出口锁闭	责令改正通知书([2013]第12873号)	无	http://jnfir.e.cn/
264	济南市趵突泉公园管理处	范晓甄	2013.8.19	全部	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令改正	无	http://jnfir.e.cn/
265	济南历下花样年华餐饮娱乐中心(复查)	王建鹏	2013.8.19	场所内	复查	编号：[2013]第13221号	无	http://jnfir.e.cn/
266	济南玉泉森信大酒店	杨世凯、王滨、范晓甄	2013.8.14	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12855号)	无	http://jnfir.e.cn/
267	山东省安达汽车服务公司加油站	沈继伟、范晓甄	2013.8.12	站内	1、员工消防常识掌握不熟练	责令立即改正 编号：([2013]第12809号)	无	http://jnfir.e.cn/
268	济南历下阳光海良子健身中心	张萌萌、武斌	2013/8/15	营业区	1、疏散门开启方向错误 2、灭火器挪作他用	责令改正通知书([2013]第12874号)	无	http://jnfir.e.cn/
269	山东国际饭店有限责任公司	王滨、杨世凯、范晓甄	2013.8.14	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用3、灭火器压力不足	责令立即改正 编号：([2013]第12858号)	无	http://jnfir.e.cn/

270	山东省吕剧院	张萌萌、隗继勇、武斌	2013/8/9	场所内	自动消防设施未启用	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
271	中国石油化工股份有限公司山东济南石油分公司第七十三加油站	武斌、张萌萌、隗继勇	2013/8/9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
272	中国农业银行	李伟、宋书良	8.13	一楼	1、一楼部分安全出口锁闭; 2、一楼西侧通道不畅通，堆放杂物； 3、员工对消防“四个能力”常识不熟练	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/
273	济南金色阳光家常菜餐饮有限公司第二分店(复查)	李伟、宋书良	8.16	店内	复查合格	编号: [2013]第13172号	无	http://jnfir.e.cn/
274	山东银座佳驿酒店有限公司历山路店	王滨	2013.8.12	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用3、员工消防演练不熟练	限期改正([2013]第12804号)	无	http://jnfir.e.cn/
275	济南历下威盛网吧	王滨、杨世凯、范晓甄	2013.8.26	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用3、员工消防演练不熟练	责令责令立即改正 编号: ([2013]第12977号)	无	http://jnfir.e.cn/
276	济南如家酒店管理有限公司解放路店	张萌萌、武斌	2013/8/20	营业区	1、灭火器配置数量不足 2、防火门未处于常闭状态	责令改正通知书 ([2013]第12920号)	无	http://jnfir.e.cn/
277	济南国美电器有限公司第一商城	王立佳	2013.8.8	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第12747号	无	http://jnfir.e.cn/
278	济南润泽缘餐饮文化有限公司	李伟、宋书良	8.6	1至2楼	1、员工对消防常识和演练程序不熟练； 2、西楼北侧厨房1-2层通道堆放杂物； 3、西楼1-2层厨房油烟机罩油污太脏。	责令立即整改	无	http://jnfir.e.cn/
279	济南爱书人丽豪网络服务有限公司	王滨、杨世凯、范晓甄	2013.8.23	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用3、员工消防演练不熟练	责令责令立即改正 编号: ([2013]第12970号)	无	http://jnfir.e.cn/

280	阳光人寿保险股份有限公司山东分公司	李伟、宋书良	8.13	3楼	1、3楼部分灭火器过期且配置数量不足； 2、3楼缺少应急照明灯，不符合消防要求； 3、消防档案制度不完善； 4、员工对消防“四个能力”常识不熟练	责令限期整改，责令于8月30日前改正责令改正通知书([2013]第12825号)	无	http://jnfir.e.cn/
281	济南汇泉饭店有限公司(复查)	李伟、宋书良	8.20	店内	复查合格	编号：[2013]第13374号	无	http://jnfir.e.cn/
282	山东省纺织科技大厦	王滨	2013.8.8	店内	1、未设置报警、喷淋、防排烟 封闭楼梯间2、线路杂乱 3、灭火器数量不足4、搭建铁栅栏	限期改正([2013]第12778号)	无	http://jnfir.e.cn/
283	济南历下安琪儿幼儿园	沈继伟、王立佳	2013.8.19	场所内	疏散通道堆放杂物，个别灭火器过期	编号：[2013]第12929号	无	http://jnfir.e.cn/
284	济南融新物业管理有限公司	孙寿松 宋书良	8.13	一楼	1、员工对消防疏散演练程序不熟练； 2、一层安全出口堆放杂物。	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/
285	济南历下西北饺子城	隗继勇、张萌萌	2013/8/20	营业区	1、厨房操作间内未配置灭火毯等消防器材、设施 2、标示张贴不全	责令改正通知书([2013]第12918号)	无	http://jnfir.e.cn/
286	中国银行济南分行历山支行(复查)	杨世凯(主)、包木新	2013-8-16	场所内	复查合格	编号：[2013]第13186号	无	http://jnfir.e.cn/
287	红尚坊（北京衡信柏迪物业管理服务有限公司济南分公司）	孙寿松 宋书良	8.22	1至2楼	1、消防监控室值班人员对火灾处置程序不熟练； 2、“四个能力”标示化建设不达标； 3、消防档案建设不完善。	责令限期整改，责令于8月28日前改正，责令改正通知书([2013]第01021号)	无	http://jnfir.e.cn/
288	济南名雅建工大饭店有限公司(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号：[2013]第13106号	无	http://jnfir.e.cn/
289	济南华夏良子养生技术有限公司(复查)	王立佳	2013.8.22	场所内	复查	编号：[2013]第13438号	无	http://jnfir.e.cn/

290	济南市韦博英语培训学校	宋书良、李伟	2013.8.1	一楼、二楼	1、场所北侧通道锁闭； 2、西侧通向铁楼梯通道锁住，并共造成卫生间；3、安全出口标志和应急照明灯损坏。	责令限期整改，责令于8月30日前改正（责令改正通知书〔2013〕第12753号），	无	http://jnfir.e.cn/
291	历下区和美家商务宾馆	王建鹏	2013.8.1	场所内	消防栓压力不足，疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设置不符合标准	编号：〔2013〕第00481号	无	http://jnfir.e.cn/
292	济南方甲田商务服务有限公司(复查)	宋书良、李伟	8.20	一楼	四层使用不合格应急照明灯，	经复查，不合格消防产品未进行更换，复查不合格，拟立案处罚	5500	http://jnfir.e.cn/
293	历下区齐状元花园路粥店	王滨	2013.8.20	店内	1、员工消防常识掌握不熟练2、疏散通道堆放杂物3、灭火器挪作他用	责令改正	无	http://jnfir.e.cn/
294	趵突泉小学	沈继伟、包木新	2013.8.6	校内	1、中控室无人值班 2、中控室值班人员无证 3、消防设施联动	限期整改	无	http://jnfir.e.cn/
295	森马服饰有限公司	李伟、宋书良	8.9	一楼	1、一层北侧通道被占用；2、二层、个别安全出口标志不通电。	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/
296	山东省口腔医院	范晓甄	2013.8.7	院内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：	无	http://jnfir.e.cn/
297	济南历下梁记粥铺	杨世凯	2013.8.19	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令改正〔2013〕第12911号)	无	http://jnfir.e.cn/
298	山东鲁信影城有限公司解放桥分公司	王建鹏	2013.8.9	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：〔2013〕第12777号	无	http://jnfir.e.cn/
299	沃尔玛深国投百货有限公司济南泉城路分公司	宋书良、李伟	2013.8.2	一楼、二楼	1、员工对消防“四个能力”常识不熟练； 2、二楼安全出口处堆放杂物。	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/
300	肯德基餐饮有限公司济南经十路店(复查)	王立佳	2013.8.20	场所内	复查	编号：〔2013〕第13216号	无	http://jnfir.e.cn/
301	济南百事春秋商务酒店有限公司	张萌萌、武斌	2013/8/7	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/

302	济南历下随遇而安旅馆(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号: [2013]第13092号	无	http://jnfir.e.cn/
303	山东警察学院	沈继伟、王立佳	2013.8.22	场所内	疏散通道堆放杂物,个别灭火器过期	编号: [2013]第01041号	无	http://jnfir.e.cn/
304	济南京硕教育科技有限公司	杨世凯	2013.8.16	校内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令立即改正 编号: ([2013]第12902号)	无	http://jnfir.e.cn/
305	济南娱人码头餐饮娱乐有限公司(复查)	李伟、宋书良	8.16	店内	复查合格	编号: [2013]第13174号	无	http://jnfir.e.cn/
306	山东师范大学附属小学	王立佳	2013.8.19	场所内	疏散指示标志未保持通电状态,灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第12933号	无	http://jnfir.e.cn/
307	济南历下爱家旅馆(复查)	李伟、宋书良	8.20	店内	复查合格	编号: [2013]第13382号	无	http://jnfir.e.cn/
308	山东省鲁商置业有限公司鲁商国奥城	隗继勇、张萌萌	2013/8/6	办公区	1、员工四个能力不熟悉 2、安全出口锁闭	责令改正通知书 ([2013]第00506号)	无	http://jnfir.e.cn/
309	济南历下家和渔村酒店	孙建军	2013.8.13	场所内	疏散指示标志未保持通电状态,灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第12839号	无	http://jnfir.e.cn/
310	济南佳客桌球会所	李伟、宋书良	8.9	六楼	1、不能提供消防手续; 2、安全出口数量不足,且安全出口标志未设置; 3、二层装饰材料达不到防火要求; 4、窗户设置铁栅栏窗; 5、没有应急照明灯。	责令限期整改, 责令于9月30日前改正责令改正通知书([2013]第12770号)	拟临时查封	http://jnfir.e.cn/
311	济南历下港鑫商务大酒店(复查)	王滨(主)、包木新	2013-8-13	场所内	复查合格	编号: [2013]第13029号	无	http://jnfir.e.cn/
312	七天四季酒店(广州)有限公司济南解放路店	张萌萌、武斌	2013/8/14	营业区	1、安全出口锁闭 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书 ([2013]第12847号)	无	http://jnfir.e.cn/
313	济南小背篓餐饮管理有限公司	李伟、宋书良	8.8	1至2楼	1、员工对消防常识和演练程序不熟练; 2、1-2层通道堆放杂物;	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/
314	山东省吕剧院	张萌萌、隗继勇、武斌	2013/8/9	场所内	自动消防设施未启用	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/

315	济南润泽缘餐饮文化有限公司	李伟、宋书良	8.23	1至2楼	1、员工对消防常识和演练程序不熟练； 2、西楼北侧厨房1-2层通道堆放杂物； 3、西楼1-2层厨房油烟机罩油污太脏。	责令立即整改	无	http://jnfir.e.cn/
316	济南历下雷豹健身有限公司(复查)	包木新(主)、杨世凯	2013-8-13	场所内	复查合格	编号: [2013]第13036号	无	http://jnfir.e.cn/
317	山东舜和商务酒店(复查)	包木新(主)、王滨	2013-8-13	场所内	复查合格	编号: [2013]第13019号	无	http://jnfir.e.cn/
318	山东豹威安全服务有限公司锦江之星泉城路分公司	王建鹏	2013.8.8	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，消防档案不健全	编号: [2013]第00537号	无	http://jnfir.e.cn/
319	如家快捷济南家乐福店	王建鹏	2013.8.2	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第00485号	无	http://jnfir.e.cn/
320	济南汉堂商务酒店有限公司	孙建军	2013.8.12	场所内	疏散通道堆放杂物，消防档案不健全	编号: [2013]第12813号	无	http://jnfir.e.cn/
321	济南历下强盛宾馆	武斌、隗继勇	2013/8/15	场所内	开业前安全检查	合格	无	http://jnfir.e.cn/
322	济南市第一人民医院(复查)	李伟、宋书良	8.16	门诊楼	复查合格	编号: [2013]第13169号	无	http://jnfir.e.cn/
323	山东好地方餐饮娱乐有限公司(复查)	王立佳	2013.8.19	场所内	复查	编号: [2013]第13225号	无	http://jnfir.e.cn/
324	济南市历下义和宾馆	武斌、张萌萌、隗继勇	2013-8-9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
325	济南历下瑞品西餐酒廊(复查)	范晓甄(主)、包木新	2013-8-13	场所内	复查合格	编号: [2013]第13017号	无	http://jnfir.e.cn/
326	济南京硕教育科技有限公司	杨世凯	2013.8.7	校内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令立即改正 编号: ([2013]第12750号)	无	http://jnfir.e.cn/
327	在水一方燕子山路店	沈继伟、王建鹏	2013.8.6	场所内	疏散通道堆放杂物，消防档案不健全	编号: [2013]第00522号	无	http://jnfir.e.cn/
328	丁家农贸市场(复查)	孙建军				编号: [2013]第01037号	无	
329	重庆侨林火锅(复查)	宋书良、李伟	8.23	店内	复查合格	编号: [2013]第13464号	无	http://jnfir.e.cn/
330	山东省青年政治学院西院(复查)	王立佳	2013.8.22	场所内	复查	编号: [2013]第13413号	无	http://jnfir.e.cn/
331	山东省精神卫生中心	张萌萌、隗继勇、武斌	2013-8-9	场所内	场所内设置铁栅栏	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
332	济南历下港鑫商务大酒店	王滨(主)、包木新	2013.8.23	场所内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	编号: [2013]第13471号	无	http://jnfir.e.cn/

333	济南历下鑫帝酒楼(复查)	杨世凯(主)、包木新	2013-8-23	场所内	复查合格	编号: [2013]第13456号	无	http://jnfir.e.cn/
334	山东好地方餐饮娱乐有限公司(复查)	王立佳	2013.8.19	场所内	复查	编号: [2013]第13219号	无	http://jnfir.e.cn/
335	济南历下港鑫商务大酒店	王滨、杨世凯、范晓甄	2013.8.22	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令责令立即改正 编号: ([2013]第01030号)	无	http://jnfir.e.cn/
336	山东现代医学研究院紫荆花医院	张萌萌、隗继勇、武斌	2013-8-9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
337	济南市千佛山小学	王立佳	2013.8.19	场所内	疏散通道堆放杂物, 灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第12932号	无	http://jnfir.e.cn/
338	济南历下好乐迪餐饮娱乐公司(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号: [2013]第13165号	无	http://jnfir.e.cn/
339	上海雅特酒店公司济南分公司	范晓甄、王滨、杨世凯	2013.8.21	全部	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令责令立即改正 编号: ([2013]第01015号)	无	http://jnfir.e.cn/
340	济南历下浩正商务旅馆	包木新、范晓甄	2013.8.22	场所内	使用不合格消防产品复查不合格	编号: [2013]第13430号 处罚5500	http://jnfir.e.cn/	http://jnfir.e.cn/
341	万家隆珠宝城	王立佳	2013.8.7	场所内	举报核查	编号: [2013]第01049号	无	http://jnfir.e.cn/
342	历下区快乐88酒吧(复查)	包木新(主)、杨世凯	2013.8.12	场所内	复查合格	编号: [2013]第13023号	无	http://jnfir.e.cn/
343	济南鲁西南老牌坊餐饮有限公司(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号: [2013]第13143号	无	http://jnfir.e.cn/
344	济南市历下义和宾馆	武斌、张萌萌、隗继勇	2013/8/9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
345	山东省新力冶金实业公司冶金宾馆	张萌萌、武斌	2013/8/12	场所内	使用不合格消防产品	责令改正通知书 ([2013]第12789号)	已立案调查	http://jnfir.e.cn/
346	济南历下曼诺咖啡厅	杨世凯、王滨、范晓甄	2013.8.15	店内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令立即改正 编号: ([2013]第12887号)	无	http://jnfir.e.cn/
347	济南夏日花园酒店	王建鹏	2013.8.12	场所内	疏散指示标志未保持通电状态, 灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第12811号	无	http://jnfir.e.cn/
348	济南历下融升商务大酒店(复查)	王滨(主)、包木新	2013-8-23	场所内	复查合格	编号: [2013]第13454号	无	http://jnfir.e.cn/
349	历下区金矿啊迪啦餐饮娱乐中心(复查)	包木新(主)、杨世凯	2013-8-13	场所内	复查合格	编号: [2013]第13024号	无	http://jnfir.e.cn/
350	奥体文博加气站	隗继勇、张萌萌	2013/8/8	营业区	1、员工四个能力不熟悉2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书 ([2013]第00500号)	无	http://jnfir.e.cn/

351	山东省旅游汽车公司加油站	沈继伟、范晓甄	2013.8.13	站内	1、员工消防常识掌握不熟练	责令立即改正 编号: ([2013]第12827号)	无	http://jnfir.e.cn/
352	山东省口腔医院	范晓甄	2013.8.16	院内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号:	无	http://jnfir.e.cn/
353	山东省水利科学院	王建鹏	2013.8.23	场所内	疏散指示标志未保持通电状态, 灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第01047号	无	http://jnfir.e.cn/
354	趵突泉小学	范晓甄	2013.8.8	校内	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号:	无	http://jnfir.e.cn/
355	济南小两口烤肉餐饮管理有限公司(复查)	宋书良、李伟	8.26	1楼	复查合格	编号: [2013]第13488号	无	http://jnfir.e.cn/
356	历下区双诚咖啡西餐厅	杨世凯	2013.8.7	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号: ([2013]第12901号)	无	http://jnfir.e.cn/
357	山东凯瑞酒店管理有限公司	张萌萌、武斌	2013/8/21	营业区	1、员工四个能力不熟悉 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书 ([2013]第12953号)	无	http://jnfir.e.cn/
358	中国联合网络通信有限公司济南市分公司(山大路机房)(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号: [2013]第13099号	无	http://jnfir.e.cn/
359	济南银座佳驿酒店有限公司泺源分公司	王建鹏	2013.8.9	场所内	疏散指示标志未保持通电状态, 消防档案不健全	编号: [2013]第12779号	无	http://jnfir.e.cn/
360	锦江之星旅馆有限公司济南解放东路分公司	孙建军	2013.8.12	场所内	疏散指示标志未保持通电状态, 灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第12814号	无	http://jnfir.e.cn/
361	中国石油化工股份有限公司山东济南第68号	隗继勇、张萌萌	2013/8/22	营业区	1、员工四个能力不熟悉 2、灭火器挪作他用	责令改正通知书 ([2013]第01000号)	无	http://jnfir.e.cn/
362	山东省杂技团(复查)	王立佳	2013.8.9	场所内	复查	编号: [2013]第12981号	无	http://jnfir.e.cn/
363	中国石油化工股份有限公司山东济南石油分公司第七十三加油站	武斌、张萌萌、隗继勇	2013/8/9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/

364	济南凯瑞丽商务酒店管理有限公司	包木新	2013.8.9	店内	1、灭火器数量不足2、灭火器过期失效3、厨房油污过多	责令立即改正 编号:([2013]第12786号)	无	http://jnfir.e.cn/
365	济南市历下小城又见炊烟酒店	杨世凯、	2013.8.20	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令改正([2013]第12939号)	无	http://jnfir.e.cn/
366	山东现代医学研究院紫荆花医院	张萌萌、隗继勇、武斌	2013-8-9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
367	汉庭星空(上海)酒店管理有限公司济南佛山街分公司(复查)	杨世凯(主)、包木新	2013-8-22	场所内	复查合格	编号: [2013]第13423号	无	http://jnfir.e.cn/
368	济南美景餐饮有限公司	王滨	2013.8.7	店内	1、员工消防常识掌握不熟练2、疏散通道堆放杂物3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号:([2013]第12752号)	无	http://jnfir.e.cn/
369	济南历下阳光海良子健身中心	张萌萌、武斌	2013/8/8	营业区	1、疏散门开启方向错误2、灭火器挪作他用	责令改正通知书([2013]第00508号)	无	http://jnfir.e.cn/
370	山东鲁商物业服务有限公司	张萌萌、武斌	2013/8/12	场所内	使用不合格消防产品	责令改正通知书([2013]第12791号)	已立案调查	http://jnfir.e.cn/
371	济南市历下区义和宾馆	武斌、隗继勇	2013/8/7	营业区	1、疏散门开启方向错误2、安全出口锁闭	责令改正通知书([2013]第00493号)	无	http://jnfir.e.cn/
372	中国石油化工股份有限公司山东济南石油分公司第七十三加油站	武斌、张萌萌、隗继勇	2013-8-9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
373	青岛肯得基有限公司济南分公司齐鲁餐厅(复查)	宋书良、李伟	8.26	1楼	复查合格	编号: [2013]第13500号	无	http://jnfir.e.cn/
374	雅戈尔服装有限公司	李伟、宋书良	8.14	一楼	1、一楼部分安全出口锁闭; 2、一楼西侧通道不畅通,堆放杂物; 3、员工对消防“四个能力”常识不熟练	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/
375	寓憩宾馆(复查)	宋书良、李伟	8.26	1楼	复查合格	编号: [2013]第13499号	无	http://jnfir.e.cn/
376	济南博文实达文化传播有限公司博文网络家园西门店	宋书良、李伟	8.16	1楼	一楼部分灭火器未安装保险销	责令限期整改,责令于8月20日前改正责令改正通知书([2013]第12950号)	5500	http://jnfir.e.cn/

377	济南家乐福商业有限公司	王建鹏	2013.8.8	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第00535号	无	http://jnfir.e.cn/
378	济南美盈投资咨询有限公司(复查)	孙建军	2013.8.19	场所内	复查	编号：[2013]第13223号	无	http://jnfir.e.cn/
379	济南市历下区义和宾馆	武斌、隗继勇	2013/8/21	营业区	1、疏散门开启方向错误 2、安全出口锁闭	责令改正通知书([2013]第12964号)	无	http://jnfir.e.cn/
380	七天四季酒店(广州)有限公司济南解放路店	张萌萌、武斌	2013/8/7	营业区	1、安全出口锁闭 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书([2013]第00512号)	无	http://jnfir.e.cn/
381	山东省工商行政管理局	张萌萌、隗继勇、武斌	2013/8/9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
382	鼎鼎香火锅店	范晓甄、王滨、杨世凯	2013.8.23	站内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令责令立即改正 编号：([2013]第12973号)	无	http://jnfir.e.cn/
383	济南天甲经贸有限公司和平全聚德烤鸭店	王立佳	2013.8.9	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第12781号	无	http://jnfir.e.cn/
384	济南佳桐商务酒店管理咨询有限公司	孙建军(主)、王立佳	2013.8.26	场所内	疏散通道堆放杂物，个别灭火器过期	编号：[2013]第13524号	无	http://jnfir.e.cn/
385	山东银座家驿酒店有限公司燕子山路店	王建鹏	2013.8.12	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，消防档案不健全	编号：[2013]第12812号	无	http://jnfir.e.cn/
386	济南玉泉森信大酒店	杨世凯、王滨、范晓甄	2013.8.26	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令责令立即改正 编号：([2013]第12974号)	无	http://jnfir.e.cn/
387	北京必胜客比萨饼有限公司济南齐鲁餐厅	李伟、宋书良	8.14	1楼	1、部分线路设置不规范； 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练 3、灶间油烟机未及时清理	责令限期整改，责令于8月23日前改正责令改正通知书([2013]第12854号)	无	http://jnfir.e.cn/
388	济南根基物业管理有限公司(复查)	王立佳	2013.8.19	场所内	复查	编号：[2013]第13222号	无	http://jnfir.e.cn/
389	山东省工商行政管理局	武斌、隗继勇	2013/8/15	办公区	1、安全出口锁闭 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书([2013]第12869号)	无	http://jnfir.e.cn/

390	胶东人家酒店	王立佳	2013.8.16	场所内	经现场实地查看，投诉人举报的问题与现场核查不相符：1、灭火器压力正常；2、二楼安全疏散通道未锁闭	编号：[2013]第13194号	无	http://jnfir.e.cn/
391	鬼屋怪屋游乐场（复查）	宋书良、李伟	8.9	四楼	复查合格	编号：[2013]第12973号	无	http://jnfir.e.cn/
392	济南美景餐饮有限公司	王滨	2013.8.16	店内	1、员工消防常识掌握不熟练2、疏散通道堆放杂物3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12904号)	无	http://jnfir.e.cn/
393	济南创意丁香餐饮有限公司	张萌萌、武斌	2013/8/12	场所内	一层西侧安全出口锁闭	责令改正通知书([2013]第12790号)	已立案调查	http://jnfir.e.cn/
394	济南浩正商务旅馆	沈继伟、包木新	2013.8.16	店内	1、员工消防常识掌握不熟练2、疏散通道堆放杂物3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12967号)	无	http://jnfir.e.cn/
395	历下区金鑽服饰商城(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号：[2013]第13089号	无	http://jnfir.e.cn/
396	济南市历下区荷韵食府	李伟、宋书良	8.9	1 楼	1、部分线路设置不规范； 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练 3、灶间油烟机未及时清理	责令限期整改，责令于8月16日前改正责令改正通知书([2013]第01278号)	无	http://jnfir.e.cn/
397	历下政法大厦	李伟、宋书良	8.21	2楼至25楼	1、消防控制室设备带故障运行； 2、部分楼层疏散通道堆放杂物； 3、居民楼2至25层部分防火门损坏，关闭不严； 4、消防档案不完善； 5、“四个能力”建设不达标。	责令限期整改. 责令于8月30日前改正，责令改正通知书([2013]第12958号)	无	http://jnfir.e.cn/
398	济南历下赵建宝服装店(复查)	李伟、宋书良	8.22	1楼	复查合格	编号：[2013]第13460号	无	http://jnfir.e.cn/
399	山东秀悦服饰有限公司	沈继伟、王立佳	2013.8.2	场所内	疏散通道堆放杂物，消防档案不健全	编号：[2013]第00484号	无	http://jnfir.e.cn/
400	高都司巷教堂	宋书良、李伟	8.22	1楼	1、一二楼部分灭火器压力不足； 2、一楼楼层疏散通道堆放杂物；	责令限期整改，责令于8月28日前改正，责令改正通知书([2013]第01022号)	无	http://jnfir.e.cn/

401	济南百事春秋商务酒店有限公司	张萌萌、武斌	2013/8/15	营业区	1、防火门未处于常闭状态 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第12875号)	无	http://jnfir.e.cn/
402	在水一方燕子山路店(复查)	王建鹏	2013.8.14	场所内	复查	编号: [2013]第13088号	无	http://jnfir.e.cn/
403	历下区中洲国际商务会馆	王建鹏	2013.8.7	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第00528号	无	http://jnfir.e.cn/
404	中国石油化工股份有限公司山东济南第15加油站	武斌、隗继勇	2013/8/21	营业区	1、灭火沙配置不足 2、个别疏散指示标志损坏	责令改正通知书([2013]第01002号)	无	http://jnfir.e.cn/
405	历下区和美家商务宾馆(复查)	王建鹏	2013.8.14	场所内	复查	编号: [2013]第13087号	无	http://jnfir.e.cn/
406	济南丰盛渔港餐饮有限公司	王建鹏	2013.8.12	场所内	厨房北侧堆放杂物；厨房北侧防火门拆除；二层应急照明灯未保持完好有效；三、四、五层主、副楼连接处采用泡沫夹心彩钢板搭建	编号: [2013]第12828号	无	http://jnfir.e.cn/
407	山东省济南燕山学校	王建鹏(主)、王立佳	2013.8.26	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第13526号	无	http://jnfir.e.cn/
408	济南七天酒店管理有限公司科技市场店	张萌萌、武斌	2013/8/7	营业区	1、标示张贴不全 2、个别疏散指示标志损坏	责令改正通知书([2013]第00511号)	无	http://jnfir.e.cn/
409	历下区阿郎山烤肉店	杨世凯	2013.8.20	店内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令改正([2013]第12940号)	无	http://jnfir.e.cn/
410	夏日酒店	范晓甄	2013.8.8	院内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号: ([2013]第12783号)	无	http://jnfir.e.cn/
411	济南历下浩正商务旅馆(复查)	范晓甄(主)、包木新	2013-8-23	场所内	复查合格	编号: [2013]第13452号	无	http://jnfir.e.cn/
412	济南佳桐商务酒店管理咨询有限公司	沈继伟、孙建军	2013.8.26	场所内	疏散通道堆放杂物，个别灭火器过期	编号: [2013]第12976号	无	http://jnfir.e.cn/
413	青岛肯得基有限公司济南分公司齐鲁餐厅	李伟、宋书良	8.8	1 楼	1、部分线路设置不规范； 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练 3、灶间油烟机未及时清理	责令限期整改，责令于8月23日前改正责令改正通知书([2013]第12760号)	无	http://jnfir.e.cn/

414	沃尔玛深国投百货有限公司济南泉城路分公司	宋书良、李伟	8. 6		1、员工对消防“四个能力”常识不熟练；2、二楼安全出口处堆放杂物。已当场清理	当场整改完毕	无	http://jnfir.e.cn/
415	中国石油化工股份有限公司山东济南石油分公司第七十三加油站	武斌、张萌萌、隗继勇	2013-8-9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
416	肯德基餐饮有限公司济南经十路店(复查)	王建鹏	2013. 8. 9	场所内	复查	编号: [2013]第13100号	无	http://jnfir.e.cn/
417	山东省疾病预防控制中心	沈继伟、王立佳	2013. 8. 15	场所内	疏散通道堆放杂物，个别灭火器过期	编号: [2013]第12881号	无	http://jnfir.e.cn/
418	济南永泰君悦酒店	沈继伟、王立佳	2013. 8. 13	场所内	疏散通道堆放杂物，个别灭火器过期	编号: [2013]第12835号	无	http://jnfir.e.cn/
419	肯德基餐饮有限公司济南经十路店(复查)	王立佳	2013. 8. 12	场所内	复查	编号: [2013]第13158号	无	http://jnfir.e.cn/
420	历下区东方斯卡拉西部酒城(复查)	包木新(主)、杨世凯	2013-8-13	场所内	复查合格	编号: [2013]第13028号	无	http://jnfir.e.cn/
421	历下区诺亚宾馆(复查)	杨世凯(主)、包木新	2013. 8. 12	场所内	复查合格	编号: [2013]第13021号	无	http://jnfir.e.cn/
422	山东儒商服饰有限公司(复查)	包木新(主)、王滨	2013-8-13	场所内	复查合格	编号: [2013]第13027号	无	http://jnfir.e.cn/
423	济南市第一人民医院[不合格]	宋书良、李伟	8. 26	2至3楼	1、病房楼二三层东侧安全出口锁闭； 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练	责令立即整改	无	http://jnfir.e.cn/
424	济南金座珠宝有限公司	李伟、宋书良	8. 8	一楼	1、一楼安全出口锁闭 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练。	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/
425	济南汉堂商务酒店有限公司(复查)	孙建军	2013. 8. 20	场所内	复查	编号: [2013]第13214号	无	http://jnfir.e.cn/
426	山东省科学院幼儿园(复查)	王立佳	2013. 8. 13	场所内	复查	编号: [2013]第13147号	无	http://jnfir.e.cn/
427	中国石油化工股份有限公司山东济南第123加油站	隗继勇、张萌萌	2013/8/21	营业区	1、灭火沙数量不足 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书([2013]第12965号)	无	http://jnfir.e.cn/
428	中国石油化工股份有限公司山东济南第68号	隗继勇、张萌萌	2013/8/8	营业区	1、员工四个能力不熟悉 2、灭火器挪作他用	责令改正通知书([2013]第00501号)	无	http://jnfir.e.cn/
429	济南历下益兴昌服饰	包木新	2013. 8. 8	店内	1、灭火器数量不足2、灭火器过期失效3、厨房油污过多	责令立即改正 编号:([2013]第01277号)	无	http://jnfir.e.cn/

430	山东现代医学研究院 紫荆花医院	张萌萌、武斌	2013/8/22	营业区	1、个别应急照明灯损坏 2、安全出口锁闭	责令改正通知书 ([2013]第12961号)	无	http://jnfir.e.cn/
431	师东小吃城	王立佳	2013.8.26	场所内	小吃城内饭店未设置独立的瓶储间	编号: [2013]第00476号	无	http://jnfir.e.cn/
432	山东东方肥牛王投资管理有限公司(复查)	王立佳	2013.8.19	场所内	复查	编号: [2013]第13226号	无	http://jnfir.e.cn/
433	山东通信技术学院	沈继伟、王立佳	2013.8.20	场所内	使用不合格灭火器	编号: [2013]第12934号	无	http://jnfir.e.cn/
434	山东华典实业有限公司	宋书良、李伟	8.20	一楼	1、自动报警、喷淋系统不能正常使用；2、大厅通道堆放杂物，影响疏散。	责令限期整改，责令于9月20日前改正，责令改正通知书([2013]第01027号)	无	http://jnfir.e.cn/
435	北京必胜客比萨饼有限公司济南齐鲁餐厅(复查)	宋书良、李伟	8.23	店内	复查合格	编号: [2013]第13462号	无	http://jnfir.e.cn/
436	如家快捷济南家乐福店	王建鹏	2013.8.5	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，消防档案不健全	编号: [2013]第00518号	无	http://jnfir.e.cn/
437	济南华鲁实业有限责任公司济炼宾馆	武斌、张萌萌、隗继勇	2013-8-9	场所内	档案不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
438	济南历下西北饺子城	隗继勇、张萌萌	2013/8/13	营业区	1、厨房操作间内未配置灭火毯等消防器材、设施 2、标示张贴不全	责令改正通知书 ([2013]第12842号)	无	http://jnfir.e.cn/
439	苏州冠芝霖手机大卖场有限公司济南分公司〔不合格〕	宋书良、李伟	8.26	1楼	1、一楼部分灭火器压力不足； 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练	责令限期整改，责令于8月29日前改正，责令改正通知书([2013]第01052号)	无	http://jnfir.e.cn/
440	济南市历下区探索网吧(复查)	包木新(主)、王滨	2013.8.22	场所内	一楼部分灭火器未安装保险销，责令限期改正，逾期未改。	编号: [2013]第13428号	无	http://jnfir.e.cn/
441	历下利维亚美容医疗诊所	宋书良、李伟	8.5	三楼	1、东侧通道堆放杂物，影响疏散； 2、北侧通道不能使用。	责令限期整改，责令于8月30日前改正责令改正通知书([2013]第12758号)	临时查封	http://jnfir.e.cn/
442	上海雅特酒店公司济南分公司	范晓甄	2013.8.12	店内	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号: ([2013]第12807号)	无	http://jnfir.e.cn/

443	361服装商店	李伟、宋书良	8.14	一楼	1、 员工对消防疏散演练程序不熟练； 2、 一层安全出口堆放杂物。	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/
444	济南如家酒店管理有限公司解放路店	张萌萌、武斌	2013/8/6	营业区	1、 灭火器配置数量不足 2、 防火门未处于常闭状态	责令改正通知书([2013]第00513号)	无	http://jnfir.e.cn/
445	历下区绿景公馆大酒店(复查)	宋书良、李伟	8.23	店内	复查合格	编号: [2013]第13461号	无	http://jnfir.e.cn/
446	山东亲和贸易有限公司以纯服饰泉城路店 [不合格]	宋书良、李伟	8.26	1楼	1、 一楼部分灭火器压力不足； 2、 一楼楼层疏散通道堆放杂物； 3、 个别应急照明灯损坏。	责令限期整改，责令于8月28日前改正，责令改正通知书([2013]第01051号)	无	http://jnfir.e.cn/
447	济南历下东盛娱乐城	隗继勇、张萌萌	2013/8/15	营业区	1、 防火门未处于常闭状态 2、 疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第12872号)	无	http://jnfir.e.cn/
448	济南市君顶华悦酒店管理有限公司(复查)	李伟、宋书良	8.16	一楼	复查合格	编号: [2013]第13173号	无	http://jnfir.e.cn/
449	特步专卖(复查)	宋书良、李伟	9.20	1至3楼	复查合格	编号: [2013]第13366号	无	http://jnfir.e.cn/
450	济南市十亩园小学幼儿园	王建鹏	2013.8.16	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第12897号	无	http://jnfir.e.cn/
451	山东鸿腾三馆商务酒店有限公司解放路分公司	孙建军	2013.8.22	场所内	疏散通道堆放杂物，灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第01044号	无	http://jnfir.e.cn/
452	济南海上夜餐饮娱乐有限公司	李伟、宋书良	8.16	3 楼	1、 3楼部分安全出口指示标志损坏； 2、 消防控制柜带故障运行； 3、 3楼部分灭火器过期； 4、 员工对消防“四个能力”常识不熟练	责令限期整改，责令于8月30日前改正责令改正通知书([2013]第12896号)	无	http://jnfir.e.cn/
453	历下区齐状元花园路粥店	包木新	2013.8.7	店内	1、 疏散通道堆放杂物2 、 疏散指示标志故障3、 灭火器挪作他用	责令立即改正 编号: ([2013]第12746号)	无	http://jnfir.e.cn/
454	济南铭尚服装商城(复查)	王立佳	2013.8.20	场所内	复查	编号: [2013]第13217号	无	http://jnfir.e.cn/

455	山东现代医学研究院 紫荆花医院	张萌萌、武斌	2013/8/8	营业区	1、个别应急照明灯损坏 2、安全出口锁闭	责令改正通知书 ([2013]第00507号)	无	http://jnfir.e.cn/
456	济南博文实达文化传播有限公司博文网络家园西门店(复查)	宋书良、李伟	8.20	一楼	一楼部分灭火器未安装保险销,	责令限期整改,逾期未整改,拟立案调查	5500	http://jnfir.e.cn/
457	济南历下瑞品西餐酒廊(复查)	范晓甄(主)、包木新	2013-8-16	场所内	复查合格	编号: [2013]第13185号	无	http://jnfir.e.cn/
458	山东银座佳驿酒店有限公司千佛山店(复查)	杨世凯(主)、包木新	2013-8-23	场所内	复查合格	编号: [2013]第13457号	无	http://jnfir.e.cn/
459	济南九碗伴餐饮有限公司	范晓甄	2013.8.13	店内	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号: ([2013]第12820号)	无	http://jnfir.e.cn/
460	济南市大明湖风景名胜区管理处(复查)	宋书良、李伟	8.20	办公区	复查合格	编号: [2013]第13378号	无	http://jnfir.e.cn/
461	济南速八商务酒店	包木新	2013.8.9	店内	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号: ([2013]第12785号)	无	http://jnfir.e.cn/
462	*济南金三杯酒家有限责任公司(复查)	李伟、宋书良	8.16	店内	复查合格	编号: [2013]第13179号	无	http://jnfir.e.cn/
463	山东秀悦服饰有限公司(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号: [2013]第13142号	无	http://jnfir.e.cn/
464	济南历下汉鼎天下大酒店	孙建军	2013.8.16	场所内	店内部分灭火器未安装保险销,使用不合格消防产品	编号: [2013]第01020号	立案调查处理, 罚款5500元	http://jnfir.e.cn/
465	山东银座佳驿酒店有限公司历山路店	王滨、杨世凯、范晓甄	2013.8.21	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用3、员工消防演练不熟练	责令责令立即改正 编号: ([2013]第01012号)	无	http://jnfir.e.cn/
466	山东龙足保健有限公司(复查)	包木新(主)、杨世凯	2013-8-13	场所内	复查合格	编号: [2013]第13025号	无	http://jnfir.e.cn/
467	济南市历下义和宾馆	武斌、张萌萌、隗继勇	2013/8/9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
468	济南历下瑞品西餐酒廊	范晓甄、王滨、杨世凯	2013.8.21	全部	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令责令立即改正 编号: ([2013]第01016号)	无	http://jnfir.e.cn/
469	济南燕山学校	王建鹏	2013.8.26	场所内	疏散指示标志未保持通电状态, 灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第12978号	无	http://jnfir.e.cn/

470	山东省纺织科技大厦	王滨、杨世凯、范晓甄	2013.8.15	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用3、员工消防演练不熟练	责令立即改正 编号:([2013]第12888号)	无	http://jnfir.e.cn/
471	济南百事春秋商务酒店有限公司	张萌萌、武斌	2013/8/22	营业区	1、防火门未处于常闭状态 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第12959号)	无	http://jnfir.e.cn/
472	中国石油化工股份有限公司山东济南第15加油站	武斌、隗继勇	2013/8/14	营业区	1、灭火沙配置不足 2、个别疏散指示标志损坏	责令改正通知书([2013]第12832号)	无	http://jnfir.e.cn/
473	老北京家常菜(复查)	李伟、宋书良	8.20	店内	复查合格	编号: [2013]第13368号	无	http://jnfir.e.cn/
474	上岛咖啡	李伟、宋书良	8.6	三楼	1、部分线路设置不规范 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练。	责令限期整改, 责令于8月30日前改正责令改正通知书([2013]第12765号)	无	http://jnfir.e.cn/
475	济南润捷酒店管理咨询有限公司(复查)	王建鹏	2013.8.14	场所内	复查	编号: [2013]第13080号	无	http://jnfir.e.cn/
476	济南市君顶华悦酒店管理有限公司	孙寿松 李伟	8.14	一楼	1、厨房东侧安全出口锁闭; 2、一楼东侧通道堆放杂物; 3、员工对“四个能力”消防常识掌握不熟练。	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/
477	山东现代医学研究院紫荆花医院	张萌萌、隗继勇、武斌	2013-8-9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
478	济南爱书人丽豪网络服务有限公司	王滨	2013.8.13	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用3、员工消防演练不熟练	责令立即改正 编号:([2013]第12818号)	无	http://jnfir.e.cn/
479	济南神康医院	武斌、隗继勇	2013/8/21	营业区	1、在走廊和安全出口、窗户处设置铁栅栏, 影响疏散 2、个别应急照明灯损坏	责令改正通知书([2013]第12833号)	无	http://jnfir.e.cn/

480	济南汉庭酒店管理有限公司	李伟、宋书良	8.20	1楼至6楼	1、消防控制室设备带故障运行; 2、消防中控室值班人员对火灾处置程序不熟练; 3、消宾馆2-6层部分防火门关闭不严，闭门器损坏; 4、消防档案不完善; 5、“四个能力”建设不达标。	责令限期整改。责令于8月30日前改正，责令改正通知书([2013]第12928号)	无	http://jnfir.e.cn/
481	济南历下师东招待所(复查)	王立佳	2013.8.22	场所内	复查	编号: [2013]第13431号	无	http://jnfir.e.cn/
482	济南历下鑫帝酒楼	杨世凯、范晓甄、王滨	2013.8.21	店内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令责令立即改正 编号: ([2013]第01011号)	无	http://jnfir.e.cn/
483	中国农业银行	宋书良、李伟	8.21	1楼	1、消防控制室设备带故障运行; 2、部分楼层疏散通道堆放杂物; 3、消防档案不完善; 4、“四个能力”建设不达标。	责令限期整改，责令于8月30日前改正，责令改正通知书([2013]第12955号)	无	http://jnfir.e.cn/
484	山东省化工厅	王建鹏	2013.8.21	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，疏散通道堆放杂物	编号: [2013]第01034号	无	http://jnfir.e.cn/
485	上海雅特酒店管理有限公司济南泺文路分公司(复查)	范晓甄(主)、包木新	2013.8.1	场所内	复查合格	编号: [2013]第01022号	无	http://jnfir.e.cn/
486	济南高新技术产业贸易总公司	王滨、杨世凯、范晓甄	2013.8.15	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用3、灭火器压力不足	责令立即改正 编号: ([2013]第12889号)	无	http://jnfir.e.cn/
487	济南市文化东路小学	王立佳	2013.8.16	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第12900号	无	http://jnfir.e.cn/
488	良田旅馆（济南历下良华宾馆）	李伟、宋书良	8.14	14楼	1、部分安全出口和疏散指示标志缺少; 2、消防档案制度不健全; 3、员工对消防“四个能力”常识不熟练;	责令限期整改，编号: [2013]第12853号 拟立案调查	5000	http://jnfir.e.cn/

489	山东秀悦服饰有限公司(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号: [2013]第13095号	无	http://jnfir.e.cn/
490	山东四季明湖酒店有限公司(复查)	李伟、宋书良	8.21	店内	复查合格	编号: [2013]第13385号	无	http://jnfir.e.cn/
491	中国石油化工股份有限公司山东济南石油分公司第73加油站	武斌、隗继勇	2013/8/6	营业区	1、员工四个能力不熟悉 2、灭火沙数量不足	责令改正通知书([2013]第00496号)	无	http://jnfir.e.cn/
492	学府文庙	宋书良、李伟	8.22	1至2楼	1、一楼部分灭火器压力不足; 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练	责令限期整改,责令于8月26日前改正,责令改正通知书([2013]第01023号)	无	http://jnfir.e.cn/
493	佐佑昊天音乐会所	宋书良、李伟	8.20	1楼	1、疏散通道堆放杂物,且在通道内存放煤气罐; 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练。	责令立即整改	无	http://jnfir.e.cn/
494	济南历下区探索网吧	包木新、网吧	2013.8.22	场所内	使用不合格消防产品复查不合格	编号: [2013]第13428号	处罚5500	http://jnfir.e.cn/
495	山东省工商行政管理局	张萌萌、隗继勇、武斌	2013/8/9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
496	沃尔玛深国投百货有限公司济南泉城路分公司	孙寿松 宋书良	8.21	1至2楼	1、员工对消防“四个能力”常识不熟练; 2、二楼安全出口处堆放杂物。	责令立即整改	无	http://jnfir.e.cn/
497	济南市君顶华悦酒店管理有限公司(复查)	宋书良、李伟	8.23	店内	复查合格	编号: [2013]第13467号	无	http://jnfir.e.cn/
498	济南陆拾柒餐饮有限公司(复查)	孙建军	2013.8.12	场所内	复查	编号: [2013]第13146号	无	http://jnfir.e.cn/
499	山东银溪大酒店有限公司	杨世凯、范晓甄、王滨	2013.8.21	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令责令立即改正 编号: ([2013]第01010号)	无	http://jnfir.e.cn/
500	历下区金矿阿迪拉餐饮娱乐有限公司	沈继伟、范晓甄	2013.8.14	全部	1、员工消防常识掌握不熟练	责令立即改正 编号: ([2013]第12861号)	无	http://jnfir.e.cn/
501	凯撒(中国)股份有限公司济南泉城路零售店	张萌萌、武斌	2013/8/16	场所内	开业前安全检查	合格	无	http://jnfir.e.cn/

502	历下区绿景公馆大酒店	李伟、宋书良	8.19	1楼至2楼	1、消防中控室设备带故障运行; 2、消防中控室值班人员对火灾处置程序不熟练; 3、员工对消防“四个能力”常识不熟悉; 4、一楼、二楼安全出口疏散指示标志缺少。	责令限期整改, 责令于8月23日前改正责令改正通知书([2013]第12910号)	无	http://jnfir.e.cn/
503	山东银座佳驿酒店有限公司千佛山店(复查)	杨世凯(主)、包木新	2013-8-23	场所内	复查合格	编号: [2013]第13455号	无	http://jnfir.e.cn/
504	济南市青龙街小学(复查)	王建鹏	2013.8.22	场所内	复查	编号: [2013]第13414号	无	http://jnfir.e.cn/
505	济南沪上家亦家酒店(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号: [2013]第13144号	无	http://jnfir.e.cn/
506	济南历下重阳宾馆(复查)	包木新(主)、杨世凯	2013-8-22	场所内	复查合格	编号: [2013]第13420号	无	http://jnfir.e.cn/
507	济南神康医院	武斌、隗继勇	2013/8/7	营业区	1、在走廊和安全出口、窗户处设置铁栅栏, 影响疏散 2、个别应急照明灯损坏	责令改正通知书([2013]第12833号)	无	http://jnfir.e.cn/
508	中国石油化工股份有限公司山东济南第166加油站	隗继勇、张萌萌	2013/8/14	营业区	1、个别疏散指示标志损坏 2、标示张贴不全	责令改正通知书([2013]第12844号)	无	http://jnfir.e.cn/
509	山东省水利厅	王建鹏	2013.8.21	场所内	疏散指示标志未保持通电状态, 灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第01033号	无	http://jnfir.e.cn/
510	山东好地方餐饮娱乐有限公司	王立佳	2013.8.8	场所内	疏散通道堆放杂物, 消防档案不健全	编号: [2013]第00538号	无	http://jnfir.e.cn/
511	济南学林大酒店有限公司(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号: [2013]第13094号	无	http://jnfir.e.cn/
512	济南泰合文化传播有限公司	杨世凯、王滨、范晓甄	2013.8.14	店内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令立即改正 编号: ([2013]第12856号)	无	http://jnfir.e.cn/
513	济南水云间市场管理有限公司	王立佳	2013.8.1	场所内	施工工地未配置临时水源, 灭火器损坏, 建筑垃圾占用安全出口	编号: [2013]第00483号	无	http://jnfir.e.cn/
514	济南历下皇宫鹊华居酒楼(复查)	宋书良、李伟	8.20	店内	复查合格	编号: [2013]第13367号	无	http://jnfir.e.cn/
515	济南华夏良子养生技术有限公司	王立佳	2013.8.16	场所内	店内部分灭火器未安装保险销	编号: [2013]第01014号	立案调查处理, 罚款5500元	http://jnfir.e.cn/

516	济南乡下餐饮服务有限公司	武斌、隗继勇	2013/8/15	营业区	1、防火门未处于常闭状态 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书 ([2013]第12868号)	无	http://jnfir.e.cn/
517	鼎鼎香火锅店	范晓甄	2013.8.13	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号： ([2013]第12826号)	无	http://jnfir.e.cn/
518	山东省杂技团	沈继伟、王立佳	2013.8.14	场所内	疏散通道堆放杂物，个别灭火器过期	编号：[2013]第12876号	无	http://jnfir.e.cn/
519	如家快捷酒店济南文化东路店	王建鹏	2013.8.7	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，消防档案不健全	编号：[2013]第00529号	无	http://jnfir.e.cn/
520	济南聂晓静酒店管理有限公司(复查)	李伟、宋书良	8.20	店内	复查合格	编号：[2013]第13372号	无	http://jnfir.e.cn/
521	济南开元保龄球健身服务有限公司(复查)	李伟、宋书良	8.10	一楼	复查合格	编号：[2013]第12976号	无	http://jnfir.e.cn/
522	济南市历下区聚福林海鲜城	王立佳	2013.8.16	场所内	店内部分灭火器未安装保险销，使用不合格消防产品	编号：[2013]第01019号	立案调查处理，罚款5500元	http://jnfir.e.cn/
523	历下区想唱就唱娱乐城	孙建军	2013.8.23	场所内	1、消防排烟系统无法正常启动2、防火门闭门器拆除	编号：[2013]第12966号	无	http://jnfir.e.cn/
524	济南历下嘉泰旅馆(复查)	李伟、宋书良	8.10	一楼	复查合格	编号：[2013]第12979号	无	http://jnfir.e.cn/
525	山东现代医学研究院紫荆花医院	张萌萌、隗继勇、武斌	2013/8/9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
526	山东国际饭店有限责任公司(复查)	王滨(主)、包木新	2013-8-23	场所内	复查合格	编号：[2013]第13457号	无	http://jnfir.e.cn/
527	山东航空集团有限公司山东航空大厦(复查)	王立佳	2013.8.19	场所内	复查	编号：[2013]第13224号	无	http://jnfir.e.cn/
528	国医堂医院	范晓甄	2013.8.7	院内	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号： ([2013]第12768号)	无	http://jnfir.e.cn/
529	济南历下融升商务大酒店(复查)	包木新(主)、王滨	2013.8.6	场所内	复查合格	编号：[2013]第01031号	无	http://jnfir.e.cn/
530	济南国美电器有限公司第七商城(复查)	王立佳	2013.8.22	场所内	复查	编号：[2013]第13415号	无	http://jnfir.e.cn/
531	济南金色阳光家常菜餐饮有限公司	杨世凯	2013.8.13	店内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令立即改正 编号： ([2013]第12817号)	无	http://jnfir.e.cn/

532	山东省安达汽车服务公司加油站	范晓甄、王滨、杨世凯	2013.8.22	站内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令责令立即改正 编号：([2013]第12809号)
533	济南历下威盛网吧	王滨	2013.8.19	店内	1、员工消防常识掌握不熟练2、疏散通道堆放杂物3、灭火器挪作他用	责令改正([2013]第12913号)
534	鬼屋怪屋游乐场	宋书良、李伟	8.6	四楼	1、灭火器数量不足；2、安全出口北侧不畅通；3、电线线路敷设不规范	责令限期整改，责令于8月9日前改正责令改正通知书([2013]第12754号)
535	济南明湖居演艺有限公司	李伟、宋书良	8.12	1 楼	1、一层西北侧安全出口堆放杂物； 2、一、二层部分疏散指示标志缺少；3、二层设置厨房不符合要求； 4、消防档案制度不完善；5、一、二层部分线路未穿管保护。	责令限期整改，责令于8月30日前改正责令改正通知书([2013]第12805号)
536	济南金色阳光家常菜餐饮有限公司	杨世凯、范晓甄、王滨	2013.8.23	店内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令责令立即改正 编号：([2013]第12969号)
537	济南历下曼诺咖啡厅	杨世凯	2013.8.8	店内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令立即改正 编号：([2013]第12776号)
538	济南高新技术产业贸易总公司	王滨	2013.8.8	店内	1、未设置报警、喷淋、防排烟 2、线路敷设杂乱3、铁栅栏4、彩钢板	限期改正([2013]第12782号)
539	济南泉韵物业管理有限公司	李伟、宋书良	8.15	1楼	1、消防中控室设备带故障运行； 2、消防中控室值班人员对火灾处置程序不熟练； 3、员工对消防“四个能力”常识不熟悉。	责令限期整改，责令于8月30日前改正责令改正通知书([2013]第12867号)
540	中信银行股份有限公司济南历下支行(复查)	王立佳	2013.8.22	场所内	复查	编号：[2013]第13412号

541	中国建设银行股份有限公司山东省分行	范晓甄	2013.8.19	全部	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令改正	无	http://jnfir.e.cn/
542	中国银行济南分行历山支行(复查)	杨世凯(主)、包木渐	2013-8-13	场所内	复查合格	编号: [2013]第13020号	无	http://jnfir.e.cn/
543	济南历下鑫帝酒楼	杨世凯	2013.8.12	店内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令立即改正 编号: ([2013]第12802号)	无	http://jnfir.e.cn/
544	中国石油化工股份有限公司山东济南第145加油站(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号: [2013]第13168号	无	http://jnfir.e.cn/
545	济南历下巴蜀人家餐馆山大路店(复查)	王建鹏	2013.8.12	场所内	复查	编号: [2013]第13097号	无	http://jnfir.e.cn/
546	法院宿舍	李伟、宋书良	8.15	4至26楼	1、消防控制室设备瘫痪; 2、居民楼4至25层消防栓没有水; 3、居民楼2至25层防火门部分损坏,关闭不严; 4、居民楼2至25层安全出口疏散通道缺少应急灯; 5、居民楼1至25层灭火器过期且配备数量不足; 6、居民楼部分楼层疏散通道堆放杂物; 7、消防制度和应急预案未制定; 8、消防检查、巡查记录未建立	责令限期整改,责令于8月30日前改正责令改正通知书([2013]第12866号)	无	http://jnfir.e.cn/
547	北京康康快餐娱乐有限公司济南文东分公司(复查)	王立佳	2013.8.14	场所内	复查	编号: [2013]第13079号	无	http://jnfir.e.cn/
548	历下海滋味食府(复查)	王立佳	2013.8.9	场所内	复查	编号: [2013]第13111号	无	http://jnfir.e.cn/

549	家乐福超市	王立佳	2013.8.15	场所内	经现场实地查看，发现现场情况与投诉人反映问题不相符，1、举报的疏散安全门安装电磁门锁为消防自动推插式门锁，符合安全疏散要求；2、消防疏散通道疏散楼梯处未设置办公场所。	编号：[2013]第13193号	无	http://jnfir.e.cn/
550	济南七天酒店管理有限公司科技市场店	张萌萌、武斌	2013/8/14	营业区	1、标示张贴不全 2、个别疏散指示标志损坏	责令改正通知书([2013]第12848号)	无	http://jnfir.e.cn/
551	中石化济南销售分公司第75站(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号：[2013]第13102号	无	http://jnfir.e.cn/
552	山东秀悦服饰有限公司	王立佳	2013.8.6	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第00525号	无	http://jnfir.e.cn/
553	济南爱容医院(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号：[2013]第13148号	无	http://jnfir.e.cn/
554	微山湖鱼馆	李伟、宋书良	8.12	一楼	1、部分安全出口标志和应急照明灯损坏； 2、二楼西侧通道不畅通，堆放杂物； 3、员工对消防“四个能力”常识不熟练	责令限期整改，责令于8月30日前改正责令改正通知书([2013]第12797号)	无	http://jnfir.e.cn/
555	山东省工商行政管理局	张萌萌、隗继勇、武斌	2013/8/9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
556	济南外国语学校开元国际分校	王立佳	2013.8.15	场所内	疏散通道堆放杂物，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第12884号	无	http://jnfir.e.cn/
557	山东银座佳驿酒店有限公司大明湖店	王滨	2013.8.12	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用3、灭火器压力不足	限期改正([2013]第12806号)	无	http://jnfir.e.cn/
558	济南鸿丰餐饮管理有限公司	杨世凯、范晓甄、王滨	2013.8.23	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令责令立即改正 编号：([2013]第12968号)	无	http://jnfir.e.cn/
559	山东新华书店集团有限公司济南分公司	宋书良、李伟	8.21	1至2楼	1、营业场所部分线路设置不规范； 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练 3、疏散通道堆放杂物	责令限期整改，责令于8月26日前改正，责令改正通知书([2013]第12956号)	无	http://jnfir.e.cn/

560	历下区水云居咖啡西餐厅(复查)	李伟、宋书良		8. 20	店内	复查合格	编号: [2013]第13371号	无	http://jnfir.e.cn/
561	山东银溪大酒店有限公司	杨世凯		2013. 8. 12	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号: ([2013]第12801号)	无	http://jnfir.e.cn/
562	中国石油化工股份有限公司山东济南第123加油站	隗继勇、张萌萌		2013/8/14	营业区	1、灭火沙数量不足 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书 ([2013]第12843号)	无	http://jnfir.e.cn/
563	济南历下皇宫鹊华居酒楼	李伟、宋书良		8. 6	1至3楼	1、消防控制室带故障运行; 2、消防中控室值班人员对火灾处置程序不熟练; 3、1-3层部分灭火器过期; 4、1-3层部分应急照明灯损坏;	责令限期整改, 责令于8月20日前改正 改正通知书([2013]第12766号)	无	http://jnfir.e.cn/
564	北京必胜客比萨饼有限公司济南分公司	李伟、宋书良		8. 13	一楼	1、部分线路设置不规范; 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练 3、灶间油烟机未及时清理	责令限期整改, 责令于8月23日前改正 改正通知书([2013]第12821号)	无	http://jnfir.e.cn/
565	寓憩宾馆	李伟、宋书良		8. 22	1楼至2楼	1、部分线路设置不规范; 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练 3、二楼疏散通道堆放杂物	责令限期整改, 责令于8月26日前改正	无	http://jnfir.e.cn/
566	北京康康快餐娱乐有限公司济南文东分公司(复查)	王立佳		2013. 8. 12	场所内	复查	编号: [2013]第13156号	无	http://jnfir.e.cn/
567	济南历下东盛娱乐城	隗继勇、张萌萌		2013/8/22	营业区	1、防火门未处于常闭状态 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书 ([2013]第00457号)	无	http://jnfir.e.cn/
568	济南传世酒店管理有限公司(复查)	杨世凯(主)、包木新		2013. 8. 1	场所内	复查合格	编号: [2013]第01023号	无	http://jnfir.e.cn/
569	山东省精神卫生中心	张萌萌、隗继勇、武斌		2013/8/9	场所内	场所内设置铁栅栏	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/
570	上海雅特酒店管理有限公司济南泺文路分公司(复查)	范晓甄(主)、包木新		2013-8-13	场所内	复查合格	编号: [2013]第13018号	无	http://jnfir.e.cn/
571	济南市历下区荷韵食府(复查)	李伟、宋书良		8. 20	店内	复查合格	编号: [2013]第13369号	无	http://jnfir.e.cn/

572	肯德基济南经十路店	沈继伟、王立佳	2013.8.12	场所内	疏散通道堆放杂物，消防档案不健全，个别灭火器过期	编号：[2013]第12810号	无	http://jnfir.e.cn/
573	李先生牛肉面馆	范晓甄、王滨、杨世凯	2013.8.14	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12860号)	无	http://jnfir.e.cn/
574	济南市第一人民医院(复查)	李伟、宋书良	8.16	门诊楼	复查合格	编号：[2013]第13170号	无	http://jnfir.e.cn/
575	伟嘉矿产投资有限公司	李伟、宋书良	8.12	1至2楼	1、消防控制室设备不能正常使用；2、部分楼层安全出口和疏散指示标志损坏；4、部分楼层灭火器配备数量不足；5、部分消防栓没有水，压力不足；水带破损；6、22层安全出口堆放杂物7、部分楼层线路未穿管，不符合消防要求。	责令限期整改，责令于8月30日前改正责令改正通知书([2013]第12815号)拟立案调查	5000	http://jnfir.e.cn/
576	山东四季明湖酒店有限公司(复查)	李伟、宋书良	8.10	一楼	复查合格	编号：[2013]第12977号	无	http://jnfir.e.cn/
577	山东四季明湖酒店有限公司(复查)	李伟、宋书良	8.20	店内	复查合格	编号：[2013]第13377号	无	http://jnfir.e.cn/
578	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司泉城路分公司 [不合格]	宋书良、李伟	8.26	1楼至2楼	1、一层部分防火门损坏，关闭不严，不符合要求；2、一层部分安全出口和疏散指示标志缺少、损坏；3、一层南侧柜台设置影响疏散通道；4、员工对“四个能力”培训和演练不熟练。	责令限期整改，责令于8月30日前改正，责令改正通知书([2013]第01053号)	无	http://jnfir.e.cn/
579	济南历下东盛娱乐城	隗继勇、张萌萌	2013/8/8	营业区	1、防火门未处于常闭状态 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第00499号)	无	http://jnfir.e.cn/
580	济南燕柳小学	王建鹏	2013.8.26	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，疏散通道堆放杂物	编号：[2013]第12980号	无	http://jnfir.e.cn/

581	一品鲜海鲜城(复查)	孙建军	2013.8.12	场所内	复查	编号: [2013]第13151号	无	http://jnfir.e.cn/
582	济南历下汉鼎天下大酒店(复查)	王立佳	2013.8.22	场所内	复查	编号: [2013]第13446号	无	http://jnfir.e.cn/
583	山东出版技工学校	王建鹏	2013.8.22	场所内	疏散指示标志未保持通电状态, 疏散通道堆放杂物	编号: [2013]第01043号	无	http://jnfir.e.cn/
584	中国石油化工股份有限公司山东济南第62加油站(复查)	王立佳	2013.8.13	场所内	复查	编号: [2013]第13104号	无	http://jnfir.e.cn/
585	上海雅特酒店管理有限公司济南泺文路分公司(复查)	沈继伟(主)、包木新	2013-8-13	场所内	复查合格	编号: [2013]第13019号	无	http://jnfir.e.cn/
586	济南方甲田商务服务有限公司	李伟、宋书良	8.16	四楼	四层使用不合格应急照明灯	责令限期整改, 责令于8月20日前改正责令改正通知书([2013]第12915号)	无	http://jnfir.e.cn/
587	山东现代医学研究院紫荆花医院	张萌萌、隗继勇、武斌	2013-8-9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/

银座集团股份有限公司济南银座环山购物广场(复查)	王立佳	2013.8.14	场所内	复查	编号: [2013]第13081号	无	http://jnfir.e.cn/	0.189669
历下区天宇百合足浴保健中心	王建鹏	2013.8.23	场所内	安全出口设置不符合标准,店内摆放塑料花	编号: [2013]第01046号	无	http://jnfir.e.cn/	0.640473
济南市解放路第二小学	王滨	2013.8.9	校内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	限期改正([2013]第12794号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.825737
济南历下师东招待所	王立佳	2013.8.16	场所内	单位使用不合格灭火器, 使用不合格应急照明灯	编号: [2013]第01009号	立案调查处理, 责令停产停业	http://jnfir.e.cn/	0.533346
济南市文东商场(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号: [2013]第13107号	无	http://jnfir.e.cn/	0.760603
济南历下威盛网吧	王滨、杨世凯、范晓甄	2013.8.14	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用3、员工消防演练不熟练	责令立即改正 编号: ([2013]第12857号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.575021
奥体文博加气站	隗继勇、张萌萌	2013/8/15	营业区	1、员工四个能力不熟悉 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第12870号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.522089
济南市历下区聚福林海鲜城(复查)	王立佳	2013.8.22	场所内	复查	编号: [2013]第13444号	无	http://jnfir.e.cn/	0.738068
山东省杂技团(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号: [2013]第13163号	无	http://jnfir.e.cn/	0.134412
阳光家常菜	宋书良、李伟	8.5	一楼	1、部分线路设置不规范; 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练 3、灶间油烟机未及时清理	责令限期整改, 责令于8月16日前改正 责令改正通知书([2013]第12757号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.138208
山东凯瑞酒店管理有限公司	张萌萌、武斌	2013/8/7	营业区	1、员工四个能力不熟悉 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第00510号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.510942
济南爱容医院	王立佳	2013.8.23	场所内	一楼灭火器过期失效; 一楼北侧安全出口消防疏散指示标志损坏; 二楼西侧楼梯疏散指示标志设置不符合规范要求	编号: [2013]第01048号	无	http://jnfir.e.cn/	0.965641
历下区金矿阿迪拉餐饮娱乐有限公司	沈继伟、范晓甄	2013.8.26	全部	1、员工消防常识掌握不熟练	责令责令立即改正 编号: ([2013]第12983号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.058377

浙商银行股份有限公司济南分行	孙寿松 宋书良	8.12	一楼	1、地下一层疏散通道堆放杂物； 2、消防中控室值班人员对火灾处置程序不熟练； 3、管道井个别堆放杂物。	立即整改	无	http://jnfire.cn/	0.51694
山东省工商行政管理局	武斌、隗继勇	2013/8/22	办公区	1、安全出口锁闭 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书([2013]第12962号)	无	http://jnfire.cn/	0.887862
中国石油化工股份有限公司山东济南第27加油站(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号：[2013]第13166号	无	http://jnfire.cn/	0.742647
国医堂医院	范晓甄	2013.8.16	院内	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12905号)	无	http://jnfire.cn/	0.623099
济南神康医院	武斌、隗继勇	2013/8/14	营业区	1、在走廊和安全出口、窗户处设置铁栅栏，影响疏散 2、个别应急照明灯损坏	责令改正通知书([2013]第12833号)	无	http://jnfire.cn/	0.055102
山东中天元科技有限公司济南千佛山花卉奇石文化分公司(复查)	包木新(主)、杨世凯	2013-8-21	场所内	复查合格	编号：[2013]第13424号	无	http://jnfire.cn/	0.140826
青岛肯得基有限公司济南分公司齐鲁餐厅(复查)	宋书良、李伟	8.23	2楼	复查合格	编号：[2013]第13465号	无	http://jnfire.cn/	0.804255
北京康康快餐娱乐有限公司济南文东分公司	王立佳	2013.8.7	场所内	疏散通道堆放杂物，消防档案不健全	编号：[2013]第00530号	无	http://jnfire.cn/	0.256546
济南中侨商贸有限公司(复查)	宋书良、李伟	8.20	店内	复查合格	编号：[2013]第13383号	无	http://jnfire.cn/	0.459827
济南秀水街精品服饰有限公司	沈继伟、王立佳	2013.8.1	场所内	施工工地未配置临时水源，灭火器损坏，建筑垃圾占用安全出口	编号：[2013]第00479号	无	http://jnfire.cn/	0.172996
中国石油化工股份有限公司山东济南第123加油站	隗继勇、张萌萌	2013/8/7	营业区	1、灭火沙数量不足 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书([2013]第00503号)	无	http://jnfire.cn/	0.80934
大明湖小学(复查)	李伟、宋书良	8.20	教学楼	复查合格	编号：[2013]第13370号	无	http://jnfire.cn/	0.548777
济南市历下区荷韵食府	李伟、宋书良	8.5	1楼	1、二层北侧安全出口通道堵塞堆放杂物；2、二层部分安全出口和疏散指示标志损坏；3、二层部分应急灯损坏；	责令整改，拟立案处罚	5000	http://jnfire.cn/	0.641052

济南市历下区义和液化气站	武斌、隗继勇	2013/8/6	营业区	1、水泵不能正常启动 2、灭火器超期 3、标示张贴不全	责令改正通知书([2013]第00497号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.590651
济南汇泉饭店有限公司(复查)	宋书良、李伟	8.15	店内	复查合格	编号: [2013]第13176号	无	http://jnfir.e.cn/	0.539478
山东省安达汽车服务公司加油站	范晓甄	2013.8.9	站内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号: ([2013]第12798号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.185815
361服装商店	宋书良、李伟	8.19	1楼	1、一楼东侧通道堆放杂物; 2、员工对“四个能力”消防常识掌握不熟练 3、一层部分灭火器过期。	责令限期整改, 责令于8月26日前改正 责令改正通知书([2013]第12907号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.540379
济南历下黎苑粤菜食府	杨世凯	2013.8.6	店内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令立即改正 编号: ([2013]第00536号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.51981
济南乡下餐饮服务有限公司	武斌、隗继勇	2013/8/8	营业区	1、防火门未处于常闭状态 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第00492号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.672046
上海雅特酒店管理有限公司	沈继伟、包木新	2013.8.8	店内	1、员工消防常识掌握不熟练2、疏散通道堆放杂物3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号: ([2013]第12784号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.413441
山东中旭房地产有限公司	隗继勇、武斌	2013/8/12	工地	室内消火栓水带损坏	责令改正通知书([2013]第00879号)	已立案调查	http://jnfir.e.cn/	0.185863
济南市君顶华悦酒店管理有限公司	宋书良、李伟	8.5	二楼	1、一二层部分疏散指示标志安装不符合要求; 2、厨房东侧安全出口锁闭; 3、一楼东侧通道堆放杂物; 4、员工对“四个能力”消防常识掌握不熟练。	责令限期整改, 责令于8月16日前改正 责令改正通知书([2013]第12756号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.968411
济南华鲁实业有限责任公司济炼宾馆	武斌、张萌萌、隗继勇	2013/8/9	场所内	档案不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0.231075
济南味国王朝酒楼	包木新	2013.8.8	店内	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号: ([2013]第12772号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.314055
历下区水云居咖啡西餐厅(复查)	宋书良、李伟	8.20	店内	复查合格	编号: [2013]第13211号	无	http://jnfir.e.cn/	0.062406

济南历下良华宾馆(复查)	李伟、宋书良	8.19	店内	复查合格	编号：[2013]第13200号	无	http://jnfire.cn/	0.429767
历下区永和豆浆店	范晓甄、王滨、杨世凯	2013.8.26	店内	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令责令立即改正 编号：([2013]第12981号)	无	http://jnfire.cn/	0.01536
山东省精神卫生中心	张萌萌、武斌	2013/8/6	营业区	1、在窗户外设置铁栅栏，影响疏散 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书([2013]第00514号)	无	http://jnfire.cn/	0.656818
中国银行济南分行（济南中银物业管理有限公司）	杨世凯	2013.8.9	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12796号)	无	http://jnfire.cn/	0.911051
山东省粮油综合服务公司	王建鹏	2013.8.13	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，疏散通道堆放杂物	编号：[2013]第12837号	无	http://jnfire.cn/	0.20567
山东省青年政治学院	王立佳	2013.8.20	场所内	使用不合格灭火器	编号：[2013]第12937号	无	http://jnfire.cn/	0.173709
济南历下家和渔村酒店	王立佳	2013.8.8		灭火器数量不足	编号：[2013]第12892号	无		0.293946
山东银座佳驿酒店有限公司大明湖店	王滨、杨世凯、范晓甄	2013.8.21	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用3、灭火器压力不足	责令责令立即改正 编号：([2013]第01013号)	无	http://jnfire.cn/	0.893669
沃尔玛超市四楼鬼屋(复查)	李伟、宋书良	8.10	一楼	复查合格	编号：[2013]第12974号	无	http://jnfire.cn/	0.249526
济南华鲁实业有限责任公司济炼宾馆	武斌、隗继勇	2013/8/13	营业区	1、安全出口锁闭 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书([2013]第12829号)	无	http://jnfire.cn/	0.127292
济南历下港鑫商务大酒店	王滨	2013.8.9	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	限期改正 ([2013]第12793号)	无	http://jnfire.cn/	0.122049
银座集团股份有限公司济南环山银座购物广场	沈继伟、王立佳	2013.8.7	场所内	疏散通道堆放杂物，消防档案不健全，个别灭火器过期	编号：[2013]第00527号	无	http://jnfire.cn/	0.236541
济南历下豪格保健按摩中心	王建鹏	2013.8.1	场所内	遮挡喷淋头，部分喷淋头未保持消防设施完好有效	编号：[2013]第00480号	无	http://jnfire.cn/	0.417343
山东顺风肥牛餐饮管理有限公司	宋书良、李伟	2013.8.2	二楼	东侧通道多处堆放杂物	责令改正通知书([2013]第00478号)		http://jnfire.cn/	0.764808
趵突泉小学	范晓甄、王滨、杨世凯	2013.8.15	店内	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：	无	http://jnfire.cn/	0.90916

历下区鲁西南老牌坊酒店浆水泉路店	孙建军	2013. 8. 14	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第12880号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 959174
济南泰合文化传播有限公司	杨世凯、王滨、范晓甄	2013. 8. 26	店内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令责令立即改正 编号：([2013]第12975号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 794289
济南历下阳光海良子健身中心	张萌萌、武斌	2013/8/22	营业区	1、疏散门开启方向错误2、灭火器挪作他用	责令改正通知书([2013]第12960号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 12867
济南味国王朝酒楼	王滨	2013. 8. 20	店内	1、员工消防常识掌握不熟练2、疏散通道堆放杂物3、灭火器挪作他用	责令改正([2013]第12941号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 771448
鲁西南风味楼酒店管理有限公司	杨世凯	2013. 8. 19	店内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令改正([2013]第12912号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 012112
甸柳一小	王建鹏	2013. 8. 15	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，疏散通道堆放杂物	编号：[2013]第12883号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 954844
我爱记歌词ktv	宋书良、李伟	8. 16	地下1楼	1、地下一层北侧通道堆放杂物；2、营业场所员工对消防常识不熟练。	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/	0. 941225
济南小两口烤肉餐饮管理有限公司	宋书良、李伟	8. 19	1至2楼	1、部分线路设置不规范；2、员工对消防“四个能力”常识不熟练3、灶间油烟机未及时清理4、二楼缺少一个安全出口标志；5、一楼一灭火器保险销脱落	责令限期整改，责令于8月26日前改正 责令改正通知书([2013]第12908号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 607423
汉庭星空（上海）酒店管理有限公司	李伟、宋书良	8. 23	2 楼	1、消防控制室设备带故障运行；2、消防值班室人员对火灾处置程序不熟练；3、宾馆2层部分防火门关闭不严，闭门器损坏；	责令限期整改，责令改正通知书([2013]第01040号) 责令于8月30日前改正	无	http://jnfir.e.cn/	0. 735957
历下区苏荷酒吧	孙寿松 宋书良	8. 8	一楼	1、员工对“四个能力”消防常识掌握不熟练；2、疏散通道堆放杂物。	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/	0. 635925
山东通信技术学院(复查)	王立佳	2013. 8. 22	场所内	复查	编号：[2013]第13416号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 40198
山东龙足保健有限公司(复查)	包木新(主)、范晓甄	2013-8-22	场所内	复查合格	编号：[2013]第13425号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 54091

济南历下西北饺子城	隗继勇、张萌萌	2013/8/6	营业区	1、厨房操作间内未配置灭火毯等消防器材、设施 2、标示张贴不全	责令改正通知书([2013]第00504号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.070132
济南市历下区聚福林海鲜城(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号: [2013]第13096号	无	http://jnfir.e.cn/	0.010109
银座集团股份有限公司济南银座花园购物广场	隗继勇、张萌萌	2013/8/6	营业区	1、员工四个能力不熟悉 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第00505号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.989646
济南如家酒店管理有限公司解放东路店	孙建军	2013.8.13	场所内	疏散通道堆放杂物，灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第12838号	无	http://jnfir.e.cn/	0.240459
历下区水云居咖啡西餐厅(复查)	李伟、宋书良	8.10	一楼	复查合格	编号: [2013]第12980号	无	http://jnfir.e.cn/	0.834354
济南在雨中休闲酒店(在水一方)	王滨、杨世凯、范晓甄	2013.8.23	校内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用3、灭火器压力不足	责令责令立即改正 编号: ([2013]第12971号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.827984
历下金镶钻服饰商城	王立佳	2013.8.2	场所内	疏散通道堆放杂物，消防档案不健全	编号: [2013]第00487号	无	http://jnfir.e.cn/	0.682884
金得利集团历下快餐连锁有限责任公司趵突泉北路粮油食品店	张萌萌、武斌	2013/8/14	场所内	开业前安全检查	合格	无	http://jnfir.e.cn/	0.281137
济南开元保龄球健身服务有限公司	李伟、宋书良	8.5	地下一层	一楼大厅西侧疏散通道不畅通	当场整改完毕	无	http://jnfir.e.cn/	0.503127
济南乡下餐饮服务有限公司	武斌、隗继勇	2013/8/22	营业区	1、防火门未处于常闭状态 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第12963号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.869029
七天四季酒店(广州)有限公司济南解放路店	张萌萌、武斌	2013/8/21	营业区	1、安全出口锁闭 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书([2013]第12951号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.455185
济南传世酒店管理有限公司(复查)	杨世凯(主)、包木新	2013-8-13	场所内	复查合格	编号: [2013]第13032号	无	http://jnfir.e.cn/	0.202635
奥体文博加气站	隗继勇、张萌萌	2013/8/22	营业区	1、员工四个能力不熟悉 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第00999号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.490487
济南在雨中休闲酒店(在水一方)	王滨	2013.8.13	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用3、灭火器压力不足	责令立即改正 编号: ([2013]第12819号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.9111
济南华鲁实业有限责任公司济炼宾馆	武斌、隗继勇	2013/8/20	营业区	1、安全出口锁闭 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书([2013]第12921号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.273536
山东省水利科学研究院	王建鹏(主)、王立佳	2013.8.23	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第13491号	无	http://jnfir.e.cn/	0.076949

山东省水利厅培训中心(复查)	王建鹏	2013.8.9	场所内	复查	编号: [2013]第13108号	无	http://jnfir.e.cn/	0.424932
济南银座佳驿酒店有限公司泺源分公司(复查)	王建鹏	2013.8.20	场所内	复查	编号: [2013]第13218号	无	http://jnfir.e.cn/	0.817503
济南历下师东金座服饰商城	王立佳	2013.8.7	场所内	疏散指示标志未保持通电状态, 灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第00531号	无	http://jnfir.e.cn/	0.636821
济南市青龙街小学	王建鹏	2013.8.20	场所内	使用不合格灭火器	编号: [2013]第12936号	无	http://jnfir.e.cn/	0.237822
济南历下幸福渔村大酒店	王滨	2013.8.16	店内	1、员工消防常识掌握不熟练2、疏散通道堆放杂物3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号: ([2013]第12903号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.571993
济南历下港鑫商务大酒店(复查)	王滨(主)、包木新	2013-8-13	场所内	复查合格	编号: [2013]第13034号	无	http://jnfir.e.cn/	0.115264
中信广场(复查)	范晓甄(主)、包木新	2013-8-13	场所内	复查合格	编号: [2013]第13033号	无	http://jnfir.e.cn/	0.449375
历下区快乐88酒吧(复查)	杨世凯(主)、包木新	2013-8-16	场所内	复查合格	编号: [2013]第13187号	无	http://jnfir.e.cn/	0.171677
济南历下巴那克小球俱乐部	王建鹏	2013.8.14	场所内	疏散指示标志未保持通电状态, 灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第12877号	无	http://jnfir.e.cn/	0.990991
李先生牛肉面馆	范晓甄	2013.8.20	全部	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令改正 ([2013]第12944号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.51798
北京必胜客比萨饼有限公司济南分公司(复查)	宋书良、李伟	8.23	店内	复查合格	编号: [2013]第13463号	无	http://jnfir.e.cn/	0.424976
济南传世酒店管理有限公司玉泉店	杨世凯、范晓甄、王滨	2013.8.22	店内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令责令立即改正 编号:	无	http://jnfir.e.cn/	0.041298
济南金三杯酒家有限责任公司(复查)	李伟、宋书良	8.20	店内	复查合格	编号: [2013]第13375号	无	http://jnfir.e.cn/	0.86373
济南聚福沸腾吧火锅餐饮有限公司佛山街分公司	杨世凯	2013.8.8	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号: ([2013]第12775号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.299393
济南市历下区紫雨网吧(复查)	孙建军	2013.8.12	场所内	复查	编号: [2013]第13150号	无	http://jnfir.e.cn/	0.224005
山东省济南第五中学	王建鹏	2013.8.19	场所内	疏散指示标志未保持通电状态, 灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第12930号	无	http://jnfir.e.cn/	0.445678
济南海右实业有限公司海右商厦	包木新	2013.8.6	室内	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号: ([2013]第00526号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.454481

历下区永和豆浆店	范晓甄、王滨、杨世凯	2013.8.14	店内	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12859号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.92006
赵建宝服装店	宋书良、李伟	8.20	1至2楼	1、营业场所部分线路设置不规范； 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练 3、一楼一次火器保险销脱落	责令限期整改，责令于8月22日前改正，责令改正通知书([2013]第12926号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.98186
济南华鲁实业有限责任公司济炼宾馆	武斌、张萌萌、隗继勇	2013-8-9	场所内	档案不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0.009654
济南市解放路第二小学	王滨、杨世凯、范晓甄	2013.8.22	校内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令责令立即改正 编号：([2013]第01031号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.601485
济南历下幸福渔村大酒店	王滨	2013.8.7	店内	1、员工消防常识掌握不熟练2、疏散通道堆放杂物3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12751号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.387493
济南娱乐码头餐饮娱乐有限公司	宋书良、李伟	2013.8.2	四楼	1、部分线路设置不规范； 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练	责令限期整改，责令于8月16日前改正 责令改正通知书([2013]第12755号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.827205
山东省水利勘测设计院	王建鹏	2013.8.22	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第01042号	无	http://jnfir.e.cn/	0.844656
银座集团股份有限公司济南银座花园购物广场	隗继勇、张萌萌	2013/8/20	营业区	1、员工四个能力不熟悉 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第12917号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.57723
济南历下家和渔村酒店	孙建军	2013.8.16	场所内	店内部分灭火器未安装保险销，使用不合格消防产品	编号：[2013]第01017号	立案调查处理，罚款5500元	http://jnfir.e.cn/	0.917844
宏泰小区内的商场(超时尚金街)	王立佳	2013.8.26	场所内	西门货架摆放影响疏散	编号：[2013]第00475号	无	http://jnfir.e.cn/	0.336602
山东儒商服饰有限公司东门店	包木新	2013.8.6	室内	1、灭火器数量不足2、灭火器过期失效 3、厨房油污过多	责令立即改正 编号：([2013]第00532号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.015803
浙商银行股份有限公司济南分行	宋书良、李伟	8.23	1楼	1、东侧通道堆放杂物，影响疏散； 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练。	责令立即整改	无	http://jnfir.e.cn/	0.336545
济南聚福沸腾吧火锅餐饮有限公司佛山街分公司	杨世凯、王滨、范晓甄	2013.8.15	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12886号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.089069

山东省吕剧院	张萌萌、隗继勇、武斌	2013/8/9	场所内	自动消防设施未启用	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0.892794
济南燕山学校小学部	王建鹏(主)、王立佳	2013.8.26	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第12980号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.51279
历下区金镶钻服饰商城(复查)	王立佳	2013.8.13	场所内	复查	编号：[2013]第13082号	无	http://jnfir.e.cn/	0.48
济南随遇而安旅馆	王立佳	2013.8.5	场所内	疏散通道堆放杂物，消防档案不健全	编号：[2013]第00519号	无	http://jnfir.e.cn/	0.605729
北京康康快餐娱乐有限公司济南泉城路分公司〔不合格〕	宋书良、李伟	8.26	地下1楼	1、地下一层部分线路未穿管保护，不符合消防要求； 2、地下一层部分安全出口和疏散指示标志方向安装错误 3、地下一楼部分灭火器损坏且配备数量不足； 4、消防档案制度不完善； 5、员工对消防“四个能力”不熟练，演练不经常。	责令限期整改. 责令于8月30日前改正，责令改正通知书([2013]第01050号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.878255
老百姓大药房连锁(山东)有限公司济南解放桥店	王滨	2013.8.19	店内	1、员工消防常识掌握不熟练2、疏散通道堆放杂物3、灭火器挪作他用	责令改正	无	http://jnfir.e.cn/	0.897897
济南淳和精品数码广场有限公司	李伟、宋书良	8.14	1至3楼	1、消防中控室设备带故障运行；2、消防值班室人员对火灾处置程序不熟练；3、二三层喷淋末端试水放水无水，不能正常使用；4、三层西侧手动报警不灵敏；5、消防档案不健全；6、员工对消防常识不熟练；7、一至三部分线路未穿管保护，不符合消防要求；8、商场一至三部分疏散指示标志损坏。	责令改正通知书([2013]第12893号)	拟立案调查，处罚5万	http://jnfir.e.cn/	0.712079
济南聂晓静酒店管理有限公司(复查)	李伟、宋书良	8.21	店内	复查合格	编号：[2013]第13384号	无	http://jnfir.e.cn/	0.211236
山东省精神卫生中心	张萌萌、武斌	2013/8/13	营业区	1、在窗户外设置铁栅栏，影响疏散 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书([2013]第12845号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.701194

山东省鲁商置业有限公司鲁商国奥城	隗继勇、张萌萌	2013/8/20	办公区	1、员工四个能力不熟悉 2、安全出口锁闭	责令改正通知书([2013]第12916号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.47843
老憨人家	杨世凯	2013.8.6	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第00534号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.979864
特步专卖	宋书良、李伟	8.6	一楼	1、部分疏散指示标志安装不符合要求； 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练 3、一楼安全出口锁闭；	责令限期整改，责令于8月20日前改正 责令改正通知书([2013]第12767号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.834054
中信银行股份有限公司济南历下支行	王立佳	2013.8.20	场所内	使用不合格灭火器	编号：[2013]第12938号	无	http://jnfir.e.cn/	0.519835
夏日酒店	范晓甄、王滨、杨世凯	2013.8.15	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12890号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.246271
济南历下好乐迪餐饮娱乐公司(复查)	王立佳	2013.8.13	场所内	复查	编号：[2013]第13098号	无	http://jnfir.e.cn/	0.193647
中石化济南第十五加油站	武斌、隗继勇	2013/8/28	场所内	1、使用不合格消防产品； 2、档案制度不健全；3、部分电器线路未作穿管处理	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0.386048
银座集团股份有限公司济南银座花园购物广场	隗继勇、张萌萌	2013/8/13	营业区	1、员工四个能力不熟悉 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第12841号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.617444
济南市大明湖风景名胜区管理处(复查)	李伟、宋书良	8.5	店内	复查合格	编号：[2013]第01029号	无	http://jnfir.e.cn/	0.957062
中国石油化工股份有限公司山东济南第166加油站	隗继勇、张萌萌	2013/8/21	营业区	1、个别疏散指示标志损坏 2、标示张贴不全	责令改正通知书([2013]第01001号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.418508
招商银行股份有限公司济南和平路支行	王立佳	2013.8.21	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第01036号	无	http://jnfir.e.cn/	0.166878
山东省吕剧院	张萌萌、隗继勇、武斌	2013/8/9	场所内	自动消防设施未启用	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0.842384
济南华鲁实业有限责任公司济炼宾馆	武斌、张萌萌、隗继勇	2013/8/9	场所内	档案不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0.192085
361服装商店(复查)	宋书良、李伟	8.26	1楼	复查合格	编号：[2013]第13489号	无	http://jnfir.e.cn/	0.030281
济南九碗伴餐饮有限公司	范晓甄、王滨、杨世凯	2013.8.23	场所内	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令责令立即改正 编号：([2013]第12972号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.604106

济南历下瑞品西餐酒廊	范晓甄	2013. 8. 12	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12808号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 831207
银溪大酒店(复查)	包木新(主)、杨世凯	2013-8-13	场所内	复查合格	编号：[2013]第13022号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 061704
汉庭星空(上海)酒店管理有限公司	李伟、宋书良	8. 7	1至2楼	1、员工对消防常识和演练程序不熟练；2、1-2层通道堆放杂物；	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/	0. 871816
中国保险股份有限公司山东分公司	范晓甄、王滨、杨世凯	2013. 8. 22	场所内	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令责令立即改正 编号：([2013]第00498号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 052495
汉庭星空(上海)酒店管理有限公司济南趵突泉北路分公司(复查)	李伟、宋书良	8. 20	店内	复查合格	编号：[2013]第13379号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 261046
济南华鲁实业有限责任公司济炼宾馆	武斌、隗继勇	2013/8/6	营业区	1、安全出口锁闭 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书([2013]第00498号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 580757
中国冶金地质总局山东局金乔食品厂	王立佳	2013. 8. 1	场所内	疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设置不符合标准、灭火器过期失效	编号：[2013]第00482号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 78641
汉庭星空(上海)酒店管理有限公司	李伟(主)、宋书良	2013. 8. 23	场所内	1、消防控制室设备带故障运行；2、消防值班室人员对火灾处置程序不熟练；3、宾馆2层部分防火门关闭不严，闭门器损坏；	编号：[2013]第13481号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 095113
济南历下嘉泰旅馆	宋书良(主)、李伟	2013. 8. 23	场所内	1、员工对消防“四个能力”常识不熟练 2、个别管道井未锁门	编号：[2013]第13478号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 011626
济南润泽缘餐饮文化有限公司(复查)	宋书良、李伟	8. 15	店内	复查合格	编号：[2013]第13175号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 967835
上海雅特酒店管理有限公司	沈继伟、范晓甄	2013. 8. 15	全部	1、员工消防常识掌握不熟练	责令立即改正 编号：([2013]第12891号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 026304
济南汇泉饭店有限公司	孙寿松 宋书良	8. 7	办公区	1、防火门个别闭门器不能正常使用； 2、“四个能力”标示化建设不达标	责令限期整改，责令于8月30日前改正 责令改正通知书([2013]第12761号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 820173
济南如家酒店管理有限公司解放路店	张萌萌、武斌	2013/8/13	营业区	1、灭火器配置数量不足 2、防火门未处于常闭状态	责令改正通知书([2013]第12846号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 043267

中国联合网络通信有限公司济南市分公司(山大路机房)(复查)	王建鹏	2013.8.9	场所内	复查	编号：[2013]第13112号	无	http://jnfire.cn/	0.36028
济南七天酒店管理有限公司科技市场店	张萌萌、武斌	2013/8/21	营业区	1、标示张贴不全 2、个别疏散指示标志损坏	责令改正通知书([2013]第12952号)	无	http://jnfire.cn/	0.298071
上海雅特酒店管理有限公司	沈继伟、包木新	2013.8.9	店内	1、员工消防常识掌握不熟练2、疏散通道堆放杂物3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12799号)	无	http://jnfire.cn/	0.651971
鬼屋怪屋游乐场	宋书良、李伟	2013.8.1	四楼	1、灭火器数量不足；2、安全出口北侧不畅通；3、电线线路敷设不规范	责令限期整改，责令于8月9日前改正([2013]第12754号)	无	http://jnfire.cn/	0.171047
李先生牛肉面馆	范晓甄、王滨、杨世凯	2013.8.26	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令责令立即改正 编号：([2013]第12982号)	无	http://jnfire.cn/	0.423359
济南历下春江饭店解放东路店	孙建军	2013.8.26	场所内	疏散通道堆放杂物，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第12986号	无	http://jnfire.cn/	0.593344
中共山东省委宣传部培训中心(复查)	孙建军	2013.8.12	场所内	复查	编号：[2013]第13157号	无	http://jnfire.cn/	0.111383
山东国际饭店有限责任公司	王滨、杨世凯、范晓甄	2013.8.26	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用3、灭火器压力不足	责令责令立即改正 编号：([2013]第12979号)	无	http://jnfire.cn/	0.176211
中国石油济南销售分公司第18加油站(复查)	王立佳	2013.8.13	场所内	复查	编号：[2013]第13103号	无	http://jnfire.cn/	0.708205
山东凯瑞酒店管理有限公司	张萌萌、武斌	2013/8/14	营业区	1、员工四个能力不熟悉 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第12849号)	无	http://jnfire.cn/	0.492285
山东新世纪电影城管理有限责任公司(复查)	李伟、宋书良	8.20	四楼	复查合格	编号：[2013]第13380号	无	http://jnfire.cn/	0.291523
济南学林大酒店有限公司	沈继伟、王立佳	2013.8.5	场所内	疏散通道堆放杂物，消防档案不健全	编号：[2013]第00516号	无	http://jnfire.cn/	0.969735
济南市十亩园小学	王建鹏	2013.8.16	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，疏散通道堆放杂物	编号：[2013]第12898号	无	http://jnfire.cn/	0.572213

济南小背篓餐饮管理有限公司	李伟、宋书良	8.19	1楼至3楼	1、2至4层部分安全出口和疏散指示标志损坏； 2、2层北侧安全出口防火门方向不符合要求； 3、2至3层北侧安全通道堆放杂物； 4、2至3层厨房油烟机罩油污太脏； 5、员工对“四个能力”不熟悉	责令限期整改，责令于8月28日前改正 责令改正通知书([2013]第12909号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.68915
历下区水云居咖啡西餐厅	李伟、宋书良	8.9	1至2楼	1、地上一二层部分安全出口指示标志损坏；2、地上二层南侧消防栓出口处大门遮挡；3、地上一层厨房处消防栓缺少水带水枪；4、地上一二层部分灭火器过期；5、厨房电源插座及电线未穿管不符合消防要求。	责令限期整改，责令于8月20日前改正 责令改正通知书([2013]第12774号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.87875
中国工商银行股份有限公司山东省分行营业部	李伟、宋书良	8.7	1 楼	1、消防控制室带故障运行； 2、消防中控室值班人员对火灾处置程序不熟练； 3、1层部分灭火器过期且配置数量不足； 4、1层部分疏散指示标志、应急照明灯损坏；	责令限期整改，责令于8月30日前改正 责令改正通知书([2013]第12764号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.743693
山东金马大厦酒店有限公司	王立佳	2013.8.5	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第00520号	无	http://jnfir.e.cn/	0.495012
旬柳一中	王建鹏	2013.8.15	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第12882号	无	http://jnfir.e.cn/	0.930546
七天济南家乐福店	王建鹏	2013.8.2	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，消防档案不健全	编号：[2013]第00486号	无	http://jnfir.e.cn/	0.158489
中国石油化工股份有限公司山东济南石油分公司第73加油站	武斌、隗继勇	2013/8/20	营业区	1、员工四个能力不熟悉 2、灭火沙数量不足	责令改正通知书([2013]第12923号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.31938
上海浦东发展银行股份有限公司济南经十路支行	沈继伟、王立佳	2013.8.21	场所内	疏散通道堆放杂物，个别灭火器过期	编号：[2013]第01032号	无	http://jnfir.e.cn/	0.455878

济南市大明湖风景名胜区管理处	孙寿松 李伟	8. 6	办公区	1、消防值班室人员对火灾处置程序不熟练；2、消防中控室堆放杂物	当场整改完毕	无	http://jnfir.e.cn/	0. 029587
济南鸿丰餐饮管理有限公司	杨世凯	2013. 8. 13	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12816号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 239147
七天济南家乐福店	王建鹏	2013. 8. 6	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第00521号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 047596
山东新华书店集团有限公司济南分公司	孙寿松 宋书良	8. 15	一楼	1、一楼东侧通道堆放杂物； 2、员工对“四个能力”消防常识掌握不熟练。	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/	0. 864066
山东政法学院	孙建军	2013. 8. 22	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第01045号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 164793
山东开元餐饮有限公司(复查)	李伟、宋书良	8. 10	一楼	复查合格	编号：[2013]第12978号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 284938
济南历下鱼鲜美鱼馆	李伟、宋书良	8. 13	1至2楼	1、一层厨房油烟机罩油污太脏； 2、一层厨房未配置灭火毯； 3、一二层部分线路未穿管保护，不符合消防要求； 4、一二层部分安全出口和疏散指示标志缺少和损坏； 5、员工对消防“四个能力”常识不熟练；消防档案不完善。 6、一二层部分灭火器压力不足。 7、一层厨房煤气罐未设置独立瓶储间，不符合消防要求。	责令限期整改，责令于8月30日前改正 责令改正通知书([2013]第12824号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 85747
山东豹威安全服务有限公司锦江之星泉城路分公司(复查)	王建鹏	2013. 8. 19	场所内	复查	编号：[2013]第13220号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 010194
济南市历下区义和液化气站	武斌、隗继勇	2013/8/20	营业区	1、水泵不能正常启动 2、灭火器超期 3、标示张贴不全	责令改正通知书([2013]第12922号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 257852

济南开元保龄球健身服务有限公司	孙寿松 宋书良	8.20	1至2楼	1、一楼大厅西侧疏散通道不畅通； 2、员工对“四个能力”消防常识掌握不熟练	责令立即整改	无	http://jnfir.e.cn/	0.161633
济南海上夜餐饮娱乐有限公司(复查)	李伟、宋书良	8.20	店内	复查合格	编号：[2013]第13381号	无	http://jnfir.e.cn/	0.21065
济南市历下区义和液化气站	武斌、隗继勇	2013/8/13	营业区	1、水泵不能正常启动 2、灭火器超期 3、标示张贴不全	责令改正通知书([2013]第12830号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.120883
济南历下嘉泰旅馆	宋书良、李伟	8.23	地下1楼	1、员工对消防“四个能力”常识不熟练 2、个别管道井未锁门	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/	0.387787
历下区苏荷酒吧	宋书良、李伟	8.16	1楼	暂时停止营业：		无	http://jnfir.e.cn/	0.893226
山东省吕剧院	张萌萌、隗继勇、武斌	2013/8/9	场所内	自动消防设施未启用	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0.181542
山东国际饭店有限责任公司(复查)	王滨(主)、包木新	2013-8-13	场所内	复查合格	编号：[2013]第13031号	无	http://jnfir.e.cn/	0.789336
历下金镶钻服饰商城	王立佳	2013.8.6	场所内	疏散通道堆放杂物，消防档案不健全	编号：[2013]第00524号	无	http://jnfir.e.cn/	0.311455
圣凯财富广场	包木新(主)、杨世凯	2013.8.22	场所内	在检查中发现该单位正在装修	编号：[2013]第13442号	无	http://jnfir.e.cn/	0.76723
历下区和美家商务宾馆	王建鹏	2013.8.6	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，消防档案不健全	编号：[2013]第00523号	无	http://jnfir.e.cn/	0.090983
花样年华餐饮娱乐公司	沈继伟、王立佳	2013.8.8	场所内	疏散通道堆放杂物，消防档案不健全，个别灭火器过期	编号：[2013]第00533号	无	http://jnfir.e.cn/	0.760506
山东师范大学附属中学	王立佳	2013.8.15	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第12885号	无	http://jnfir.e.cn/	0.502188
济南学林大酒店有限公司(复查)	王立佳	2013.8.9	场所内	复查	编号：[2013]第13101号	无	http://jnfir.e.cn/	0.431278
历下区煜荣元酒楼(复查)	杨世凯(主)、包木新	2013-8-13	场所内	复查合格	编号：[2013]第13035号	无	http://jnfir.e.cn/	0.991225
济南市历下区荷韵食府(复查)	李伟、宋书良	8.16	店内	复查合格	编号：[2013]第13171号	无	http://jnfir.e.cn/	0.020745
山东省工商行政管理局	武斌、隗继勇	2013/8/8	办公区	1、安全出口锁闭 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书([2013]第00491号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.240163

济南历下良华宾馆	李伟、宋书良	8.14	14楼	1、部分安全出口和疏散指示标志缺少； 2、消防档案制度不健全； 3、员工对消防“四个能力”常识不熟练；	责令限期整改，责令改正通知书([2013]第12862号)	5000	http://jnfir.e.cn/	0.95411
济南市历下区义和宾馆	武斌、隗继勇	2013/8/14	营业区	1、疏散门开启方向错误 2、安全出口锁闭	责令改正通知书([2013]第12834号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.325422
如家快捷酒店济南文化东路店(复查)	王建鹏	2013.8.14	场所内	复查	编号：[2013]第13093号	无	http://jnfir.e.cn/	0.585852
历下区诺亚宾馆(复查)	包木新(主)、杨世凯	2013-8-16	场所内	复查合格	编号：[2013]第13188号	无	http://jnfir.e.cn/	0.975223
汉庭星空(上海)酒店管理有限公司济南解放路分公司	王建鹏	2013.8.5	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第00517号	无	http://jnfir.e.cn/	0.463018
中国农业银行股份有限公司和平路支行	王立佳	2013.8.21	场所内	疏散通道堆放杂物，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第01035号	无	http://jnfir.e.cn/	0.066104
济南济南铭尚服装商城	王立佳	2013.8.9	场所内	疏散通道堆放杂物，消防档案不健全	编号：[2013]第12780号	无	http://jnfir.e.cn/	0.411573
华典大厦	宋书良、李伟	8.15	一楼	1、自动报警、喷淋系统不能正常使用； 2、监控室无人值班； 3、大厅通道堆放杂物。	责令限期整改，责令于8月30日前改正 责令改正通知书([2013]第12865号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.879635
济南市历下义和宾馆	武斌、张萌萌、隗继勇	2013/8/9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0.795844
济南浩和物业有限公司(复查)	包木新(主)、杨世凯	2013.8.22	场所内	该单位负责物业管理的海辰办公写字楼部分灭火器未安装保险销，责令限期改正，逾期未改	编号：[2013]第13426号	拟罚款人民币伍仟元整	http://jnfir.e.cn/	0.722381
中国石油化工股份有限公司山东济南第68号	隗继勇、张萌萌	2013/8/15	营业区	1、员工四个能力不熟悉 2、灭火器挪作他用	责令改正通知书([2013]第12871号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.881163
中国石油化工股份有限公司山东济南石油分公司第73加油站	武斌、隗继勇	2013/8/13	营业区	1、员工四个能力不熟悉 2、灭火沙数量不足	责令改正通知书([2013]第12831号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.371679
山东省工商行政管理局	张萌萌、隗继勇、武斌	2013/8/9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0.90736
山东师范大学第二附属中学	王立佳	2013.8.16	场所内	疏散通道堆放杂物，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第12899号	无	http://jnfir.e.cn/	0.866018
济南国美电器有限公司第七商城	王建鹏	2013.8.20	场所内	使用不合格灭火器	编号：[2013]第12935号	无	http://jnfir.e.cn/	0.487002
济南古奈特酒店管理咨询有限公司(复查)	王建鹏	2013.8.9	场所内	复查	编号：[2013]第13110号	无	http://jnfir.e.cn/	0.804877

济南历下阳光海良子健身中心	张萌萌、武斌	2013/8/7	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0. 038267
历下区永和豆浆店	范晓甄	2013. 8. 20	全部	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令改正([2013]第12943号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 45942
济南诗林鸿萱酒店管理有限公司	武斌、隗继勇	2013/8/16	场所内	开业前安全检查	合格	无	http://jnfir.e.cn/	0. 439074
济南历下爱家旅馆(复查)	宋书良、李伟	8. 23	店内	复查合格	编号：[2013]第13466号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 158156
济南汇泉饭店有限公司(复查)	李伟、宋书良	8. 16	店内	复查合格	编号：[2013]第13178号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 46091
山东顺风肥牛餐饮管理有限公司	宋书良、李伟	8. 5	二楼	1、一层和五层搭建彩钢板房；2、东侧通道多处堆放杂物；	责令整改，拟立案处罚	5000	http://jnfir.e.cn/	0. 897813
历下区水云居咖啡西餐厅	孙寿松 李伟	8. 19	1至2楼	1、地上一二层部分疏散指示标志安装不符合要求；2、地上二层南侧消防栓出口处堆放杂物遮挡；3、地上一二层部分灭火器过期	责令限期整改，责令于8月30日前改正 责令改正通知书([2013]第12906号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 596827
山东银座佳驿酒店有限公司燕子山路店(复查)	王建鹏	2013. 8. 20	场所内	复查	编号：[2013]第13215号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 810809
济南历下花园路小城又见炊烟酒店	包木新	2013. 8. 7	店内	1、灭火器数量不足2、灭火器过期失效3、厨房油污过多	责令立即改正 编号：([2013]第12748号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 990986
山东省精神卫生中心	张萌萌、隗继勇、武斌	2013/8/9	场所内	场所内设置铁栅栏	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0. 711729
历下区爵色西餐吧	李伟、宋书良	8. 16	1至2楼	一二楼部分线路未穿管保护，不符合消防要求；二楼北侧仓库、喷淋、烟感损坏；一二楼疏散指示标志损坏不符合消防要求。	责令限期整改，责令于8月30日前改正 责令改正通知书([2013]第12895号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 238342
济南浩正商务旅馆	沈继伟、包木新	2013. 8. 7	店内	1、员工消防常识掌握不熟练2、疏散通道堆放杂物3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12769号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 591985
中国建设银行济南源支行	王建鹏	2013. 8. 13	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第12836号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 025627

山东文化娱乐中心	王建鹏	2013. 8. 14	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，疏散通道堆放杂物	编号：[2013]第12878号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 921054
济南金马铭仁国际商务会所(复查)	王立佳	2013. 8. 13	场所内	复查	编号：[2013]第13105号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 91791
济南华鲁实业有限责任公司济炼宾馆	武斌、张萌萌、隗继勇	2013/8/9	场所内	档案不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0. 138953
济南百事春秋商务酒店有限公司	张萌萌、武斌	2013/8/8	营业区	1、防火门未处于常闭状态 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第00509号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 036427
历下区齐发大酒店	孙建军	2013. 8. 26	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第12987号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 201258
济南历下阳光良子商务酒店	孙建军	2013. 8. 14	场所内	疏散通道堆放杂物，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第12879号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 268689
济南大丰利物业管理有限公司(复查)	宋书良、李伟	8. 23	1楼	复查合格	编号：[2013]第13468号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 384161
中国石油化工股份有限公司山东济南第166加油站	隗继勇、张萌萌	2013/8/7	营业区	1、个别疏散指示标志损坏 2、标示张贴不全	责令改正通知书([2013]第00502号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 348826
重庆侨林火锅	李伟、宋书良	8. 12	一楼	1、部分线路设置不规范； 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练 3、灶间油烟机未及时清理	责令限期整改，责令于8月23日前改正 责令改正通知书([2013]第12800号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 498839
济南如家酒店管理有限公司趵突泉店(复查)	李伟、宋书良	8. 10	一楼	复查合格	编号：[2013]第12975号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 044534
济南历下全意宾馆	李伟、宋书良	8. 22	1楼至2楼	1、一二楼部分安全出口和疏散指示标志缺少损坏； 2、一二楼部分线路未穿管保护，不符合消防要求； 3、一二楼灭火器配备数量不足； 4、消防档案不完善； 5、“四个能力”建设不达标。	责令限期整改。责令于8月30日前改正， 责令改正通知书([2013]第01025号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 352014
山东新华书店集团有限公司济南分公司(复查)	宋书良、李伟	8. 26	1楼	复查合格	编号：[2013]第13501号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 101792
济南东方双语实验学校(复查)	王立佳	2013. 8. 12	场所内	复查	编号：[2013]第13141号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 116732
山东省精神卫生中心	张萌萌、隗继勇、武斌	2013/8/9	场所内	场所内设置铁栅栏	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0. 977874
济南市历下义和宾馆	武斌、张萌萌、隗继勇	2013/8/9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0. 06976

山东省精神卫生中心	张萌萌、武斌	2013/8/20	营业区	1、在窗户外设置铁栅栏，影响疏散 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书([2013]第12919号)	无	http://jnfire.cn/	0.512967
金色童年	李伟、宋书良	8.7	一楼	1、一楼安全出口锁闭 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练。	立即整改	无	http://jnfire.cn/	0.123095
济南历下家和渔村酒店(复查)	王立佳	2013.8.22	场所内	复查	编号：[2013]第13441号	无	http://jnfire.cn/	0.669695
中国石油化工股份有限公司山东济南第15加油站	武斌、隗继勇	2013/8/7	营业区	1、灭火沙配置不足 2、个别疏散指示标志损坏	责令改正通知书([2013]第00495号)	无	http://jnfire.cn/	0.704784
济南传世酒店管理有限公司玉泉店	杨世凯	2013.8.9	店内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令立即改正 编号：([2013]第12787号)	无	http://jnfire.cn/	0.95996
济南金岁商务酒店有限责任公司	李伟、宋书良	8.20	1楼至3楼	1、自动报警、喷淋系统不能正常使用； 2、部分线路混乱，未做穿管保护，不符合消防要求； 3、部分管道井堆放杂物； 4、一楼使用不合格应急照明灯	责令限期整改，责令于8月30日前改正，责令改正通知书([2013]第12927号)	无	http://jnfire.cn/	0.433025
山东彩云宾馆	宋书良、李伟	8.15	一楼	1、自动报警、喷淋系统不能正常使用； 2、室内消防栓无水；3、消防中控室值班人员对火灾处置程序不熟练；4、工作人员“四个能力”不熟悉。	责令限期整改，责令于8月30日前改正 责令改正通知书([2013]第12864号)	无	http://jnfire.cn/	0.934326
济南历下海王府酒家(复查)	王建鹏	2013.8.9	场所内	复查	编号：[2013]第13109号	无	http://jnfire.cn/	0.355996
济南鲁西南老牌坊餐饮有限公司	王立佳	2013.8.2	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第00488号	无	http://jnfire.cn/	0.374376
中国保险股份有限公司山东分公司	范晓甄	2013.8.9	场所内	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12796号)	无	http://jnfire.cn/	0.416834
山东省鲁商置业有限公司鲁商国奥城	隗继勇、张萌萌	2013/8/13	办公区	1、员工四个能力不熟悉 2、安全出口锁闭	责令改正通知书([2013]第12840号)	无	http://jnfire.cn/	0.472012
山东省济南泉城中学(复查)	李伟、宋书良	8.20	店内	复查合格	编号：[2013]第13373号	无	http://jnfire.cn/	0.504565
济南润捷酒店管理咨询有限公司(复查)	王建鹏	2013.8.12	场所内	复查	编号：[2013]第13091号	无	http://jnfire.cn/	0.564573

山东省工商行政管理局	张萌萌、隗继勇、武斌	2013/8/9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0.893304
中国银行济南分行(济南中银物业管理有限公司)	杨世凯、范晓甄、王滨	2013.8.22	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令责令立即改正 编号:([2013]第01028号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.118297
山东省建筑大学(和平校区)	王建鹏	2013.8.19	场所内	疏散指示标志未保持通电状态, 疏散通道堆放杂物	编号: [2013] 第12931号	无	http://jnfir.e.cn/	0.11383
济南大滋味酒楼(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号: [2013] 第13145号	无	http://jnfir.e.cn/	0.633539
历下区双诚咖啡西餐厅	杨世凯	2013.8.16	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号:([2013]第12901号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.391632
山东苏宁电器有限公司泉城路店(复查)	李伟、宋书良	8.16	一楼	复查合格	编号: [2013] 第13177号	无	http://jnfir.e.cn/	0.880567
青岛肯得基有限公司济南分公司齐鲁餐厅	李伟、宋书良	8.21	1楼至3楼	1、部分线路设置不规范; 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练 3、灶间油烟机未及时清理	责令限期整改, 责令于8月26日前改正, 责令改正通知书([2013]第12957号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.047386
山东中旗数字传媒有限公司(复查)	包木新(主)、王滨	2013-8-13	场所内	复查合格	编号: [2013] 第13016号	无	http://jnfir.e.cn/	0.573833
济南龙泉物业管理有限公司(复查)	李伟、宋书良	8.20	店内	复查合格	编号: [2013] 第13376号	无	http://jnfir.e.cn/	0.12487
山东电子大厦	李伟、宋书良	8.8	一楼	1、二楼安全出口处堆放杂物; 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/	0.231365
老北京家常菜	李伟、宋书良	8.7	一楼	1、部分线路设置不规范; 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练 3、灶间油烟机未及时清理	责令限期整改, 责令于8月20日前改正 责令改正通知书([2013]第12762号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.585623
山东现代医学研究院紫荆花医院	张萌萌、武斌	2013/8/15	营业区	1、个别应急照明灯损坏 2、安全出口锁闭	责令改正通知书([2013]第12873号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.056493
济南市趵突泉公园管理处	范晓甄	2013.8.19	全部	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令改正	无	http://jnfir.e.cn/	0.449751
济南历下花样年华餐饮娱乐中心(复查)	王建鹏	2013.8.19	场所内	复查	编号: [2013] 第13221号	无	http://jnfir.e.cn/	0.642945
济南玉泉森信大酒店	杨世凯、王滨、范晓甄	2013.8.14	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号:([2013]第12855号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.926743

山东省安达汽车服务公司加油站	沈继伟、范晓甄	2013.8.12	站内	1、员工消防常识掌握不熟练	责令立即改正 编号：([2013]第12809号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.725
济南历下阳光海良子健身中心	张萌萌、武斌	2013/8/15	营业区	1、疏散门开启方向错误 2、灭火器挪作他用	责令改正通知书([2013]第12874号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.827245
山东国际饭店有限责任公司	王滨、杨世凯、范晓甄	2013.8.14	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用3、灭火器压力不足	责令立即改正 编号：([2013]第12858号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.960501
山东省吕剧院	张萌萌、隗继勇、武斌	2013/8/9	场所内	自动消防设施未启用	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0.75469
中国石油化工股份有限公司山东济南石油分公司第七十三加油站	武斌、张萌萌、隗继勇	2013/8/9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0.711149
中国农业银行	李伟、宋书良	8.13	一楼	1、一楼部分安全出口锁闭； 2、一楼西侧通道不畅通，堆放杂物； 3、员工对消防“四个能力”常识不熟练	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/	0.283735
济南金色阳光家常菜餐饮有限公司第二分店(复查)	李伟、宋书良	8.16	店内	复查合格	编号：[2013]第13172号	无	http://jnfir.e.cn/	0.925122
山东银座佳驿酒店有限公司历山路店	王滨	2013.8.12	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用3、员工消防演练不熟练	限期改正 ([2013]第12804号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.25254
济南历下威盛网吧	王滨、杨世凯、范晓甄	2013.8.26	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用3、员工消防演练不熟练	责令责令立即改正 编号：([2013]第12977号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.991935
济南如家酒店管理有限公司解放路店	张萌萌、武斌	2013/8/20	营业区	1、灭火器配置数量不足 2、防火门未处于常闭状态	责令改正通知书([2013]第12920号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.258832
济南国美电器有限公司第一商城	王立佳	2013.8.8	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第12747号	无	http://jnfir.e.cn/	0.249926
济南润泽缘餐饮文化有限公司	李伟、宋书良	8.6	1至2楼	1、员工对消防常识和演练程序不熟练； 2、西楼北侧厨房1-2层通道堆放杂物； 3、西楼1-2层厨房油烟机罩油污太脏。	责令立即整改	无	http://jnfir.e.cn/	0.705653

济南爱书人丽豪网络服务有限公司	王滨、杨世凯、范晓甄	2013.8.23	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用3、员工消防演练不熟练	责令责令立即改正 编号：([2013]第12970号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.611533
阳光人寿保险股份有限公司山东分公司	李伟、宋书良	8.13	3楼	1、3楼部分灭火器过期且配置数量不足；2、3楼缺少应急照明灯，不符合消防要求；3、消防档案制度不完善；4、员工对消防“四个能力”常识不熟练	责令限期整改，责令于8月30日前改正 责令改正通知书([2013]第12825号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.412177
济南汇泉饭店有限公司(复查)	李伟、宋书良	8.20	店内	复查合格	编号：[2013]第13374号	无	http://jnfir.e.cn/	0.961814
山东省纺织科技大厦	王滨	2013.8.8	店内	1、未设置报警、喷淋、防排烟 封闭楼梯间2、线路杂乱3、灭火器数量不足4、搭建铁栅栏	限期改正([2013]第12778号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.866592
济南历下安琪儿幼儿园	沈继伟、王立佳	2013.8.19	场所内	疏散通道堆放杂物，个别灭火器过期	编号：[2013]第12929号	无	http://jnfir.e.cn/	0.300211
济南融新物业管理有限公司	孙寿松 宋书良	8.13	一楼	1、员工对消防疏散演练程序不熟练；2、一层安全出口堆放杂物。	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/	0.584085
济南历下西北饺子城	隗继勇、张萌萌	2013/8/20	营业区	1、厨房操作间内未配置灭火毯等消防器材、设施 2、标示张贴不全	责令改正通知书([2013]第12918号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.180043
中国银行济南分行历山支行(复查)	杨世凯(主)、包木新	2013-8-16	场所内	复查合格	编号：[2013]第13186号	无	http://jnfir.e.cn/	0.429368
红尚坊（北京衡信柏迪物业管理服务有限公司济南分公司）	孙寿松 宋书良	8.22	1至2楼	1、消防监控室值班人员对火灾处置程序不熟练；2、“四个能力”标示化建设不达标；3、消防档案建设不完善。	责令限期整改，责令于8月28日前改正，责令改正通知书([2013]第01021号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.843045
济南名雅建工大饭店有限公司(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号：[2013]第13106号	无	http://jnfir.e.cn/	0.857792
济南华夏良子养生技术有限公司(复查)	王立佳	2013.8.22	场所内	复查	编号：[2013]第13438号	无	http://jnfir.e.cn/	0.7792

济南市韦博英语培训学校	宋书良、李伟	2013. 8. 1	一楼、二楼	1、场所北侧通道锁闭；2、西侧通向铁楼梯通道锁住，并共造成卫生间；3、安全出口标志和应急照明灯损坏。	责令限期整改，责令于8月30日前改正（责令改正通知书([2013]第12753号)），	无	http://jnfir.e.cn/	0. 991203
历下区和美家商务宾馆	王建鹏	2013. 8. 1	场所内	消火栓压力不足，疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设置不符合标准	编号：[2013]第00481号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 272564
济南方甲田商务服务有限公司(复查)	宋书良、李伟	8. 20	一楼	四层使用不合格消防产品未进行更换，复查不合格，拟立案处罚	经复查，不合格消防产品未进行更换，复查不合格，拟立案处罚	5500	http://jnfir.e.cn/	0. 358569
历下区齐状元花园路粥店	王滨	2013. 8. 20	店内	1、员工消防常识掌握不熟练2、疏散通道堆放杂物3、灭火器挪作他用	责令改正	无	http://jnfir.e.cn/	0. 928499
趵突泉小学	沈继伟、包木新	2013. 8. 6	校内	1、中控室无人值班2、中控室值班人员无证3、消防设施无联动	限期整改	无	http://jnfir.e.cn/	0. 76444
森马服饰有限公司	李伟、宋书良	8. 9	一楼	1、一层北侧通道被占用；2、二层、个别安全出口标志不通电。	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/	0. 709274
山东省口腔医院	范晓甄	2013. 8. 7	院内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：	无	http://jnfir.e.cn/	0. 967005
济南历下梁记粥铺	杨世凯	2013. 8. 19	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令改正 ([2013]第12911号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 854181
山东鲁信影城有限公司解放桥分公司	王建鹏	2013. 8. 9	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第12777号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 472845
沃尔玛深国投百货有限公司济南泉城路分公司	宋书良、李伟	2013. 8. 2	一楼、二楼	1、员工对消防“四个能力”常识不熟练；2、二楼安全出口处堆放杂物。	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/	0. 621893
肯德基餐饮有限公司济南经十路店(复查)	王立佳	2013. 8. 20	场所内	复查	编号：[2013]第13216号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 723045
济南百事春秋商务酒店有限公司	张萌萌、武斌	2013/8/7	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0. 098115
济南历下随遇而安旅馆(复查)	王立佳	2013. 8. 12	场所内	复查	编号：[2013]第13092号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 022382

山东警察学院	沈继伟、王立佳	2013.8.22	场所内	疏散通道堆放杂物，个别灭火器过期	编号：[2013]第01041号	无	http://jnfir.e.cn/	0.542116
济南京硕教育科技有限公司	杨世凯	2013.8.16	校内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令立即改正 编号：([2013]第12902号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.226604
济南娱人码头餐饮娱乐有限公司(复查)	李伟、宋书良	8.16	店内	复查合格	编号：[2013]第13174号	无	http://jnfir.e.cn/	0.589886
山东师范大学附属小学	王立佳	2013.8.19	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第12933号	无	http://jnfir.e.cn/	0.502329
济南历下爱家旅馆(复查)	李伟、宋书良	8.20	店内	复查合格	编号：[2013]第13382号	无	http://jnfir.e.cn/	0.90449
山东省鲁商置业有限公司鲁商国奥城	隗继勇、张萌萌	2013/8/6	办公区	1、员工四个能力不熟悉 2、安全出口锁闭	责令改正通知书([2013]第00506号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.085983
济南历下家和渔村酒店	孙建军	2013.8.13	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第12839号	无	http://jnfir.e.cn/	0.883157
济南佳客桌球会所	李伟、宋书良	8.9	六楼	1、不能提供消防手续；2、安全出口数量不足，且安全出口标志未设置；3、二层装饰材料达不到防火要求；4、窗户设置铁栅栏窗；5、没有应急照明灯。	责令限期整改，责令于9月30日前改正 责令改正通知书([2013]第12770号)	拟临时查封	http://jnfir.e.cn/	0.83963
济南历下港鑫商务大酒店(复查)	王滨(主)、包木新	2013-8-13	场所内	复查合格	编号：[2013]第13029号	无	http://jnfir.e.cn/	0.135453
七天四季酒店(广州)有限公司济南解放路店	张萌萌、武斌	2013/8/14	营业区	1、安全出口锁闭 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书([2013]第12847号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.775666
济南小背篓餐饮管理有限公司	李伟、宋书良	8.8	1至2楼	1、员工对消防常识和演练程序不熟练； 2、1-2层通道堆放杂物；	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/	0.218161
山东省吕剧院	张萌萌、隗继勇、武斌	2013/8/9	场所内	自动消防设施未启用	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0.57905
济南润泽缘餐饮文化有限公司	李伟、宋书良	8.23	1至2楼	1、员工对消防常识和演练程序不熟练； 2、西楼北侧厨房1-2层通道堆放杂物； 3、西楼1-2层厨房油烟机罩油污太脏。	责令立即整改	无	http://jnfir.e.cn/	0.884517
济南历下雷豹健身有限公司(复查)	包木新(主)、杨世凯	2013-8-13	场所内	复查合格	编号：[2013]第13036号	无	http://jnfir.e.cn/	0.900354
山东舜和商务酒店(复查)	包木新(主)、王滨	2013-8-13	场所内	复查合格	编号：[2013]第13019号	无	http://jnfir.e.cn/	0.910727

山东豹威安全服务有限公司锦江之星泉城路分公司	王建鹏	2013.8.8	场所内	疏散指示标志未保持通电状态, 消防档案不健全	编号: [2013]第00537号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 048676
如家快捷济南家乐福店	王建鹏	2013.8.2	场所内	疏散指示标志未保持通电状态, 灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第00485号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 116487
济南汉堂商务酒店有限公司	孙建军	2013.8.12	场所内	疏散通道堆放杂物, 消防档案不健全	编号: [2013]第12813号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 065638
济南历下强盛宾馆	武斌、隗继勇	2013/8/15	场所内	开业前安全检查	合格	无	http://jnfir.e.cn/	0. 752389
济南市第一人民医院(复查)	李伟、宋书良	8.16	门诊楼	复查合格	编号: [2013]第13169号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 787022
山东好地方餐饮娱乐有限公司(复查)	王立佳	2013.8.19	场所内	复查	编号: [2013]第13225号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 270218
济南市历下义和宾馆	武斌、张萌萌、隗继勇	2013-8-9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0. 467381
济南历下瑞品西餐酒廊(复查)	范晓甄(主)、包木新	2013-8-13	场所内	复查合格	编号: [2013]第13017号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 156548
济南京硕教育科技有限公司	杨世凯	2013.8.7	校内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令立即改正 编号: ([2013]第12750号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 139688
在水一方燕子山路店	沈继伟、王建鹏	2013.8.6	场所内	疏散通道堆放杂物, 消防档案不健全	编号: [2013]第00522号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 96241
丁家农贸市场(复查)	孙建军				编号: [2013]第01037号	无		0. 372577
重庆侨林火锅(复查)	宋书良、李伟	8.23	店内	复查合格	编号: [2013]第13464号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 82167
山东省青年政治学院西院(复查)	王立佳	2013.8.22	场所内	复查	编号: [2013]第13413号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 595961
山东省精神卫生中心	张萌萌、隗继勇、武斌	2013-8-9	场所内	场所内设置铁栅栏	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0. 860056
济南历下港鑫商务大酒店	王滨(主)、包木新	2013.8.23	场所内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	编号: [2013]第13471号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 202379
济南历下鑫帝酒楼(复查)	杨世凯(主)、包木新	2013-8-23	场所内	复查合格	编号: [2013]第13456号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 410915
山东好地方餐饮娱乐有限公司(复查)	王立佳	2013.8.19	场所内	复查	编号: [2013]第13219号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 655965
济南历下港鑫商务大酒店	王滨、杨世凯、范晓甄	2013.8.22	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令责令立即改正 编号: ([2013]第01030号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 802061
山东现代医学研究院紫荆花医院	张萌萌、隗继勇、武斌	2013-8-9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0. 860043
济南市千佛山小学	王立佳	2013.8.19	场所内	疏散通道堆放杂物, 灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第12932号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 489149
济南历下好乐迪餐饮娱乐公司(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号: [2013]第13165号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 577746

上海雅特酒店公司济南分公司	范晓甄、王滨、杨世凯	2013.8.21	全部	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令责令立即改正 编号：([2013]第01015号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.857434
济南历下浩正商务旅馆	包木新、范晓甄	2013.8.22	场所内	使用不合格消防产品复查不合格	编号：[2013]第13430号	处罚5500	http://jnfir.e.cn/	0.030306
万家隆珠宝城	王立佳	2013.8.7	场所内	举报核查	编号：[2013]第01049号	无	http://jnfir.e.cn/	0.570778
历下区快乐88酒吧(复查)	包木新(主)、杨世凯	2013.8.12	场所内	复查合格	编号：[2013]第13023号	无	http://jnfir.e.cn/	0.198208
济南鲁西南老牌坊餐饮有限公司(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号：[2013]第13143号	无	http://jnfir.e.cn/	0.650013
济南市历下义和宾馆	武斌、张萌萌、隗继勇	2013/8/9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0.653512
山东省新力冶金实业公司冶金宾馆	张萌萌、武斌	2013/8/12	场所内	使用不合格消防产品	责令改正通知书([2013]第12789号)	已立案调查	http://jnfir.e.cn/	0.524224
济南历下曼诺咖啡厅	杨世凯、王滨、范晓甄	2013.8.15	店内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令立即改正 编号：([2013]第12887号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.608361
济南夏日花园酒店	王建鹏	2013.8.12	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第12811号	无	http://jnfir.e.cn/	0.984267
济南历下融升商务大酒店(复查)	王滨(主)、包木新	2013-8-23	场所内	复查合格	编号：[2013]第13454号	无	http://jnfir.e.cn/	0.294473
历下区金矿啊迪啦餐饮娱乐中心(复查)	包木新(主)、杨世凯	2013-8-13	场所内	复查合格	编号：[2013]第13024号	无	http://jnfir.e.cn/	0.93483
奥体文博加气站	隗继勇、张萌萌	2013/8/8	营业区	1、员工四个能力不熟悉2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第00500号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.771451
山东省旅游汽车公司加油站	沈继伟、范晓甄	2013.8.13	站内	1、员工消防常识掌握不熟练	责令立即改正 编号：([2013]第12827号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.745344
山东省口腔医院	范晓甄	2013.8.16	院内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：	无	http://jnfir.e.cn/	0.534421
山东省水利科学研究院	王建鹏	2013.8.23	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第01047号	无	http://jnfir.e.cn/	0.018411
趵突泉小学	范晓甄	2013.8.8	校内	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：	无	http://jnfir.e.cn/	0.788503
济南小两口烤肉餐饮管理有限公司(复查)	宋书良、李伟	8.26	1楼	复查合格	编号：[2013]第13488号	无	http://jnfir.e.cn/	0.60137

历下区双诚咖啡西餐厅	杨世凯	2013. 8. 7	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12901号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 424764
山东凯瑞酒店管理有限公司	张萌萌、武斌	2013/8/21	营业区	1、员工四个能力不熟悉 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第12953号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 846614
中国联合网络通信有限公司济南市分公司(山大路机房)(复查)	王立佳	2013. 8. 12	场所内	复查	编号：[2013]第13099号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 248747
济南银座佳驿酒店有限公司泺源分公司	王建鹏	2013. 8. 9	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，消防档案不健全	编号：[2013]第12779号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 126554
锦江之星旅馆有限公司济南解放东路分公司	孙建军	2013. 8. 12	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第12814号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 103586
中国石油化工股份有限公司山东济南第68号	隗继勇、张萌萌	2013/8/22	营业区	1、员工四个能力不熟悉 2、灭火器挪作他用	责令改正通知书([2013]第01000号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 56666
山东省杂技团(复查)	王立佳	2013. 8. 9	场所内	复查	编号：[2013]第12981号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 040698
中国石油化工股份有限公司山东济南石油分公司第七十三加油站	武斌、张萌萌、隗继勇	2013/8/9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0. 668299
济南凯瑞丽商务酒店管理有限公司	包木新	2013. 8. 9	店内	1、灭火器数量不足2、灭火器过期失效 3、厨房油污过多	责令立即改正 编号：([2013]第12786号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 012075
济南市历下小城又见炊烟酒店	杨世凯、	2013. 8. 20	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令改正([2013]第12939号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 477273
山东现代医学研究院紫荆花医院	张萌萌、隗继勇、武斌	2013-8-9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0. 380142
汉庭星空(上海)酒店管理有限公司济南佛山街分公司(复查)	杨世凯(主)、包木新	2013-8-22	场所内	复查合格	编号：[2013]第13423号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 389177
济南美景餐饮有限公司	王滨	2013. 8. 7	店内	1、员工消防常识掌握不熟练2、疏散通道堆放杂物3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12752号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 140061
济南历下阳光海良子健身中心	张萌萌、武斌	2013/8/8	营业区	1、疏散门开启方向错误 2、灭火器挪作他用	责令改正通知书([2013]第00508号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 55106
山东鲁商物业服务有限公司	张萌萌、武斌	2013/8/12	场所内	使用不合格消防产品	责令改正通知书([2013]第12791号)	已立案调查	http://jnfir.e.cn/	0. 847105

济南市历下区义和宾馆	武斌、隗继勇	2013/8/7	营业区	1、疏散门开启方向错误 2、安全出口锁闭	责令改正通知书([2013]第00493号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.584327
中国石油化工股份有限公司山东济南石油分公司第七十三加油站	武斌、张萌萌、隗继勇	2013-8-9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0.553888
青岛肯得基有限公司济南分公司齐鲁餐厅(复查)	宋书良、李伟	8.26	1楼	复查合格	编号：[2013]第13500号	无	http://jnfir.e.cn/	0.797629
雅戈尔服装有限公司	李伟、宋书良	8.14	一楼	1、一楼部分安全出口锁闭； 2、一楼西侧通道不畅通，堆放杂物； 3、员工对消防“四个能力”常识不熟练	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/	0.423237
寓憩宾馆(复查)	宋书良、李伟	8.26	1楼	复查合格	编号：[2013]第13499号	无	http://jnfir.e.cn/	0.087286
济南博文实达文化传播有限公司博文网络家园西门店	宋书良、李伟	8.16	1楼	一楼部分灭火器未安装保险销	责令限期整改，责令于8月20日前改正 责令改正通知书([2013]第12950号)	5500	http://jnfir.e.cn/	0.910957
济南家乐福商业有限公司	王建鹏	2013.8.8	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第00535号	无	http://jnfir.e.cn/	0.303243
济南美盈投资咨询有限公司(复查)	孙建军	2013.8.19	场所内	复查	编号：[2013]第13223号	无	http://jnfir.e.cn/	0.362798
济南市历下区义和宾馆	武斌、隗继勇	2013/8/21	营业区	1、疏散门开启方向错误 2、安全出口锁闭	责令改正通知书([2013]第12964号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.341831
七天四季酒店(广州)有限公司济南解放路店	张萌萌、武斌	2013/8/7	营业区	1、安全出口锁闭 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书([2013]第00512号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.74222
山东省工商行政管理局	张萌萌、隗继勇、武斌	2013/8/9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0.105068
鼎鼎香火锅店	范晓甄、王滨、杨世凯	2013.8.23	站内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令责令立即改正 编号：([2013]第12973号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.716298
济南天甲经贸有限公司和平全聚德烤鸭店	王立佳	2013.8.9	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第12781号	无	http://jnfir.e.cn/	0.620753
济南佳桐商务酒店管理咨询有限公司	孙建军(主)、王立佳	2013.8.26	场所内	疏散通道堆放杂物，个别灭火器过期	编号：[2013]第13524号	无	http://jnfir.e.cn/	0.600521
山东银座家驿酒店有限公司燕子山路店	王建鹏	2013.8.12	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，消防档案不健全	编号：[2013]第12812号	无	http://jnfir.e.cn/	0.048192

济南玉泉森信大酒店	杨世凯、王滨、范晓甄	2013.8.26	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令责令立即改正 编号：([2013]第12974号)	无	http://jnfire.cn/	0.047731
北京必胜客比萨饼有限公司济南齐鲁餐厅	李伟、宋书良	8.14	1楼	1、部分线路设置不规范；2、员工对消防“四个能力”常识不熟练3、灶间油烟机未及时清理	责令限期整改，责令于8月23日前改正 责令改正通知书([2013]第12854号)	无	http://jnfire.cn/	0.884355
济南根基物业管理有限公司(复查)	王立佳	2013.8.19	场所内	复查	编号：[2013]第13222号	无	http://jnfire.cn/	0.663715
山东省工商行政管理局	武斌、隗继勇	2013/8/15	办公区	1、安全出口锁闭 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书([2013]第12869号)	无	http://jnfire.cn/	0.963248
胶东人家酒店	王立佳	2013.8.16	场所内	经现场实地查看，投诉人举报的问题与现场核查不相符：1、灭火器压力正常；2、二楼安全疏散通道未锁闭	编号：[2013]第13194号	无	http://jnfire.cn/	0.839655
鬼屋怪屋游乐场(复查)	宋书良、李伟	8.9	四楼	复查合格	编号：[2013]第12973号	无	http://jnfire.cn/	0.7356
济南美景餐饮有限公司	王滨	2013.8.16	店内	1、员工消防常识掌握不熟练2、疏散通道堆放杂物3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12904号)	无	http://jnfire.cn/	0.050349
济南创意丁香餐饮有限公司	张萌萌、武斌	2013/8/12	场所内	一层西侧安全出口锁闭	责令改正通知书([2013]第12790号)	已立案调查	http://jnfire.cn/	0.332776
济南浩正商务旅馆	沈继伟、包木新	2013.8.16	店内	1、员工消防常识掌握不熟练2、疏散通道堆放杂物3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12967号)	无	http://jnfire.cn/	0.155746
历下区金鑲钻服饰商城(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号：[2013]第13089号	无	http://jnfire.cn/	0.921152
济南市历下区荷韵食府	李伟、宋书良	8.9	1 楼	1、部分线路设置不规范；2、员工对消防“四个能力”常识不熟练3、灶间油烟机未及时清理	责令限期整改，责令于8月16日前改正 责令改正通知书([2013]第01278号)	无	http://jnfire.cn/	0.138783

历下政法大厦	李伟、宋书良	8.21	2楼至25楼	1、消防控制室设备带故障运行； 2、部分楼层疏散通道堆放杂物； 3、居民楼2至25层部分防火门损坏，关闭不严； 4、消防档案不完善； 5、“四个能力”建设不达标。	责令限期整改. 责令于8月30日前改正，责令改正通知书([2013]第12958号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.859677
济南历下赵建宝服装店(复查)	李伟、宋书良	8.22	1楼	复查合格	编号：[2013]第13460号	无	http://jnfir.e.cn/	0.006147
山东秀悦服饰有限公司	沈继伟、王立佳	2013.8.2	场所内	疏散通道堆放杂物，消防档案不健全	编号：[2013]第00484号	无	http://jnfir.e.cn/	0.839089
高都司巷教堂	宋书良、李伟	8.22	1楼	1、一二楼部分灭火器压力不足； 2、一楼楼层疏散通道堆放杂物；	责令限期整改，责令于8月28日前改正，责令改正通知书([2013]第01022号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.35538
济南百事春秋商务酒店有限公司	张萌萌、武斌	2013/8/15	营业区	1、防火门未处于常闭状态 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第12875号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.393243
在水一方燕子山路店(复查)	王建鹏	2013.8.14	场所内	复查	编号：[2013]第13088号	无	http://jnfir.e.cn/	0.141646
历下区中洲国际商务会馆	王建鹏	2013.8.7	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第00528号	无	http://jnfir.e.cn/	0.082205
中国石油化工股份有限公司山东济南第15加油站	武斌、隗继勇	2013/8/21	营业区	1、灭火沙配置不足 2、个别疏散指示标志损坏	责令改正通知书([2013]第01002号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.465093
历下区和美家商务宾馆(复查)	王建鹏	2013.8.14	场所内	复查	编号：[2013]第13087号	无	http://jnfir.e.cn/	0.535644
济南丰盛渔港餐饮有限公司	王建鹏	2013.8.12	场所内	厨房北侧堆放杂物； 厨房北侧防火门拆除； 二层应急照明灯未保持完好有效；三、四、五层主、副楼连接处采用泡沫夹心彩钢板搭建	编号：[2013]第12828号	无	http://jnfir.e.cn/	0.543343
山东省济南燕山学校	王建鹏(主)、王立佳	2013.8.26	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第13526号	无	http://jnfir.e.cn/	0.610336
济南七天酒店管理有限公司科技市场店	张萌萌、武斌	2013/8/7	营业区	1、标示张贴不全 2、个别疏散指示标志损坏	责令改正通知书([2013]第00511号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.531383
历下区阿郎山烤肉店	杨世凯	2013.8.20	店内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令改正([2013]第12940号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.667917

夏日酒店	范晓甄	2013. 8. 8	院内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12783号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 628241
济南历下浩正商务旅馆(复查)	范晓甄(主)、包木新	2013-8-23	场所内	复查合格	编号：[2013]第13452号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 116289
济南佳桐商务酒店管理咨询有限公司	沈继伟、孙建军	2013. 8. 26	场所内	疏散通道堆放杂物，个别灭火器过期	编号：[2013]第12976号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 621156
青岛肯得基有限公司济南分公司齐鲁餐厅	李伟、宋书良	8. 8	1 楼	1、部分线路设置不规范； 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练 3、灶间油烟机未及时清理	责令限期整改，责令于8月23日前改正 责令改正通知书([2013]第12760号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 641055
沃尔玛深国投百货有限公司济南泉城路分公司	宋书良、李伟	8. 6		1、员工对消防“四个能力”常识不熟练；2、二楼安全出口处堆放杂物。已当场清理	当场整改完毕	无	http://jnfir.e.cn/	0. 536419
中国石油化工股份有限公司山东济南石油分公司第七十三加油站	武斌、张萌萌、隗继勇	2013-8-9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0. 847832
肯德基餐饮有限公司济南经十路店(复查)	王建鹏	2013. 8. 9	场所内	复查	编号：[2013]第13100号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 340677
山东省疾病预防控制中心	沈继伟、王立佳	2013. 8. 15	场所内	疏散通道堆放杂物，个别灭火器过期	编号：[2013]第12881号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 422828
济南永泰君悦酒店	沈继伟、王立佳	2013. 8. 13	场所内	疏散通道堆放杂物，个别灭火器过期	编号：[2013]第12835号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 185151
肯德基餐饮有限公司济南经十路店(复查)	王立佳	2013. 8. 12	场所内	复查	编号：[2013]第13158号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 664522
历下区东方斯卡拉西部酒城(复查)	包木新(主)、杨世凯	2013-8-13	场所内	复查合格	编号：[2013]第13028号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 017941
历下区诺亚宾馆(复查)	杨世凯(主)、包木新	2013. 8. 12	场所内	复查合格	编号：[2013]第13021号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 098497
山东儒商服饰有限公司(复查)	包木新(主)、王滨	2013-8-13	场所内	复查合格	编号：[2013]第13027号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 991562
济南市第一人民医院 [不合格]	宋书良、李伟	8. 26	2至3楼	1、病房楼二三层东侧安全出口锁闭； 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练	责令立即整改	无	http://jnfir.e.cn/	0. 630658
济南金座珠宝有限公司	李伟、宋书良	8. 8	一楼	1、一楼安全出口锁闭 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练。	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/	0. 464099
济南汉堂商务酒店有限公司(复查)	孙建军	2013. 8. 20	场所内	复查	编号：[2013]第13214号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 281914

山东省科学院幼儿园(复查)	王立佳	2013.8.13	场所内	复查	编号：[2013]第13147号	无	http://jnfir.e.cn/	0.354934
中国石油化工股份有限公司山东济南第123加油站	隗继勇、张萌萌	2013/8/21	营业区	1、灭火沙数量不足 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书([2013]第12965号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.366343
中国石油化工股份有限公司山东济南第68号	隗继勇、张萌萌	2013/8/8	营业区	1、员工四个能力不熟悉 2、灭火器挪作他用	责令改正通知书([2013]第00501号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.898847
济南历下益兴昌服饰	包木新	2013.8.8	店内	1、灭火器数量不足2、灭火器过期失效 3、厨房油污过多	责令立即改正 编号：([2013]第01277号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.113141
山东现代医学研究院紫荆花医院	张萌萌、武斌	2013/8/22	营业区	1、个别应急照明灯损坏 2、安全出口锁闭	责令改正通知书([2013]第12961号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.691818
师东小吃城	王立佳	2013.8.26	场所内	小吃城内饭店未设置独立的瓶储间	编号：[2013]第00476号	无	http://jnfir.e.cn/	0.731913
山东东方肥牛王投资管理有限公司(复查)	王立佳	2013.8.19	场所内	复查	编号：[2013]第13226号	无	http://jnfir.e.cn/	0.423729
山东通信技术学院	沈继伟、王立佳	2013.8.20	场所内	使用不合格灭火器	编号：[2013]第12934号	无	http://jnfir.e.cn/	0.19368
山东华典实业有限公司	宋书良、李伟	8.20	一楼	1、自动报警、喷淋系统不能正常使用； 2、大厅通道堆放杂物，影响疏散。	责令限期整改，责令于9月20日前改正，责令改正通知书([2013]第01027号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.677668
北京必胜客比萨饼有限公司济南齐鲁餐厅(复查)	宋书良、李伟	8.23	店内	复查合格	编号：[2013]第13462号	无	http://jnfir.e.cn/	0.129866
如家快捷济南家乐福店	王建鹏	2013.8.5	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，消防档案不健全	编号：[2013]第00518号	无	http://jnfir.e.cn/	0.391174
济南华鲁实业有限责任公司济炼宾馆	武斌、张萌萌、隗继勇	2013-8-9	场所内	档案不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0.886213
济南历下西北饺子城	隗继勇、张萌萌	2013/8/13	营业区	1、厨房操作间内未配置灭火毯等消防器材、设施 2、标示张贴不全	责令改正通知书([2013]第12842号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.696203
苏州冠芝霖手机大卖场有限公司济南分公司〔不合格〕	宋书良、李伟	8.26	1楼	1、一楼部分灭火器压力不足； 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练	责令限期整改，责令于8月29日前改正，责令改正通知书([2013]第01052号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.256859
济南市历下区探索网吧(复查)	包木新(主)、王滨	2013.8.22	场所内	一楼部分灭火器未安装保险销，责令限期改正，逾期未改。	编号：[2013]第13428号	无	http://jnfir.e.cn/	0.958156

历下利维亚美容医疗诊所	宋书良、李伟	8. 5	三楼	1、东侧通道堆放杂物，影响疏散； 2、北侧通道不能使用。	责令限期整改，责令于8月30日前改正 责令改正通知书([2013]第12758号)	临时查封	http://jnfir.e.cn/	0. 658296
上海雅特酒店公司济南分公司	范晓甄	2013. 8. 12	店内	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12807号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 954397
361服装商店	李伟、宋书良	8. 14	一楼	1、员工对消防疏散演练程序不熟练； 2、一层安全出口堆放杂物。	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/	0. 621771
济南如家酒店管理有限公司解放路店	张萌萌、武斌	2013/8/6	营业区	1、灭火器配置数量不足 2、防火门未处于常闭状态	责令改正通知书([2013]第00513号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 141412
历下区绿景公馆大酒店(复查)	宋书良、李伟	8. 23	店内	复查合格	编号：[2013]第13461号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 418739
山东亲和贸易有限公司以纯服饰泉城路店 [不合格]	宋书良、李伟	8. 26	1楼	1、一楼部分灭火器压力不足； 2、一楼楼层疏散通道堆放杂物； 3、个别应急照明灯损坏。	责令限期整改，责令于8月28日前改正，责令改正通知书([2013]第01051号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 982159
济南历下东盛娱乐城	隗继勇、张萌萌	2013/8/15	营业区	1、防火门未处于常闭状态 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第12872号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 202435
济南市君顶华悦酒店管理有限公司(复查)	李伟、宋书良	8. 16	一楼	复查合格	编号：[2013]第13173号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 093334
特步专卖(复查)	宋书良、李伟	9. 20	1至3楼	复查合格	编号：[2013]第13366号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 497433
济南市十亩园小学幼儿园	王建鹏	2013. 8. 16	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第12897号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 96761
山东鸿腾三馆商务酒店有限公司解放路分公司	孙建军	2013. 8. 22	场所内	疏散通道堆放杂物，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第01044号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 041139
济南海上夜餐饮娱乐有限公司	李伟、宋书良	8. 16	3 楼	1、3楼部分安全出口指示标志损坏； 2、消防控制柜带故障运行； 3、3楼部分灭火器过期； 4、员工对消防“四个能力”常识不熟练	责令限期整改，责令于8月30日前改正 责令改正通知书([2013]第12896号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 574476
历下区齐状元花园路粥店	包木新	2013. 8. 7	店内	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12746号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 409011

济南铭尚服装商城(复查)	王立佳	2013. 8. 20	场所内	复查	编号：[2013] 第13217号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 062857
山东现代医学研究院紫荆花医院	张萌萌、武斌	2013/8/8	营业区	1、个别应急照明灯损坏 2、安全出口锁闭	责令改正通知书([2013]第00507号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 544609
济南博文实达文化传播有限公司博文网络家园西门店(复查)	宋书良、李伟	8. 20	一楼	一楼部分灭火器未安装保险销，	责令限期整改，逾期未整改，拟立案调查	5500	http://jnfir.e.cn/	0. 874535
济南历下瑞品西餐酒廊(复查)	范晓甄(主)、包木新	2013-8-16	场所内	复查合格	编号：[2013] 第13185号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 595288
山东银座佳驿酒店有限公司千佛山店(复查)	杨世凯(主)、包木新	2013-8-23	场所内	复查合格	编号：[2013] 第13457号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 792398
济南九碗伴餐饮有限公司	范晓甄	2013. 8. 13	店内	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12820号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 673442
济南市大明湖风景名胜区管理处(复查)	宋书良、李伟	8. 20	办公区	复查合格	编号：[2013] 第13378号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 835222
济南速八商务酒店	包木新	2013. 8. 9	店内	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12785号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 16652
*济南金三杯酒家有限责任公司(复查)	李伟、宋书良	8. 16	店内	复查合格	编号：[2013] 第13179号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 430709
山东秀悦服饰有限公司(复查)	王立佳	2013. 8. 12	场所内	复查	编号：[2013] 第13142号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 74927
济南历下汉鼎天下大酒店	孙建军	2013. 8. 16	场所内	店内部分灭火器未安装保险销，使用不合格消防产品	编号：[2013] 第01020号	立案调查处理，罚款5500元	http://jnfir.e.cn/	0. 690697
山东银座佳驿酒店有限公司历山路店	王滨、杨世凯、范晓甄	2013. 8. 21	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用3、员工消防演练不熟练	责令责令立即改正 编号：([2013]第01012号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 346891
山东龙足保健有限公司(复查)	包木新(主)、杨世凯	2013-8-13	场所内	复查合格	编号：[2013] 第13025号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 035642
济南市历下义和宾馆	武斌、张萌萌、隗继勇	2013/8/9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0. 455048
济南历下瑞品西餐酒廊	范晓甄、王滨、杨世凯	2013. 8. 21	全部	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令责令立即改正 编号：([2013]第01016号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 443519
济南燕山学校	王建鹏	2013. 8. 26	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013] 第12978号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 739179

山东省纺织科技大厦	王滨、杨世凯、范晓甄	2013.8.15	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用3、员工消防演练不熟练	责令立即改正 编号：([2013]第12888号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.294696
济南百事春秋商务酒店有限公司	张萌萌、武斌	2013/8/22	营业区	1、防火门未处于常闭状态 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第12959号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.357855
中国石油化工股份有限公司山东济南第15加油站	武斌、隗继勇	2013/8/14	营业区	1、灭火沙配置不足 2、个别疏散指示标志损坏	责令改正通知书([2013]第12832号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.622409
老北京家常菜(复查)	李伟、宋书良	8.20	店内	复查合格	编号：[2013]第13368号	无	http://jnfir.e.cn/	0.711217
上岛咖啡	李伟、宋书良	8.6	三楼	1、部分线路设置不规范 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练。	责令限期整改，责令于8月30日前改正 责令改正通知书([2013]第12765号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.327497
济南润捷酒店管理咨询有限公司(复查)	王建鹏	2013.8.14	场所内	复查	编号：[2013]第13080号	无	http://jnfir.e.cn/	0.443246
济南市君顶华悦酒店管理有限公司	孙寿松 李伟	8.14	一楼	1、厨房东侧安全出口锁闭； 2、一楼东侧通道堆放杂物； 3、员工对“四个能力”消防常识掌握不熟练。	立即整改	无	http://jnfir.e.cn/	0.314568
山东现代医学研究院紫荆花医院	张萌萌、隗继勇、武斌	2013-8-9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0.357471
济南爱书人丽豪网络服务有限公司	王滨	2013.8.13	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用3、员工消防演练不熟练	责令立即改正 编号：([2013]第12818号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.624596
济南神康医院	武斌、隗继勇	2013/8/21	营业区	1、在走廊和安全出口、窗户处设置铁栅栏，影响疏散 2、个别应急照明灯损坏	责令改正通知书([2013]第12833号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.771194
济南汉庭酒店管理有限公司	李伟、宋书良	8.20	1楼至6楼	1、消防控制室设备带故障运行； 2、消防中控室值班人员对火灾处置程序不熟练； 3、消宾馆2-6层部分防火门关闭不严，闭门器损坏； 4、消防档案不完善； 5、“四个能力”建设不达标。	责令限期整改。责令于8月30日前改正， 责令改正通知书([2013]第12928号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.566757

济南历下师东招待所(复查)	王立佳	2013.8.22	场所内	复查	编号：[2013]第13431号	无	http://jnfir.e.cn/	0.926404
济南历下鑫帝酒楼	杨世凯、范晓甄、王滨	2013.8.21	店内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令责令立即改正 编号：([2013]第01011号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.538378
中国农业银行	宋书良、李伟	8.21	1楼	1、消防控制室设备带故障运行； 2、部分楼层疏散通道堆放杂物； 3、消防档案不完善； 4、“四个能力”建设不达标。	责令限期整改，责令于8月30日前改正，责令改正通知书([2013]第12955号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.310178
山东省化工厅	王建鹏	2013.8.21	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，疏散通道堆放杂物	编号：[2013]第01034号	无	http://jnfir.e.cn/	0.055035
上海雅特酒店管理有限公司济南泺文路分公司(复查)	范晓甄(主)、包木新	2013.8.1	场所内	复查合格	编号：[2013]第01022号	无	http://jnfir.e.cn/	0.791229
济南高新技术产业贸易总公司	王滨、杨世凯、范晓甄	2013.8.15	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用3、灭火器压力不足	责令立即改正 编号：([2013]第12889号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.759287
济南市文化东路小学	王立佳	2013.8.16	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第12900号	无	http://jnfir.e.cn/	0.801245
良田旅馆(济南历下良华宾馆)	李伟、宋书良	8.14	14楼	1、部分安全出口和疏散指示标志缺少； 2、消防档案制度不健全； 3、员工对消防“四个能力”常识不熟练；	责令限期整改，编号：[2013]第12853号拟立案调查	5000	http://jnfir.e.cn/	0.07653
山东秀悦服饰有限公司(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号：[2013]第13095号	无	http://jnfir.e.cn/	0.318241
山东四季明湖酒店有限公司(复查)	李伟、宋书良	8.21	店内	复查合格	编号：[2013]第13385号	无	http://jnfir.e.cn/	0.813868
中国石油化工股份有限公司山东济南石油分公司第73加油站	武斌、隗继勇	2013/8/6	营业区	1、员工四个能力不熟悉 2、灭火沙数量不足	责令改正通知书([2013]第00496号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.118529
学府文庙	宋书良、李伟	8.22	1至2楼	1、一楼部分灭火器压力不足； 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练	责令限期整改，责令于8月26日前改正，责令改正通知书([2013]第01023号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.168036

佐佑昊天音乐会所	宋书良、李伟	8.20	1楼	1、疏散通道堆放杂物，且在通道内存放煤气罐； 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练。	责令立即整改	无	http://jnfir.e.cn/	0.272305
济南历下区探索网吧	包木新、网吧	2013.8.22	场所内	使用不合格消防产品复查不合格	编号：[2013]第13428号	处罚5500	http://jnfir.e.cn/	0.360647
山东省工商行政管理局	张萌萌、隗继勇、武斌	2013/8/9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0.884551
沃尔玛深国投百货有限公司济南泉城路分公司	孙寿松 宋书良	8.21	1至2楼	1、员工对消防“四个能力”常识不熟练； 2、二楼安全出口处堆放杂物。	责令立即整改	无	http://jnfir.e.cn/	0.078318
济南市君顶华悦酒店管理有限公司(复查)	宋书良、李伟	8.23	店内	复查合格	编号：[2013]第13467号	无	http://jnfir.e.cn/	0.503127
济南陆拾柒餐饮有限公司(复查)	孙建军	2013.8.12	场所内	复查	编号：[2013]第13146号	无	http://jnfir.e.cn/	0.261043
山东银溪大酒店有限公司	杨世凯、范晓甄、王滨	2013.8.21	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令责令立即改正 编号：([2013]第01010号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.546754
历下区金矿阿迪拉餐饮娱乐有限公司	沈继伟、范晓甄	2013.8.14	全部	1、员工消防常识掌握不熟练	责令立即改正 编号：([2013]第12861号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.522515
凯撒（中国）股份有限公司济南泉城路零售店	张萌萌、武斌	2013/8/16	场所内	开业前安全检查	合格	无	http://jnfir.e.cn/	0.318286
历下区绿景公馆大酒店	李伟、宋书良	8.19	1楼至2楼	1、消防中控室设备带故障运行； 2、消防中控室值班人员对火灾处置程序不熟练； 3、员工对消防“四个能力”常识不熟悉； 4、一楼、二楼安全出口疏散指示标志缺少。	责令限期整改，责令于8月23日前改正 责令改正通知书([2013]第12910号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.332934
山东银座佳驿酒店有限公司千佛山店(复查)	杨世凯(主)、包木新	2013-8-23	场所内	复查合格	编号：[2013]第13455号	无	http://jnfir.e.cn/	0.522141
济南市青龙街小学(复查)	王建鹏	2013.8.22	场所内	复查	编号：[2013]第13414号	无	http://jnfir.e.cn/	0.86831
济南沪上家亦家酒店(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号：[2013]第13144号	无	http://jnfir.e.cn/	0.777847
济南历下重阳宾馆(复查)	包木新(主)、杨世凯	2013-8-22	场所内	复查合格	编号：[2013]第13420号	无	http://jnfir.e.cn/	0.074249

济南神康医院	武斌、隗继勇	2013/8/7	营业区	1、在走廊和安全出口、窗户处设置铁栅栏，影响疏散 2、个别应急照明灯损坏	责令改正通知书([2013]第12833号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.717887
中国石油化工股份有限公司山东济南第166加油站	隗继勇、张萌萌	2013/8/14	营业区	1、个别疏散指示标志损坏 2、标示张贴不全	责令改正通知书([2013]第12844号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.670854
山东省水利厅	王建鹏	2013.8.21	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，灭火器配置不符合标准	编号：[2013]第01033号	无	http://jnfir.e.cn/	0.909984
山东好地方餐饮娱乐有限公司	王立佳	2013.8.8	场所内	疏散通道堆放杂物，消防档案不健全	编号：[2013]第00538号	无	http://jnfir.e.cn/	0.269493
济南学林大酒店有限公司(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号：[2013]第13094号	无	http://jnfir.e.cn/	0.307066
济南泰合文化传播有限公司	杨世凯、王滨、范晓甄	2013.8.14	店内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令立即改正 编号：([2013]第12856号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.046914
济南水云间市场管理有限公司	王立佳	2013.8.1	场所内	施工工地未配置临时水源，灭火器损坏，建筑垃圾占用安全出口	编号：[2013]第00483号	无	http://jnfir.e.cn/	0.805686
济南历下皇宫鹊华居酒楼(复查)	宋书良、李伟	8.20	店内	复查合格	编号：[2013]第13367号	无	http://jnfir.e.cn/	0.997131
济南华夏良子养生技术有限公司	王立佳	2013.8.16	场所内	店内部分灭火器未安装保险销	编号：[2013]第01014号	立案调查处理，罚款5500元	http://jnfir.e.cn/	0.562094
济南乡下餐饮服务有限公司	武斌、隗继勇	2013/8/15	营业区	1、防火门未处于常闭状态 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第12868号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.60821
鼎鼎香火锅店	范晓甄	2013.8.13	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12826号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.945333
山东省杂技团	沈继伟、王立佳	2013.8.14	场所内	疏散通道堆放杂物，个别灭火器过期	编号：[2013]第12876号	无	http://jnfir.e.cn/	0.207538
如家快捷酒店济南文化东路店	王建鹏	2013.8.7	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，消防档案不健全	编号：[2013]第00529号	无	http://jnfir.e.cn/	0.440046
济南聂晓静酒店管理有限公司(复查)	李伟、宋书良	8.20	店内	复查合格	编号：[2013]第13372号	无	http://jnfir.e.cn/	0.424183
济南开元保龄球健身服务有限公司(复查)	李伟、宋书良	8.10	一楼	复查合格	编号：[2013]第12976号	无	http://jnfir.e.cn/	0.253444
济南市历下区聚福林海鲜城	王立佳	2013.8.16	场所内	店内部分灭火器未安装保险销，使用不合格消防产品	编号：[2013]第01019号	立案调查处理，罚款5500元	http://jnfir.e.cn/	0.898263
历下区想唱就唱娱乐城	孙建军	2013.8.23	场所内	1、消防排烟系统无法正常启动2、防火门闭门器拆除	编号：[2013]第12966号	无	http://jnfir.e.cn/	0.366855
济南历下嘉泰旅馆(复查)	李伟、宋书良	8.10	一楼	复查合格	编号：[2013]第12979号	无	http://jnfir.e.cn/	0.794409

山东现代医学研究院紫荆花医院	张萌萌、隗继勇、武斌	2013/8/9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0.284433
山东国际饭店有限责任公司(复查)	王滨(主)、包木新	2013-8-23	场所内	复查合格	编号: [2013]第13457号	无	http://jnfir.e.cn/	0.928002
山东航空集团有限公司山东航空大厦(复查)	王立佳	2013.8.19	场所内	复查	编号: [2013]第13224号	无	http://jnfir.e.cn/	0.232966
国医堂医院	范晓甄	2013.8.7	院内	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号: ([2013]第12768号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.723874
济南历下融升商务大酒店(复查)	包木新(主)、王滨	2013.8.6	场所内	复查合格	编号: [2013]第01031号	无	http://jnfir.e.cn/	0.556129
济南国美电器有限公司第七商城(复查)	王立佳	2013.8.22	场所内	复查	编号: [2013]第13415号	无	http://jnfir.e.cn/	0.656439
济南金色阳光家常菜餐饮有限公司	杨世凯	2013.8.13	店内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令立即改正 编号: ([2013]第12817号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.563916
山东省安达汽车服务公司加油站	范晓甄、王滨、杨世凯	2013.8.22	站内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令责令立即改正 编号: ([2013]第12809号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.041049
济南历下威盛网吧	王滨	2013.8.19	店内	1、员工消防常识掌握不熟练2、疏散通道堆放杂物3、灭火器挪作他用	责令改正 ([2013]第12913号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.819485
鬼屋怪屋游乐场	宋书良、李伟	8.6	四楼	1、灭火器数量不足; 2、安全出口北侧不畅通; 3、电线线路敷设不规范	责令限期整改, 责令于8月9日前改正 责令改正通知书([2013]第12754号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.661283
济南明湖居演艺有限公司	李伟、宋书良	8.12	1 楼	1、一层西北侧安全出口堆放杂物; 2、一、二层部分疏散指示标志缺少; 3、二层设置厨房不符合要求; 4、消防档案制度不完善; 5、一、二层部分线路未穿管保护。	责令限期整改, 责令于8月30日前改正 责令改正通知书([2013]第12805号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.002559
济南金色阳光家常菜餐饮有限公司	杨世凯、范晓甄、王滨	2013.8.23	店内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令责令立即改正 编号: ([2013]第12969号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.925323
济南历下曼诺咖啡厅	杨世凯	2013.8.8	店内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令立即改正 编号: ([2013]第12776号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.223152

济南高新技术产业贸易总公司	王滨	2013.8.8	店内	1、未设置报警、喷淋、防排烟 2、线路敷设杂乱3、铁栅栏4、彩钢板	限期改正([2013]第12782号)	无	http://jnfire.cn/	0.226358
济南泉韵物业管理有限公司	李伟、宋书良	8.15	1楼	1、消防中控室设备带故障运行； 2、消防中控室值班人员对火灾处置程序不熟练； 3、员工对消防“四个能力”常识不熟悉。	责令限期整改，责令于8月30日前改正 责令改正通知书([2013]第12867号)	无	http://jnfire.cn/	0.14458
中信银行股份有限公司济南历下支行(复查)	王立佳	2013.8.22	场所内	复查	编号：[2013]第13412号	无	http://jnfire.cn/	0.270914
中国建设银行股份有限公司山东省分行	范晓甄	2013.8.19	全部	1、疏散通道堆放杂物2、疏散指示标志故障3、灭火器挪作他用	责令改正	无	http://jnfire.cn/	0.099963
中国银行济南分行历山支行(复查)	杨世凯(主)、包木新	2013-8-13	场所内	复查合格	编号：[2013]第13020号	无	http://jnfire.cn/	0.557291
济南历下鑫帝酒楼	杨世凯	2013.8.12	店内	1、厨房油污过多2、疏散指示标志故障	责令立即改正 编号：([2013]第12802号)	无	http://jnfire.cn/	0.549062
中国石油化工股份有限公司山东济南第145加油站(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号：[2013]第13168号	无	http://jnfire.cn/	0.427682
济南历下巴蜀人家餐馆山大路店(复查)	王建鹏	2013.8.12	场所内	复查	编号：[2013]第13097号	无	http://jnfire.cn/	0.078468
法院宿舍	李伟、宋书良	8.15	4至26楼	1、消防控制室设备瘫痪； 2、居民楼4至25层消防栓没有水；3、居民楼2至25层防火门部分损坏，关闭不严； 4、居民楼2至25层安全出口疏散通道缺少应急灯； 5、居民楼1至25层灭火器过期且配备数量不足； 6、居民楼部分楼层疏散通道堆放杂物； 7、消防制度和应急预案未制定；8、消防检查、巡查记录未建立	责令限期整改，责令于8月30日前改正 责令改正通知书([2013]第12866号)	无	http://jnfire.cn/	0.344226

北京康康快餐娱乐有限公司济南文东分公司(复查)	王立佳	2013.8.14	场所内	复查	编号: [2013]第13079号	无	http://jnfir.e.cn/	0.342558
历下海滋味食府(复查)	王立佳	2013.8.9	场所内	复查	编号: [2013]第13111号	无	http://jnfir.e.cn/	0.217388
家乐福超市	王立佳	2013.8.15	场所内	经现场实地查看,发现现场情况与投诉人反映问题不相符,1、举报的疏散安全门安装电磁门锁为消防自动推插式门锁,符合安全疏散要求;2、消防疏散通道疏散楼梯处未设置办公场所。	编号: [2013]第13193号	无	http://jnfir.e.cn/	0.955137
济南七天酒店管理有限公司科技市场店	张萌萌、武斌	2013/8/14	营业区	1、标示张贴不全 2、个别疏散指示标志损坏	责令改正通知书([2013]第12848号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.446279
中石化济南销售分公司第75站(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号: [2013]第13102号	无	http://jnfir.e.cn/	0.980141
山东秀悦服饰有限公司	王立佳	2013.8.6	场所内	疏散指示标志未保持通电状态,灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第00525号	无	http://jnfir.e.cn/	0.653073
济南爱容医院(复查)	王立佳	2013.8.12	场所内	复查	编号: [2013]第13148号	无	http://jnfir.e.cn/	0.150188
微山湖鱼馆	李伟、宋书良	8.12	一楼	1、部分安全出口标志和应急照明灯损坏; 2、二楼西侧通道不畅通,堆放杂物; 3、员工对消防“四个能力”常识不熟练	责令限期整改,责令于8月30日前改正 责令改正通知书([2013]第12797号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.777222
山东省工商行政管理局	张萌萌、隗继勇、武斌	2013/8/9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0.353278
济南外国语学校开元国际分校	王立佳	2013.8.15	场所内	疏散通道堆放杂物,灭火器配置不符合标准	编号: [2013]第12884号	无	http://jnfir.e.cn/	0.677941
山东银座佳驿酒店有限公司大明湖店	王滨	2013.8.12	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用3、灭火器压力不足	限期改正([2013]第12806号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.746805
济南鸿丰餐饮管理有限公司	杨世凯、范晓甄、王滨	2013.8.23	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令责令立即改正 编号:([2013]第12968号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.893995

山东新华书店集团有限公司济南分公司	宋书良、李伟	8. 21	1至2楼	1、营业场所部分线路设置不规范； 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练 3、疏散通道堆放杂物	责令限期整改，责令于8月26日前改正，责令改正通知书([2013]第12956号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 623995
历下区水云居咖啡西餐厅(复查)	李伟、宋书良	8. 20	店内	复查合格	编号：[2013]第13371号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 83561
山东银溪大酒店有限公司	杨世凯	2013. 8. 12	店内	1、疏散通道堆放杂物2、灭火器挪作他用	责令立即改正 编号：([2013]第12801号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 267069
中国石油化工股份有限公司山东济南第123加油站	隗继勇、张萌萌	2013/8/14	营业区	1、灭火沙数量不足 2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书([2013]第12843号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 492255
济南历下皇宫鹊华居酒楼	李伟、宋书良	8. 6	1至3楼	1、消防控制室带故障运行； 2、消防中控室值班人员对火灾处置程序不熟练； 3、1-3层部分灭火器过期； 4、1-3层部分应急照明灯损坏；	责令限期整改，责令于8月20日前改正 责令改正通知书([2013]第12766号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 061943
北京必胜客比萨饼有限公司济南分公司	李伟、宋书良	8. 13	一楼	1、部分线路设置不规范； 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练 3、灶间油烟机未及时清理	责令限期整改，责令于8月23日前改正 责令改正通知书([2013]第12821号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 446169
寓憩宾馆	李伟、宋书良	8. 22	1楼至2楼	1、部分线路设置不规范； 2、员工对消防“四个能力”常识不熟练 3、二楼疏散通道堆放杂物	责令限期整改，责令于8月26日前改正	无	http://jnfir.e.cn/	0. 92139
北京康康快餐娱乐有限公司济南文东分公司(复查)	王立佳	2013. 8. 12	场所内	复查	编号：[2013]第13156号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 737508
济南历下东盛娱乐城	隗继勇、张萌萌	2013/8/22	营业区	1、防火门未处于常闭状态 2、疏散通道堆放杂物	责令改正通知书([2013]第00457号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 957022
济南传世酒店管理有限公司(复查)	杨世凯(主)、包木新	2013. 8. 1	场所内	复查合格	编号：[2013]第01023号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 096471
山东省精神卫生中心	张萌萌、隗继勇、武斌	2013/8/9	场所内	场所内设置铁栅栏	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0. 042407
上海雅特酒店管理有限公司济南泺文路分公司(复查)	范晓甄(主)、包木新	2013-8-13	场所内	复查合格	编号：[2013]第13018号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 94362
济南市历下区荷韵食府(复查)	李伟、宋书良	8. 20	店内	复查合格	编号：[2013]第13369号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 406714

肯德基济南经 十路店	沈继伟、王立 佳	2013.8.12	场所内	疏散通道堆放 杂物，消防档 案不健全，个 别灭火器过期	编号：[2013] 第12810号	无	http://jnfir.e.cn/	0.550072
李先生牛肉面 馆	范晓甄、王滨 、杨世凯	2013.8.14	店内	1、疏散通道 堆放杂物2、 灭火器挪作他 用	责令立即改正 编号： ([2013]第 12860号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.833094
济南市第一人 民医院(复查)	李伟、宋书良	8.16	门诊楼	复查合格	编号：[2013] 第13170号	无	http://jnfir.e.cn/	0.516391
伟嘉矿产投资 有限公司	李伟、宋书良	8.12	1至2楼	1、消防控制 室设备不能正 常使用；2、 部分楼层安全 出口和疏散指 示标志损坏； 4、部分楼层 灭火器配备数 量不足；5、 部分消防栓没 有水，压力不 足；水带破 损； 6、22层安全 出口堆放杂物 7、部分楼层 线路未穿管， 不符合消防要 求。	责令限期整 改，责令于8 月30日前改正 责令改正通知 书([2013]第 12815号)拟立 案调查	5000	http://jnfir.e.cn/	
山东四季明 湖酒店有限公 司(复查)	李伟、宋书良	8.10	一楼	复查合格	编号：[2013] 第12977号	无	http://jnfir.e.cn/	0.420369
山东四季明湖 酒店有限公司 (复查)	李伟、宋书良	8.20	店内	复查合格	编号：[2013] 第13377号	无	http://jnfir.e.cn/	0.062455
上海拉夏贝尔 服饰股份有限 公司泉城路分 公司〔不合 格〕	宋书良、李伟	8.26	1楼至2楼	1、一层部分 防火门损坏， 关闭不严，不 符合要求； 2、一层部分 安全出口和疏 散指示标志缺 少、损坏； 3、一层南侧 柜台设置影响 疏散通道； 4、员工对“ 四个能力”培 训和演练不熟 练。	责令限期整 改.责令于8月 30日前改正， 责令改正通知 书([2013]第 01053号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.750285
济南历下东盛 娱乐城	隗继勇、张萌 萌	2013/8/8	营业区	1、防火门未 处于常闭状态 2、疏散通道 堆放杂物	责令改正通知 书([2013]第 00499号)	无	http://jnfir.e.cn/	0.318948
济南燕柳小学	王建鹏	2013.8.26	场所内	疏散指示标志 未保持通电状 态，疏散通道 堆放杂物	编号：[2013] 第12980号	无	http://jnfir.e.cn/	0.647146
一品鲜海鲜城 (复查)	孙建军	2013.8.12	场所内	复查	编号：[2013] 第13151号	无	http://jnfir.e.cn/	0.958707
济南历下汉鼎 天下大酒店 (复查)	王立佳	2013.8.22	场所内	复查	编号：[2013] 第13446号	无	http://jnfir.e.cn/	0.483077
						无	http://jnfir.e.cn/	0.441005

山东出版技工学校	王建鹏	2013. 8. 22	场所内	疏散指示标志未保持通电状态，疏散通道堆放杂物	编号：[2013]第01043号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 74865
中国石油化工股份有限公司山东济南第62加油站(复查)	王立佳	2013. 8. 13	场所内	复查	编号：[2013]第13104号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 168363
上海雅特酒店管理有限公司济南泺文路分公司(复查)	沈继伟(主)、包木新	2013-8-13	场所内	复查合格	编号：[2013]第13019号	无	http://jnfir.e.cn/	0. 625673
济南方甲田商务服务有限公司	李伟、宋书良	8. 16	四楼	四层使用不合格应急照明灯	责令限期整改，责令于8月20日前改正 责令改正通知书([2013]第12915号)	无	http://jnfir.e.cn/	0. 58278
山东现代医学研究院紫荆花医院	张萌萌、隗继勇、武斌	2013-8-9	场所内	消防档案填写不全	复查合格	无	http://jnfir.e.cn/	0. 825744