

消防安全大排查大整治活动统计表（社会单位自查自纠）

地市	序号	单位场所名称	单位地址	单位负责人	自查中发现的隐患和问题	整改责任人	整改时限	是否“实名”报告当地公安消防部门和派出所	是否在当地互联网消防网站上公布
	1	济南银座泉城大酒店有限公司	历下区南门大街2号	李丽	无		无	是	是
	2	济南银座泉城大酒店有限公司	历下区南门大街2号	周立刚	无		无	是	是
	3	济南银座蓝黛商务会所	历下区南门大街2号	张摇	部分疏散通道被堵塞	张摇	当场整改	是	是
	4	山东银座大饭店有限公司索	历下区泺源大街66号	谷志国	无		无	是	是
	5	山东银座商城股份有限公司	历下区泺源大街66号	刘海	火灾自动报警系统带故障运行，部分闭门器、	吕振	10月15日前	是	是
	6	山东鲁能商贸有限公司山东	历下区天地坛街1号	王宝华	部分闭门器、顺序器损坏，	张超	9月30日前	是	是
	7	济南贵和皇冠假日酒店	历下区天地坛街3号	杨汇	无		无	是	是
	8	山东鲁能商贸有限公司鲁能	历下区泉城路101号	孙华	东侧部分疏散通道被占用	马晓晨	9月30日前	是	是
	9	山东大学洪家楼校区	历城区花园路洪家楼5号	于振国	消防控制室值班人员数量不足	于振国	10月底前	是	是
	10	山东大学山大路校区	历城区山大南路27号	展涛	消防控制室值班人员数量不足	任若强	10月底前	是	是
	11	山东学府酒店管理有限公司山东学府大酒店	千佛山路6号	潘平超	常闭式防火门处于常开状态；1个安全出口被堵塞；	潘平超	已整改	是	是
	12	山东恒隆地产有限公司济南恒隆广场	历下区泉城路188号	郭亮	无	郭亮	无	是	是
	13	济南华强广场置业有限公司（华强电子世界）	历下区山大路157号	侯佳伟	部分疏散指示标志损坏，部分室内消火栓被遮挡	张磊	9月30日前	是	是
	14	山东交通学院	天桥区交校路5号	张超	消防控制室值班人员数量不足	张超	10月底前	是	是

	15	山东省立医院东院区	经十路9677号	秦成勇	部分常闭式防火门处于常开状态，部分疏散指示标志损坏	管善卫	9月30日前	是	是
	16	山东省立医院中心院区	槐荫区经五纬七路324号	刘奇	手术室疏散通道内堆放杂物，且安全出口被遮挡；部分疏散通道堆放杂物；	张悦帧	10月底前	是	是
	17	在水一方山大路店	历下区山大路南首	初正国	部分楼层缺少疏散指示标志；2层厨房室内消火栓被遮挡；防火门缺少顺序器；	初正国	已整改	是	是
	18	济南阳光美乐汇有限公司	阳光新路19号	李文	消防控制室1人值班；3楼消火栓水喉漏水；	邵芳	已整改	是	是
	19	沃尔玛阳光100店	阳光新路19号	沈庆伟	控制室消防设施故障运行	沈庆伟	已整改	是	是
	20	阳光一百名流汇	阳光新路19号	李伟	楼梯间堆放杂物，消防控制室1人值班	李伟	已整改	是	是
	21	济南美爵大酒店	阳光新路33号	杜伯乐	顶电梯间消防电话缺失，楼顶消火栓压力不足，压力表损坏，22楼行政酒廊使用推拉门做疏散门	杜伯乐	已整改	是	是
	22	山东电力集团公司（本部）	经二路150号	焦德房	部门防火门损坏	焦德房	已整改	是	是
	23	银座和谐广场店	经十西路与经七路交汇处	赵鹏程	20处烟感点故障。	赵鹏程	已整改	是	是
	24	济南炼油厂	经十路236号	邵国庆	无			是	是
	25	山东大学软件学院	高新区舜华路	于水	灭火器过期4具。疏散指示标志损毁5个。	于水	已整改	是	是
	26	济南美得乐大酒店	历山路74号	王清伟	中庭设置塑料花。二楼通道堆放杂物。	王清伟	已整改	是	是
	27	银座家悦酒店	经十路23377号	闫石	无		无	是	是
	28	济南银座健身和谐广场店	经十路22799号	王红艳	无		无	是	是

	29	济南鲁信影城和谐广场店	经十路22799号	刘鹏	控制室堆放杂物。	刘鹏	已整改	是	是
	30	济南银座歌唱家振兴街店	经七纬十二路376号	张杨	常闭防火门处于常开状态。	张杨	已整改	是	是
	31	山东大学兴隆山校区	济南市二环东路12550号	李建军	常闭防火门处于常开状态。	李建军	已整改	是	是
	32	山东银座集团股份有限公司银座商城玉函店	市中区玉函路74号	于岩	安全出口锁闭	于岩	已整改	是	是
	33	新世纪电影公司玉函店	市中区玉函路74号	丁林	东侧与体育局合用安全出口锁闭	丁林	已整改	是	是
	34	济南银座购物广场	历下区泺源大街99号	王建飞	部门常闭式防火门处于常开状态	王建飞	已整改	是	是
	35	山东大学千佛山校区	济南市经十路17923号	荣世华	防火门损坏	荣世华	已整改	是	是
	36	山东大学趵突泉校区	历下区文化西路44号	王翔鹭	留学生楼室内消火栓被遮挡。	王翔鹭	已整改	是	是
	37	山东学府酒店管理有限公司山东学人大酒店	历城区山大南路27号	王海	消防设施故障运行	王海	已整改	是	是
	38	济南万达商业广场置业有限公司万达凯悦酒店	经四路187号	曹洪波	消防控制室值班人员火警处置程序不熟练	曹洪波	已整改	是	是
	39	济南万达商业广场置业有限公司	经四路187号	曹洪波	防火门损坏，个别应急照明损坏，地下车库个别消火栓箱损坏	曹洪波	已整改	是	是
	40	经十一路人防商场	市中区经十一路30号	杨俊杰	部分防火门损坏、无顺序器、闭门器，健身中心在疏散通道设置乒乓球台	杨俊杰	已整改	是	是
	41	吉华大厦	英贤街19号	陆磊	地下泵房内堆放杂物，部分疏散指示标志、应急照明损坏	陆磊	已整改	是	是

	42	山东财经大学 (舜耕校区、燕山校区)		孔先勇	部分消防水带、水枪、灭火器丢失、损坏	孔先勇	已整改	是	是
	43	齐鲁银行股份有限公司	市中区顺河街176号	王晓春	1、部分管道井充当员工更衣室;	张乐来	已整改	是	是
	44	中国人民银行济南分行	市中区经七路382号	杨子强	2、未确定消防安全重点部位、未建立消防检查、巡查记录,记录不规范。	吴金月	已整改	是	是
	45	济南法兰信商贸有限公司	市中区马鞍山路13号	吴英军	1、消防控制室值班人员持证人数不足。	刘生	已整改	是	是
	46	济南东方之韵餐饮娱乐有限公司	历下区文化东路55号	张亮	1、未办理开业前检查手续;	张萍	9月底	是	是
	47	中华人民共和国济南海关	市中区英雄山路288号	刘巍巍	2、未建立消防档案;	刘志忠	9月底	是	是
	48	济南市中蓝海大饭店有限公司	市中区英雄山路228号	李志风	3、消防控制室值班人员持证人数不足。	史俊	9月底	是	是
	49	济南市工商行政管理局	建设路85号	贾杰	1、消防控制室值班人员持证人数不足。	曹鹏	9月底	是	是
	50	济南市质量技术监督局	市中区英雄山路238号	于界平	1、消防控制室值班人员持证人数不足。	王宪平	9月底	是	是
	51	银座集团股份有限公司济南银座鸿园购物广场	市中区阳光新路中段	张文生	1、消防控制室值班人员持证人数不足。	刘强	9月底	是	是
	52	黄金时代广场C座	济南市经十东路以北,体育西路以东	贾孟	1、暂未签订维保合同;	王玉新	9月底	是	是
	53	济南天辰铝机制造有限公司(原天辰集团)	天辰大街1571号	卢传杰	2、消防控制室值班人员持证人数不足。	卢传杰	9月底	是	是
	54	山东吉美乐有限公司	天辰路677号	于全国	1、2006年使用至今未办理消防验收手续;	于全国	9月底	是	是

	55	山东大众华泰印务有限责任公司	崇华路8号	赵刚	2、消防设施无维保;	赵刚	9月底	是	是
	56	山东省烟草专卖局(公司)	高新区舜华路	孙树勋	3、消防控制室值班人员持证人数不足。	孙树勋	9月底	是	是
	57	济南蓝海大酒店有限公司	二环东路	陈宝海	1、消防控制室值班人员持证人数不足。	方会友	9月底	是	是
	58	银座集团股份有限公司济南银座燕山购物广场	密头路	高立举	1、消防控制室值班人员持证人数不足; 2、消防控制室值班记录填写不规范。	高立举	9月底	是	是
	59	煌庭一号保健服务中心	历城区华信路14号	陈晨	消防软件制度不全。(生产车间为丙类厂房)	房秀勇	9月底	是	是
	60	济南市廉政教育基地	历城区经十路以北,凤鸣路以东		无		9月底	是	是
	61	山东银座商城股份有限公司洪楼分公司	历城区花园路101号	闫蕊	1、消防控制室值班人员持证人数不足。	闫蕊	9月底	是	是
	62	山东省司法厅	历下区经十路7号	张庆玉	应急照明灯损坏;灭火器压力不足;疏散通道不畅通	刁春风	七天	是	是
	63	济南红星美凯龙世博家居生活广场有限公司	天桥区北园大街225号	徐志敏	消火栓被遮挡;疏散楼道内堆放杂物	姜存忠	七天	是	是
	64	成城大厦	历下区经十东路10567号	朱俊春	灭火器压力不足;中控室人员处置程序不熟练	胡岷	七天	是	是
	65	山东省图书馆	历城区二环东路2912号	李西宁	应急照明灯不完好有效;防火门处标示不齐全	王玺	七天	是	是
	66	山东省千佛山医院	历下区经十路16766号	孙洪军	员工四个能力掌握不熟练;楼道内堆放杂物	徐民	七天	是	是

	67	山东能源集团有限公司	历下区经十东路10777号	王勇	个别员工灭火器使用不熟练；楼道内缺少安全标示	李春林	七天	是	是
	68	山东省高级人民法院	历下区经十路9977号	白泉民	室内消火栓被遮挡；中控室人员处置程序不熟练	张盛昌	七天	是	是
	69	中国石油化工股份有限公司山东济南石油分公司	历下区经十路13777	雷爱国	安全出口锁闭；应急照明灯损坏	王立伟	七天	是	是
	70	中国石油化工股份有限公司山东石油分公司	历下区经十路13777	冯东青	疏散通道不畅通；楼道内堆放杂物	杨同华	七天	是	是
	71	中国石油天然气股份有限公司山东销售公司	历下区经十路1277号	杨子清	消防安全标示不齐全；个别应急灯损坏	汪景德	七天	是	是
	72	中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司	历下区经十路1277号	陈力	员工四个能力掌握不熟练；楼道内堆放杂物	常彦保	七天	是	是
	73	山东省教育厅	历下区文化西路29号	程国前	个别员工灭火器使用不熟练；疏散通道内堆放杂物	荀为锦	七天	是	是
	74	中国共产党济南委员会	高新区龙鼎大道1号	朱传东	1、政府移动宣传栏遮挡消防器材。	朱传东	已责令当场改正	是	是
	75	济南市人民政府	高新区龙鼎大道1号	朱传东	2、防火卷帘下有移动座椅。	朱传东	已责令当场改正	是	是
	76	太平洋财产保险股份有限公司	经十路13777号中润世纪广场	郭宗杰	1、政府移动宣传栏遮挡消防器材。	郭宗杰	已责令当场改正	是	是
	77	山东省食品药品检验所	高新区新泺大街西首	王国金	2、防火卷帘下有移动座椅。	王国金	已责令当场改正	是	是
	78	太平洋人寿保险股份有限公司	经十路13777号中润世纪广场	安祥礼	1、疏散楼梯常闭式防火门常开。	安祥礼	已责令当场改正	是	是

	79	平安银行济南分行	经十路13777号中润世纪广场	王方政	2、一层大厅消火栓被广告牌遮挡。	王方政	已责令当场改正	是	是
	80	山东省环境保护厅	经十东路3377号	张波	1、疏散通道内有杂物。	张波	已责令当场改正	是	是
	81	山东省农业厅农业综合检测楼	工业北路以南桑园路以北	赵冰	1、疏散楼梯常闭式防火门常开。	赵冰	已责令当场改正	是	是
	82	山东省科技厅	高新区舜华路607号	窦文祥	2、一层大厅消火栓被广告牌遮挡。	窦文祥	已责令当场改正	是	是
	83	国电山东发电运营有限公司	经十路9777号	王永杰	1、疏散楼梯常闭式防火门常开。	王永杰	已责令当场改正	是	是
	84	山东鲁得贝车灯股份有限公司	开拓路777号	李育正	2、一层大厅消火栓被广告牌遮挡。	李育正	已责令当场改正	是	是
	85	华夏银行股份有限公司济南分行	纬二路138号	孙彤军	1、疏散楼梯常闭式防火门常开。	孙彤军	当场改正	是	是
	86	中国建设银行山东省分行	经四路76号	张元强	2、一层大厅消火栓被广告牌遮挡。	张元强	当场改正	是	是
	87	山东省商业集团有限公司	山师东路4号	孙林第	1、疏散通道内有杂物。	孙林第	当场改正	是	是
	88	交通银行股份有限公司山东省分行	共青团路98号	王锋	1、疏散楼梯常闭式防火门常开。	王锋	当场加强学习	是	是
	89	日照银行股份有限公司济南分行	纬二路176号	王云龙	2、一层大厅消火栓被广告牌遮挡。	王云龙	当场改正	是	是
	90	台橡（济南）实业有限公司	历城区临港开发区A区丝润路	郑清祥	1、疏散通道内有杂物。	郑清祥	已责令当场改正	是	是
	91	兴业银行济南分行	经七路86号	张霆	1、疏散楼梯常闭式防火门常开。	张霆	已责令当场改正	是	是
	92	中国证券监督管理委员会山东监管局	经七路86号	徐铁	2、一层大厅消火栓被广告牌遮挡。	徐铁	已责令当场改正	是	是

济南市

支队机关	93	山东省审计厅	共青团路88号	李传东	首层防火卷帘下堆放物品	李传东	已责令当场改正	是	是
	94	齐鲁证券有限公司	经七路86号	李玮	二层东侧灭火器被遮挡	李玮	已责令当场改正	是	是
	95	中国共产党山东省委员会(院内，以院墙为界)	市中区纬一路480号	李庆雨	无			是	是
	96	山东省人民政府(院内，以院墙为界)	市中区省府前街1号	张万青	一楼安全出口被锁闭	张万青	责令立即改正	是	是
	97	山东省人大常委会(院内，以院墙为界)	历下区院前街1号	王国平	一楼南侧一灭火器被挪用	王国平	责令立即改正	是	是
	98	中国人民政协山东省委员会(院内，以院墙为界)	历下区泉城路73号	李志胜	无			是	是
	99	济南龙奥大厦	高新区龙鼎大道1号	刘庆礼	D区二楼一灭火器挪作他用	刘庆礼	责令立即改正	是	是
	100	山东颐正大厦	历下区历山路108号	曾祥健	一层一常闭式防火门未关闭	曾祥健	责令立即改正	是	是
	101	山东政协大厦	历下区县西巷10号	郭啸	防火卷帘下方有杂物	郭啸	责令立即改正	是	是
	102	济南市奥体中心(院内，以院墙为界)	高新区龙奥路2号	崔国良	体育馆一室内消火栓被杂物遮挡	崔国良	责令立即改正	是	是
	103	山东省体育中心(院内，以院墙为界)	历下区经十路121号	徐志义	无			是	是
	104	山东鲁能泰山足球俱乐部股份有限公司	二环南路666号	董福	疏散通道上堆放杂物	董福	责令立即改正	是	是
	105	济南皇亭体育馆	泉城路15号	王双义	疏散指示标志未通电	王双义	责令立即改正	是	是
	106	山东剧院	文化西路117号	赵红兵	无			是	是

	107	山东大厦	历下区马鞍山路2-1号	周金龙	无			是	是
	108	山东国际会展中心	高新区新宇路1号	刘建军	一室内消火栓被广告牌遮挡	刘建军	责令立即改正	是	是
	109	济南舜耕山庄 (含舜耕商务会所、舜耕会展中心)	历下区舜耕路1号	崔小钧	消防水箱出水阀门被关闭	崔小钧	责令立即改正	是	是
	110	济南珍珠泉宾馆	历下区院前街1号	杨庆彪	消防车道堆放杂物	杨庆彪	责令立即改正	是	是
	111	喜来登大酒店	高新区龙奥北路8号	杨升高	无			是	是
	112	南郊宾馆	历下区马鞍山路2号	何清江	无			是	是
	113	山东省科技馆	历下区南门大街1号	薛海	东侧安全出口标志被遮挡	薛海	责令立即改正	是	是
	114	山东省博物馆	历下区经十东路129号	张德群	无			是	是
	115	山东省档案馆	经十东路129号	李开运	无			是	是
	116	山东省印刷物资有限公司	解放东路69号	马涛	西侧一安全出口部分被占用	马涛	责令立即改正	是	是
	117	山东师范大学本部	历下区经十路63号	赵彦修	无			是	是
	118	翰林大酒店	历下区经十路63号	郑长海	手动报警按钮被遮挡	郑长海	责令立即改正	是	是
	119	山东高速集团	历下区龙奥北路8号	于大虎	无			是	是
	120	山东大学齐鲁医院	历下区文化西路107号	张勇	西南疏散通道部分被占用	张勇	责令立即改正	是	是
	121	山东黄河河务局	黑虎泉北路159号	郭杰生	无			是	是
	122	华兴大厦	历下区文化东路50号	陈晓同	广告宣传物品占用疏散通道	陈晓同	责令立即改正	是	是
	123	中豪大酒店	历下区解放路165号	董浩	二层安全出口部分被占用	董浩	责令立即改正	是	是
	124	济南轻骑摩托车有限公司	和平路34号	朱兴欣	无			是	是

	125	济南华联超市舜耕店	历下区舜耕路1号	李洪波	东侧一安全出口被锁闭	李洪波	责令立即改正	是	是
	126	济南国际会展酒店	高新区新宇路1号	曾昭秦	无			是	是
	127	济南市公交总公司	甸柳新村一区	尹晓伸	无			是	是
	128	山东省中医药大学附属医院	历下区经十路1639号	王云界	1、消防水泵启动按钮反应不灵敏; 2、综合楼顶稳压设施无电;	王云界	已整改	是	是
	129	中国工商银行股份有限公司山东省分行	经四路310号	董进	1、个别应急照明、疏散指示标志损坏; 2、第十七层避难层存在可燃物; 3、部分防火门闭门器损坏; 4、“四个能力”标识化建设不符合要求。	董进	已整改	是	是
	130	高新区浪潮集团有限公司	高新区浪潮路1036号	杨建春	1、员工四个能力不熟练。	杨建春	已整改	是	是
	131	华电国际电力股份有限公司山东分公司	济南市历下区经十路14800号	毛自立	1.手动报警器故障	毛自立	已整改	是	是
	132	济南青年汽车有限公司	济南市高新区世纪大道685号	韩儒平	1、部分室外消火栓维护保养不到位 2、部分消防水带不符合要求	韩儒平	已整改	是	是
	133	济南零点物流港有限公司	济南市历城区大桥路中段路西117号	盖玉柱	1、四个能力建设不符合要求	盖玉柱	已整改	是	是
	134	济南百事可乐饮料有限公司	济南市高新区天辰路2388号	王宏伟	1、四个能力建设不符合要求	王宏伟	已整改	是	是
	135	山东省交运集团	无影山中路105号	杨志勇	1、部分员工对消防知识掌握不熟练。	杨志勇	已整改	是	是

	136	济南银座商城有限公司八一店	经十一路49号	杜玉萍	1、部分员工对消防知识掌握不熟练。	杜玉萍	已整改	是	是
	137	山东蓝海股份有限公司济南钟鼎楼食府			已停业				是
	138	山东金都大酒店	英雄山路155-1号	刘宝华	地下一层1处防火门损坏	刘宝华	9.2	是	是
	139	济南海意净雅餐饮有限公司	经十路21575号	王艳芹	无	无	无		是
	140	济南市中心医院	历下区解放路105号	史绍文	1.4具灭火器到期未及时更换；2.部分病房楼层常闭式防火门处于开启状态。	史绍文	9.5	是	是
	141	山东电力集团公司济南供电公司	市中区泺源大街238号	李福来	部分灭火器到期未及时更换	张波	9.1	是	是
	142	山东中烟工业有限责任公司济南卷烟厂	高新区科航路2006号	孟庆华	无	无	无		是
	143	燕山大厦	历下区解放路22号	崔立军	西侧疏散楼梯间内堆放杂物	崔立军	9.5	是	是
	144	山东省工商行政管理局	燕子山路45号	尹强民	8具灭火器到期未及时更换	汤树亭	9.1	是	是
	145	山东净雅养生苑餐饮有限公司	明湖路100号	时华龙	1.末端试水装置不方便测试	刘鹏	7.28	是	是
	146	新航大厦	历山路130号	葛井泉	1.消防控制柜主备电源显示灯不亮	王长恩	8.2	是	是
	147	舜元大酒店	千佛山西路15号	刘斌	无	无	无	是	是
	148	济南苹果城商业管理有限公司	历山路118号	梁春妹	1.部分灭火器过期	李文恒	8.6	是	是
	149	山东华能大厦有限责任公司	泉城路17号	牛世国	1.17楼末端试水压力表更换2.部分楼层消防广播无声	李刚	8.15	是	是

	150	欧亚达家具商场	水屯路96号	胡正勇	1.少数人员消防知识掌握不熟练	郭亮	8.2	是	是
	151	齐源大厦	经十路14717号	徐世秋	1.楼梯间堆放杂物	米清会	7.29	是	是
	152	中国农业银行山东分行	经七路168号	李镇	1.少数人员消防常识掌握不熟练	张尚勇	8.9	是	是
	153	济南银座商城有限责任公司马鞍山购物广场	经十纬一路口	李春丽	1.疏散通道少数地标指示损坏2.防火分区四个个别疏散指示灯损坏	李焕	7.29	是	是
	154	银河大厦	经七路168号	李镇	1.少数人员消防常识掌握不熟练	张尚勇	8.9	是	是
	155	山东银座置业有限公司银座中心1号楼	济南市经十路22799号	薛林尚	常闭式防火门处于常开状态	薛林尚	已整改	是	是
	156	山东银座置业有限公司银座中心2号楼	济南市经十路22799号	薛林尚	防火卷帘下方有杂物	薛林尚	已整改	是	是
	157	中国电信山东分公司（公司总部）	高新区舜华路	何志强	三楼应急照明灯损坏	崔桥	9.3-9.6	是	是
	158	济南万达商业广场置业有限公司A、B、C座写字楼	市中区经四路5号	曹洪波	个别应急照明灯损坏	曹洪波	已整改	是	是
	159	山东省广播电视局	历下区经十路18567号	韩国强	一楼一消火栓接口损坏	严东升	9.10-9.15	是	是
	160	济南市广播电视台	历下区经十一路32号	张峰	院内一车辆堵塞消防通道	陈立宏	9.7-9.8	是	是
	161	中国联通山东分公司	高新区舜华路	霍海峰	地下一层防火门损坏	田会昌	9.6-9.10	是	是
	162	中国电信山东分公司	高新区舜华路	何志强	三楼应急照明灯损坏	崔桥	9.3-9.6	是	是
	163	中国移动通讯集团山东有限公司	经十路20569号	李秀川	办公楼北侧部分车辆堵塞消防通道	田建平	9.9-9.10	是	是

164	中国联合网络 通讯有限公司 山东分公司	市中区经三路 77号	霍海峰	一楼大厅未安装疏散指 示标志	张福存	9.10-9.15	是	是
165	山东舜德大厦	千佛山南路7号	刘 冰	厨房外侧通道堆放杂物	李杰先	9.12-9.13	是	是
166	山东新闻大厦	历下区泺源大 街6号	支英琦	五楼一处烟感报警损坏	李军山	9.11-9.13	是	是
167	新华社山东分 社	市中区玉函路7 号	李 军	楼道内堆放杂物	吴书光	9.8-9.9	是	是
168	大众报业集团	经十路16122号	傅绍万	二楼一室内消火栓缺少 水带	隋启军	9.10-9.12	是	是
169	山东省移动公 司济南分公司	市中区盛唐巷 22号	李秀川	二楼疏散指示标志损坏	姜斌	9.15-9.17	是	是
170	中国联合网络 通讯公司济南 分公司	市中区经十路 168号	郝立谦	院内一车辆堵塞消防车 通道	沙亚东	9.6-9.7	是	是
171	中国电信济南 市电信分公司 济南分公司	市中区纬二路 151-2	刘翠立	5楼一疏散指示标志损 坏	李峰	9.13-9.15	是	是
172	济南费斯托气 动有限公司	凤凰路1617号	克劳斯·叶森	车间内一室内消火栓缺 少水带	高磊	9.9-9.13	是	是
173	山东良友福临 大酒店	历下区泺源大 街5号	李隆基	12楼应急照明灯损坏	宋健	9.13-9.15	是	是
174	山东东方大厦	经七路263号	丁习文	3楼楼道堆放杂物	郭景文	9.8-9.9	是	是
175	福城大厦	济南市历城区 全福立交桥东 南侧	赵 康	一楼锁闭安全疏散门	邓守海	9.13-9.14	是	是
176	嘉馨商务大厦	济南市历城区 花园路154号	王志超	14楼防火门损坏	王亚飞	9.13-9.15	是	是
177	泉乐坊A地块商 业楼	济南市历下区 县西巷	陆亚范	二楼东侧疏散通道堆放 杂物	孟宪勇	9.16-9.17	是	是

	178	山东银座家居有限公司国际时尚生活广场（燕山店）	济南市历下区经十路13777号（中润世纪城二期）	已停业					是	是
	179	山东省供销合作社联合社	济南市历山路57号	蔡兆斌	1、部分室内消火栓被遮挡；2、一个安全出口所逼	蔡兆斌	已整改		是	是
	180	济南四建房地产开发有限公司	生产路7号	已搬迁					是	是
	181	山东鲁光置业有限公司	济南市历下区文化东路59号	已搬迁					是	是
	182	山东中润置业有限公司（济南银座家居有限公司、银座集团股份有限公司）	济南市历下区经十路13777号	已停业					是	是
	183	鲁邦国际广场	济南市历下区经十路以北，体育西路以西，燕山新区A-3号地块	已停业					是	是
	184	山东省邮政大厦	历下区黑西路181号	杜士伦	常闭式防火门处于常开状态	杜士伦	立即整改		是	是
	185	济南市人大常委会	龙鼎大道	李雷	应急照明灯损坏	李雷	立即整改		是	是
	186	中国人民政协济南市委员会	龙鼎大道	赵宇南	应急照明灯损坏	赵宇南	立即整改		是	是
	187	济南经十路倪氏海泰大酒店	经十东路10567号	勇建	常闭式防火门处于常开状态	勇建	立即整改		是	是
	188	山东倪氏餐饮有限公司二环东路	二环东路	孙海荣	消防栓被遮挡	孙海荣	立即整改		是	是

	189	倪氏海泰英雄山路店	英雄山路125号	武孟良	灭火器材有损坏	姜艳霞	立即整改	是	是
	190	山东艺术学院	文化东路91号	金亮	消防通道堆放杂物	金亮	立即整改	是	是
	191	中闻集团山东印务有限公司	经十东路31588号	付士林	消防栓被遮挡	付士林	立即整改	是	是
	192	银座家居有限公司（北园店）	北园大街408号	刘雨	应急照明灯损坏	刘雨	立即整改	是	是
	193	山东新华印刷厂	济南市高新区孙村片区、世纪大道南侧	葛滨	灭火器材有损坏	葛滨	立即整改	是	是
	194	山东宝威电子科技有限公司	济南市高新区新冻大街以北，贤文路以东	王东	常闭式防火门处于常开状态	袁裕正	立即整改	是	是
	195	山东山大欧玛软件有限公司办公楼	济南市高新区舜华路西侧、环山路南侧	马磊	消防通道堆放杂物	唐伟	立即整改	是	是
	196	山东钢铁集团办公楼	工业北路21号	曹永彬	灭火器材有损坏	曹永彬	立即整改	是	是
	197	山东省商会大厦	市中区纬五路50号	李晓南	常闭式防火门处于常开状态	李晓南	立即整改	是	是
	198	天业国际	历下区泉城路264号	孙磊	灭火器材有损坏	孙磊	立即整改	是	是
	199	山东省国土资源厅	二环东路5948号	曲莱鹏	消防通道堆放杂物	曲秀文	立即整改	是	是
	200	东港安全印刷股份有限公司	济南市历城区临港开发区	马东生	应急照明灯损坏	马东生	立即整改	是	是

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>