

消防安全大排查大整治活动统计表（10月份公布执法检查情况明细表）

××市（州、		序号	单位场所名称	检查人	检查时间	抽查部位	发现的火灾隐患和问题	提出的整改意见	行政处罚情况
济南市	章丘市	1	章丘市峰峰网吧	张洪宝、李健	10.2	网吧	灭火器喷管裂了，没有统一的身份证标识。	责令立即改正【2013】第01210号	
		2	章丘市乐谷歌城	张洪宝、李健	10.3	歌城	防火门为不合格消防产品。	责令立即改正【2013】第01260号	
		3	章丘市万豪洗浴中心	张洪宝、李健	10.4	会馆内	灭火器为不合格消防产品。	责令立即改正【2013】第01261号	
		4	董高旅馆	马爱军、马跃航 叔向科	10.8	旅馆	1、疏散通道不畅通；2、灭火器超期。	责令立即改正【2013】第01104号	
		5	便民宾馆	马爱军、马跃航 叔向科	10.8	宾馆	1、灭火器压力不足；2、无应急照明灯。	责令立即改正【2013】第01103号	
		6	乐口福快餐店	马爱军、马跃航 叔向科	10.8	快餐店	1、灭火器数量不足；2、应急照明灯损坏。	责令立即改正【2013】第01101号	
		7	兴防快餐	马爱军、马跃航 叔向科	10.8	快餐店	1、疏散通道不畅通；2、应急照明灯损坏。	责令立即改正【2013】第01100号	
		8	山东豹威安全服务有限公司章丘	马爱军、马跃航 叔向科	10.8	二层	1、疏散通道不畅通；2、个别灭火器压力不足。	责令立即改正【2013】第01110号	
		9	章丘市文化中心	马爱军、马跃航 叔向科	10.8	会堂一层	1、疏散通道堆放杂物；2、员工对控制室操作规程	责令立即改正【2013】第01109号	
		10	济南龙盘家具商城有限公司	李健、张洪宝	10.8	商场内	复查合格		
		11	琪欣商店	李健、张洪宝	10.8	商店内	1、应急照明灯损坏；2、安全出口不畅通；3、消	责令立即改正【2013】第01096号	
		12	章丘市明一加油站	李健、张洪宝	10.8	加油站	1、疏散指示标志损坏；2、电气线路敷设混乱。	责令立即改正【2013】第01098号	
		13	山东汉枫明化缓释肥料有限公司	李健、张洪宝	10.8	生产车间	1、疏散通道不畅通；2、应急照明灯损坏；3、灭	责令立即改正【2013】第01099号	
		14	山东省通信公司济南市分公司网	李健、张洪宝	10.8	网吧内	灭火器过期	责令立即改正【2013】第01105号	
		15	中华旅馆	李健、张洪宝	10.8	旅馆内	1、疏散通道不畅通；2、应急照明灯损坏；3、消	责令立即改正【2013】第01102号	
		16	济南骄龙豆捞餐饮有限公司	王广、田森	10.8	饭店内	1、员工培训不到位；2、疏散指示标志不完好有效	责令改正通知书【2013】第01097号	
		17	章丘市骄龙豆捞工业二路店	王广、田森	10.8	饭店内	1、应急照明灯损坏；2、应急照明灯损坏	责令改正通知书【2013】第01095号	
		18	山东省桃花源湖畔人家餐饮有限	王广、田森	10.8	饭店内	1、员工培训不到位；2、疏散指示标志不完好有效	【2013】第01094号	

		19	鑫汇餐馆	马爱军、王广、田森	10.8	饭店内	1、灭火器配置数量不足；2、应急照明灯损坏。	责令改正通知书【2013】第01107号	
		20	全福超市	王广、田森	10.8	超市内	1、疏散指示标志设置不符合要求；2、应急照明灯损坏。	责令改正通知书【2013】第01106号	
		21	和平快餐	王广、田森	10.8	饭店内	1、疏散指示标志设置不符合要求；2、应急照明灯损坏。	责令改正通知书【2013】第01108号	
		22	济南龙盘家具商城有限公司	李健、张洪宝	10.8	商城	复查合格		
		23	章丘市鲁邦化工有限公司	马跃航、权向科	10.9	车间	1、疏散通道不畅通；2、遮挡消防栓。	责令立即改正【2013】第01111号	
		24	云龙饭店	马跃航、权向科	10.9	饭店	1、无应急照明灯；2、灭火器压力不足。	责令立即改正【2013】第01115号	
		25	昆仑大饭店	马跃航、权向科	10.9	饭店	1、应急照明灯故障；2、灭火器数量不足。	责令立即改正【2013】第01116号	
		26	欣渝干锅鸭头饭店	马跃航、权向科	10.9	饭店	1、安全出口堵塞；2、应急照明灯故障。	责令立即改正【2013】第01113号	
		27	济南十八家悦超市有限公司章丘双山店	马跃航、权向科	10.9	超市	1、安全出口堆放杂物；2、个别灭火器压力不足。	责令立即改正【2013】第01127号	
		28	章丘市明水氧气厂一分厂	马跃航、权向科	10.9	车间	1、安全出口不畅通；2、个别灭火器压力不足。	责令立即改正【2013】第01126号	
		29	济南娃哈哈恒枫饮料有限公司	王广、田森	10.9	车间	1、员工培训不到位；2、灭火器压力不足。	责令改正通知【2013】第01112号	
		30	山东省章丘市第五中学	王广、田森	10.9	教学楼	1、员工培训不到位；2、灭火器压力不足。	责令改正通知书【2013】第01119号	
		31	章丘市明水星光大道歌城	王广、田森	10.9	歌城内	1、消防车通道不畅通；2、应急照明灯损坏。	责令改正通知书【2013】第01118号	
		32	小何汽车维修部	王广、田森	10.9	维修部内	1、灭火器过期；2、疏散指示标志设置不符合要求。	责令改正通知书【2013】第01120号	
		33	鑫鑫钣金喷漆店	王广、田森	10.9	店内	1、灭火器配置数量不足；2、应急照明灯损坏。	责令改正通知书【2013】第01121号	
		34	花溪芦荟化妆品店	王广、田森	10.9	店内	1、疏散指示标志设置不符合要求；2、应急照明灯损坏。	责令改正通知书【2013】第01122号	
		35	济南万佳自然梦网吧	马爱军、李健、王广、田森	10.9	网吧内	1、疏散通道堵塞；2、灭火器压力不足。	责令立即改正【2013】第01123号	
		36	中国重汽济南动力有限公司	马爱军、李健、王广、田森	10.9	生产车间	1、应急照明灯损坏；2、疏散指示标志损坏。	责令立即改正【2013】第01124号	
		37	济南力诺医药有限公司	马爱军、李健、王广、田森	10.9	生产车间	1、疏散指示标志损坏；2、应急照明灯损坏。	责令立即改正【2013】第01125号	

		38	章丘市宁家埠万	马爱军、李健、	10.9	超市	1、疏散通道不畅通；2、	责令立即改正【2013】第	
		39	章丘市宁家埠鑫	马爱军、李健、	10.9	宾馆	1、应急照明灯损坏；2、	责令立即改正【2013】第	
		40	章丘市宁家埠鑫	马爱军、李健、	10.9	餐厅	1、灭火器过期；2、电器	责令立即改正【2013】第	
		41	章丘市峰峰网吧	李健、张洪宝	10.9	网吧	复查不合格		责令停产停业
		42	东顺饭店	马跃航、权向科	10.10	饭店内	1、无应急照明灯；2、灭	责令立即改正【2013】第	
		43	金隆商店	马跃航、权向科	10.10	商店内	1、疏散通道堆放杂物；2	责令立即改正【2013】第	
		44	全家福羊肉馆	马跃航、权向科	10.10	饭店内	1、应急照明灯故障；2、	责令立即改正【2013】第	
		45	贵圆大酒店	马跃航、权向科	10.10	饭店内	1、疏散通道堆放杂物；2	责令立即改正【2013】第	
		46	山河旅馆	马跃航、权向科	10.10	旅馆内	1、灭火器数量不足；2、	责令立即改正【2013】第	
		47	客如家宾馆	马跃航、权向科	10.10	宾馆内	1、安全出口堆放杂物；2	责令立即改正【2013】第	
		48	山东胜邦绿野化	马跃航、权向科	10.10	车间内	1、个别灭火器压力不	责令改正通知[2013]第	
		49	济钢集团机械工	马跃航、权向科	10.10	车间内	1、疏散通道堆放杂物；2	责令改正通知书[2013]	
		50	山东鲁棉集团天	马跃航、权向科	10.10	车间内	1、灭火器超期未维修；2	责令改正通知书[2013]	
		51	章丘市枣园飞天	李健、张洪宝	10.10	商店	1、应急照明灯损坏；2、	责令立即改正【2013】第	
		52	章丘市枣园恋衣	李健、张洪宝	10.10	店内	1、疏散指示标志损坏；2	责令立即改正【2013】第	
		53	章丘市枣园鑫森	李健、张洪宝	10.10	超市	1、消防车通道不畅通；2	责令立即改正【2013】第	
		54	章丘市枣园鑫华	李健、张洪宝	10.10	商店	1、灭火器配置不符合要	责令立即改正【2013】第	
		55	章丘市枣园鑫琦	李健、张洪宝	10.10	店内	1、电器线路敷设混乱；2	责令立即改正【2013】第	
		56	章丘市枣园主峰	李健、张洪宝	10.10	商店	1、人员培训不到位；2、	责令立即改正【2013】第	
		57	济南盐业公司章	李健、张洪宝	10.10	生产车间	1、安全出口不畅通；2、	责令立即改正【2013】第	
		58	中国银行章丘支	李健、张洪宝	10.10	银行内	1、疏散指示标志损坏；2	责令立即改正【2013】第	
		59	山东省章丘市第	李健、张洪宝	10.10	教学楼	1、灭火器配置不符合要	责令立即改正【2013】第	
		60	天利火锅城	马爱军、王广、	10.10	饭店内	1、应急照明灯损坏；2、	责令立即改正[2013]第	
		61	宏达宾馆	马爱军、王广、	10.10	宾馆内	1、灭火器过期；2、电器	责令立即改正[2013]第	
		62	刁镇正利商店	马爱军、王广、	10.10	商店内	1、灭火器配置数量不	责令立即改正[2013]第	
		63	张官门诊部	马爱军、王广、	10.10	门诊部内	1、疏散指示标志设置不	责令立即改正[2013]第	

		64	莱商银行济南章丘支行	马爱军、王广、田森	10.10	银行内	1、应急照明灯损坏一	责令立即改正[2013]第01117号	
		65	刁镇惠诚服装店	马爱军、王广、田森	10.10	服装店内	1、安全出口不畅通; 2、消防车通道不畅通。	责令立即改正[2013]第01148号	
		66	刁镇宪新商店	马爱军、王广、田森	10.10	商店内	1、消防安全制度不健全; 2、应急照明灯损坏	责令立即改正[2013]第01132号	
		67	刁镇向前通讯器材经营部	马爱军、王广、田森	10.10	商店内	1、灭火器过期; 2、疏散指示标志设置不符合要求	责令立即改正[2013]第01120号	
		68	济南协勇鞋帽有限公司	马爱军、王广、田森	10.10	公司内	1、疏散通道内堆放杂物; 2、员工培训不到位	责令立即改正[2013]第01145号	
		69	章丘市乐谷歌城	李健、张洪宝	10.10	歌城	复查不合格		责令停产停业
		70	黄河卢民商店	马爱军、权向科、马跃航	10.11	商店	1、疏散通道堆放杂物; 2、灭火器压力不足	责令立即改正【2013】第01166号	
		71	新世纪酒店	马爱军、权向科、马跃航	10.11	饭店内	1、无应急照明灯; 2、灭火器超期未维修	责令立即改正【2013】第01172号	
		72	黄河满堂红饭店	马爱军、权向科、马跃航	10.11	饭店内	1、安全出口堵塞; 2、应急照明灯故障	责令立即改正【2013】第01174号	
		73	黄河立国副食店	马爱军、权向科、马跃航	10.11	副食店	1、疏散通道堵塞2、灭火器压力不足	责令立即改正【2013】第01167号	
		74	阳光大酒店	马爱军、权向科、马跃航	10.11	饭店内	1、应急照明灯故障; 2、消防车通道不畅通	责令立即改正【2013】第01160号	
		75	农机饭店	马爱军、权向科、马跃航	10.11	饭店内	1、无应急照明灯; 2、安全出口堵塞	责令立即改正【2013】第01172号	
		76	章丘矿业发展有限公司	马爱军、权向科、马跃航	10.11	车间内	1、遮挡消火栓; 2、安全出口封闭	责令立即改正【2013】第01182号	
		77	章丘市华锦纺织厂	马爱军、权向科、马跃航	10.11	车间内	1、灭火器压力不足; 2疏散通道堵塞	责令立即改正【2013】第01182号	
		78	章丘市冠世针织有限公司	马爱军、权向科、马跃航	10.11	车间内	1、灭火器超期未维修; 2 遮挡消火栓	责令立即改正【2013】第01176号	
		79	鑫湖宾馆	李健、张洪宝	10.11	宾馆	1、疏散通道不畅通; 2、应急照明灯损坏	责令立即改正【2013】第01160号	
		80	鑫禧宾馆	李健、张洪宝	10.11	宾馆	1、疏散指示标志损坏; 2 人员培训不到位	责令立即改正【2013】第01162号	
		81	枣园新兴商店	李健、张洪宝	10.11	商店	1、电器线路敷设混乱; 2 人员培训不到位	责令立即改正【2013】第01162号	
		82	章丘市枣园鑫航商店	李健、张洪宝	10.11	商店	1、灭火器超期; 2、疏散通道不畅通	责令立即改正【2013】第01164号	
		83	枣园富源商店	李健、张洪宝	10.11	商店	1、疏散指示标志损坏; 2 灭火器配置不符合要求	责令立即改正【2013】第01168号	
		84	章丘市枣园姐妹商店	李健、张洪宝	10.11	商店	1、应急照明灯损坏; 2、电源线敷设不规范	责令立即改正【2013】第01170号	
		85	济南爱书人新世纪网络服务有限公司	李健、张洪宝	10.11	网吧内	1、灭火器过期; 2、疏散通道不畅通	责令立即改正【2013】第01170号	

		86	章丘市日月化工有限公司	李健、张洪宝	10.11	生产车间	1、疏散通道不畅通；2、安全出口被遮挡	责令立即改正【2013】第01180号	
		87	章丘市李福加油站	李健、张洪宝	10.11	加油站	1、应急照明灯损坏；2、电源线疏散混用	责令立即改正【2013】第01181号	
		88	周拉扒鸡加工店	王广、田森	10.11	店内	1、疏散指示标志设置不符合要求；2、疏散通道	责令立即改正【2013】第01159号	
		89	刁西中心幼儿园	王广、田森	10.11	幼儿园内	1、灭火器过期；2、员工培训不到位	责令立即改正【2013】第01150号	
		90	祥安家电商场	王广、田森	10.11	商场内	1、疏散指示标志设置不符合要求；2、疏散通道	责令立即改正【2013】第01161号	
		91	紫凤饭店	王广、田森	10.11	饭店内	1、灭火器过期；2、员工培训不到位	责令立即改正【2013】第01165号	
		92	胜峰宾馆	王广、田森	10.11	宾馆内	1、应急照明灯损坏一个；2、安全出口不畅通	责令立即改正【2013】第01171号	
		93	金意足疗店	王广、田森	10.11	店内	1、灭火器过期；2、疏散指示标志设置不符合要求	责令立即改正【2013】第01156号	
		94	章丘市刁镇华德汽配门市部	王广、田森	10.11	店内	1、疏散通道内堆放杂物；2、电源线疏散混用	责令立即改正【2013】第01175号	
		95	青岛银行股份有限公司济南分行	王广、田森	10.11	银行内	1、灭火器过期；2、员工不熟悉四个能力	责令立即改正【2013】第01178号	
		96	中国建设银行股份有限公司章丘分行	王广、田森	10.11	银行内	1、应急照明灯损坏一个；2、安全出口不畅通	责令立即改正【2013】第01177号	
		97	康泰闫家峪新华书店	马跃航、权向科	10.12	书店	1、疏散通道不畅通；2、业户对消防安全知识不熟悉	责令立即改正【2013】第01108号	
		98	闫家峪兴华商店	马跃航、权向科	10.12	商店	1、安全出口堆放杂物；2、四个能力标识张贴不到位	责令立即改正【2013】第01100号	
		99	万天熙农资超市	马跃航、权向科	10.12	超市	1、灭火器压力不足；2、电源线疏散混用	责令立即改正【2013】第01201号	
		100	农机配件门市部	马跃航、权向科	10.12	门市部	1、无应急照明灯；2、占用疏散通道	责令立即改正【2013】第01204号	
		101	淑芹通讯器材经营部	马跃航、权向科	10.12	经营部	1、应急照明灯故障；2、电源线疏散混用	责令立即改正【2013】第01205号	
		102	聚福山庄	马跃航、权向科	10.12	饭店内	1、灭火器超期未维修；2、业户对消防知识不熟悉	责令立即改正【2013】第01197号	
		103	济南泉永印务有限公司	马跃航、权向科	10.12	车间内	1、安全出口堵塞；2、遮挡消火栓	责令立即改正【2013】第01207号	
		104	章丘市明水盛世洗浴店	马跃航、权向科	10.8	一层、二层	1、灭火器压力不足；2、疏散通道堆放杂物；3、	责令立即改正【2013】第01192号	
		105	章丘市明水盛世	马跃航、权向科	10.11	一层、二层	复查不合格	人员密集场所使用不合格	
		106	金星佳肴店	马爱军、李健、	10.12	店内	1、疏散通道不畅通；2、	责令立即改正【2013】第	
		107	先锋旅馆	马爱军、李健、	10.12	旅馆	1、员工培训不到位；2、	责令立即改正【2013】第	
		108	爱书人奇缘网吧	马爱军、李健、	10.12	网吧	1、安全出口不畅通；2、	责令立即改正【2013】第	

		109	枣园现代网吧	马爱军、李健、	10.12	网吧	1、疏散指示标志损坏；2	责令立即改正【2013】第	
		110	丽雅理发店	马爱军、李健、	10.12	店内	1、疏散通道不畅通；2、	责令立即改正【2013】第	
		111	章丘市同福宾馆	马爱军、李健、	10.12	宾馆	1、电器线路敷设混乱；2	责令立即改正【2013】第	
		112	章丘市明一加油	马爱军、李健、	10.12	加油站	1、应急照明灯损坏；2、	责令立即改正【2013】第	
		113	中国重汽铸造有	马爱军、李健、	10.12	生产车间	1、应急照明灯损坏；2、	责令立即改正【2013】第	
		114	章丘市安国气体	马爱军、李健、	10.12	生产车间	1、疏散通道不畅通；2、	责令立即改正【2013】第	
		115	白云湖张家卫生	王广、田森	10.12	卫生所内	1、灭火器配置数量不	责令立即改正[2013]第	
		116	高桥小学	王广、田森	10.12	小学内	1、安全出口不畅通2、消	责令立即改正[2013]第	
		117	金发饭店	王广、田森	10.12	饭店内	1、消防安全制度不健	责令立即改正[2013]第	
		118	白云湖快餐	王广、田森	10.12	饭店内	1、灭火器超期；2、电气	责令立即改正[2013]第	
		119	高桥卫生所	王广、田森	10.12	卫生所内	1、应急照明灯损坏；2、	责令立即改正[2013]第	
		120	金鑫超市	王广、田森	10.12	超市内	1、灭火器过期；2、疏散	责令立即改正[2013]第	
		121	章丘市百货大楼	王广、田森	10.12	商场内	1、疏散通道内堆放杂	责令立即改正[2013]第	
		122	假日酒店	王广、田森	10.12	酒店内	1、灭火器过期；2、疏散	责令立即改正[2013]第	
		123	云天旅馆	王广、田森	10.12	旅馆内	1、灭火器过期；2、应急 照明灯损坏	责令立即改正[2013]第 01202号	
		124	海涛家店	马跃航、权向科	10.14	商店内	1、疏散通道堆放杂物；2	责令立即改正【2013】第	
		125	章丘泽阳洗化用	马跃航、权向科	10.14	商店内	1、安全出口堵塞；2、灭	责令立即改正【2013】第	
		126	山东省汇丰机械	马跃航、权向科	10.14	车间	1、安全出口堵塞；2、个	责令立即改正【2013】第	
		127	新新超市	马跃航、权向科	10.14	商店内	1、无应急照明灯；2、灭	责令立即改正【2013】第	
		128	章丘海昌大酒店	马跃航、权向科	10.14	酒店内	1、遮挡消火栓2、消防车	责令立即改正【2013】第	
		129	光明发艺	马跃航、权向科	10.14	理发店内	1、消防车通道不畅通；2	责令立即改正【2013】第	
		130	晨晨美容	马跃航、权向科	10.14	美容店内	1、消防车通道不畅通；2 、疏散通道堆放杂物。	责令立即改正【2013】第 01228号	
		131	绍义商店	马跃航、权向科	10.14	商店内	1、应急照明灯故障；2、	责令立即改正【2013】第	
		132	章丘市实验幼儿 园	马跃航、权向科	10.14	综合楼	1、消防车通道不畅通；2 、安全出口封闭。	责令立即改正【2013】第 01219号	

		133	福彩宾馆	李健、张洪宝	10.14	宾馆	1、疏散通道不畅通；2、人员培训不到位	责令立即改正【2013】第01211号	
		134	隆家宾馆	李健、张洪宝	10.14	宾馆	1、应急照明灯损坏；2、电器线路敷设混乱	责令立即改正【2013】第01212号	
		135	万宝旅馆	李健、张洪宝	10.14	旅馆	1、疏散指示标志损坏；2、电器线路敷设混乱	责令立即改正【2013】第01213号	
		136	华月小吃部	李健、张洪宝	10.14	店内	1、灭火器过期；2、安全出口不畅通	责令立即改正【2013】第01214号	
		137	东海美食城	李健、张洪宝	10.14	饭店	1、疏散通道不畅通；2、灭火器压力不足	责令立即改正【2013】第01215号	
		138	益兴旅馆	李健、张洪宝	10.14	旅馆	1、电器线路敷设混乱；2、安全出口不畅通	责令立即改正【2013】第01216号	
		139	章丘市两岸咖啡	李健、张洪宝	10.14	1-2层	1、疏散通道不畅通；2、人员培训不到位	责令立即改正【2013】第01224号	
		140	章丘市白云湖中学	李健、张洪宝	10.14	教学楼	1、疏散指示标志损坏；2、电器线路敷设混乱	责令立即改正【2013】第01225号	
		141	章丘市机关招待所	李健、张洪宝	10.14	1-3层	1、疏散通道不畅通；2、人员培训不到位	责令立即改正【2013】第01226号	
		142	章丘市豪客森悦快捷酒店	马爱军、王广、田杰	10.14	酒店内	1、施工现场内灭火器数量不足；2、施工现场放	责令立即改正[2013]第01222号	
		143	章丘市交通汽车修理厂	马爱军、王广、田杰	10.14	厂内	1、防火间距被占用；2、电气线路敷设混乱	责令立即改正[2013]第01224号	
		144	吉通通讯器材经营部	马爱军、王广、田杰	10.14	店内	1、疏散通道内堆放杂物；2、消防车通道不畅通	责令立即改正[2013]第01221号	
		145	晶鑫宾馆	马爱军、王广、田杰	10.14	宾馆内	1、疏散通道内堆放杂物；2、消防车通道不畅通	责令立即改正[2013]第01222号	
		146	丽天宾馆	马爱军、王广、田杰	10.14	宾馆内	1、应急照明灯损坏；2、疏散指示标志设置不符合	责令立即改正[2013]第01221号	
		147	刁镇清平宾馆	马爱军、王广、田杰	10.14	宾馆内	1、消防车通道不畅通2、员工培训不到位	责令立即改正[2013]第01202号	
		148	福祿通讯器材经营部	马爱军、王广、田杰	10.14	店内	1、灭火器过期；2、疏散指示标志设置不符合要求	责令立即改正[2013]第01218号	
		149	刁镇瑞祥名城	马爱军、王广、田杰	10.14	店内	1、灭火器配置数量不足；2、应急照明灯损坏	责令立即改正[2013]第01200号	
		150	章丘供销大厦百货有限公司	马爱军、王广、田杰	10.14	商场内	1、员工培训不到位2、安全出口不畅通	责令立即改正[2013]第01227号	

		151	章丘市宁家埠供销社	田森、王广	10.14	加油站	1、灭火器损坏；2、未设置灭火器在加油区；2、站	责令立即改正【2013】第01220号	临时查封
		152	瑞祥商店	马爱军、马跃航 叔向利	10.15	商店内	1、疏散通道堆放杂物；2、灭火器压力不足	责令立即改正【2013】第01242号	
		153	在芬商店	马爱军、马跃航 叔向利	10.15	商店内	1、消防车通道不畅通；2、无应急照明灯	责令立即改正【2013】第01244号	
		154	闫家峪中心商店	马爱军、马跃航 叔向利	10.15	商店内	1、灭火器超期未维修；2、业主不熟悉消防安全“	责令立即改正【2013】第01246号	
		155	汇鑫商店	马爱军、马跃航 叔向利	10.15	商店内	1、疏散通道堆放杂物；2、消防安全四个能力标识	责令立即改正【2013】第01247号	
		156	德刚商店	马爱军、马跃航 叔向利	10.15	商店内	1、“四个能力”标识张贴不到位；2、应急照明	责令立即改正【2013】第01248号	
		157	文翠饭店	马爱军、马跃航 叔向利	10.15	饭店内	1、安全出口堵塞；2、未设置灭火器	责令立即改正【2013】第01240号	
		158	章丘市宜德家居商场	马爱军、马跃航 叔向利	10.15	商场内	1、疏散通道堆放杂物；2、遮挡消火栓	责令立即改正【2013】第01266号	
		159	济南嘉华百佳购物广场有限公司	马爱军、马跃航 叔向利	10.15	二层	1、消防车通道不畅通；2、个别灭火器压力不足	责令立即改正【2013】第01264号	
		160	章丘市金汇奥德隆商厦	马爱军、马跃航 叔向利	10.15	二层	1、安全出口不畅通；2、消防车通道不畅通	责令立即改正【2013】第01258号	
		161	章丘市宁家埠镇吉祥百货店	李健、张洪宝	10.15	商店	1、疏散通道不畅通；2、应急照明灯损坏	责令立即改正【2013】01240号	
		162	章丘市宁家埠镇天健农资超市	李健、张洪宝	10.15	超市	1、疏散指示标志损坏；2、电器线路敷设混乱	责令立即改正【2013】01241号	
		163	章丘市宁家埠镇水军肉食店	李健、张洪宝	10.15	店内	1、灭火器过期；2、人员培训不到位；3、疏散通道不畅通	责令立即改正【2013】01242号	
		164	章丘市宁家埠镇祥成洗化店	李健、张洪宝	10.15	店内	1、电器线路敷设混乱；2、灭火器压力不足；3、人员培训不到位	责令立即改正【2013】01245号	
		165	章丘海尔电机有	李健、张洪宝	10.15	生产车间	复查合格		
		166	章丘市宏昌千禧龙大酒店有限公	李健、张洪宝	10.15	1-2层	复查合格		
		167	章丘市志得有限公司第一加油站	李健、张洪宝	10.15	加油站	1、应急照明灯损坏；2、电器线路敷设混乱	责令立即改正【2013】01256号	
		168	章丘市爱网人零点网络服务有限	李健、张洪宝	10.15	网吧	1、疏散通道不畅通；2、灭火器过期；3、人员培	责令立即改正【2013】01257号	
		169	山东汉枫明化缓释肥料有限公司	李健、张洪宝	10.15	生产车间	1、安全出口不畅通；2、应急照明灯损坏；3、人	责令立即改正【2013】01262号	



		170	中国建设银行股份有限公司章丘支行汇泉路分理	王广、田森	10.15	银行内	1、应急照明灯损坏2、疏散通道不畅通	责令立即改正[2013]第01265号	
		171	章丘海尔电机有限公司	王广、田森	10.15	厂内	1、员工培训不到位2、疏散通道内堆放杂物	责令立即改正[2013]第01263号	
		172	车站宾馆	王广、田森	10.15	宾馆内	1、灭火器过期2、疏散指示标志设置不符合要求	责令立即改正[2013]第01250号	
		173	市场宾馆	王广、田森	10.15	宾馆内	1、灭火器配置数量不足2、安全出口不畅通	责令立即改正[2013]第01251号	
		174	勤隆电器刁镇店	王广、田森	10.15	店内	1、灭火器配置数量不足2、防火间距被占用	责令立即改正[2013]第01252号	
		175	金月宾馆	王广、田森	10.15	宾馆内	1、员工培训不到位2、疏散通道内堆放杂物	责令立即改正[2013]第01253号	
		176	卫星通讯器材经营部	王广、田森	10.15	店内	1、灭火器过期；2、疏散通道内堆放杂物	责令立即改正[2013]第01254号	
		177	刁镇文东社区	王广、田森	10.15	社区内	1、消防车通道不畅通2、员工培训不到位	责令立即改正[2013]第01200号	
		178	济南晟泽酒店管理有限公司	王广、田森	10.15	酒店内	1、防火间距被占用2、安全出口不畅通	责令立即改正[2013]第01259号	
		179	济南圣代商场有限公司	李健、张洪宝	10.15	商场内	未办理消防验收手续	责令立即改正[2013]第01270号	责令停产停业，并处罚款叁万元整
		180	如意窗帘店	马跃航、权向科	10.16	窗帘店	1、灭火器超期未维修；2、“四个能力”标识牌张	责令立即改正【2013】第01281号	
		181	章丘市超越梦想歌城	马跃航、权向科	10.16	歌城二层	1、安全出口堵塞；2、灭火器超期未维修。	责令立即改正【2013】第01277号	
		182	济南雅客酒店管理有限公司章丘	马跃航、权向科	10.16	二层	1、安全出口堵塞；2、应急照明灯故障。	责令立即改正【2013】第01278号	
		183	闫家峪鹏飞商店	马跃航、权向科	10.16	商店	1、疏散通道不畅通；2、灭火器压力不足。	责令立即改正【2013】第01280号	

		184	章丘市李永盛商店	马跃航、权向科	10.16	商店	1、安全出口堆放杂物；2、应急照明灯故障。	责令立即改正【2013】第01279号	
		185	济南华联超市有限公司章丘分公司	马跃航、权向科	10.16	一层	1、消防车通道不畅通；2、遮挡消火栓	责令立即改正【2013】第01276号	
		186	龙丰火锅店	马爱军、李健、张洪宝	10.16	店内	1、安全出口不畅通；2、疏散指示标志损坏	责令立即改正【2013】第01825号	
		187	鑫海龙水饺城	马爱军、李健、张洪宝	10.16	店内	1、疏散指示标志损坏；2、电器线路敷设混乱	责令立即改正【2013】第01272号	
		188	梦幻网吧	马爱军、李健、张洪宝	10.16	网吧	1、灭火器过期；2、人员培训不到位	责令立即改正【2013】第01273号	
		189	章丘市豪士登商贸有限公司	马爱军、李健、张洪宝	10.16	市场内	1、应急照明灯损坏；2、室内消火栓被遮挡；3、	责令立即改正【2013】第01282号	
		190	章丘华联百货有限公司	马爱军、李健、张洪宝	10.16	1-3层	1、应急照明灯损坏；2、室内消火栓被遮挡	责令立即改正【2013】第01283号	
		191	济南万佳自然梦网络文化有限公司	马爱军、李健、张洪宝	10.16	网吧	1、疏散指示标志损坏；2、人员培训不到位	责令立即改正【2013】第01284号	
		192	鑫怡农资超市	王广、田森	10.16	超市内	1、灭火器过期2、疏散指示标志设置不符合要求	责令立即改正[2013]第01271号	
		193	夏侯村幼儿园	王广、田森	10.16	幼儿园内	1、灭火器过期2、防火间距被占用	责令立即改正[2013]第01267号	
		194	刁镇清平宾馆	王广、田森	10.16	宾馆内	1、安全出口不畅通2、消防车通道不畅通	责令立即改正[2013]第01268号	
		195	刁镇中学	王广、田森	10.16	学校内	1、疏散通道内堆放杂物2、安全出口不畅通	责令立即改正[2013]第01285号	
		196	章丘市疾控中心	王广、田森	10.16	办公楼内	1、灭火器过期2、员工培训不到位	责令立即改正[2013]第01275号	
		197	章丘中学	王广、田森	10.16	学校内	1、消防车通道不畅通2、灭火设施配置不到位	责令立即改正[2013]第01274号	
		198	华电章丘发电有限公司	马跃航、权向科	10.17	车间内	1、安全出口封闭；2、遮挡消火栓	责令立即改正【2013】第01294号	
		199	山东银鹭食品有限公司	马跃航、权向科	10.17	车间内	1、疏散通道堆放杂物；2、遮挡消火栓	责令立即改正【2013】第01296号	
		200	山东福贞金属包装有限公司	马跃航、权向科	10.17	车间内	1、疏散通道不畅通；2、员工培训不到位。	责令立即改正【2013】第01295号	
		201	雪峰面粉厂	马跃航、权向科	10.17	仓库	1、应急照明灯故障；2、灭火器数量不足。	责令立即改正【2013】第01298号	

		202	朝阳商店	马跃航、权向科	10.17	商店内	1、无应急照明灯；2、灭火器超期未维修。	责令立即改正【2013】第01299号	
		203	闫家峪吉祥超市	马跃航、权向科	10.17	超市内	1、疏散通道堆放杂物；2、“四个能力”标识牌张贴不到位。	责令立即改正【2013】第01300号	
		204	蒙古王火锅	李健、张洪宝	10.17	店内	1、疏散通道不畅通；2、应急照明灯损坏	责令立即改正【2013】第01289号	
		205	梦幻网吧	李健、张洪宝	10.17	网吧	1、疏散指示标志损坏；2、人员培训不到位	责令立即改正【2013】第01290号	
		206	相公医院	李健、张洪宝	10.17	医院内	1、电器线路敷设混乱；2、疏散通道堵塞	责令立即改正【2013】第01291号	
		207	中集车辆（山东）有限公司	李健、张洪宝	10.17	生产车间	1、应急照明灯损坏；2、室内消火栓被遮挡	责令立即改正【2013】第01297号	
		208	章丘市交通加油站	李健、张洪宝	10.17	加油站	1、疏散指示标志损坏；2、电器线路敷设混乱	责令立即改正【2013】第01302号	
		209	山东省通信公司网通家园佳悦网	李健、张洪宝	10.17	网吧	1、安全出口不畅通；2、灭火器压力不足	责令立即改正【2013】第01303号	
		210	金瑞超市	马爱军、王广、田森	10.17	超市内	1、灭火器配置数量不足2、消防车通道不畅通	责令立即改正[2013]第01292号	
		211	明亮超市	马爱军、王广、田森	10.17	超市内	1、灭火器压力不足2、员工培训不到位	责令立即改正[2013]第01288号	
		212	刁镇宝忠饭店	马爱军、王广、田森	10.17	饭店内	1、疏散指示标志设置不符合要求；2、员工培训	责令立即改正[2013]第01287号	
		213	刁镇紫凤宾馆	马爱军、王广、田森	10.17	宾馆内	1、应急照明灯损坏2、消防车通道不畅通	责令立即改正[2013]第01286号	
		214	山东省章丘市第六中学	马爱军、王广、田森	10.17	学校内	1、安全出口不畅通2、员工培训不到位	责令立即改正[2013]第01293号	

		215	章丘市供电公司	马爱军、王广、田森	10.17	办公楼内	1、安全出口不畅通2、灭火器压力不足	责令立即改正[2013]第01301号	
		216	山东凯文科技职业学院	马爱军、权向科、马跃航	10.18	宿舍楼1-3层	1、疏散指示标志故障；2、灭火器数量不足。	责令立即改正【2013】第01316号	
		217	章丘市实验中学	马爱军、权向科、马跃航	10.18	教学楼1-2层	1、消火栓栓口损坏；2、灭火器压力不足。	责令立即改正【2013】第01318号	
		218	章丘市行政干校	马爱军、权向科、马跃航	10.18	教学楼2-4层	1、灭火器超期未维修；2、安全出口封闭	责令立即改正【2013】第01317号	
		219	悦成日用品经营部	马爱军、权向科、马跃航	10.18	超市内	1、消防安全“四个能力”张贴不到位；2、灭火	责令立即改正【2013】第01321号	
		220	绍波鞋店	马爱军、权向科、马跃航	10.18	鞋店	1、无应急照明灯；2、灭火器超期未维修。	责令立即改正【2013】第01320号	
		221	忠铭商店	马爱军、权向科、马跃航	10.18	商店	1、安全出口堵塞；2、应急照明灯故障。	责令立即改正【2013】第01319号	
		222	中国银行章丘支行	王广、田森	10.18	银行内	1、灭火器压力不足2、安全出口不畅通	责令立即改正[2013]第01305号	
		223	莱商银行济南章丘支行	王广、田森	10.18	银行内	1、室内消防栓被遮挡2、员工培训不到位	责令立即改正[2013]第01307号	
		224	青岛银行股份有限公司济南分行	王广、田森	10.18	银行内	1、应急照明灯损坏2、疏散通道不畅通	责令立即改正[2013]第01309号	
		225	中国工商银行股份有限公司章丘	王广、田森	10.18	银行内	1、安全出口不畅通2、员工培训不到位	责令立即改正[2013]第01311号	
		226	中国农业银行章丘市支行城东分	王广、田森	10.18	银行内	1、防火间距被占用2、灭火器过期	责令立即改正[2013]第01310号	
		227	威海市商业银行股份有限公司济	王广、田森	10.18	银行内	1、灭火器配置数量不足2、员工培训不到位	责令立即改正[2013]第01312号	
		228	心意网吧	李健、张洪宝	10.18	网吧内	1、疏散通道堵塞；2、人员培训不到位	责令立即改正【2013】第01304号	
		229	俊岭商店	李健、张洪宝	10.18	商店	1、电器线路敷设混乱；2、疏散指示标志损坏	责令立即改正【2013】第01306号	

		230	豆辛小学	李健、张洪宝	10.18	教学楼	1、应急照明灯损坏; 2、疏散通道不畅通	责令立即改正【2013】第01308号	
		231	济南爱书人澳洲网络服务有限公司	李健、张洪宝	10.18	网吧内	1、应急照明灯损坏; 2、人员培训不到位	责令立即改正【2013】第01313号	
		232	济南新瑞化学试	李健、张洪宝	10.18	生产车间	1、安全出口不畅通; 2、	责令立即改正【2013】第	
		233	章丘市实验小学	李健、张洪宝	10.18	教学楼	1、灭火器压力不足; 2、疏散通道不畅通	责令立即改正【2013】第01315号	
		234	济南绿邦化工有限公司	马跃航、权向科	10.21	车间内	1、灭火器超期未维修; 2、疏散通道堆放杂物。	责令立即改正【2013】第01336号	
		235	章丘市山水泉城	马跃航、权向科	10.21	幼儿园1-2层	1、消火栓栓口损坏; 2、	责令立即改正【2013】第	
		236	山东省教育学院章丘校区	马跃航、权向科	10.21	宿舍楼1-3层	1、应急照明灯故障; 2、疏散指示标志设置不符合	责令立即改正【2013】第01328号	
		237	海亭摄影中心	马跃航、权向科	10.21	摄影中心	1、疏散通道堆放杂物; 2、灭火器超期未维修。	责令立即改正【2013】第01331号	
		238	章丘市福伟商店	马跃航、权向科	10.21	商店	1、安全出口不畅通; 2、应急照明灯故障。	责令立即改正【2013】第01334号	
		239	章丘市城伟药店	马跃航、权向科	10.21	药店	1、消防车通道不畅通; 2、灭火器压力不足。	责令立即改正【2013】第01335号	
		240	相公招待所	马爱军、李健、张洪宝	10.21	店内	1、应急照明灯损坏; 2、电器线路敷设混乱	责令立即改正【2013】第01323号	
		241	银河家俱城	马爱军、李健、张洪宝	10.21	店内	1、安全出口不畅通; 2、灭火器过期	责令立即改正【2013】第01324号	
		242	章丘市三联酒厂	马爱军、李健、张洪宝	10.21	厂内	1、应急照明灯损坏; 2、灭火器数量不足	责令立即改正【2013】第01325号	
		243	济南爱书人风驰网络服务有限公司	马爱军、李健、张洪宝	10.21	网吧内	1、疏散通道堵塞; 2、电器线路敷设混乱	责令立即改正【2013】第01332号	
		244	山东省章丘是第一中学	马爱军、李健、张洪宝	10.21	教学楼	1、灭火器压力不足; 2、室内消火栓被遮挡	责令立即改正【2013】第01337号	
		245	山东明水化工有限公司	马爱军、李健、张洪宝	10.21	生产车间	1、疏散指示标志损坏; 2、人员培训不到位	责令立即改正【2013】第01338号	
		246	景观湖宾馆	王广、田森	10.21	宾馆内	1、消防安全制度不健全; 2、灭火器配置数量	责令立即改正【2013】第01333号	
		247	刁镇圣原金桥足疗城	王广、田森	10.21	店内	1、灭火器配置数量不足; 2、人员培训不到位	责令立即改正【2013】第01329号	

		248	小坡村卫生室	王广、田森	10.21	卫生室内	1、疏散通道内堆放杂物；2、电器线路敷设混	责令立即改正[2013]第01327号	
		249	田官村卫生室	王广、田森	10.21	卫生室内	1、灭火器配置数量不足；2、员工不熟悉“四	责令立即改正[2013]第01339号	
		250	山东华氟化工科技有限公司	王广、田森	10.21	车间	1、灭火器压力不足；2、员工培训不到位。	责令立即改正[2013]第01322号	
		251	章丘市供电公司	王广、田森	10.21	办公楼	1、疏散通道不畅通；2、员工培训不到位。	责令立即改正[2013]第01326号	
		252	章丘市农产品质量监督检测中心	马跃航、权向科	10.22	综合楼1-2层	1、安全出口堆放杂物；2、应急照明灯故障。	责令立即改正【2013】第01349号	
		253	康泰闫家峪新华商店	马跃航、权向科	10.22	商店	1、疏散通道堆放杂物；2、灭火器设置数量不足。	责令立即改正【2013】第01340号	
		254	章丘胡山益民商店	马跃航、权向科	10.22	商店	1、安全出口堵塞；2、应急照明灯故障。	责令立即改正【2013】第01341号	
		255	继军商店	马跃航、权向科	10.22	商店	1、无应急照明灯；2、灭火器压力不足。	责令立即改正【2013】第01342号	
		256	章丘市妇幼保健院	马跃航、权向科	10.22	门诊楼1-3层	1、安全出口封闭；2、部分灭火器超期未维修。	责令立即改正【2013】第01350号	
		257	章丘市人民医院	马跃航、权向科	10.22	门诊楼1-3层	1、安全出口封闭；2、疏散指示标志灯故障。	责令立即改正【2013】第01352号	
		258	章丘市仁和印务有限公司	李健、张洪宝	10.22	厂内	1、应急照明灯损坏；2、电器线路敷设混乱	责令立即改正【2013】第01344号	
		259	文雅服装店	李健、张洪宝	10.22	店内	1、疏散指示标志损坏；2、人员培训不到位	责令立即改正【2013】第01345号	
		260	济南市金恒宇责任有限公司	李健、张洪宝	10.22	生产车间	1、疏散通道不畅通；2、灭火器过期	责令立即改正【2013】第01346号	
		261	章丘市人民医院老年公寓楼	李健、张洪宝	10.22	病房楼	1、疏散通道不畅通；2、室内消火栓被遮挡	责令立即改正【2013】第01348号	
		262	章丘市曹范中学	李健、张洪宝	10.22	教学楼	1、灭火器压力不足；2、安全出口不畅通	责令立即改正【2013】第01355号	
		263	章丘华联百货公司开发区商场	李健、张洪宝	10.22	1-2层	1、疏散通道堵塞；2、灭火器压力不足	责令立即改正【2013】第01356号	
		264	勤隆电器章丘店	马爱军、王广、田森	10.22	店内	1、疏散指示标志设置不符合要求；2、员工不熟	责令立即改正[2013]第01351号	
		265	刁镇新世纪超市	马爱军、王广、田森	10.22	超市内	1、灭火器配置数量不足；2、员工不熟悉“四	责令立即改正[2013]第01353号	

		266	道口村幼儿园	王广、田森	10.22	幼儿园内	1、员工培训不到位；2、灭火器压力不足。	责令立即改正[2013]第01357号	
		267	刘官村幼儿园	王广、田森	10.22	幼儿园内	1、疏散通道不畅通；2、员工不熟悉“四个能力”	责令立即改正[2013]第01354号	
		268	章丘市供销社埠村社埠西加油站	王广、田森	10.22	加油站内	1、应急照明灯损坏；2、员工培训不到位。	责令立即改正[2013]第01343号	
		269	章丘市宁家埠供销社合作社加油站	马爱军、王广、田森	10.22	加油站内	1、员工培训不到位；2、灭火器压力不足。	责令立即改正[2013]第01347号	
		270	章丘市档案馆	马爱军、权向科、马跃航	10.23	1-2层	1、安全出口堆放杂物；2、灭火器压力不足。	责令立即改正【2013】第01370号	
		271	章丘市邮政局	马爱军、权向科、马跃航	10.23	一层	1、灭火器超期未维修；2、四个能力标识牌张贴不	责令立即改正【2013】第01372号	
		272	山东经济管理干部学院	马爱军、权向科、马跃航	10.23	宿舍楼1-3层	1、灭火器设置数量不足；2、疏散指示标志故	责令立即改正【2013】第01375号	
		273	章丘市景慎娥商店	马爱军、权向科、马跃航	10.23	商店	1、安全出口不畅通；2、消防安全“四个能力”标	责令立即改正【2013】第01365号	
		274	闫家峪广兰商店	马爱军、权向科、马跃航	10.23	商店	1、应急照明灯故障；2、疏散通道堆放杂物。	责令立即改正【2013】第01367号	
		275	乐翻天日用百货商店	马爱军、权向科、马跃航	10.23	商店	1、灭火器压力不足；2、业户对消防安全知识不熟	责令立即改正【2013】第01368号	
		276	济南五岳电器有限公司	李健、张洪宝	10.23	店内	1、疏散指示标志损坏；2、电器线路敷设混乱	责令立即改正【2013】第01360号	
		277	爱家家私店	李健、张洪宝	10.23	店内	1、应急照明灯损坏；2、灭火器超期；3、安全出	责令立即改正【2013】第01361号	
		278	行高制衣厂	李健、张洪宝	10.23	店内	1、疏散通道不畅通；2、人员培训不到位	责令立即改正【2013】第号01362	
		279	中国重汽集团济南商用车有限公	李健、张洪宝	10.23	生产车间	1、安全出口不畅通；2、灭火器超期	责令立即改正【2013】第01363号	
		280	济南力诺医药公司章丘分公司	李健、张洪宝	10.23	生产车间	1、应急照明灯损坏；2、室内消火栓被遮挡	责令立即改正【2013】第01373号	
		281	章丘市宏昌千禧龙大酒店有限公	李健、张洪宝	10.23	1-2层	1、疏散指示标志损坏；2、人员培训不到位	责令立即改正【2013】第01374号	
		282	南芽村幼儿园	王广、田森	10.23	幼儿园内	1、灭火器压力不足；2、员工不熟悉“四个能力”	责令立即改正[2013]第01364号	

		283	又一村饭店	王广、田森	10.23	饭店内	1、灭火器压力不足；2、安全出口不畅通。	责令立即改正[2013]第01366号	
		284	安红饭店	王广、田森	10.23	饭店内	1、缺少应急照明灯；2、疏散通道不畅通。	责令立即改正[2013]第01369号	
		285	北芽村幼儿园	王广、田森	10.23	幼儿园内	1、电器线路敷设混乱；2、灭火器压力不足。	责令立即改正[2013]第01371号	
		286	章丘华饰纸业有限公司	王广、田森	10.23	车间	1、员工培训不到位；2、灭火器压力不足。	责令立即改正[2013]第01359号	
		287	济南联合制罐有限公司	王广、田森	10.23	车间	1、消防车通道不畅通；2、员工培训不到位。	责令立即改正[2013]第0158号	
		288	章丘康泰官庄畅和商店	权向科、马跃航	10.24	商店	1、安全出口堵塞；2、灭火器压力不足。	责令立即改正【2013】第01388号	
		289	章丘市官庄明学家俱城	权向科、马跃航	10.24	家俱城	1、疏散通道堆放杂物；2、四个能力标识牌张贴不	责令立即改正【2013】第01384号	
		290	章丘官庄大众百货店	权向科、马跃航	10.24	百货店	1、灭火器压力不足；2、无应急照明灯。	责令立即改正【2013】第01385号	
		291	鑫隆百货	权向科、马跃航	10.24	百货店	1、灭火器超期未维修；2、消防知识培训不到位。	责令立即改正【2013】第01387号	
		292	济南爱书人战略高手网络服务有	权向科、马跃航	10.24	网吧内	1、安全出口堵塞；2、员工培训不到位。	责令立即改正【2013】第01380号	
		293	济南爱书人金色年华兴网络服务	权向科、马跃航	10.24	网吧内	1、灭火器超期未维修；2、应急照明灯设置不符合	责令立即改正【2013】第01383号	
		294	章丘市宁家埠永瑞达纸品加工厂	马爱军、李健、张洪宝	10.24	生产车间	1、应急照明灯损坏；2、电器线路敷设混乱	责令立即改正【2013】第01377号	
		295	章丘市宁家埠镇向高长春饭店	马爱军、李健、张洪宝	10.24	店内	1、疏散指示标志损坏；2、人员培训不到位	责令立即改正【2013】第01378号	
		296	章丘市宁家埠新艺家具广场	马爱军、李健、张洪宝	10.24	店内	1、疏散通道堵塞；2、灭火器过期	责令立即改正【2013】第01379号	
		297	中国银行章丘支行	马爱军、李健、张洪宝	10.24	银行内	1、疏散通道堵塞；2、室内消火栓被遮挡	责令立即改正【2013】第01382号	
		298	章丘市福泰小学	马爱军、李健、张洪宝	10.24	教学楼	1、疏散指示标志损坏；2、室内消火栓被遮挡	责令立即改正【2013】第01392号	



		299	章丘中学	马爱军、李健、张洪宝	10.24	教学楼	1、应急照明灯损坏；2、人员培训不到位	责令立即改正【2013】第01393号	
		300	宏全食品包装(济南)有限公司	王广、田森	10.24	车间	1、消防车通道不畅通；2、灭火器压力不足。	责令立即改正[2013]第01376号	
		301	济南欣昌食品有限公司	王广、田森	10.24	车间	1、疏散指示标志不完好有效；2、消防安全制度不健全。	责令立即改正[2013]第01381号	
		302	家旭宾馆	王广、田森	10.24	宾馆内	1、员工不熟悉“四个能力”；2、灭火器压力不足。	责令立即改正[2013]第01386号	
		303	清平宾馆	王广、田森	10.24	宾馆内	1、疏散通道不畅通；2、灭火器压力不足。	责令立即改正[2013]第01389号	
		304	良友宾馆	王广、田森	10.24	宾馆内	1、应急照明灯损坏；2、安全出口不畅通。	责令立即改正[2013]第01390号	
		305	欣雅宾馆	王广、田森	10.24	宾馆内	1、灭火器配置数量不足；2、员工不熟悉“四个能力”。	责令立即改正[2013]第01391号	
		306	章丘市明水维也	权向科、王广、	10.24	三楼	无		
		307	济南爱书人战歌网络服务有限公司	权向科、马跃航	10.25	网吧内	1、网吧内摆放塑料花；2、疏散通道不畅通。	责令立即改正【2013】第01405号	
		308	章丘市爱网人双喜网络服务有限公司	权向科、马跃航	10.25	网吧内	1、灭火器压力不足；2、网吧内有塑料花。	责令立即改正【2013】第01396号	
		309	济南爱书人超越网吧有限公司	权向科、马跃航	10.25	网吧内	1、安全出口封闭；2、消防安全“四个能力”标识牌张贴不规范。	责令立即改正【2013】第01398号	
		310	官庄明佳商店	权向科、马跃航	10.25	商店内	1、安全出口不畅通；2、应急照明灯故障。	责令立即改正【2013】第01408号	
		311	水熙商店	权向科、马跃航	10.25	商店内	1、疏散通道堆放杂物；2、灭火器压力不足。	责令立即改正【2013】第01407号	
		312	官庄镇朱家峪昌盛商店	权向科、马跃航	10.25	商店内	1、疏散通道堆放杂物；2、应急照明灯故障。	责令立即改正【2013】第01406号	

		313	章丘市宁家埠凤华美食城	李健、张洪宝	10.25	店内	1、应急照明灯损坏；2、人员培训不到位	责令立即改正【2013】第01399号	
		314	章丘市宁家埠镇鑫源宾馆	李健、张洪宝	10.25	宾馆内	1、疏散通道堵塞；2、电器线路敷设混乱	责令立即改正【2013】第01400号	
		315	喜相逢旅馆	李健、张洪宝	10.25	旅馆内	1、安全出口不畅通；2、人员培训不到位	责令立即改正【2013】第01401号	
		316	章丘市体育公园体育馆	李健、张洪宝	10.25	1-2层	1、应急照明灯损坏；2、室内消火栓被遮挡	责令立即改正【2013】第01403号	
		317	章丘市新华书店	李健、张洪宝	10.25	1-2层	1、安全出口不畅通；2、灭火器压力不足	责令立即改正【2013】第01410号	
		318	章丘市清照小学	李健、张洪宝	10.25	教学楼	1、疏散通道堵塞；2、室内消火栓被遮挡	责令立即改正【2013】第01411号	
		319	山东省通信公司济南市分公司网吧	马爱军、王广、田森	10.25	网吧内	1、疏散通道不畅通；2、员工不熟悉“四个能力”	责令立即改正[2013]第01394号	
		320	济南豪爵娱乐有限公司	马爱军、王广、田森	10.25	KIV内	1、疏散指示标志不完好有效；2、员工不熟悉“四个能力”	责令立即改正[2013]第01395号	
		321	景观湖宾馆	马爱军、王广、田森	10.25	宾馆内	1、安全出口不畅通；2、员工不熟悉“四个能力”	责令立即改正[2013]第01409号	
		322	刁镇天龙宾馆	王广、田森	10.25	宾馆内	1、安全出口不畅通；2、员工不熟悉“四个能力”	责令立即改正[2013]第01404号	
		323	刁镇圣康金桥足疗城	王广、田森	10.25	足疗城内	1、员工不熟悉“四个能力”；2、灭火器压力不足	责令立即改正[2013]第01402号	
		324	天河宾馆	王广、田森	10.25	宾馆内	1、员工培训不到位；2、灭火器压力不足	责令立即改正[2013]第01397号	







































