

消防安全大排查

地市	序号	单位场所名称	检查人	检查时间	抽查部位
济南市消防支队	章丘消防大队	1 济南骄龙豆捞餐饮有限公司	王广、田森	8.1	饭店内
		2 章丘市广通综合服务有限公司加油加气站	王广、田森	8.1	加油站内
		3 章丘海尔电机有限公司	王广、田森	8.1	车间
		4 山东荣元粮油有限公司	王广、田森	8.1	车间
		5 章丘华联百货有限公司开发区商场	李健、张洪宝	8.1	一层、二层
		6 章丘市两岸咖啡餐厅	李健、张洪宝	8.1	餐厅内
		7 章丘市乐谷歌城	李健、张洪宝	8.1	歌城内
		8 济南爱书人新世纪网络服务有限公司	李健、张洪宝	8.1	网吧内
	9 同升艺术学校	马爱军、权向科、 马跃航	8.1	培训班内	
	10 智胜教育	马爱军、权向科、 马跃航	8.1	培训班内	
	11 君儒学校	马爱军、权向科、 马跃航	8.1	培训班内	
	12 爱都学校	马爱军、权向科、 马跃航	8.1	培训班内	
	13 泉娃舞蹈学校	马爱军、权向科、 马跃航	8.1	培训班内	
	14 孔子学堂	马爱军、权向科、 马跃航	8.1	培训班内	
	15 莱商银行济南章丘支行	王广、田森	8.2	银行内	
	16 章丘市东山小学	王广、田森	8.2	教学楼	
	17 济南协勇鞋帽有限公司	王广、田森	8.2	车间	
	18 中粮可口可乐饮料(济南)有限公司	王广、田森	8.2	车间	

		19	章丘市交通加油站	李健、张洪宝	8.2	加油站
		20	章丘市曹范中学	李健、张洪宝	8.2	教学楼
		21	福泰小学	李健、张洪宝	8.2	教学楼
		22	章丘市明一加油站	李健、张洪宝	8.2	加油站
		23	章丘市龙文书画培训班	权向科、马跃航	8.2	培训班内
		24	章丘市骄子艺术培训班	权向科、马跃航	8.2	培训班内
		25	佳泽教育	权向科、马跃航	8.2	培训班内
		26	乐高教育	权向科、马跃航	8.2	培训班内
		27	中集车辆（山东）有限公司	李建、田森	8.2	车间内
		28	济南三源药业有限公司	田森、王广	8.2	车间内
		29	章丘市鲲鹏网吧	马爱军、张洪宝	8.2	网吧内
		30	济南风船酿造有限公司	张洪宝、李健	8.2	车间内
		31	济南七星台宾馆	张洪宝、李健	8.2	宾馆内
		32	山东统一银座商业有限公司 章丘富康店	李建、田森	8.2	超市内
		33	章丘市明选书法美术培训班	马跃航、权向科	8.5	培训班内
		34	章丘市欢乐谷快易漫画作文 培训班	马跃航、权向科	8.5	培训班内
		35	章丘市太和教育培训班	马跃航、权向科	8.5	培训班内
		36	泉娃舞蹈学校	马跃航、权向科	8.5	培训班内
		37	绣惠镇中心中学	马跃航、权向科	8.5	教学楼
		38	章丘市第一职业中等专业学校	马跃航、权向科	8.5	教学楼

		39	章丘日月化工有限公司	马爱军、李健、张洪宝	8.5	生产车间
		40	济南盐业公司章丘分公司	马爱军、李健、张洪宝	8.5	生产车间
		41	山东省通信公司济南市分公司网通家园佳悦网苑	马爱军、李健、张洪宝	8.5	网吧内
		42	章丘市五环大厦	马爱军、李健、张洪宝	8.5	商场内
		43	章丘市新华书店	马爱军、李健、张洪宝	8.5	一、二层
		44	山东鲁棉天元纺织有限公司	马爱军、李健、张洪宝	8.5	生产车间
		45	济南南科学校教学点	王广、田森	2013.8.5	教室
		46	山东天业恒基股份有限公司	王广、田森	2013.8.5	盛世国际项目地下车库施工工地
		47	章丘市明水维也纳酒店	王广、田森	2013.8.5	维也纳酒店装修施工现场
		48	山东福创置业有限公司	王广、田森	2013.8.5	福泰新都城三期临街附属楼施工工地
		49	山东道通置业投资有限公司	王广、田森	2013.8.5	山水泉城南城施工工地
		50	山东恒盛置业有限公司	王广、田森	2013.8.5	福康新家园施工工地
		51	章丘市金键电动车辆厂	李健、张洪宝	2013.8.5	生产车间
		52	爱都学校	马跃航、权向科	8.6	培训班内
		53	君儒学校	马跃航、权向科	8.6	培训班内
		54	同升艺术学校	马跃航、权向科	8.6	培训班内
		55	智胜教育	马跃航、权向科	8.6	培训班内

		56	水寨中学	马跃航、权向科	8.6	教学楼
		57	济南爱书人战略高手网络服务有限公司	马跃航、权向科	8.6	网吧内
		58	济南爱书人新世纪网络服务有限公司	李健、张洪宝	8.6	网吧内
		59	山东汉枫明化缓释肥料有限公司	李健、张洪宝	8.6	生产车间
		60	济南力诺医药公司章丘分公司	李健、张洪宝	8.6	生产车间
		61	济南万佳自然梦网络服务有限公司	李健、张洪宝	8.6	网吧内
		62	济南爱书人风驰网络服务有限公司	李健、张洪宝	8.6	网吧内
		63	山东省章丘市第三中学	李健、张洪宝	8.6	教学楼
		64	章丘市佳和超市	马爱军、王广、田森	8.6	超市内
		65	济南爱书人宝岛网络服务有限公司	马爱军、王广、田森	8.6	网吧内
		66	章丘市众拓酒店管理有限公司	马爱军、王广、田森	8.6	酒店内
		67	中粮可口可乐饮料(济南)有限公司	马爱军、王广、田森	8.6	生产车间、仓库
		68	章丘市百脉教育培训班	马爱军、王广、田森	8.6	教室内
		69	章丘市新华电脑培训学校	马爱军、王广、田森	8.6	教室内
		70	章丘市七彩少儿艺术培训班	马爱军、王广、田森	8.6	教室内
		71	山东福创置业有限公司	马爱军、王广、田森	8.6	建筑工地
		72	章丘市小新星英语培训班	王广、田森	2013.8.7	教室
		73	中国重汽汽车集团房地产开发公司	王广、田森	2013.8.7	重汽翡翠莱蒙湖二标段工地

		74	剑桥少儿英语培训学校清照路教学点	王广、田森	2013.8.7	教室
		75	山东荣元粮油有限公司	王广、田森	2013.8.7	车间
		76	章丘市广通综合服务有限公司	王广、田森	2013.8.7	加油站内
		77	章丘海尔申机有限公司	王广、田森	2013.8.7	车间
		78	乐高教育	马爱军、马跃航、权向科	8.7	培训班内
		79	佳泽教育	马爱军、马跃航、权向科	8.7	培训班内
		80	孔子学堂	马爱军、马跃航、权向科	8.7	培训班内
		81	文祖中心中学	马爱军、马跃航、权向科	8.7	教学楼
		82	垛庄中学	马爱军、马跃航、权向科	8.7	教学楼
		83	济南广播电视台大学章丘分校	马爱军、马跃航、权向科	8.7	教学楼
		84	章丘市两岸咖啡厅	李健、张洪宝	8.7	一、二层
		85	章丘市明一加油站	李健、张洪宝	8.7	加油站
		86	安莉芳（山东）服装有限公司	李健、张洪宝	8.7	生产车间
		87	中国银行章丘支行	李健、张洪宝	8.7	银行内
		88	济南爱书人澳洲网络服务有限公司	李健、张洪宝	8.7	网吧内
		89	章丘市福泰小学	李健、张洪宝	8.7	教学楼
		90	章丘市明水汇朋宾馆	权向科、马跃航	8.6	宾馆
		91	明水铁道北路农贸市场	马跃航、权向科	8.8	农贸市场内
		92	济南爱书人超越网吧有限公司	马跃航、权向科	8.8	网吧内
		93	济南爱书人战歌网络服务有限公司	马跃航、权向科	8.8	网吧内

		94	章丘市爱网人双喜网络服务有限公司	马跃航、权向科	8.8	网吧内
		95	济南爱书人金色年华兴网络服务有限公司	马跃航、权向科	8.8	网吧内
		96	济南万佳沁香园网络文化有限公司	马跃航、权向科	8.8	网吧内
		97	章丘市五环大厦	马爱军、李健、张洪宝	8.8	商场内
		98	山东省通信公司济南市分公司网通家园佳悦网苑	马爱军、李健、张洪宝	8.8	网吧内
		99	章丘市志得有限公司第一加油站	马爱军、李健、张洪宝	8.8	加油站
		100	章丘市实验小学	马爱军、李健、张洪宝	8.8	教学楼
		101	章丘市新华书店	马爱军、李健、张洪宝	8.8	店内
		102	中国重汽济南复强动力有限公司	马爱军、李健、张洪宝	8.8	生产车间
		103	山东天业恒基股份有限公司	王广、田森	8.8	盛世国际项目地下车库施工工地
		104	章丘市明水维也纳酒店	王广、田森	8.8	维也纳酒店装修施工现场
		105	章丘市嘉恩教育培训班	王广、田森	8.8	教室
		106	剑桥少儿英语培训学校开发区教学点	王广、田森	8.8	教室
		107	章丘市宁家埠供销合作社加油站	王广、田森	8.8	加油站内
		108	章丘市宁家埠供销社合作社加油站	王广、田森	8.8	加油站内
		109	章丘市相公庄镇相郝路加油站	马跃航、权向科	8.9	加油站内
		110	章丘市宏运达气体有限公司	马跃航、权向科	8.9	车间

		111	章丘市官庄金源加油站	马跃航、权向科	8.9	加油站内
		112	章丘矿业发展有限公司	马跃航、权向科	8.9	车间
		113	章丘市万豪洗浴中心	马跃航、权向科	8.9	一层
		114	章丘市日升汽车服务有限公司第二加油站	马跃航、权向科	8.9	加油站内
		115	山东汉枫明化缓释肥料有限公司	李健、张洪宝	8.9	生产车间
		116	安莉芳（山东）服装有限公司	李健、张洪宝	8.9	生产车间
		117	济南万佳自然梦网络文化有限公司	李健、张洪宝	8.9	网吧内
		118	章丘市清照小学	李健、张洪宝	8.9	教学楼
		119	章丘华联百货有限公司	李健、张洪宝	8.9	1-3层
		120	章丘市机关招待所	李健、张洪宝	8.9	1-3层
		121	济南南科学校章丘教学点	王广、田森	8.9	教室
		122	青岛银行股份有限公司济南分行章丘支行	马爱军、王广、田森	8.9	银行内
		123	山东省章丘市第七中学	马爱军、王广、田森	8.9	教学楼
		124	章丘海昌大酒店	马爱军、王广、田森	8.9	酒店内
		125	章丘市菲琳歌城	王广、田森	8.9	歌城内
		126	山东百川对外交流有限公司百川花园酒店	王广、田森	8.9	酒店内
		127	章丘市第一职业中等专业学校	马跃航、权向科	8.12	教学楼
		128	绣惠镇中心中学	马跃航、权向科	8.12	教学楼
		129	山东晋煤明水化工集团有限公司明泉化肥厂	马爱军、马跃航、权向科	8.12	车间
		130	明水化肥厂汇通加油站	马爱军、马跃航、权向科	8.12	加油站
		131	章丘市恩赐特种气体有限公司	马爱军、马跃航、权向科	8.12	车间

		132	山东三一机械有限公司	马爱军、马跃航、权向科	8.12	车间
		133	中粮可口可乐饮料(济南)有限公司	王广、田森	2013.8.12	车间
		134	济南协勇鞋帽有限公司	王广、田森	2013.8.12	车间
		135	章丘市东山小学	王广、田森	2013.8.12	教学楼
		136	莱商银行济南章丘支行	王广、田森	2013.8.12	银行内
		137	济南爱书人宝岛网络服务有限公司	王广、田森	2013.8.12	网吧内
		138	中粮可口可乐饮料(济南)有限公司	王广、田森	2013.8.12	车间、仓库
		139	章丘市实验小学	李健、张洪宝	8.12	教学楼
		140	章丘市人民医院老年公寓楼	李健、张洪宝	8.12	病房楼
		141	山东省章丘市第一中学	李健、张洪宝	8.12	教学楼
		142				
		143	章丘市志得有限公司第一加油站	李健、张洪宝	8.12	加油站
		144	济南爱书人澳洲网络服务有限公司	李健、张洪宝	8.12	网吧
		145	章丘市明水橙果音乐茶座	李健、张洪宝	8.12	1-3层
		146	济南爱书人战略高手网络服务有限公司	马跃航、权向科	8.13	网吧内
		147	水寨中学	马跃航、权向科	8.13	教学楼
		148	济南华联超市有限公司章丘分公司	马跃航、权向科	8.13	超市内
		149	章丘市东恒家居	马跃航、权向科	8.13	一至三楼
		150	济南明佳酒店有限公司	马跃航、权向科	8.13	3、4、26层
		151	章丘市实验幼儿园	马跃航、权向科	8.13	一层

		152	章丘市李福加油站	马爱军、李健、张洪宝	8.13	加油站
		153	章丘市清照小学	马爱军、李健、张洪宝	8.13	教学楼
		154	山东明水化工有限公司	马爱军、李健、张洪宝	8.13	生产车间
		155	中国重汽济南复强动力有限公司	马爱军、李健、张洪宝	8.13	生产车间
		156	章丘市爱网人零点网络服务有限公司	马爱军、李健、张洪宝	8.13	网吧
		157	章丘华联百货有限公司	马爱军、李健、张洪宝	8.13	1-4层
		158	顺成宾馆	王广、田森	2013.8.13	宾馆内
		159	伟业宾馆	王广、田森	2013.8.13	宾馆内
		160	剑桥少儿英语培训学校开发区教学点	王广、田森	2013.8.13	教室
		161	章丘市众拓酒店管理有限公司	王广、田森	2013.8.13	酒店内
		162	章丘市百脉教育培训班	王广、田森	2013.8.13	教室
		163	章丘市嘉恩教育培训班	王广、田森	2013.8.13	教室
		164	山东省章丘市第四中学	马跃航、权向科	8.14	综合楼1-3层
		165	章丘第二职业中等专业学校	马跃航、权向科	8.14	教学楼1-3层
		166	文祖中心中学	马跃航、权向科	8.14	教学楼一层
		167	章丘市垛庄中学	马跃航、权向科	8.14	教学楼一层
		168	济南广播电视台大学章丘分校	马跃航、权向科	8.14	教学楼一层
		169	章丘海龙餐饮有限责任公司	马跃航、权向科	8.14	1-5层
		170	章丘市机关招待所	李健、张洪宝	8.14	1-3层

		171	章丘市新华书店	李健、张洪宝	8.14	1-2层
		172	章丘市人民医院老年公寓楼	李健、张洪宝	8.14	病房楼
		173	济南盐业公司章丘市分公司	李健、张洪宝	8.14	生产车间
		174	山东省章丘市第一中学	李健、张洪宝	8.14	教学楼
		175	枣园镇天宝斋小吃部	李健、张洪宝	8.14	小吃部
		176	山东百脉泉大酒店	马爱军、王广、田森	2013.8.14	酒店内
		177	新世纪状元楼大酒店	马爱军、王广、田森	2013.8.14	酒店内
		178	旺康宾馆	马爱军、王广、田森	2013.8.14	宾馆内
		179	兰花宾馆	马爱军、王广、田森	2013.8.14	宾馆内
		180	章丘市宁家埠供销合作社加油站	马爱军、王广、田森	2013.8.14	加油站内
		181	章丘市广通综合服务有限公司加油站气站	马爱军、王广、田森	2013.8.14	加油站内
		182	章丘市白云湖中学	李健、张洪宝	8.15	教学楼
		183	章丘市明水橙果音乐茶座	李健、张洪宝	8.15	1-3层
		184	章丘市李福加油站	李健、张洪宝	8.15	加油站
		185	章丘市安国气体有限责任公司	李健、张洪宝	8.15	厂房
		186	章丘市乐谷歌城	李健、张洪宝	8.15	1-3层
		187	山东明水化工有限公司	李健、张洪宝	8.15	生产车间
		188	章丘市爱书人零点网络服务有限公司	李健、张洪宝	8.15	网吧内
		189	济南爱书人超越网吧有限公司	马爱军、马跃航、权向科	8.15	网吧内

		190	济南爱书人战歌网络服务有限公司	马爱军、马跃航、权向科	8.15	网吧内
		191	章丘市爱网人双喜网络服务有限公司	马爱军、马跃航、权向科	8.15	网吧内
		192	济南万佳沁香园网络文化有限公司	马爱军、马跃航、权向科	8.15	网吧内
		193	济南爱书人金色年华兴网络服务有限公司	马爱军、马跃航、权向科	8.15	网吧内
		194	明水铁道北路农贸市场	马爱军、马跃航、权向科	8.15	农贸市场内
		195	安姿美容	王广、田森	2013.8.15	店内
		196	双山里鑫防盗门经营部	王广、田森	2013.8.15	店内
		197	双山旺家源商店	王广、田森	2013.8.15	商店内
		198	章丘市双山利鑫谦商店	王广、田森	2013.8.15	商店内
		199	山东省章丘市第七中学	王广、田森	2013.8.15	教学楼
		200	青岛银行股份有限公司济南分行章丘支行	王广、田森	2013.8.15	银行内
		201	章丘海龙餐饮有限责任公司	马跃航、权向科	2013.8.15	饭店内
		202	章丘市金源加油站	马跃航、权向科	8.16	加油站内
		203	章丘市宏运达气体有限公司	马跃航、权向科	8.16	车间
		204	章丘市相公庄镇相郝路加油站	马跃航、权向科	8.16	加油站内
		205	章丘矿业发展有限公司	马跃航、权向科	8.16	车间

		206	章丘市万豪洗浴中心	马跃航、权向科	8.16	一层
		207	章丘市日升汽车服务有限公司第二加油站	马跃航、权向科	8.16	加油站内
		208	章丘市龙泉书苑酒店管理有限公司	马跃航、权向科	8.15	客房、餐饮部
		209	章丘市两岸咖啡厅	马爱军、李健、张洪宝	8.16	1-2层
		210	章丘市体育馆	马爱军、李健、张洪宝	8.16	1-3层
		211	章丘市五环大厦	马爱军、李健、张洪宝	8.16	商场内
		212	章丘市豪士登商贸有限公司	马爱军、李健、张洪宝	8.16	市场内
		213	济南新瑞化学试剂厂	马爱军、李健、张洪宝	8.16	生产车间
		214	济南盐业公司章丘分公司	马爱军、李健、张洪宝	8.16	生产车间
		215	章丘市双山合聚鑫快餐店	王广、田森	2013.8.16	饭店内
		216	章丘市双山双园商店	王广、田森	2013.8.16	商店内
		217	章丘市福临鲁菜馆	王广、田森	2013.8.16	饭店内
		218	山东百川对外交流有限公司 百川花园酒店	王广、田森	2013.8.16	酒店内
		219	章丘海昌大酒店	王广、田森	2013.8.16	酒店内
		220	章丘市菲琳歌城	王广、田森	2013.8.16	歌城内
		221	山东晋煤明水化工集团有限公司明泉化肥厂	马跃航、权向科	8.19	车间

		222	济南绿邦化工有限公司	马跃航、权向科	8.19	车间
		223	济南市圣泉集团股份有限公司	马跃航、权向科	8.19	车间
		224	山东中氟化工科技有限公司	马跃航、权向科	8.19	车间
		225	山东圣泉化工股份有限公司	马跃航、权向科	8.19	车间
		226	章丘市明水氧气厂一分厂	马跃航、权向科	8.19	车间
		227	宁家埠镇金悦饭店	李健、张洪宝	8.19	饭店内
		228	山东电子工程职业技术学院	李健、张洪宝	8.19	图书楼
		229	济南万佳自然梦网络文化有限公司	李健、张洪宝	8.19	网吧
		230	宁家埠镇守明商店	李健、张洪宝	8.19	商店
		231	章丘市志得有限公司第一加油站	李健、张洪宝	8.19	加油站
		232	章丘市新华书店	李健、张洪宝	8.19	1-2层
		233	金希望教育培训中心	马爱军、王广、田森	2013.8.19	教室
		234	章丘市双山诚诚面馆	马爱军、王广、田森	2013.8.19	饭店内

		235	济南万佳新热浪网络文化有限公司	马爱军、王广、田森	2013.8.19	网吧内
		236	章丘市第二人民医院	马爱军、王广、田森	2013.8.19	门诊楼
		237	顺成宾馆	马爱军、王广、田森	2013.8.19	宾馆内
		238	伟业宾馆	马爱军、王广、田森	2013.8.19	宾馆内
		239	济南运神健身服务中心	权向科、马跃航	2013.8.19	健身服务中心
		240	山东电子工程职业技术学院	马爱军、李健、张洪宝	2013.8.19	图书楼
		241	济南泉永印务有限公司	马爱军、马跃航、权向科	2013.8.20	车间
		242	济钢集团机械工业园	马爱军、马跃航、权向科	2013.8.20	车间
		243	章丘市鲁邦化工有限公司	马爱军、马跃航、权向科	2013.8.20	车间
		244	山东省汇丰机械集团总公司	马爱军、马跃航、权向科	2013.8.20	车间
		245	章丘市明水百成汇服饰广场	马爱军、马跃航、权向科	2013.8.20	一层
		246	神墨培训班	马爱军、马跃航、权向科	2013.8.20	培训班内
		247	山东技师学院	李健、张洪宝	2013.8.20	宿舍楼

		248	章丘市宏昌千禧大酒店有限公司	李健、张洪宝	2013.8.20	酒店
		249	宁家埠鑫烨肉食店	李健、张洪宝	2013.8.20	店内
		250	宁家埠镇鑫炎水饺馆	李健、张洪宝	2013.8.20	店内
		251	宁家埠鑫汇超市	李健、张洪宝	2013.8.20	超市
		252	中国银行章丘支行	李健、张洪宝	2013.8.20	银行
		253	宏全食品包装济南有限公司	王广、田森	2013.8.20	车间、仓库
		254	章丘市城市建设综合开发公司	王广、田森	2013.8.20	明珠财大花园1-7#住宅楼及2#地下车库
		255	山东广宇置业有限公司	王广、田森	2013.8.20	中国·诺贝尔城住E1-E6楼施工工地
		256	济南新世纪状元楼餐饮有限公司	王广、田森	2013.8.20	酒店内
		257	兰花宾馆	王广、田森	2013.8.20	宾馆内
		258	旺康宾馆	王广、田森	2013.8.20	宾馆内
		259	章丘市海泰涂履布业有限公司	马跃航、权向科	8.21	车间
		260	章丘市图书馆	马跃航、权向科	8.21	二层
		261	济南十八家家悦超市有限公司章丘双山店	马跃航、权向科	8.21	超市内

		262	山东豹威安全服务有限公司 章丘分公司	马跃航、权向科	8.21	二层
		263	章丘市文化中心	马跃航、权向科	8.21	一层
		264	山东省章丘市第四中学	马跃航、权向科	8.21	综合楼1-3层
		265	章丘市明水星光大道歌城	王广、田森	2013.8.21	歌城内
		266	章丘市菲琳歌城	王广、田森	2013.8.21	歌城内
		267	章丘市双山周元霞商店	王广、田森	2013.8.21	商店内
		268	章丘市双山一品斋熟食店	王广、田森	2013.8.21	酒店内
		269	章丘市双山利鑫谦商店	王广、田森	2013.8.21	商店内
		270	双山里鑫防盗门经营部	王广、田森	2013.8.21	店内
		271	章丘商厦百货有限责任公司	马爱军、李健、张洪宝	8.21	1-2层
		272	宁家埠镇守明商店	马爱军、李健、张洪宝	8.21	商店
		273	先锋旅馆	马爱军、李健、张洪宝	8.21	旅馆
		274	济南新瑞化学试剂厂	马爱军、李健、张洪宝	8.21	生产车间
		275	章丘市枣园行通饭店	马爱军、李健、张洪宝	8.21	饭店

		276	章丘市枣园付月快餐店	马爱军、李健、张洪宝	8.21	饭店
		277	章丘市实验幼儿园	马跃航、权向科	8.22	教学综合楼
		278	章丘市金汇奥德隆商厦	马跃航、权向科	8.22	一层
		279	济南嘉华百佳购物广场有限公司	马跃航、权向科	8.22	二层
		280	济南市圣泉集团股份有限公司	马跃航、权向科	8.22	车间
		281	济南绿邦化工有限公司	马跃航、权向科	8.22	车间
		282	章丘市龙泉书苑酒店管理有限公司	马跃航、权向科	8.22	客房、餐饮部
		283	章丘市五环大厦	李健、张洪宝	8.22	商场内
		284	山东传媒职业学院	李健、张洪宝	8.22	教学楼
		285	章丘市安国气体有限责任公司	李健、张洪宝	8.22	生产车间
		286	章丘市枣园又一斋热卖熟食店	李健、张洪宝	8.22	店内
		287	章丘市清照小学	李健、张洪宝	8.22	教学楼
		288	章丘市丽湾生态餐饮中心	李健、张洪宝	8.22	饭店
		289	金临饺子城	马爱军、王广、田森	2013.8.22	饭店内

		290	济南交通高级技工学校	马爱军、王广、田森	2013.8.22	教学楼
		291	山东润华药业有限公司	马爱军、王广、田森	2013.8.22	车间
		292	章丘市双山咔酷童装	马爱军、王广、田森	2013.8.22	商店内
		293	双山旺家源商店	马爱军、王广、田森	2013.8.22	商店内
		294	安姿美容	马爱军、王广、田森	2013.8.22	店内
		295	章丘市爱网人鑫鑫网络服务有限公司	马跃航、权向科	2013.8.22	网吧内
		296	章丘海昌大酒店	马爱军、马跃航、权向科	8.23	酒店内
		297	章丘市实验中学	马爱军、马跃航、权向科	8.23	教学楼二层
		298	章丘市明水同一首歌歌城	马爱军、马跃航、权向科	8.23	二层
		299	山东圣泉化工股份有限公司	马爱军、马跃航、权向科	8.23	车间
		300	山东中氟化工科技有限公司	马爱军、马跃航、权向科	8.23	车间
		301	章丘市明水氧气厂一分厂	马爱军、马跃航、权向科	8.23	车间
		302	河间府驴肉火烧	王广、田森	2013.8.23	饭店内

		303	蒙阴贺家蒙山草鸡	王广、田森	2013.8.23	饭店内
		304	章丘市乡镇企业职工培训中心	王广、田森	2013.8.23	教室
		305	章丘市福临鲁菜馆	王广、田森	2013.8.23	饭店内
		306	章丘市双山双园商店	王广、田森	2013.8.23	商店内
		307	章丘市双山合聚鑫快餐店	王广、田森	2013.8.23	快餐店
		308	章丘市枣园李保田饭店	李健、张洪宝	8.23	饭店
		309	枣园镇马记羊馆	李健、张洪宝	8.23	饭店
		310	章丘市豪士登商贸有限公司	李健、张洪宝	8.23	市场
		311	宁家埠镇鑫烨肉食店	李健、张洪宝	8.23	饭店
		312	宁家埠镇鑫炎水饺馆	李健、张洪宝	8.23	饭店
		313	章丘中学	李健、张洪宝	8.23	教学楼
		314	章丘市鲁邦化工有限公司	马跃航、权向科	8.26	车间内
		315	济钢集团机械工业园	马跃航、权向科	8.26	车间内
		316	章丘市明水百成汇服饰广场	马跃航、权向科	8.26	一层
		317	比德文电动车店	马跃航、权向科	8.26	店内
		318	明霞药店	马跃航、权向科	8.26	药店内
		319	善良粮油	马跃航、权向科	8.26	门头内
		320	毕杨农资	马跃航、权向科	8.26	门头内

		321	鑫园饭店	马跃航、权向科	8.26	饭店内
		322	世通汽修	马跃航、权向科	8.26	门头内
		323	鑫铭装饰	马跃航、权向科	8.26	门头内
		324	宁家埠镇金悦饭店	马爱军、李健、张洪宝	8.26	饭店
		325	章丘市枣园翰祥全鱼店	马爱军、李健、张洪宝	8.26	饭店
		326	章丘市枣园琦鑫快餐店	马爱军、李健、张洪宝	8.26	饭店
		327	章丘市宁家埠镇特色炒鸡店	马爱军、李健、张洪宝	8.26	饭店
		328	章丘市宁家埠镇沸腾火锅城	马爱军、李健、张洪宝	8.26	饭店
		329	济南万佳自然梦网络文化有限公司	马爱军、李健、张洪宝	8.26	网吧
		330	章丘市枣园齐王鲁味菜馆	马爱军、李健、张洪宝	8.26	饭店

		331	章丘市枣园欣荣家常菜快餐店	马爱军、李健、张洪宝	8.26	饭店
		332	宁家埠镇顺心快餐	马爱军、李健、张洪宝	8.26	饭店
		333	章丘市枣园义和源饭庄	马爱军、李健、张洪宝	8.26	饭店
		334	章丘市菲琳歌城	王广、田森	2013.8.26	歌城内
		335	福满香饭店	王广、田森	2013.8.26	饭店内
		336	宁硕百货超市	王广、田森	2013.8.26	超市内
		337	章丘市骄龙豆捞工业二路店	王广、田森	2013.8.26	饭店内
		338	双山粗茶淡饭	王广、田森	2013.8.26	饭店内
		339	双山小乳羊火锅店	王广、田森	2013.8.26	饭店内
		340	内蒙古鲜乳羊火锅城	王广、田森	2013.8.26	饭店内
		341	金希望教育培训中心	王广、田森	2013.8.26	教室

		333	济南华联超市有限公司章丘分公司	马跃航、权向科	8.27	一层
		334	章丘市相约网吧	马跃航、权向科	8.27	网吧内
		335	章丘市官庄镇鹤翔百货商店	马跃航、权向科	8.27	商店内
		336	天赐药店	马跃航、权向科	8.27	药店内
		337	章丘市官庄明学家俱城	马跃航、权向科	8.27	家具城内
		338	章丘康泰官庄畅和商店	马跃航、权向科	8.27	商店内
		339	官庄镇朱家峪昌盛商店	马跃航、权向科	8.27	商店内
		340	鑫隆百货	马跃航、权向科	8.27	商店内
		341	章丘官庄大众百货店	马跃航、权向科	8.27	商店内
		342	章丘市宁家埠镇百全超市	李健、张洪宝	8.27	超市
		343	聚宾楼食府	李健、张洪宝	8.27	饭店
		344	宁家埠镇中心超市	李健、张洪宝	8.27	超市

		345	章丘市枣园昌盛饭店	李健、张洪宝	8.27	饭店
		346	章丘市枣园德诚川菜馆	李健、张洪宝	8.27	饭店
		347	章丘市枣园会君饭店	李健、张洪宝	8.27	饭店
		348	章丘市志得有限公司第一加油站	李健、张洪宝	8.27	加油站
		349	宁家埠鑫汇超市	李健、张洪宝	8.27	超市
		350	济南力诺医药公司章丘分公司	李健、张洪宝	8.27	生产车间
		351	济南盐业公司章丘分公司	李健、张洪宝	8.27	生产车间
		352	植物城美容院	马爱军、王广、田森	2013.8.27	店内
		353	晓雪果蔬超市	马爱军、王广、田森	2013.8.27	超市内
		354	多乐福超市	马爱军、王广、田森	2013.8.27	超市内
		355	前街口超市	马爱军、王广、田森	2013.8.27	超市内
		356	章丘小吃店	马爱军、王广、田森	2013.8.27	饭店内
		357	雨鑫不锈钢	马爱军、王广、田森	2013.8.27	店内

		358	好意生源超市	马爱军、王广、田森	2013.8.27	超市内
		359	和兴超市	马爱军、王广、田森	2013.8.27	超市内
		360	小潘酱货肴菜店	马爱军、王广、田森	2013.8.27	商店内
		361	皓毅百货五金	马爱军、王广、田森	2013.8.27	店内
		362	章丘市图书馆	马爱军、马跃航、权向科	8.28	二层
		363	山东省汇丰机械集团总公司	马爱军、马跃航、权向科	8.28	车间
		364	神墨培训班	马爱军、马跃航、权向科	8.28	培训班内
		365	顺诚商店	马爱军、马跃航、权向科	8.28	商店内
		366	金河超市	马爱军、马跃航、权向科	8.28	超市内
		367	水熙商店	马爱军、马跃航、权向科	8.28	商店内
		368	金玉水饺城	马爱军、马跃航、权向科	8.28	饭店内
		369	官庄鑫溢商店	马爱军、马跃航、权向科	8.28	商店内

		370	官庄明佳商店	马爱军、马跃航、权向科	8.28	商店内
		371	金鼎神达商店	马爱军、马跃航、权向科	8.28	商店内
		372	宁家埠镇舒美捷服装超市	李健、张洪宝	8.28	超市
		373	章丘市宁家埠镇五星百货商店	李健、张洪宝	8.28	商店
		374	章丘市宁家埠文明超市	李健、张洪宝	8.28	超市
		375	章丘市宁家埠镇春声家电	李健、张洪宝	8.28	商店
		376	章丘市又一斋饭店	李健、张洪宝	8.28	饭店
		377	章丘市枣园安泽日用品商店	李健、张洪宝	8.28	商店
		378	枣园商业街金鑫商店	李健、张洪宝	8.28	商店
		379	枣园镇天成商店	李健、张洪宝	8.28	商店
		380	中国银行章丘支行	李健、张洪宝	8.28	银行
		381	章丘市枣园行通饭店	李健、张洪宝	8.28	饭店
		382	章丘市枣园付月快餐店	李健、张洪宝	8.28	饭店

重大整治活动统计表（公布执法检查情况）

发现的火灾隐患和问题	提出的整改意见	行政处罚情况	公布执法情况的网站网址
无	复查合格		http://jnfir.cn/
灭火器压力不足	责令改正通知书[2013]第00492号		http://jnfir.cn/
生产车间应急照明灯损坏	责令改正通知书[2013]第00493号		http://jnfir.cn/
疏散指示标志故障	责令改正通知书[2013]第00494号		http://jnfir.cn/
无	复查合格		http://jnfir.cn/
疏散通道不畅通	责令改正通知书【2013】第00490号		http://jnfir.cn/
无			http://jnfir.cn/
应急照明灯损坏	责令改正通知书【2013】第00491号		http://jnfir.cn/
灭火器超期	责令改正通知书[2013]第00485号		http://jnfir.cn/
应急照明灯故障	责令改正通知书[2013]第00484号		http://jnfir.cn/
灭火器超期未维修	责令改正通知书[2013]第00487号		http://jnfir.cn/
1、灭火器超期；2、应急照明灯故障。	责令改正通知书[2013]第00488号		http://jnfir.cn/
无应急照明灯	责令改正通知书[2013]第00486号		http://jnfir.cn/
1、应急照明灯故障；2、灭火器超期；3、疏散通道堵塞。	责令改正通知书[2013]第00489号		http://jnfir.cn/
电器线路敷设混乱	责令改正通知书[2013]第00499号		http://jnfir.cn/
灭火器过期	责令改正通知书[2013]第00500号		http://jnfir.cn/
遮挡室内栓	责令改正通知书[2013]第00501号		http://jnfir.cn/
占用消防车道	责令改正通知书[2013]第00502号		http://jnfir.cn/

复查合格			http://jnf.fire.cn/
复查合格			http://jnf.fire.cn/
疏散指示标志损坏	责令改正通知书【2013】第00495号		http://jnf.fire.cn/
灭火器过期	责令改正通知书【2013】第00496号		http://jnf.fire.cn/
复查合格			http://jnf.fire.cn/
复查合格			http://jnf.fire.cn/
1、灭火器超期未维修2、应急照明灯故障	责令改正通知书[2013]第00497号		http://jnf.fire.cn/
1、灭火器配置数量不足2、无应急照明灯	责令改正通知书[2013]第00498号		http://jnf.fire.cn/
1、疏散通道不畅通2、安全出口不畅通3、应急照明灯故障4、疏散指示标志故障5、室内消火栓不完好有效6、占用防火间距7、消防车通道不畅通8、消防安全制度不健全	责令改正通知书[2013]第00504号		
1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准; 2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效; 3、挪用消防设施、器材 4、停用消	责令改正通知书[2013]第00550号		
1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准; 2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效; 3、挪用消防设施、器材; 4、停用消	责令改正通知书[2013]第00516号		
1、灭火器超期使用。2、疏散通道不畅通。3、占用消防车道。4、消防制度不健全。5、应急指示标志设	责令改正通知书[2013]第00523号		
1、灭火器超期使用。2、疏散通道不畅通。3、占用消防车道。4、消防制度不健全。5、应急指示标志设	责令改正通知书[2013]第00528号		
1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准; 2、消防设施、器材、消防安全标志未保	责令改正通知书[2013]第00510号		
复查合格			http://jnf.fire.cn/
1、应急照明灯故障2、疏散通道不畅通	责令改正通知书[2013]第00588号		http://jnf.fire.cn/
1、灭火器超期2、疏散通道不畅通	责令改正通知书[2013]第00589号		http://jnf.fire.cn/

复查合格			http://jnfire.cn/
无			http://jnfire.cn/
应急照明灯损坏	责令改正通知书【2013】第00562号		http://jnfire.cn/
灭火器压力不足	责令改正通知书【2013】第00561号		http://jnfire.cn/
疏散通道堵塞	责令改正通知书【2013】第00563号		http://jnfire.cn/
复查合格			http://jnfire.cn/
1、电器线路敷设混乱; 2、灭火器超期; 3、疏散指示标志不符合要求。	责令改正通知书[2013]第00557号		http://jnfire.cn/
1、灭火器压力不足; 2、消防车道被占用。	责令改正通知书[2013]第00559号		http://jnfire.cn/
未配置灭火器	责令改正通知书[2013]第00558号		http://jnfire.cn/
福泰新都城三期临街附属楼施工工人不熟悉灭火器使用方法。	责令改正通知书[2013]第00560号		http://jnfire.cn/
复查合格			http://jnfire.cn/
复查合格			http://jnfire.cn/
未按《建筑设计防火规范》的规定设置室内消火栓系统。	责令改正通知书[2013]第00556号		
复查合格			http://jnfire.cn/

复查合格			http://jnfire.cn/
1、灭火器超期2、疏散通道不畅通	责令改正通知书 [2013]第00592号		http://jnfire.cn/
1、应急照明灯故障2、灭火器超期	责令改正通知书 [2013]第00593号		http://jnfire.cn/
1、灭火器超期2、疏散通道不畅通	责令改正通知书 [2013]第00594号		http://jnfire.cn/
复查合格			http://jnfire.cn/
复查合格			http://jnfire.cn/
应急照明灯损坏	责令改正通知书【2013】第00571号		http://jnfire.cn/
无			http://jnfire.cn/
疏散通道不畅通	责令改正通知书【2013】第00572号		http://jnfire.cn/
复查合格			http://jnfire.cn/
合格			
1、灭火器超期2、疏散通道不畅通	责令改正通知书[2013]第00595号		http://jnfire.cn/
1、应急照明灯故障2、灭火器超期	责令改正通知书 [2013]第00596号		http://jnfire.cn/
1、应急照明灯故障2、灭火器超期	责令改正通知书 [2013]第00597号		http://jnfire.cn/

1、应急照明灯故障2、疏散通道不畅通	责令改正通知书 [2013]第00598号		http://jnfire.cn/
1、灭火器超期2、疏散通道不畅通	责令改正通知书 [2013]第00599号		http://jnfire.cn/
1、应急照明灯故障2、疏散通道不畅通	责令改正通知书 [2013]第00600号		http://jnfire.cn/
复查合格			http://jnfire.cn/
复查合格			http://jnfire.cn/
灭火器压力不足	责令改正通知书【2013】第00573号		http://jnfire.cn/
电气线路敷设混乱	责令改正通知书【2013】第00575号		http://jnfire.cn/
复查合格			http://jnfire.cn/
疏散通道堵塞	责令改正通知书【2013】第00577号		http://jnfire.cn/
复查合格			http://jnfire.cn/
复查合格			http://jnfire.cn/
疏散指示标志设置不符合要求	责令改正通知书[2013]第00579号		http://jnfire.cn/
疏散指示标志故障	责令改正通知书[2013]第00578号		http://jnfire.cn/
人员培训不到位	责令改正通知书[2013]第00576号		http://jnfire.cn/
人员培训不到位	责令改正通知书[2013]第00574号		http://jnfire.cn/
灭火器超期	责令改正通知书 [2013]第00601号		http://jnfire.cn/
1、灭火器超期2、疏散通道不畅通	责令改正通知书 [2013]第00602号		http://jnfire.cn/

灭火器超期	责令改正通知书[2013]第00603号		http://jnfire.cn/
1、灭火器超期2、疏散通道不畅通	责令改正通知书[2013]第00605号		http://jnfire.cn/
灭火器超期	责令改正通知书[2013]第00606号		http://jnfire.cn/
灭火器超期	责令改正通知书[2013]第00608号		http://jnfire.cn/
复查合格			http://jnfire.cn/
复查合格			http://jnfire.cn/
复查合格			http://jnfire.cn/
应急照明灯损坏	责令改正通知书[2013]第00584号		http://jnfire.cn/
电器线路敷设混乱	责令改正通知书[2013]第00585号		http://jnfire.cn/
疏散通道不畅通	责令改正通知书[2013]第00587号		http://jnfire.cn/
复查合格			http://jnfire.cn/
员工培训不到位	责令改正通知书[2013]第00580号		http://jnfire.cn/
室内消防栓无水，正在利用暑假期间整修	责令改正通知书[2013]第00581号		http://jnfire.cn/
员工“四个能力”内容掌握不熟悉，疏散通道内摆放杂物	责令改正通知书[2013]第00582号		http://jnfire.cn/
中控室人员不足	责令改正通知书[2013]第00583号		http://jnfire.cn/
部分员工对四个能力知识不熟悉	责令改正通知书[2013]第00586号		http://jnfire.cn/
复查合格			http://jnfire.cn/
复查合格			http://jnfire.cn/
1、疏散通道不畅通；2、应急照明灯故障；3、消防车通道不畅通；4、挪用消火栓；5、灭火器超期未维修。	责令改正通知书[2013]第00610号		http://jnfire.cn/
1、应急照明灯故障；2、灭火器超期未维修。	责令改正通知书[2013]第00611号		http://jnfire.cn/
1、安全出口不畅通；2、应急照明灯损坏。	责令改正通知书[2013]第00612号		http://jnfire.cn/

1、疏散通道不畅通; 2、灭火器超期; 3、消防车道不畅通; 4、遮挡消火栓。	责令改正通知书 [2013]第00613号		http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
应急照明灯损坏	责令改正通知书【2013】第00604号		http://jnfive.cn/
1、 疏散指示标志损坏;	责令改正通知书【2013】第00607号		http://jnfive.cn/
2、 灭火器过期			http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
电器线路敷设混乱	责令改正通知书【2013】第00609号		http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
1、疏散指示标志未保持完好有效; 2、手动报警器数量不足。	责令改正通知书 [2013]第00619号		http://jnfive.cn/
1、消防安全管理制度未落实; 2、疏散楼梯堆放杂物; 3、应急照明未保持完好有效, 停电时一楼二楼无应急照明; 4、疏散指示标志部分不亮; 5、四楼起点KTV到楼下的疏散楼梯被封堵。所有疏散楼梯未形成封闭楼梯间。6、一处室内消火栓未保持完好有效, 多处消火栓被遮挡。7、防火卷帘无法降落, 控制器损坏。	责令改正通知书 [2013]第00620号		http://jnfive.cn/
合格			http://jnfive.cn/
1、灭火器超期; 2、员工培训不到位。	责令改正通知书 [2013]第00621号		http://jnfive.cn/

应急照明灯损坏	责令改正通知书【2013】第00616号		http://jnfir.cn/
复查合格			http://jnfir.cn/
疏散通道堵塞	责令改正通知书【2013】第00617号		http://jnfir.cn/
复查合格			http://jnfir.cn/
灭火器压力不足	责令改正通知书【2013】第00618号		http://jnfir.cn/
复查合格			http://jnfir.cn/
1、灭火器配置数量不足; 2、应急照明灯损坏; 3、安全出口不畅通; 4、防火间距被占用; 5、消防安全制度不健全。	责令改正通知书[2013]第00615号		http://jnfir.cn/
1、灭火器过期; 2、疏散指示标志设置不符合要求; 3、疏散通道内堆放杂物; 4、消防车通道不畅通; 5、电器线路敷设混乱。	责令改正通知书[2013]第00614号		http://jnfir.cn/
复查合格			http://jnfir.cn/
1、灭火器超期; 2、疏散指示标志损坏; 3、疏散通道不畅通。	责令改正通知书 [2013]第00629号		http://jnfir.cn/
1、灭火器配置数量不足; 2、教学楼1层安全出口不畅通; 3、遮挡2层消火栓。	责令改正通知书 [2013]第00630号		http://jnfir.cn/
复查合格			http://jnfir.cn/
复查合格			http://jnfir.cn/
复查合格			http://jnfir.cn/
1、灭火器铅封脱落2、安全出口不畅通; 3、应急照明灯未保持完好有效。	责令改正通知书 [2013]第00633号		http://jnfir.cn/
复查合格			http://jnfir.cn/

灭火器压力不足	责令改正通知书【2013】第00623号		http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
1、 消防安全制度不健全; 灭火器过期	责令改正通知书【2013】第00624号		http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
1、灭火器过期; 2、安全出口不畅通; 3、电器线路敷设混乱; 4、应急照明灯损坏	责令改正通知书【2013】第00625号		http://jnfive.cn/
1、员工培训、预案演练、消防设施器材巡检、检查等消防安全职责履行不到位; 2、南侧货梯电梯井采用聚氨酯泡沫彩钢板材料装饰; 3、院内车辆停放占用消防车通道。	责令改正通知书[2013]第00622号	临时查封	http://jnfive.cn/
1、控制柜显示屏不显示; 2、2层厨房烟感探头故障。	责令改正通知书[2013]第00631号		http://jnfive.cn/
1、灭火器配置数量不足; 2、应急照明灯损坏; 3、安全出口不畅通; 4、防火间距被占用; 5、消防安全制度不健全。	责令改正通知书[2013]第00626号		http://jnfive.cn/
1、灭火器过期; 2、疏散指示标志设置不符合要求; 3、疏散通道内堆放杂物; 4、消防车通道不畅通; 5、电器线路敷设混乱。	责令改正通知书[2013]第00627号		http://jnfive.cn/
	复查合格		http://jnfive.cn/
	复查合格		http://jnfive.cn/
疏散指示标志损坏	责令改正通知书【2013】第00638号		http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
1、电器线路敷设混乱; 2、消防安全制度不健全	责令改正通知书【2013】第00639号		http://jnfive.cn/
灭火器压力不足	责令改正通知书【2013】第00640号		http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/

复查合格			http://jnfire.cn/
1、灭火器配置数量不足；2、应急照明灯损坏；3、安全出口不畅通；4、防火间距被占用；5、消防安全制度不健全。	责令改正通知书[2013]第00637号		http://jnfire.cn/
1、灭火器配置数量不足；2、应急照明灯损坏；3、安全出口不畅通；4、防火间距被占用；5、消防安全制度不健全。	责令改正通知书[2013]第00634号		http://jnfire.cn/
1、疏散指示标志设置不符合要求；2、应急照明灯损坏；3、疏散通道不畅通；4、防火间距被占用；5、员工培训不到位。	责令改正通知书[2013]第00636号		http://jnfire.cn/
1、灭火器过期；2、疏散指示标志设置不符合要求；3、疏散通道内堆放杂物；4、消防车通道不畅通；5、电器线路敷设混乱。	责令改正通知书[2013]第00635号		http://jnfire.cn/
复查合格			http://jnfire.cn/
复查合格			http://jnfire.cn/
合格			
复查合格			http://jnfire.cn/

复查合格			http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
1、两处疏散指示标志灯不亮; 2、厨房疏散通道摆放餐桌; 3、遮挡消火栓; 4、消火栓栓口缺失; 5、末端试水压力表损坏; 6、防火门把手损坏; 7、防火卷帘下放置物品。	责令改正通知书 [2013]第00641号		http://jnfive.cn/
1、应急照明灯损坏; 2、灭火器过期	责令改正通知书【2013】第00645号		http://jnfive.cn/
1、疏散通道不畅通; 2、灭火器压力不足	责令改正通知书【2013】第00646号		http://jnfive.cn/
消防安全制度不健全	责令改正通知书【2013】第00647号		http://jnfive.cn/
无			http://jnfive.cn/
1、消防安全制度不健全; 2、疏散指示标志损坏	责令改正通知书【2013】第00648号		http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
1、灭火器配置数量不足; 2、应急照明灯损坏; 3、安全出口不畅通; 4、防火间距被占用; 5、消防安全制度不健全。	责令改正通知书[2013]第00643号		http://jnfive.cn/
1、灭火器过期; 2、疏散指示标志设置不符合要求; 3、疏散通道内堆放杂物; 4、消防车通道不畅通; 5、电器线路敷设混乱。	责令改正通知书[2013]第00642号		http://jnfive.cn/
1、疏散指示标志设置不符合要求; 2、应急照明灯损坏; 3、疏散通道不畅通; 4、防火间距被占用; 5、员工培训不到位。	责令改正通知书[2013]第00644号		http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/

1、车辆停放占用消防车通道2、应急照明灯故障3、安全出口不畅通4、灭火器配置数量不足5、电器线路敷设混乱	责令改正通知书 [2013]第00649号		http://jnfive.cn/
1、消防车通道不畅通2、无应急照明灯3、疏散通道内堆放杂物4、灭火器超期5、电器线路敷设混乱6、员工培训不到位	责令改正通知书 [2013]第00650号		http://jnfive.cn/
1、灭火器超期2、遮挡消火栓3、安全出口不畅通4、疏散指示标志设置不符合要求5、电器线路敷设混乱	责令改正通知书 [2013]第00651号		http://jnfive.cn/
1、防火间距被占用2、疏散通道内堆放杂物3、办公楼内无应急照明灯4、遮挡消火栓5、灭火器超期6、员工培训不到位	责令改正通知书 [2013]第00659号		http://jnfive.cn/
1、防火间距被占用2、无应急照明灯3、疏散通道内堆放杂物4、灭火器超期5、电器线路敷设混乱6、员工培训不到位	责令改正通知书 [2013]第00660号		http://jnfive.cn/
1、电器线路敷设混乱；2、应急照明灯损坏；3、疏散通道堵塞；4、消防车通道不畅通；5、消防安全制度不健全	责令改正通知书【2013】第00653号		http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
1、消防安全制度不健全；2、灭火器配置不符合要求；3、疏散通道堵塞	责令改正通知书【2013】第00658号		http://jnfive.cn/
1、电器线路敷设混乱；2、疏散指示标志损坏；3、疏安全出口不畅通；4、消防车通道不畅通；5、灭火器配置不符合要求	责令改正通知书【2013】第00661号		http://jnfive.cn/
1、电器线路敷设混乱；2、疏散指示标志损坏；3、灭火器配置不符合要求	责令改正通知书【2013】第00662号		http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
1、灭火器配置数量不足；2、应急照明灯损坏；3、安全出口不畅通；4、防火间距被占用；5、消防安全制度不健全。	责令改正通知书[2013]第00652号		http://jnfive.cn/
1、灭火器过期；2、疏散指示标志设置不符合要求；3、疏散通道内堆放杂物；4、消防车通道不畅通；5、电器线路敷设混乱。	责令改正通知书[2013]第00654号		http://jnfive.cn/

1、疏散指示标志设置不符合要求；2、应急照明灯损坏；3、疏散通道不畅通；4、防火间距被占用；5、员工培训不到位。	责令改正通知书[2013]第00656号		http://jnfir.cn/
1、灭火器配置数量不足；2、应急照明灯损坏；3、安全出口不畅通；4、防火间距被占用；5、消防安全制度不健全。	责令改正通知书[2013]第00657号		http://jnfir.cn/
	复查合格		http://jnfir.cn/
	复查合格		http://jnfir.cn/
合格			
复查合格			
1、占用消防车通道2、无应急照明灯3、疏散通道内堆放杂物4、灭火器超期5、电器线路敷设混乱6、消防安全制度不健全	责令改正通知书 [2013]第00674号		http://jnfir.cn/
1、灭火器超期2、无应急照明灯3、遮挡消火栓4、员工培训不到位5、电器线路敷设混乱	责令改正通知书 [2013]第00672号		http://jnfir.cn/
1、防火间距被占用2、安全出口不畅通3、应急照明灯故障4、遮挡消火栓5、灭火器配置数量不足6、电器线路敷设混乱7、消防安全制度不健全	责令改正通知书 [2013]第00669号		http://jnfir.cn/
1、应急照明灯故障2、疏散通道内堆放杂物3、灭火器配置数量不足4、消防安全制度不健全	责令改正通知书 [2013]第00673号		http://jnfir.cn/
1、防火间距被占用2、消防车通道不畅通3、应急照明灯故障4、疏散指示标志设置不符合要求5、遮挡消火栓6、电器线路敷设混乱	责令改正通知书 [2013]第00671号		http://jnfir.cn/
1、无应急照明灯2、灭火器超期3、安全出口不畅通4、消防车通道不畅通5、员工培训不到位	责令改正通知书 [2013]第00675号		http://jnfir.cn/
复查合格			http://jnfir.cn/

复查合格			http://jnfive.cn/
1、电器线路敷设混乱; 2、疏散指示标志损坏; 3、安全出口不畅通; 4、消防车通道不畅通; 5、灭火器配置不符合要求	责令改正通知书【2013】第00665号		http://jnfive.cn/
1、灭火器过期; 2、疏散通道堵塞; 3、电器线路敷设混乱; 4、消防车通道不畅通; 5、员工培训不到位	责令改正通知书【2013】第00666号		http://jnfive.cn/
1、应急照明灯损坏; 2、安全出口不畅通; 3、消防安全制度不健全; 4、疏散指示标志配置不符合要求; 5、电器线路敷设混乱 1、消防安全制度不健全; 2、灭火器过期	责令改正通知书【2013】第00667号		http://jnfive.cn/
1、疏散指示标志不符合技术标准; 2、控制室内无人员值班; 3、联动控制设备停用; 4、消防水泵故障; 5、灭火器材配置类型不符合要求。	责令改正通知书[2013]第00668号		http://jnfive.cn/
1、灭火器配置数量不足; 2、消防车通道不畅通; 3、防火间距被占用; 4、员工培训不到位。	责令改正通知书[2013]第00664号		http://jnfive.cn/
1、灭火器配置数量不足; 2、消防车通道不畅通; 3、防火间距被占用; 4、员工培训不到位。	责令改正通知书[2013]第00663号		http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
1、灭火器超期未保持完好有效; 2、无应急灯，疏散指示标志; 3、消防水泵不符合现行标准; 4、室内消火栓被拆除。	责令改正通知书 [2013]第00679号		http://jnfive.cn/
1、消防安全制度不健全; 2、无应急照明灯; 3、无疏散指示标志。	责令改正通知书 [2013]第00677号		http://jnfive.cn/
1、防火间距被占用; 2、疏散通道不畅通3、应急照明灯故障4、遮挡消火栓5、员工培训不到位	责令改正通知书 [2013]第00685号		http://jnfive.cn/

1、消防车通道不畅通2、安全出口不畅通3、疏散指示标志设置不符合要求4、电器线路敷设混乱5、员工培训不到位	责令改正通知书 [2013]第00685号		http://jnfive.cn/
1、疏散指示标志设置不符合要求2、应急照明灯故障3、疏散通道内堆放杂物4、遮挡消火栓5、电器线路敷设混乱6、员工培训不到位	责令改正通知书 [2013]第00681号		http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
1、疏散指示标志设置不符合要求; 2、应急照明灯损坏; 3、疏散通道不畅通; 4、防火间距被占用; 5、员工培训不到位。	责令改正通知书[2013]第00682号		http://jnfive.cn/
1、灭火器过期; 2、疏散指示标志设置不符合要求; 3、疏散通道内堆放杂物; 4、消防车通道不畅通; 5、电器线路敷设混乱。	责令改正通知书[2013]第00686号		http://jnfive.cn/
1、灭火器过期; 2、疏散指示标志设置不符合要求; 3、疏散通道内堆放杂物; 4、消防车通道不畅通; 5、电器线路敷设混乱。	责令改正通知书[2013]第00680号		http://jnfive.cn/
1、灭火器配置数量不足; 2、应急照明灯损坏; 3、安全出口不畅通; 4、防火间距被占用; 5、消防安全制度不健全。	责令改正通知书[2013]第00678号		http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
1、消防安全制度不健全; 2、应急照明灯损坏	责令改正通知书【2013】第00676号		http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
1、电器线路敷设混乱; 2、灭火器过期; 3、安全出口不畅通; 4、消防车通道不畅通; 5、消防安全制度不健全	责令改正通知书【2013】第00683号		http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
1、员工培训不到位; 2、疏散通道堵塞; 3、消防车通道不畅通; 4、灭火器配置不符合要求; 5、应急照明灯损坏	责令改正通知书【2013】第00684号		http://jnfive.cn/

1、安全出口不畅通; 2、电器线路敷设混乱; 3、灭火器过期; 4、员工培训不到位	责令改正通知书【2013】第00687号		http://jnfir.cn/
1、应急照明灯数量不足; 2、安全出口标志灯损坏; 3、未张贴灭火器使用方法; 4、无“四个能力”标识、承诺书、告知书等标识; 5、楼道内有塑料花。	责令改正通知书 [2013]第00693号		http://jnfir.cn/
1、灭火器配置数量不足2、应急照明灯故障3、疏散通道内堆放杂物4、遮挡消火栓5、消防车通道不畅通 6、电器线路敷设混乱7、员工培训不到位	责令改正通知书 [2013]第00694号		http://jnfir.cn/
1、消防车通道不畅通2、疏散指示标志设置不符合要求3、应急照明灯故障4、安全出口不畅通5、防火卷帘无法下降	责令改正通知书 [2013]第00699号		http://jnfir.cn/
复查合格			http://jnfir.cn/
1、消防车通道不畅通; 2、安全出口不畅通; 3、应急照明灯损坏; 4、消防安全制度不健全; 5、员工培训不到位	责令改正通知书【2013】第00695号		http://jnfir.cn/
1、消防车通道不畅通; 2、应急照明灯故障; 3、疏散指示标志设置不符合要求; 4、电器线路敷设混乱; 5、员工培训不到位	责令改正通知书【2013】第00696号		http://jnfir.cn/
1、应急照明灯损坏; 2、灭火器配置不符合要求; 3、疏散通道堵塞; 4、消防安全制度不健全; 5、电器线路敷设混乱	责令改正通知书【2013】第00697号		http://jnfir.cn/
1、电器线路敷设混乱; 2、消防安全制度不健全; 3、员工培训不到位; 4、无应急照明灯; 5、疏散通道不畅通	责令改正通知书【2013】第00698号		http://jnfir.cn/
1、灭火器配置数量不足; 2、应急照明灯损坏; 3、安全出口不畅通; 4、防火间距被占用; 5、消防安全制度不健全。	责令改正通知书[2013]第00692号		http://jnfir.cn/

1、灭火器配置数量不足；2、应急照明灯损坏；3、安全出口不畅通；4、防火间距被占用；5、消防安全制度不健全。	责令改正通知书[2013]第00689号		http://jnfive.cn/
1、灭火器过期；2、疏散指示标志设置不符合要求；3、疏散通道内堆放杂物；4、消防车通道不畅通；5、电器线路敷设混乱。	责令改正通知书[2013]第00690号		http://jnfive.cn/
疏散指示标志设置不符合要求；2、应急照明灯损坏；3、疏散通道不畅通；4、防火间距被占用；5、员工培训不到位。	责令改正通知书[2013]第00691号		http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
1、应急照明灯故障2、疏散通道不畅通3、灭火器压力不足。	责令改正通知书[2013]第00732号		
1、灭火器配置数量不足；2、应急照明灯故障；3、疏散通道不畅通；4、消防车通道不畅通；5、电器线路敷设混乱。	责令改正通知书 [2013]第00708号		http://jnfive.cn/
1、员工培训不到位2、灭火器数量不足3、安全出口锁闭4、应急照明灯故障	责令改正通知书 [2013]第00706号		http://jnfive.cn/
1、员工培训不到位；2、安全出口堵塞；3、应急照明灯故障；4、疏散指示标志设置不符合要求；5、遮挡消火栓。	责令改正通知书 [2013]第00707号		http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
1、灭火器配置数量不足；2、应急照明灯损坏；3、安全出口不畅通；4、防火间距被占用；5、消防安全制度不健全。	责令改正通知书[2013]第00700号		http://jnfive.cn/

1、灭火器配置数量不足；2、应急照明灯损坏；3、安全出口不畅通；4、防火间距被占用；5、消防安全制度不健全。	责令改正通知书[2013]第00701号		http://jnfir.cn/
1、使用易燃彩钢板搭建培训教室。	责令改正通知书[2013]第00702号		http://jnfir.cn/
复查合格			http://jnfir.cn/
复查合格			http://jnfir.cn/
复查合格			http://jnfir.cn/
1、电气线路敷设混乱；2、应急照明灯损坏；3、安全出口不畅通；4、消防车通道不畅通；5、灭火器配置不符合要求	责令改正通知书【2013】第00703号		http://jnfir.cn/
1、员工培训不到位；2、电器线路敷设混乱；3、灭火器超期；4、疏散通道堆放杂物；5、无应急照明灯	责令改正通知书【2013】第00704号		http://jnfir.cn/
1、室内消火栓被遮挡；2、电器线路敷设混乱；3、消防安全制度不健全；4、应急照明灯损坏；5、灭火器配置不符合要求。	责令改正通知书【2013】第00705号		http://jnfir.cn/
复查合格			http://jnfir.cn/
复查合格			http://jnfir.cn/
1、灭火器配置不符合要求；电器线路敷设混乱；消防车通道不畅通；疏散指示标志损坏；5、室内消火栓被遮挡。	责令改正通知书【2013】第00709号		http://jnfir.cn/
复查合格			http://jnfir.cn/
复查合格			http://jnfir.cn/
复查合格			http://jnfir.cn/
1、灭火器配置数量不足2、应急照明灯故障3、疏散通道内堆放杂物4、消防车通道不畅通	责令改正通知书 [2013]第00731号		http://jnfir.cn/
1、无应急照明灯2、灭火器超期3、安全出口不畅通4、车辆停放占用消防车通道5、防火间距被占用	责令改正通知书 [2013]第00715号		http://jnfir.cn/
1、灭火器配置数量不足2、应急照明灯故障3、安全出口不畅通4、消防车通道不畅通5、防火间距被占用	责令改正通知书 [2013]第00725号		http://jnfir.cn/
1、灭火器配置数量不足2、应急照明灯故障3、疏散通道内堆放杂物4、消防车通道不畅通	责令改正通知书 [2013]第00727号		http://jnfir.cn/

1、无应急照明灯2、灭火器超期3、安全出口不畅通4、车辆停放占用消防车通道5、防火间距被占用	责令改正通知书 [2013]第00728号		http://jnfive.cn/
1、灭火器配置数量不足2、应急照明灯故障3、安全出口不畅通4、消防车通道不畅通5、防火间距被占用	责令改正通知书 [2013]第00729号		http://jnfive.cn/
1、无应急照明灯2、灭火器超期3、安全出口不畅通4、车辆停放占用消防车通道5、防火间距被占用	责令改正通知书 [2013]第00730号		http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
1、疏散指示标志损坏；2、电器线路敷设混乱；3、安全出口不畅通；4、消防车通道不畅通；5、灭火器配置不符合要求；6、员工培训不到位；7、占用防火间距	责令改正通知书【2013】第00714号		http://jnfive.cn/
1、电器线路敷设换乱；2、应急照明灯损坏；3、疏散通道堵塞；4、消防车通道不畅通5、灭火器配置不符合要求；6、消防安全制度不健全；7、防火间距被占用。	责令改正通知书【2013】第00718号		http://jnfive.cn/
1、疏散指示标志损坏；2、电器线路敷设混乱；3、疏散通道堵塞；4、消防车通道不畅通；5、灭火器配置不符合要求；6、员工培训不到位；7、防火间距被占用	责令改正通知书【2013】第00719号		http://jnfive.cn/
1、灭火器过期；2、电器线路敷设混乱；3、疏散通道堵塞；4、消防车通道不畅通；5、疏散指示标志配置不符合要求；6、消防安全制度不健全；7、占用防火间距	责令改正通知书【2013】第00720号		http://jnfive.cn/
复查合格			http://jnfive.cn/
1、电器线路敷设混乱；2、应急照明灯损坏；3、安全出口不畅通；4、消防车通道不畅通；5、疏散指示标志配置不符合要求；6、员工培训不到位；7、防火间距被占用	责令改正通知书【2013】第00721号		http://jnfive.cn/

1、电器线路敷设混乱; 2、应急照明灯损坏; 3、疏散通道堵塞; 4、消防车通道不畅通; 5、灭火器配置不符合要求; 6、消防安全制度不健全; 7、防火间距被占用。	责令改正通知书【2013】第00722号		http://jnfir.cn/
1、疏散指示标志损坏; 2、灭火器配置不符合要求; 3、疏散通道堵塞; 4、消防车通道堵塞; 5、防火间距被占用。	责令改正通知书【2013】第00724号		http://jnfir.cn/
1、灭火器过期; 2、疏散指示标志配置不符合要求; 3、安全出口不畅通; 4、消防车通道不畅通; 5、防火间距被占用。	责令改正通知书【2013】第00726号		http://jnfir.cn/
1、疏散指示标志设置不符合要求; 2、应急照明灯损坏; 3、疏散通道不畅通; 4、防火间距被占用; 5、消防车通道不畅通。	责令改正通知书[2013]第00717号		http://jnfir.cn/
1、灭火器过期; 2、疏散指示标志设置不符合要求; 3、疏散通道内堆放杂物; 4、消防车通道不畅通; 5、防火间距被占用。	责令改正通知书[2013]第00716号		http://jnfir.cn/
1、疏散指示标志设置不符合要求; 2、应急照明灯损坏; 3、疏散通道不畅通; 4、防火间距被占用; 5、员工培训不到位。	责令改正通知书[2013]第00712号		http://jnfir.cn/
1、灭火器过期; 2、疏散指示标志设置不符合要求; 3、疏散通道内堆放杂物; 4、消防车通道不畅通; 5、防火间距被占用。	责令改正通知书[2013]第00723号		http://jnfir.cn/
1、灭火器配置数量不足; 2、应急照明灯损坏; 3、安全出口不畅通; 4、防火间距被占用; 5、消防车通道不畅通。	责令改正通知书[2013]第00713号		http://jnfir.cn/
1、灭火器配置数量不足; 2、应急照明灯损坏; 3、安全出口不畅通; 4、防火间距被占用; 5、消防安全制度不健全。	责令改正通知书[2013]第00710号		http://jnfir.cn/
1、灭火器过期; 2、疏散指示标志设置不符合要求; 3、疏散通道内堆放杂物; 4、消防车通道不畅通; 5、电器线路敷设混乱。	责令改正通知书[2013]第00711号		http://jnfir.cn/
复查合格			http://jnfir.cn/

复查合格			http://jnfir.e.cn/

复查合格			http://jnfire.cn/
复查合格			http://jnfire.cn/
1、无应急照明灯2、灭火器超期3、安全出口不畅通4、车辆停放占用消防车通道5、防火间距被占用6、消防安全标识张贴不到位	责令改正通知书 [2013]第00741号		http://jnfire.cn/
1、灭火器配置数量不足2、应急照明灯故障3、安全出口不畅通4、消防车通道不畅通5、员工不熟悉四个能力	责令改正通知书 [2013]第00739号		http://jnfire.cn/
1、灭火器配置数量不足2、应急照明灯故障3、疏散通道内堆放杂物4、消防车通道不畅通5、员工培训不到位	责令改正通知书 [2013]第00742号		http://jnfire.cn/
1、灭火器配置数量不足2、应急照明灯故障3、疏散通道内堆放杂物4、消防车通道不畅通5、员工培训不到位	责令改正通知书 [2013]第00752号		http://jnfire.cn/
1、无应急照明灯2、灭火器超期3、安全出口不畅通4、车辆停放占用消防车通道5、防火间距被占用6、消防安全标识张贴不到位	责令改正通知书 [2013]第00751号		http://jnfire.cn/
1、灭火器配置数量不足2、应急照明灯故障3、安全出口不畅通4、消防车通道不畅通5、防火间距被占用	责令改正通知书 [2013]第00750号		http://jnfire.cn/
1、无应急照明灯2、灭火器超期3、安全出口不畅通4、车辆停放占用消防车通道5、防火间距被占用6、消防安全标识张贴不到位	责令改正通知书 [2013]第00748号		http://jnfire.cn/
1、应急照明灯损坏；2、安全出口不畅通；3、消防车通道不畅通；4、疏散指示标志配置不符合要求；5、员工培训不到位；6、防火间距被占用。	责令改正通知书【2013】第00735号		http://jnfire.cn/
1、疏散通道不畅通；2、应急照明灯损坏；3、消防车通道不畅通；4、灭火器配置不符合要求；5、消防安全制度不健全；6、防火间距被占用。	责令改正通知书【2013】第00736号		http://jnfire.cn/
1、防火间距被占用；2、疏散指示标志损坏；3、安全出口不畅通；4、消防车通道不畅通；5、灭火器配置不符合要求；6、员工培训不到位。	责令改正通知书【2013】第00737号		http://jnfire.cn/

1、应急照明灯损坏; 2、安全出口不畅通; 3、消防车通道不畅通; 4、疏散指示标志配置不符合要求; 5、员工培训不到位; 6、防火间距被占用。	责令改正通知书【2013】第00738号		http://jnfir.cn/
1、疏散通道不畅通; 2、应急照明灯损坏; 3、消防车通道不畅通; 4、灭火器配置不符合要求; 5、消防安全制度不健全; 6、防火间距被占用。	责令改正通知书【2013】第00740号		http://jnfir.cn/
1、防火间距被占用; 2、疏散指示标志损坏; 3、安全出口不畅通; 4、消防车通道不畅通; 5、灭火器配置不符合要求; 6、员工培训不到位。	责令改正通知书【2013】第00745号		http://jnfir.cn/
复查合格			http://jnfir.cn/
复查合格			http://jnfir.cn/
1、应急照明灯损坏; 2、灭火器配置不符合要求; 3、消防栓被遮挡; 4、电器线路敷设混乱	责令改正通知书【2013】第00754号		http://jnfir.cn/
1、灭火器过期; 2、疏散指示标志未设置; 3、安全出口不畅通; 4、员工培训不到位	责令改正通知书【2013】第00757号		http://jnfir.cn/
1、灭火器过期; 2、疏散指示标志设置不符合要求; 3、疏散通道内堆放杂物; 4、消防车通道不畅通; 5、防火间距被占用; 6、电器线路敷设混乱。	责令改正通知书[2013]第00755号		http://jnfir.cn/
1、灭火器配置数量不足; 2、应急照明灯损坏; 3、安全出口不畅通; 4、防火间距被占用; 5、消防车通道不畅通; 6、人员培训不到位。	责令改正通知书[2013]第00756号		http://jnfir.cn/
1、疏散指示标志设置不符合要求; 2、应急照明灯损坏; 3、疏散通道不畅通; 4、防火间距被占用; 5、消防车通道不畅通; 6、消防安全制度不健全。	责令改正通知书[2013]第00753号		http://jnfir.cn/
1、疏散指示标志设置不符合要求; 2、应急照明灯损坏; 3、疏散通道不畅通; 4、防火间距被占用; 5、消防车通道不畅通; 6、消防安全制度不健全。	责令改正通知书[2013]第00749号		http://jnfir.cn/
1、疏散指示标志设置不符合要求; 2、应急照明灯损坏; 3、疏散通道不畅通; 4、防火间距被占用; 5、消防车通道不畅通; 6、消防安全制度不健全。	责令改正通知书[2013]第00747号		http://jnfir.cn/
1、灭火器配置数量不足; 2、应急照明灯损坏; 3、安全出口不畅通; 4、防火间距被占用; 5、消防车通道不畅通; 6、人员培训不到位。	责令改正通知书[2013]第00701号		http://jnfir.cn/

1、灭火器配置数量不足；2、应急照明灯损坏；3、安全出口不畅通；4、防火间距被占用；5、消防车通道不畅通；6、人员培训不到位。	责令改正通知书[2013]第00734号		http://jnfir.cn/
1、灭火器过期；2、疏散指示标志设置不符合要求；3、疏散通道内堆放杂物；4、消防车通道不畅通；5、防火间距被占用；6、电器线路敷设混乱。	责令改正通知书[2013]第00733号		http://jnfir.cn/
1、灭火器配置数量不足；2、应急照明灯损坏；3、安全出口不畅通；4、防火间距被占用；5、消防车通道不畅通；6、人员培训不到位。	责令改正通知书[2013]第00743号		http://jnfir.cn/
1、灭火器过期；2、疏散指示标志设置不符合要求；3、疏散通道内堆放杂物；4、消防车通道不畅通；5、防火间距被占用；6、电器线路敷设混乱。	责令改正通知书[2013]第00701号		http://jnfir.cn/
复查合格			http://jnfir.cn/
复查合格			http://jnfir.cn/
复查合格			http://jnfir.cn/
1、无应急照明灯2、灭火器超期3、安全出口不畅通4、车辆停放占用消防车通道5、消防安全标识张贴不到位	责令改正通知书 [2013]第00772号		http://jnfir.cn/
1、灭火器配置数量不足2、应急照明灯故障3、安全出口不畅通4、消防车通道不畅通5、员工不熟悉四个能力	责令改正通知书 [2013]第00774号		http://jnfir.cn/
1、无应急照明灯2、灭火器超期3、安全出口不畅通4、车辆停放占用消防车通道5、消防安全标识张贴不到位	责令改正通知书 [2013]第00775号		http://jnfir.cn/
1、灭火器配置数量不足2、应急照明灯故障3、安全出口不畅通4、消防车通道不畅通5、员工不熟悉四个能力	责令改正通知书 [2013]第00779号		http://jnfir.cn/
1、灭火器配置数量不足2、应急照明灯故障3、疏散通道内堆放杂物4、消防车通道不畅通5、员工培训不到位	责令改正通知书 [2013]第00780号		http://jnfir.cn/

1、无应急照明灯2、灭火器超期3、安全出口不畅通4、车辆停放占用消防车通道5、消防安全标识张贴不到位	责令改正通知书 [2013]第00781号		http://jnfir.cn/
1、灭火器配置数量不足2、应急照明灯故障3、疏散通道内堆放杂物4、消防车通道不畅通5、员工培训不到位	责令改正通知书 [2013]第00771号		http://jnfir.cn/
1、应急照明灯损坏；2、安全出口不畅通；3、消防车通道不畅通；4、疏散指示标志配置不符合要求；5、员工培训不到位；6、防火间距被占用。	责令改正通知书【2013】第00766号		http://jnfir.cn/
1、疏散通道不畅通；2、应急照明灯损坏；3、消防车通道不畅通；4、灭火器配置不符合要求；5、消防安全制度不健全；6、防火间距被占用。	责令改正通知书【2013】第00767号		http://jnfir.cn/
1、防火间距被占用；2、疏散指示标志损坏；3、安全出口不畅通；4、消防车通道不畅通；5、灭火器配置不符合要求；6、员工培训不到位。	责令改正通知书【2013】第00768号		http://jnfir.cn/
1、应急照明灯损坏 2、安全出口不畅通；3、消防车通道不畅通；4、疏散指示标志配置不符合要求；5、员工培训不到位；6、防火间距被占用。	责令改正通知书【2013】第00769号		http://jnfir.cn/
1、疏散通道不畅通；2、应急照明灯损坏；3、消防车通道不畅通；4、灭火器配置不符合要求；5、消防安全制度不健全；6、防火间距被占用。	责令改正通知书【2013】第00773号		http://jnfir.cn/
1、防火间距被占用；2、疏散指示标志损坏；3、安全出口不畅通；4、消防车通道不畅通；5、灭火器配置不符合要求；6、员工培训不到位。	责令改正通知书【2013】第00776号		http://jnfir.cn/
1、应急照明灯损坏 2、安全出口不畅通；3、消防车通道不畅通；4、疏散指示标志配置不符合要求；5、员工培训不到位；	责令改正通知书【2013】第00777号		http://jnfir.cn/
1、疏散通道不畅通；2、应急照明灯损坏；3、消防车通道不畅通；4、灭火器配置不符合要求；5、消防安全制度不健全；6、防火间距被占用。	责令改正通知书【2013】第00778号		http://jnfir.cn/
复查合格			http://jnfir.cn/
复查合格			http://jnfir.cn/
复查合格			http://jnfir.cn/