

消防安全大排查大整治活动统计表（公布执法检查情况）

地 市	序号	单位场所名称	检查人	检查时间	抽查部位	发现的火灾隐患和问题	提出的整改意见	行政处罚情况	公布执法情况的网站网址
××市消防支队	1	三得利水饺城	周峰、丁海景、于兵	8.1	大厅	灭火器配置不符合标准	立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第		http://jnfir.e.cn/
	2	川菜火锅城	周峰、丁海景、于兵	8.1	大厅	灭火器压力不足	立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第		http://jnfir.e.cn/
	3	桃林饭店	周峰、丁海景、于兵	8.1	大厅	灭火器配置不符合标准	立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第		http://jnfir.e.cn/
	4	回河镇可俭旅馆	周峰、丁海景、于兵	8.1	大厅	灭火器压力不正常	立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第		http://jnfir.e.cn/
	5	山东铂源化学有限公司(复查)	赵立洲 许守玉 张大龙	8.1	场内	无			http://jnfir.e.cn/
	6	东升电瓶	贾晓东、马良	8.1	店内	1、未配置灭火器2、未张贴一懂三会等标识标	责令改正通知书(编号: [2013]第		http://jnfir.e.cn/
	7	中石化山东济南济阳片区14站	王永武 陈长军	8.1	加油区	灭火器放置位置不符合要求立即改正	责令改正通知书(编号: [2013]第00180号)		http://jnfir.e.cn/
	8	中石化济南分公司济阳19站	王永武 陈长军	8.1	罐区	罐区消防沙上有杂物	责令改正通知书(编号: [2013]第00181号)		http://jnfir.e.cn/
	9	中石化山东济南济阳片区22站	王永武 陈长军	8.1	加油区	灭火器摆放位置不符合要求	责令改正通知书(编号: [2013]第00182号)		http://jnfir.e.cn/
	10	中石化山东济南济阳片区15站	王永武 陈长军	8.1	罐区	罐区铁锨摆放不符合要求	责令改正通知书(编号: [2013]第00183号)		http://jnfir.e.cn/
	11	孙耿全成大饭店	周峰 丁海景 于兵	8.2	大厅	灭火器压力不正常	立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00191号)		http://jnfir.e.cn/
	12	流行前线服装	周峰 丁海景 于兵	8.2	大厅	灭火器配置不符合要求	立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00190号)		http://jnfir.e.cn/
	13	衣拉克服饰	周峰 丁海景 于兵	8.2	场所内	灭火器压力不正常	立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00189号)		http://jnfir.e.cn/
	14	孙耿鸿运超市	周峰 丁海景 于兵	8.2	大厅	灭火器配置不符合要求	立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00188号)		http://jnfir.e.cn/
	15	闻绍购物超市	王永武 陈长军	8.2	西侧门	堵塞安全出口	责令改正通知书(编号: [2013]第00187号)		http://jnfir.e.cn/

[illegible]

16	中石化山东济南济阳片区18站	王永武 陈长军	8.2	罐区	1、堵塞安全出口2、消防沙上有杂物	责令改正通知书(编号: [2013]第00186号)		http://jnfir.e.cn/
17	济阳县唐庙乡交通加油站	王永武 陈长军	8.2	罐区	1、占用消防车通道; 2、消防沙上有杂物	责令改正通知书(编号: [2013]第00186号)		http://jnfir.e.cn/
18	济阳县万佳蓝标网络文化有限公司(复查)	王永武 陈长军	8.2	场所内	合格			http://jnfir.e.cn/
19	大信饲料(复查)	王永武 陈长军	8.2	场所内	合格			http://jnfir.e.cn/
20	东升电瓶	贾晓东 马良	8.2	场所内	1、使用不合格灭火器; 2、一懂三会等标识标语	责令改正通知书(编号: [2013]第00184号)		http://jnfir.e.cn/
21	济南捷阳纺织品有限公司	赵立洲 张大龙 许守玉	8.2	厂房内	1、厂房内设置库房未按规定要求设置防火分隔; 2、厂房内应设置室内消火栓系统。3、消防设施配置不符合要求	责令改正通知书(编号: [2013]第00192号)		http://jnfir.e.cn/
22	济阳县华通汽修厂	赵立洲 张大龙 许守玉	8.2	厂房内	1、建筑耐火等级不符合消防技术规范要求; 2、应设置室内消火栓系统。	责令改正通知书(编号: [2013]第00193号)		http://jnfir.e.cn/
23	济南妮安娱乐中心	赵立洲 张大龙 许守玉	8.2	场所内	防排烟设施不符合消防技术规范要求	责令改正通知书(编号: [2013]第00194号)		http://jnfir.e.cn/
24	乡村炒鸡店	周峰 丁海景 于兵	8.5	大厅	灭火器配置不符合标准	立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00389号)		http://jnfir.e.cn/
25	意意快餐	周峰 丁海景 于兵	8.5	大厅	灭火器压力不正常	立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00390号)		http://jnfir.e.cn/
26	济阳县崔寨镇浩宇旅馆	周峰 丁海景 于兵	8.5	大厅	灭火器配置不符合标准	立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00391号)		http://jnfir.e.cn/
27	济阳县崔寨镇月明旅馆	周峰 丁海景 于兵	8.5	大厅	灭火器压力不正常	立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00392号)		http://jnfir.e.cn/
28	御麟宾馆	赵立洲 许守玉	8.5	场所内	合格			http://jnfir.e.cn/
29	济阳县光明超市	贾晓东 马良	8.5	场所内	无			http://jnfir.e.cn/

[illegible]

30	东升电瓶（复查）	贾晓东 马良	8.5	场所内	合格			http://jnfir.e.cn/
31	济阳县金品服装店	贾晓东 马良	8.5	场所内	灭火器压力不足	责令改正通知书(编号: [2013]第00386号)		http://jnfir.e.cn/
32	雅鹿服饰	贾晓东 马良	8.5	场所内	灭火器压力不足, 使用不合格消防产品	责令改正通知书(编号: [2013]第00387号)		http://jnfir.e.cn/
33	红豆专卖	贾晓东 马良	8.5	场所内	灭火器配置不符合要求, 使用不合格消防产品	责令改正通知书(编号: [2013]第00388号)		http://jnfir.e.cn/
34	济阳县济阳镇政府敬老院(复查)	贾晓东 马良	8.5	合格				http://jnfir.e.cn/
35	毅毅快餐	周峰 丁海景 于兵	8.6	大厅	灭火器压力不正常	立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00401号)		http://jnfir.e.cn/
36	新欣快餐店	周峰 丁海景 于兵	8.6	大厅	灭火器配置不符合标准	立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00400号)		http://jnfir.e.cn/
37	崔寨第一油饼店	周峰 丁海景 于兵	8.6	场所内	灭火器压力不正常	立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00399号)		http://jnfir.e.cn/
38	吉良快餐	周峰 丁海景 于兵	8.6	场所内	灭火器配置不符合标准	立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00398号)		http://jnfir.e.cn/
39	济阳县步步高家电中心	贾晓东 马良	8.6	场所内	1、灭火器压力不正常; 2、灭火器配置不符合标准	责令改正通知书(编号: [2013]第00397号)		http://jnfir.e.cn/
40	箱包总汇	贾晓东 马良	8.6	店内	1、无应急照明灯; 2、消防疏散指示标准不符合标准	责令改正通知书(编号: [2013]第00396号)		http://jnfir.e.cn/
41	和辉服装店	贾晓东 马良	8.6	店内	1、应急照明灯无照明顶; 2、灭火器配置不符合标准	责令改正通知书(编号: [2013]第00395号)		http://jnfir.e.cn/
42	红蜻蜓鞋店	贾晓东 马良	8.6	店内	灭火器配置不符合标准	责令改正通知书(编号: [2013]第00394号)		http://jnfir.e.cn/
43	双龙窗帘	贾晓东 马良	8.6	店内	灭火器配置不符合标准	责令改正通知书(编号: [2013]第00393号)		http://jnfir.e.cn/
44	济阳县超意兴快餐店（复查）	贾晓东 马良	8.6		合格			http://jnfir.e.cn/
45	曼德夫快餐(复查)	贾晓东 马良	8.6	店内	合格			http://jnfir.e.cn/

46	济阳县民亮服饰店 (海澜之家济阳店) (复查)	贾晓东 马良	8.6	店内	合格			http://jnfir.e.cn/
47	东升电瓶	贾晓东 马良	8.7	场所内	无			http://jnfir.e.cn/
48	酷感地带	贾晓东 马良	8.7	店内	1、灭火器压力不正常； 2、应急照明顶不亮；3 、疏散指示标识不全	责令改正通知书(编号： [2013]第00408号)		http://jnfir.e.cn/
49	精品内衣店	贾晓东 马良	8.7	店内	1、无应急照明灯；2、 灭火器配置不符合标准	责令改正通知书(编号： [2013]第00409号)		http://jnfir.e.cn/
50	金满园布行	贾晓东 马良	8.7	店内	1、疏散指示标识脱落； 2、灭火器配置不符合标准	责令改正通知书(编号： [2013]第00410号)		http://jnfir.e.cn/
51	山浇水泥	赵立洲 张大龙 许守玉	8.7	营业厅内	1、消防安全制度不健全； 2、灭火器压力不正常	责令改正通知书(编号： [2013]第00406号)		http://jnfir.e.cn/
52	济北润升超市	赵立洲 张大龙 许守玉	8.7	店内	1、无员工培训记录；2 、无消防安全制度。	责令改正通知书(编号： [2013]第00407号)		http://jnfir.e.cn/
53	恒信不锈钢	赵立洲 张大龙 许守玉	8.7	店内	1、无消防安全制度；2 、无员工培训记录；3、 占用防火间距	责令改正通知书(编号： [2013]第00418号)		http://jnfir.e.cn/
54	济北五金综合商店	赵立洲 张大龙 许守玉	8.7	店内	1、无灭火应急疏散预案； 2、占用安全出口； 3、占用防火间距	责令改正通知书(编号： [2013]第00420号)		http://jnfir.e.cn/
55	仁风镇卫生院	王永武 陈长军	8.6	营业厅内	1、疏散指示标识脱落； 2、应急照明灯未接电源	责令改正通知书(编号： [2013]第00412号)		http://jnfir.e.cn/
56	仁风镇人民政府	王永武 陈长军	8.6	办公楼内	应急照明灯未接电源	责令改正通知书(编号： [2013]第00413号)		http://jnfir.e.cn/
57	迎春装饰材料总会	王永武 陈长军	8.6	店内	1、疏散指示标识脱落； 2、应急照明灯未接电源	责令改正通知书(编号： [2013]第00414号)		http://jnfir.e.cn/
58	福全家具城	王永武 陈长军	8.6	店内	1、应急照明灯损坏；2 、灭火器超期使用	责令改正通知书(编号： [2013]第00415号)		http://jnfir.e.cn/
59	宝龙门市部	王永武 陈长军	8.6	店内	1、灭火器压力不正常； 2、安全出口堵塞	责令改正通知书(编号： [2013]第00416号)		http://jnfir.e.cn/

60	新市卫生院	王永武 陈长军	8.6	办公楼内	灭火器超期使用	责令改正通知书(编号: [2013]第00417号)		http://jnfir.e.cn/
61	新市镇镇政府	王永武 陈长军	8.6	办公楼内	1、疏散指示标识脱落; 2、应急照明灯未接电源	责令改正通知书(编号: [2013]第00419号)		http://jnfir.e.cn/
62	喜盈门家具城	王永武 陈长军	8.6	店内	1、占用安全出口; 2、 占用疏散通道	责令改正通知书(编号: [2013]第00421号)		http://jnfir.e.cn/
63	济阳县崔寨镇兴华旅馆	周峰 丁海景 于兵	8.8	大厅	灭火器压力不正常	立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00447号)		http://jnfir.e.cn/
64	崔寨凯悦美食城	周峰 丁海景 于兵	8.8	大厅	灭火器配置不符合标准	立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00446号)		http://jnfir.e.cn/
65	崔寨鑫源美食城	周峰 丁海景 于兵	8.8	大厅	灭火器压力不正常	立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00445号)		http://jnfir.e.cn/
66	凯悦美食城	周峰 丁海景 于兵	8.8	大厅	灭火器配置不符合标准	立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00444号)		http://jnfir.e.cn/
67	精品内衣店	贾晓东 马良	8.8	场所内	1、灭火器配置不符合标准; 2、压力不足	责令改正通知书(编号: [2013]第00442号)		http://jnfir.e.cn/
68	星期八小镇店	贾晓东 马良	8.8	店内	灭火器配置不符合标准	责令改正通知书(编号: [2013]第00441号)		http://jnfir.e.cn/
69	晴云结婚精品	贾晓东 马良	8.8	店内	灭火器配置不符合标准	责令改正通知书(编号: [2013]第00439号)		http://jnfir.e.cn/
70	威尔娜	贾晓东 马良	8.8	店内	灭火器配置不符合标准	责令改正通知书(编号: [2013]第00434号)		http://jnfir.e.cn/
71	皮尔卡丹	贾晓东 马良	8.8	店内	部分疏散指示标志脱落	责令改正通知书(编号: [2013]第00435号)		http://jnfir.e.cn/
72	毛官庄批发部	赵立洲 张大龙 许守玉	8.7	营业厅内	1、疏散指示标志脱落; 2、灭火器配置不符合标志	责令改正通知书(编号: [2013]第00429号)		http://jnfir.e.cn/
73	安居家属卫	赵立洲 张大龙 许守玉	8.7	店内	1、占用消防车通道; 2、 封闭安全出口	责令改正通知书(编号: [2013]第00428号)		http://jnfir.e.cn/

74	济北鑫鑫购物超市	赵立洲 张大龙 许守玉	8.7	店内	1、消防设施设置不符合标志；2、占用消防车通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00427号)		http://jnfir.e.cn/
75	永佳粮油店超市	赵立洲 张大龙 许守玉	8.7	店内	1、消防器材设置不符合标志；2、占用消防车通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00426号)		http://jnfir.e.cn/
76	夜巴黎门市部	王永武 陈长军	8.8	营业厅内	1、消防疏散指示标识脱落；2、消防安全出口堵塞	责令改正通知书(编号：[2013]第00443号)		http://jnfir.e.cn/
77	新农村专业合作社	王永武 陈长军	8.8	店内	1、应急照明灯未接电源；2、无疏散指示标志	责令改正通知书(编号：[2013]第00440号)		http://jnfir.e.cn/
78	垛石镇卫生院	王永武 陈长军	8.8	店内	1、灭火器压力不正常；2、堵塞疏散通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00437号)		http://jnfir.e.cn/
79	垛石欢乐时代百货商店	王永武 陈长军	8.8	店内	1、堵塞疏散通道；2、灭火器配置不符合标志	责令改正通知书(编号：[2013]第00436号)		http://jnfir.e.cn/
80	凯悦美食城	周峰 丁海景 于兵	8.9	大厅	1、应急照明灯损坏；2、疏散指示标志损坏；3、灭火器压力不正常；4、防火检查、巡查记录	立即改正责令改正通知书(编号：[2013]第00444号)		http://jnfir.e.cn/
81	崔寨鑫源美食城	周峰 丁海景 于兵	8.9	大厅	1、无防火检查巡查记录；2、无员工培训记录；3、疏散指示标志损坏	立即改正责令改正通知书(编号：[2013]第00445号)		http://jnfir.e.cn/
82	崔寨凯悦美食城	周峰 丁海景 于兵	8.9	大厅	1、无防火检查巡查记录；2、无员工培训记录；3、疏散指示标志损坏；2、灭火器压力、配置不符合标志	立即改正责令改正通知书(编号：[2013]第00446号)		http://jnfir.e.cn/
83	济阳县崔寨镇兴华旅馆	周峰 丁海景 于兵	8.9	大厅	1、疏散指示标志损坏；2、灭火器压力不正常	立即改正责令改正通知书(编号：[2013]第00447号)		http://jnfir.e.cn/
84	暖家装饰	赵立洲 张大龙 许守玉	8.9	店内	占用防火间距	责令改正通知书(编号：[2013]第00453号)		http://jnfir.e.cn/
85	逸轩购物中心	赵立洲 张大龙 许守玉	8.9	营业厅内	1、占用防火间距；2、人员密集场所门窗上设置影响疏散、逃生、灭火救援障碍物	责令改正通知书(编号：[2013]第00422号)		http://jnfir.e.cn/

[illegible]

86	华医堂药店	赵立洲 张大龙 许守玉	8.9	店内	1、消防设施设置不符合标准；2、其他影响逃生 违法行为	责令改正通知书(编号： [2013]第00423号)		http://jnfir e.cn/
87	权健养生服务中心	赵立洲 张大龙 许守玉	8.9	店内	1、占用防火间距；2、 消防设施设置不符合标准	责令改正通知书(编号： [2013]第00424号)		http://jnfir e.cn/
88	名门装饰广告设计	赵立洲 张大龙 许守玉	8.9	店内	1、占用防火间距；2、 消防设施设置不符合标准	责令改正通知书(编号： [2013]第00425号)		http://jnfir e.cn/
89	山东万斯达集团有限公司	赵立洲 张大龙 许守玉	8.9	店内	1、消防设施损坏；2、 堵塞安全出口	责令改正通知书(编号： [2013]第00454号)		http://jnfir e.cn/
90	江山户外俱乐部	赵立洲 张大龙 许守玉	8.9	店内	1、损坏消防设施；2、 堵塞疏散通道	责令改正通知书(编号： [2013]第00455号)		http://jnfir e.cn/
91	山东坤生生物化工有 限责任公司	赵立洲 张大龙 许守玉	8.9	店内	1、损坏消防设施；2、 堵塞疏散通道	责令改正通知书(编号： [2013]第00456号)		http://jnfir e.cn/
92	济南名洋胶囊有限公司	赵立洲 张大龙 许守玉	8.9	店内	1、损坏消防设施；2、 堵塞疏散通道	责令改正通知书(编号： [2013]第00457号)		http://jnfir e.cn/
93	晟隆农业科技有限公司	赵立洲 张大龙 许守玉	8.9	店内	1、损坏消防设施；2、 堵塞疏散通道	责令改正通知书(编号： [2013]第00458号)		http://jnfir e.cn/
94	济南堂正锅炉设备有 限公司	赵立洲 张大龙 许守玉	8.9	店内	1、损坏消防设施；2、 堵塞疏散通道	责令改正通知书(编号： [2013]第00459号)		http://jnfir e.cn/
95	红蜻蜓鞋店(复查)	贾晓东 马良	8.12	场所内	合格			http://jnfir e.cn/
96	和辉服装店(复查)	贾晓东 马良	8.12	场所内	合格			http://jnfir e.cn/
97	红豆专卖(复查)	贾晓东 马良	8.12	场所内	合格			http://jnfir e.cn/
98	雅鹿服饰(复查)	贾晓东 马良	8.12	场所内	合格			http://jnfir e.cn/
99	济阳县金品服装店(复 查)	贾晓东 马良	8.12	场所内	合格			http://jnfir e.cn/
100	双龙窗帘(复查)	贾晓东 马良	8.12	场所内	合格			http://jnfir e.cn/
101	富锦文苑双汇冷鲜肉	许守玉 张大龙	8.13	场所内	1、消防器材损坏；2、 堵塞疏散通道	责令改正通知书(编号： [2013]第00467号)		http://jnfir e.cn/

102	冷鲜肉金锣店	许守玉 张大龙	8.13	场所内	1、消防器材损坏；2、堵塞疏散通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00468号)		http://jnfir.e.cn/
103	雅洁洗化	许守玉 张大龙	8.13	场所内	1、消防器材损坏；2、堵塞安全出口	责令改正通知书(编号：[2013]第00469号)		http://jnfir.e.cn/
104	旺顺闻家常菜馆	许守玉 张大龙	8.13	场所内	1、消防器材损坏；2、堵塞安全出口	责令改正通知书(编号：[2013]第00471号)		http://jnfir.e.cn/
105	济阳鹏鹏水饺城	许守玉 张大龙	8.13	场所内	1、消防器材损坏；2、堵塞安全出口	责令改正通知书(编号：[2013]第00472号)		http://jnfir.e.cn/
106	济北天福园快餐	许守玉 张大龙	8.13	场所内	1、消防器材损坏；2、堵塞疏散通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00473号)		http://jnfir.e.cn/
107	孙耿水利综合门市部	丁海景 于兵	8.13	场所内	1、消防设施器材不符合标准；2、消防器材未保持完好有效；3、占用疏散通道	立即改正责令改正通知书(编号：[2013]第00474号)		http://jnfir.e.cn/
108	孙耿海洋购物超市	丁海景 于兵	8.13	场所内	1、消防设施器材不符合标准；2、消防器材未保持完好有效；3、占用疏散通道	立即改正责令改正通知书(编号：[2013]第00475号)		http://jnfir.e.cn/
109	孙耿顺发超市	丁海景 于兵	8.13	场所内	1、消防设施器材不符合标准；2、消防器材未保持完好有效；3、占用疏散通道	立即改正责令改正通知书(编号：[2013]第00476号)		http://jnfir.e.cn/
110	孙耿永军酒水批发部	丁海景 于兵	8.13	场所内	1、消防设施器材不符合标准；2、消防器材未保持完好有效；3、占用疏散通道	立即改正责令改正通知书(编号：[2013]第00477号)		http://jnfir.e.cn/
111	孙耿鸿运超市	丁海景 于兵	8.13	场所内	1、消防设施器材不符合标准；2、消防器材未保持完好有效；3、占用疏散通道	立即改正责令改正通知书(编号：[2013]第00478号)		http://jnfir.e.cn/
112	衣拉克服饰	丁海景 于兵	8.13	场所内	1、消防设施器材不符合标准；2、消防器材未保持完好有效；3、占用疏散通道	立即改正责令改正通知书(编号：[2013]第00479号)		http://jnfir.e.cn/
113	流行前线服装	丁海景 于兵	8.13	场所内	1、消防设施器材不符合标准；2、消防器材未保持完好有效；3、占用疏散通道	立即改正责令改正通知书(编号：[2013]第00480号)		http://jnfir.e.cn/

114	孙耿全成大饭店	丁海景 于兵	8. 13	场所内	1、消防设施器材不符合标准；2、消防器材未保持完好有效；3、占用疏散通道	立即改正责令改正通知书(编号：[2013]第00481号)		http://jnfir.e.cn/
115	济南春源家具有限公司	贾晓东 马良	8. 13	场所内	1、灭火器过期；2、二楼采用彩钢夹芯板装修；3、消防安全制度不健全；4、堵塞疏散通道；5、占用消防车通道	责令改正通知书 ([2013] 第00482号)	临时查封济阳公消封字[2013]第0005号	http://jnfir.e.cn/
116	志豪童车玩具	贾晓东 马良	8. 14	场所内	1、消防设施配置不符合要求；2、消防标识不完好有效；3、堵塞疏散通道；4、人员密集场所设置影响逃生的障碍物	责令改正通知书 (编号：[2013] 第00483号)		http://jnfir.e.cn/
117	敏敏劳保用品商店	贾晓东 马良	8. 14	场所内	1、消防设施配置不符合要求；2、消防标识不完好有效；3、堵塞疏散通道；4、占用消防车通道；5、挪用消防器材	责令改正通知书 (编号：[2013] 第00484号)		http://jnfir.e.cn/
118	一鸣童鞋	贾晓东 马良	8. 14	场所内	1、消防设施配置不符合要求；2、消防标识不完好有效；3、堵塞疏散通道；4、人员密集场所设置影响逃生的障碍物	责令改正通知书 (编号：[2013] 第00485号)		http://jnfir.e.cn/
119	三金缘裤业	贾晓东 马良	8. 14	场所内	1、消防设施配置不符合要求；2、消防标识不完好有效；3、堵塞疏散通道；4、人员密集场所设置影响逃生的障碍物	责令改正通知书 (编号：[2013] 第00489号)		http://jnfir.e.cn/
120	万佳光汇	丁海景 于兵	8. 14	场所内	1、消防设施配置不符合标识；2、消防器材未保持完好有效；3、占用疏散通道	立即改正责令改正通知书(编号：[2013]第00488号)		http://jnfir.e.cn/
121	万佳十七	丁海景 于兵	8. 14	场所内	1、消防设施配置不符合标识；2、消防器材未保持完好有效；3、占用疏散通道	立即改正责令改正通知书(编号：[2013]第00490号)		http://jnfir.e.cn/

122	济阳县如家网苑	丁海景 于兵	8. 14	场所内	1、消防设施配置不符合标识；2、消防器材未保持完好有效；3、占用疏散通道	立即改正责令改正通知书(编号：[2013]第00491号)		http://jnfir.e.cn/
123	爱书泽鑫	丁海景 于兵	8. 14	场所内	1、消防设施配置不符合标识；2、消防器材未保持完好有效；3、占用疏散通道	立即改正责令改正通知书(编号：[2013]第00493号)		http://jnfir.e.cn/
124	济阳县蓝贵族电脑服务中心	贾晓东 马良	8. 15	场所内	1、消防器材设置不符合要求；2、消防标识不完好有效；3、挪用消防器材；4、人员密集场所设置影响逃生的障碍物	责令改正通知书(编号：[2013]第00495号)		http://jnfir.e.cn/
125	卓冉网吧	贾晓东 马良	8. 15	场所内	1、疏散指示标志不完好有效；2、灭火器配置不符合要求；3、堵塞消防车通道；4、人员密集场所设置影响逃生的障碍物	责令改正通知书(编号：[2013]第00496号)		http://jnfir.e.cn/
126	开心假日网吧	贾晓东 马良	8. 15	场所内	1、灭火器配置不符合要求；2、疏散指示标志损坏；3、堵塞消防车通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00497号)		http://jnfir.e.cn/
127	济阳步步高电脑服务中心	贾晓东 马良	8. 15	场所内	1、疏散指示标志不完好有效；2、灭火器配置不符合要求；3、堵塞消防车通道；4、人员密集场所设置影响逃生的障碍物	责令改正通知书(编号：[2013]第00498号)		http://jnfir.e.cn/
128	济阳县恒悦计算机服务中心	贾晓东 马良	8. 15	场所内	1、疏散指示标志不完好有效；2、灭火器配置不符合要求；3、挪用消防器材；4、人员密集场所设置影响逃生的障碍物	责令改正通知书(编号：[2013]第00499号)		http://jnfir.e.cn/
129	恒信不锈钢(复查)	许守玉 张大龙	8. 15	场所内	合格			http://jnfir.e.cn/
130	济北润升超市(复查)	许守玉 张大龙	8. 15	场所内	合格			http://jnfir.e.cn/

131	济阳县花园电脑培训中心	张大龙 许守玉	8.16	场所内	1、两具灭火器压力不足； 2、第2层营业场所未设置应急照明灯； 3、第2层营业场所应设置2个安全出口； 4、第1层疏散通道内堆放可燃杂物，占用通道。	责令改正通知书(编号：[2013]第00502号)		http://jnfir.e.cn/
132	济南万佳科普网络文化有限公司	张大龙 许守玉	8.16	场所内	第2层室内消火栓损坏，无法使用。	责令改正通知书(编号：[2013]第00503号)		http://jnfir.e.cn/
133	爱心数码摄影	贾晓东 马良	8.16	场所内	1、灭火器压力不正常； 2、疏散指示标准损坏	责令改正通知书(编号：[2013]第00510号)		http://jnfir.e.cn/
134	济阳县花样年华娱乐中心	贾晓东 马良	8.16	场所内	1、灭火器压力不正常； 2、挪用消防器材；3、占用防火间距；4、占用疏散通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00531号)		http://jnfir.e.cn/
135	迎春装饰材料总会	王永武 陈长军	8.16	场所内	1、消防设施配置不符合标准；2、疏散指示标准损坏；3、占用疏散通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00504号)		http://jnfir.e.cn/
136	新市卫生院	王永武 陈长军	8.16	场所内	1、挪用灭火器；2、占用安全出口；3、灭火器压力不正常	责令改正通知书(编号：[2013]第00505号)		http://jnfir.e.cn/
137	宝龙门市部	王永武 陈长军	8.16	场所内	1、消防设施配置不符合标准；2、疏散指示标准损坏；3、占用疏散通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00506号)		http://jnfir.e.cn/
138	福全家具城	王永武 陈长军	8.16	场所内	1、挪用灭火器；2、占用安全出口；3、灭火器压力不正常	责令改正通知书(编号：[2013]第00507号)		http://jnfir.e.cn/
139	仁风镇政府	王永武 陈长军	8.16	场所内	1、消防设施配置不符合标准；2、疏散指示标准损坏；3、占用疏散通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00508号)		http://jnfir.e.cn/
140	仁风镇卫生院	王永武 陈长军	8.16	场所内	1、挪用灭火器；2、占用安全出口；3、灭火器压力不正常	责令改正通知书(编号：[2013]第00509号)		http://jnfir.e.cn/
141	济阳县仁风镇西街卫生室	王永武 陈长军	8.16	场所内	1、消防设施配置不符合标准；2、疏散指示标准损坏；3、占用疏散通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00511号)		http://jnfir.e.cn/

142	闻韶街超市	王永武 陈长军	8.16	场所内	1、挪用灭火器；2、占用安全出口；3、灭火器压力不正常	责令改正通知书(编号：[2013]第00512号)		http://jnfir.e.cn/
143	垛石欢乐时代百货商店	王永武 陈长军	8.16	场所内	1、消防设施配置不符合标准；2、疏散指示标准损坏；3、占用疏散通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00514号)		http://jnfir.e.cn/
144	垛石镇卫生院	王永武 陈长军	8.16	场所内	1、挪用灭火器；2、占用安全出口；3、灭火器压力不正常	责令改正通知书(编号：[2013]第00515号)		http://jnfir.e.cn/
145	新农村专业合作社	王永武 陈长军	8.16	场所内	1、消防设施配置不符合标准；2、疏散指示标准损坏；3、占用疏散通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00517号)		http://jnfir.e.cn/
146	夜巴黎门市部	王永武 陈长军	8.16	场所内	1、挪用灭火器；2、占用安全出口；3、灭火器压力不正常	责令改正通知书(编号：[2013]第00519号)		http://jnfir.e.cn/
147	兴达五金经营店	王永武 陈长军	8.16	场所内	1、消防设施配置不符合标准；2、疏散指示标准损坏；3、占用疏散通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00520号)		http://jnfir.e.cn/
148	恒通五金门市部	王永武 陈长军	8.16	场所内	1、挪用灭火器；2、占用安全出口；3、灭火器压力不正常	责令改正通知书(编号：[2013]第00521号)		http://jnfir.e.cn/
149	延宝工艺门市部	王永武 陈长军	8.16	场所内	1、消防设施配置不符合标准；2、疏散指示标准损坏；3、占用疏散通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00523号)		http://jnfir.e.cn/
150	垛石镇政府	王永武 陈长军	8.16	场所内	1、挪用灭火器；2、占用安全出口；3、灭火器压力不正常	责令改正通知书(编号：[2013]第00524号)		http://jnfir.e.cn/
151	仁风东街日用品店	王永武 陈长军	8.16	场所内	1、消防设施配置不符合标准；2、疏散指示标准损坏；3、占用疏散通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00526号)		http://jnfir.e.cn/
152	济阳县仁风镇家家乐超市	王永武 陈长军	8.16	场所内	1、挪用灭火器；2、占用安全出口；3、灭火器压力不正常	责令改正通知书(编号：[2013]第00528号)		http://jnfir.e.cn/
153	鑫隆五金门市	周峰 于兵丁海景	8.16	场所内	1、灭火器配置不符合标准；2、应急照明灯损坏；3、堵塞疏散通道	立即改正责令改正通知书(编号：[2013]第00530号)		http://jnfir.e.cn/

154	庆亮农资经营部	周峰 于兵丁海景	8. 16	场所内	1、灭火器配置不符合标准；2、应急照明灯损坏；3、堵塞疏散通道	立即改正责令改正通知书(编号：[2013]第00529号)		http://jnfir.e.cn/
155	山东孙耿亿泰饲料直销处	周峰 于兵丁海景	8. 16	场所内	1、灭火器配置不符合标准；2、应急照明灯损坏；3、堵塞疏散通道	立即改正责令改正通知书(编号：[2013]第00527号)		http://jnfir.e.cn/
156	孙耿丽凡洗化	周峰 于兵丁海景	8. 16	场所内	1、灭火器配置不符合标准；2、应急照明灯损坏；3、堵塞疏散通道	立即改正责令改正通知书(编号：[2013]第00525号)		http://jnfir.e.cn/
157	孙耿润丰手机店	周峰 于兵丁海景	8. 16	场所内	1、灭火器配置不符合标准；2、应急照明灯损坏；3、堵塞疏散通道	立即改正责令改正通知书(编号：[2013]第00522号)		http://jnfir.e.cn/
158	济南腾琨饲料添加剂有限公司	周峰 于兵丁海景	8. 16	场所内	1、灭火器配置不符合标准；2、应急照明灯损坏；3、堵塞疏散通道	立即改正责令改正通知书(编号：[2013]第00518号)		http://jnfir.e.cn/
159	广州牛仔	贾晓东 马良	8. 16	场所内	1、灭火器压力不正常；2、疏散指示标准损坏	责令改正通知书(编号：[2013]第00516号)		http://jnfir.e.cn/
160	蓝猫	贾晓东 马良	8. 16	场所内	1、灭火器压力不正常；2、疏散指示标准损坏	责令改正通知书(编号：[2013]第00513号)		http://jnfir.e.cn/
161	鑫顺和汽车美容	许守玉 张大龙	8. 16	场所内	1、灭火器配置不符合标准；2、应急照明灯损坏；3、堵塞疏散通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00532号)		http://jnfir.e.cn/
162	济北天福园快餐	许守玉 张大龙	8. 16	场所内	1、灭火器配置不符合标准；2、应急照明灯损坏；3、挪用消防器材	责令改正通知书(编号：[2013]第00473号)		http://jnfir.e.cn/
163	旺顺闻家常菜馆	许守玉 张大龙	8. 16	场所内	1、堵塞疏散通道；2、挪用消防器材	责令改正通知书(编号：[2013]第00471号)		http://jnfir.e.cn/
164	天泽网吧	许守玉 张大龙	8. 16	场所内	1、应急照明灯损坏；2、占用疏散通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00535号)		http://jnfir.e.cn/
165	济阳强记商河老豆腐	许守玉 张大龙	8. 16	场所内	1、应急照明灯损坏；2、占用疏散通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00536号)		http://jnfir.e.cn/

166	雅洁洗化	许守玉 张大龙	8.16	场所内	1、应急照明灯损坏；2、占用疏散通道；3、挪用消防器材	责令改正通知书(编号：[2013]第00537号)		http://jnfir.e.cn/
167	歌鹿投资	许守玉 张大龙	8.16	场所内	占用消防车通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00538号)		http://jnfir.e.cn/
168	济阳思锐网吧	许守玉 张大龙	8.16	场所内	1、堵塞安全出口；2、挪用消防器材	责令改正通知书(编号：[2013]第00539号)		http://jnfir.e.cn/
169	济阳老济南大串	许守玉 张大龙	8.16	场所内	1、占用防火间距；2、占用消防车通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00540号)		http://jnfir.e.cn/
170	圣马罗国际酒窖	许守玉 张大龙	8.16	场所内	1、灭火器配置不符合标准；2、占用消防车通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00541号)		http://jnfir.e.cn/
171	绿色明珠宾馆	王永武 陈长军	8.19	场所内	1、二楼西侧疏散通道堆放杂物；2、封闭疏散通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00544号)		http://jnfir.e.cn/
172	闻韶街购物超市	王永武 陈长军	8.19	场所内	1、应急照明灯损坏；2、堵塞疏散通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00545号)		http://jnfir.e.cn/
173	瑞诚家电门市部	王永武 陈长军	8.19	场所内	1、挪用消防器材；2、员工四个能力不熟悉	责令改正通知书(编号：[2013]第00546号)		http://jnfir.e.cn/
174	勇胜汽修	王永武 陈长军	8.19	场所内	1、堵塞疏散通道；2、占用消防车通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00547号)		http://jnfir.e.cn/
175	济阳县日月商务宾馆	许守玉 张大龙	8.19	场所内	1、二楼南侧疏散通道堵塞，且该通道在一楼处锁闭； 2、未按消防技术规范要求配置灭火器； 3、电气线路敷设不符合消防技术规范要求。	责令改正通知书(编号：[2013]第00548号)		http://jnfir.e.cn/
176	济阳县富群商贸有限公司	许守玉 张大龙	8.19	场所内	1、该场所未经消防安全检查合格，擅自开业或投入使用； 2、仓库屋顶为钢结构彩板建造，建筑构件耐火性能不符合消防技术规范要求； 3、营业厅缺少一处安全出口。	责令改正通知书(编号：[2013]第00549号)		http://jnfir.e.cn/

	177	中国石油化工股份有限公司山东济南济阳第八加油站	许守玉 张大龙	8. 19	场所内	无			http://jnfir.e.cn/
	178	尚艺少儿美术	贾晓东 马良	8. 19	场所内	1、灭火器配置不符合标准；2、应急照明灯损坏；3、挪用消防器材	责令改正通知书(编号：[2013]第00543号)		http://jnfir.e.cn/
	179	中石化山东济南济阳片区10站	张大龙 许守玉	8. 19	场所内	站房与南侧建筑防火间距不符合消防技术规范要求	责令改正通知书(编号：[2013]第00550号)		http://jnfir.e.cn/
	180	济阳县吉鑫旅馆	贾晓东 马良	8. 20	场所内	1、应急照明灯损坏；2、占用疏散通道；3、占用消防车通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00551号)		http://jnfir.e.cn/
	181	济阳县茂华旅社	贾晓东 马良	8. 20	场所内	1、消防器材损坏；2、占用疏散通道；3、占用消防车通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00552号)		http://jnfir.e.cn/
	182	济阳县万泉旅馆	贾晓东 马良	8. 20	场所内	1、消防设施、器材损坏；2、占用消防车通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00553号)		http://jnfir.e.cn/
	183	济阳县强博士招待所	贾晓东 马良	8. 20	场所内	1、消防器材损坏；2、占用疏散通道；3、占用消防车通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00554号)		http://jnfir.e.cn/
	184	山东宝润置业有限公司	张大龙 许守玉	8. 20	场所内	无			http://jnfir.e.cn/
	185	济南万佳恒通四方网络文化有限公司	张大龙 许守玉	8. 20	场所内	经营场所（一层）与居住场所（二层）设在同一建筑内，不符合消防技术标准《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》GA703-2007第4.3项的规定。	责令改正通知书(编号：[2013]第00556号)		http://jnfir.e.cn/
	186	宝通手机维修部	王永武 陈长军	8. 20	场所内	1、灭火器压力不正常；2、室内悬挂塑料花装饰	责令改正通知书(编号：[2013]第00555号)		http://jnfir.e.cn/
	187	华峰农贸市场	王永武 陈长军	8. 20	场所内	1、灭火器配置不符合标准；2、堵塞疏散通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00557号)		http://jnfir.e.cn/
	188	财源宝曲堤分店	王永武 陈长军	8. 20	场所内	灭火器配置不符合标准	责令改正通知书(编号：[2013]第00558号)		http://jnfir.e.cn/
	189	东海手机经营部	王永武 陈长军	8. 20	场所内	无			http://jnfir.e.cn/

190	济阳县88宾馆	张大龙、许守玉	2013. 8. 21	宾馆内	1、挪用消防器材2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效3、第2层缺少1部疏散楼梯	责令改正通知书(编号: [2013] 第00566号)		http://jnfir.e.cn/
191	济阳县济北区新起点发艺	张大龙、许守玉	2013. 8. 21	营业厅内	1、损坏消防设施、器材2、堵塞安全出口	责令改正通知书(编号: [2013] 第00565号)		http://jnfir.e.cn/
192	济北区髾肉干饭	张大龙、许守玉	2013. 8. 21	营业厅内	1、损坏消防设施、器材2、堵塞安全出口	责令改正通知书(编号: [2013] 第00564号)		http://jnfir.e.cn/
193	济阳县开元信誉商厦有限公司	张大龙、许守玉	2013. 8. 21	商厦内	1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效2、防火分区设置不符合消防技术规范要求;自动消防设置联动不正常。	责令改正通知书(编号: [2013] 第00563号)		http://jnfir.e.cn/
194	济阳县万佳键盘有约网络文化有限公司	丁海景、于兵	2013. 8. 21	网吧内	无			http://jnfir.e.cn/
195	济北润升超市	张大龙、许守玉	2013. 8. 21	营业厅内	1、损坏消防设施、器材2、堵塞安全出口	责令改正通知书(编号: [2013] 第00562号)		http://jnfir.e.cn/
196	济北肉食店	张大龙、许守玉	2013. 8. 21	商店内	1、损坏消防设施、器材2、堵塞安全出口	责令改正通知书(编号: [2013] 第00561号)		http://jnfir.e.cn/
197	魅力牛仔	贾晓东、马良	2013. 8. 21	商店内	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效	责令改正通知书(编号: [2013] 第00560号)		http://jnfir.e.cn/
198	佳1鞋店	贾晓东、马良	2013. 8. 21	商店内	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效	责令改正通知书(编号: [2013] 第00559号)		http://jnfir.e.cn/
199	继清超市	陈长军、王永武	2013. 8. 22	超市内	无			http://jnfir.e.cn/
200	成成食品门市部	陈长军、王永武	2013. 8. 22	超市内	无			http://jnfir.e.cn/
201	聚光农贸	陈长军、王永武	2013. 8. 22	门前	1、堵塞消防车通道	责令改正通知书(编号: [2013] 第00581号)		http://jnfir.e.cn/

202	清华口腔	陈长军、王永武	2013. 8. 22	营业厅内	1、挪用消防器材	责令改正通知书(编号: [2013]第00580号)		http://jnfir.e.cn/
203	米兰春天婚纱	陈长军、王永武	2013. 8. 22	营业厅内	1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效2、堵塞、□封闭疏散通道、安全出口	责令改正通知书(编号: [2013]第00579号)		http://jnfir.e.cn/
204	万里农机门市部	陈长军、王永武	2013. 8. 22	营业厅内	1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效2、堵塞、□封闭疏散通道、安全出口	责令改正通知书(编号: [2013]第00578号)		http://jnfir.e.cn/
205	颜丰农机门市部	陈长军、王永武	2013. 8. 22	营业厅内	挪用消防设施、器材2、人员不掌握消防常识当场培训	责令改正通知书(编号: [2013]第00577号)		http://jnfir.e.cn/
206	希亮轮胎经营部	陈长军、王永武	2013. 8. 22	营业厅内	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效2、堵塞、□封闭消防车通道	责令改正通知书(编号: [2013]第00576号)		http://jnfir.e.cn/
207	孙耿润丰手机店	丁海景、于兵	2013. 8. 22	营业厅内	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效堵塞、□封闭疏散通道、安全出口	责令立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00206号)		http://jnfir.e.cn/
208	孙耿丽凡洗化	丁海景、于兵	2013. 8. 22	营业厅内	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效堵塞、□封闭疏散通道、安全出口	责令立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00201号)		http://jnfir.e.cn/
209	孙耿鑫梦缘服饰	丁海景、于兵	2013. 8. 22	营业厅内	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效堵塞、□封闭疏散通道、安全出口	责令立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00200号)		http://jnfir.e.cn/

210	孙耿科华茶庄	丁海景、于兵	2013. 8. 22	营业厅内	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效堵塞、 □封闭疏散通道、安全出口	责令立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00571号)		http://jnfir.e.cn/
211	孙耿名仕购物商城	丁海景、于兵	2013. 8. 22	营业厅内	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效堵塞、 □封闭疏散通道、安全出口	责令立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00570号)		http://jnfir.e.cn/
212	孙耿曹哲手机专卖店	丁海景、于兵	2013. 8. 22	营业厅内	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效堵塞、 □封闭疏散通道、安全出口	责令立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00569号)		http://jnfir.e.cn/
213	孙耿镇文教百货商店	丁海景、于兵	2013. 8. 22	营业厅内	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效堵塞、 □封闭疏散通道、安全出口	责令立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00568号)		http://jnfir.e.cn/
214	孙耿第一百货商店	丁海景、于兵	2013. 8. 22	营业厅内	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效堵塞、 □封闭疏散通道、安全出口	责令立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00567号)		http://jnfir.e.cn/
215	合力车饰	马良 贾晓东	8. 23	场所内	1、消防安全标识未保持完好有效; 2、人员密集场所门窗上设置妨碍逃生的障碍物	责令改正通知书(编号: [2013]第00605号)		http://jnfir.e.cn/
216	精密数控车床加工	马良 贾晓东	8. 23	场所内	1、消防标识未保持完好有效; 2、挪用灭火器;	责令改正通知书(编号: [2013]第00604号)		http://jnfir.e.cn/

217	佳园装饰材料	马良 贾晓东	8. 23	场所内	1、消防标识未保持完好有效；2、停用消防器材	责令改正通知书(编号：[2013]第00603号)		http://jnfir.e.cn/
218	花样年华 KTV(复查)	马良 贾晓东	8. 23	场所内	合格			http://jnfir.e.cn/
219	火焰甲鱼竹荪鹅	马良 贾晓东	8. 23	场所内	1、灭火器配置不符合标准；2、消防安全标识不完好有效；3、人员密集场所门窗设置影响逃生的障碍物；4、堵塞消防车通道	责令改正通知书(编号：[2013]第00582号)		http://jnfir.e.cn/
220	大自然地板	马良 贾晓东	8. 23	场所内	1、灭火器配置不符合标准；2、应急照明灯损坏	责令改正通知书(编号：[2013]第00583号)		http://jnfir.e.cn/
221	星马机电	马良 贾晓东	8. 23	场所内	1、消防器材配置不符合标准；2、消防设施未保持完好有效；3、停用消防器材；4、人员密集场所门窗设置影响逃生的障碍物	责令改正通知书(编号：[2013]第00584号)		http://jnfir.e.cn/
222	敏敏劳保用品商店	马良 贾晓东	8. 23	场所内	1、消防器材配置不符合标准；2、消防设施未保持完好有效；3、停用消防器材；4、人员密集场所门窗设置影响逃生的障碍物	责令改正通知书(编号：[2013]第00585号)		http://jnfir.e.cn/
223	志豪童车玩具	马良 贾晓东	8. 23	场所内	1、消防器材配置不符合标准；2、消防设施未保持完好有效；3、停用消防器材；4、人员密集场所门窗设置影响逃生的障碍物	责令改正通知书(编号：[2013]第00586号)		http://jnfir.e.cn/
224	济阳县警鑫茶社	马良 贾晓东	8. 23	场所内	1、灭火器配置不符合标准；2、停用消防器材	责令改正通知书(编号：[2013]第00587号)		http://jnfir.e.cn/
225	振兴五金商行	马良 贾晓东	8. 23	场所内	1、消防安全标识未保持完好有效；2、堵塞安全出口	责令改正通知书(编号：[2013]第00588号)		http://jnfir.e.cn/
226	连成汽修	马良 贾晓东	8. 23	场所内	1、灭火器配置不符合标准；2、应急照明灯损坏	责令改正通知书(编号：[2013]第00589号)		http://jnfir.e.cn/
227	济北沙宣理发店	赵立洲 许守玉 张大龙	8. 23	场所内	无			http://jnfir.e.cn/

[illegible]

228	济阳县济北区新起点发艺	赵立洲 许守玉 张大龙	8. 23	场所内	无			http://jnfir e. cn/
229	济北鑫鑫购物超市	赵立洲 许守玉 张大龙	8. 23	场所内	无			http://jnfir e. cn/
230	华医堂药店	赵立洲 许守玉 张大龙	8. 23	场所内	无			http://jnfir e. cn/
231	济北五金综合商店	赵立洲 许守玉 张大龙	8. 23	场所内	无			http://jnfir e. cn/
232	中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司第七十五加油站	赵立洲 许守玉 张大龙	8. 23	场所内	无			http://jnfir e. cn/
233	济阳县88宾馆	赵立洲 许守玉 张大龙	8. 23	场所内	1、室内消火栓器材不全; 2、第2层缺少1部疏散楼梯。	责令改正通知书(编号: [2013]第00566号)		http://jnfir e. cn/
234	鑫鑫馒头房	王永武 陈长军	8. 23	场所内	无			http://jnfir e. cn/
235	新世纪大酒店(曲堤)	王永武 陈长军	8. 23	场所内	堵塞疏散通道	责令改正通知书(编号: [2013]第00602号)		http://jnfir e. cn/
236	恒通玩具店	王永武 陈长军	8. 23	场所内	堵塞安全出口	责令改正通知书(编号: [2013]第00601号)		http://jnfir e. cn/
237	正大电动车行	王永武 陈长军	8. 23	场所内	无			http://jnfir e. cn/
238	济阳县路桥幼儿园	周峰 丁海景 于兵	8. 23	场所内	灭火器配置不符合标准	责令改正通知书(编号: [2013]第00600号)		http://jnfir e. cn/
239	济阳县太平镇康乐旅馆	周峰 丁海景 于兵	8. 23	场所内	应急照明灯损坏	责令改正通知书(编号: [2013]第00599号)		http://jnfir e. cn/
240	济阳县太平福祥旅馆	周峰 丁海景 于兵	8. 23	场所内	灭火器压力不正常	责令改正通知书(编号: [2013]第00598号)		http://jnfir e. cn/
241	济阳县宏达超市	周峰 丁海景 于兵	8. 23	场所内	疏散指示标识损坏	责令改正通知书(编号: [2013]第00597号)		http://jnfir e. cn/
242	济阳县大世界购物超市	周峰 丁海景 于兵	8. 23	场所内	灭火器过期使用	责令改正通知书(编号: [2013]第00596号)		http://jnfir e. cn/
243	鑫豪华大酒店	周峰 丁海景 于兵	8. 23	场所内	灭火器配置不符合标准	责令改正通知书(编号: [2013]第00595号)		http://jnfir e. cn/

		244	齐鲁火锅店	周峰 丁海景 于兵	8. 23	场所内	消防器材未保持完好有效	责令改正通知书(编号: [2013]第00594号)		http://jnfir.e.cn/
		245	朋来聚大饭店	周峰 丁海景 于兵	8. 23	场所内	灭火器配置不符合标准	责令改正通知书(编号: [2013]第00593号)		http://jnfir.e.cn/
		246	三得利水饺城	周峰 丁海景 于兵	8. 23	场所内	灭火器配置不符合标准	立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00176号)		http://jnfir.e.cn/
		247	川菜火锅城	周峰 丁海景 于兵	8. 23	场所内	消防器材未保持完好有效	立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00177号)		http://jnfir.e.cn/
		248	桃林饭店	周峰 丁海景 于兵	8. 23	场所内	消防器材未保持完好有效	立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00178号)		http://jnfir.e.cn/
		249	天业国际能源有限公司济阳母站	张大龙 许守玉	8. 2	厂房内	压缩机房为聚氨酯夹芯彩板建造, 建筑构件燃烧性能和耐火极限不符合消防技术规范要求	责令改正通知书(编号: [2013]第00203号)	临时查封、济阳公消封字[2013]第0003号 责令停产停业, 罚款1万济阳公(消)决字[2013]第0027号	http://jnfir.e.cn/
		250	济南捷阳纺织品有限公司	张大龙 许守玉	8. 1	厂房内	消防设施设置不符合标准, 不及时消除火灾隐患	责令改正通知书(编号: [2013]第00192号)	罚款5000元, 济阳公(消)决字[2013]第0026号	http://jnfir.e.cn/
		251	济南妮安娱乐中心	张大龙 许守玉	8. 1	场所内	不及时消除火灾隐患	责令改正通知书(编号: [2013]第00194号)	罚款5000元, 济阳公(消)决字[2013]第0025号	http://jnfir.e.cn/
		252	济阳县蓝贵族电脑服务中心(复查)	贾晓东 马良	8. 1	场所内	合格			http://jnfir.e.cn/
		253	卓然网苑(复查)	贾晓东 马良	8. 1	场所内	合格			http://jnfir.e.cn/
		254	济阳步步高电脑服务中心(复查)	贾晓东 马良	8. 1	场所内	合格			http://jnfir.e.cn/
		255	济阳县恒悦计算机服务中心(复查)	贾晓东 马良	8. 1	场所内	合格			http://jnfir.e.cn/
		256	太平镇万金大酒店	张大龙 许守玉	7. 31	场所内	1、消防器材配置不符合标准; 2、消防设施未保持完好有效; 3、	责令改正通知书([2013]第00195号)		http://jnfir.e.cn/
		257	济阳县开心网苑	许守玉 张大龙	8. 27	场所内	1、消防安全标志未保持完好有效; 2、占用疏散通道; 3、人员密集场所设置影响逃生的障碍物	责令改正通知书([2013]第00606号)		http://jnfir.e.cn/

		258	静雅洗涤用品店	陈长军、王永武	8.26	场所内	挪用消防器材	责令改正通知书 ([2013]第00607号)		http://jnfir e.cn/
		259	丰凯农资门市部	陈长军、王永武	9.26	场所内	无			http://jnfir e.cn/
		260	毅毅快餐	周峰 丁海景 于兵	8.6	大厅	灭火器压力不正常	立即改正责令改正通 知书(编号:[2013]第 00401号)		http://jnfir e.cn/
		261	新欣快餐店	周峰 丁海景 于兵	8.6	大厅	灭火器配置不符合标准	立即改正责令改正通 知书(编号:[2013]第 00400号)		http://jnfir e.cn/
		262	大自然地板	马良 贾晓东	8.23	场所内	1、灭火器配置不符合标 准;2、应急照明灯损坏	责令改正通知书(编 号:[2013]第 00583号)		http://jnfir e.cn/
		263	星马机电	马良 贾晓东	8.23	场所内	1、消防器材配置不符合 标准;2、消防设施未保 持完好有效;3、停用消 防器材;4、人员密集场 所门窗设置影响逃生的 障碍物	责令改正通知书(编 号:[2013]第 00584号)		http://jnfir e.cn/
		264	敏敏劳保用品商店	马良 贾晓东	8.23	场所内	1、消防器材配置不符合 标准;2、消防设施未保 持完好有效;3、停用消 防器材;4、人员密集场 所门窗设置影响逃生的 障碍物	责令改正通知书(编 号:[2013]第 00585号)		http://jnfir e.cn/
		265	中国石油天然气股份 有限公司山东济南销 售分公司第七十五加 油站	赵立洲 许守玉 张大龙	8.23	场所内	无			http://jnfir e.cn/
		266	济阳县88宾馆	赵立洲 许守玉 张大龙	8.23	场所内	1、室内消火栓器材不 全; 2、第2层缺少1部疏散楼 梯。	责令改正通知书(编 号:[2013]第 00566号)		http://jnfir e.cn/
		267	鑫鑫馒头房	王永武 陈长军	8.23	场所内	无			http://jnfir e.cn/
		268	新世纪大酒店(曲 堤)	王永武 陈长军	8.23	场所内	堵塞疏散通道	责令改正通知书(编 号:[2013]第 00602号)		http://jnfir e.cn/

		269	孙耿丽凡洗化	丁海景、于兵	2013. 8. 22	营业厅内	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效堵塞、 □封闭疏散通道、安全出口	责令立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00201号)		http://jnfir.e.cn/
		270	孙耿鑫梦缘服饰	丁海景、于兵	2013. 8. 22	营业厅内	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效堵塞、 □封闭疏散通道、安全出口	责令立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00200号)		http://jnfir.e.cn/
		271	孙耿科华茶庄	丁海景、于兵	2013. 8. 22	营业厅内	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效堵塞、 □封闭疏散通道、安全出口	责令立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00571号)		http://jnfir.e.cn/
		272	孙耿名仕购物商城	丁海景、于兵	2013. 8. 22	营业厅内	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效堵塞、 □封闭疏散通道、安全出口	责令立即改正责令改正通知书(编号: [2013]第00570号)		http://jnfir.e.cn/
		273	仁风镇政府	王永武 陈长军	8. 16	场所内	1、消防设施配置不符合标准; 2、疏散指示标准损坏; 3、占用疏散通道	责令改正通知书(编号: [2013]第00508号)		http://jnfir.e.cn/
		274	仁风镇卫生院	王永武 陈长军	8. 16	场所内	1、挪用灭火器; 2、占用安全出口; 3、灭火器压力不正常	责令改正通知书(编号: [2013]第00509号)		http://jnfir.e.cn/
		275	济阳县仁风镇西街卫生室	王永武 陈长军	8. 16	场所内	1、消防设施配置不符合标准; 2、疏散指示标准损坏; 3、占用疏散通道	责令改正通知书(编号: [2013]第00511号)		http://jnfir.e.cn/
		276	闻韶街超市	王永武 陈长军	8. 16	场所内	1、挪用灭火器; 2、占用安全出口; 3、灭火器压力不正常	责令改正通知书(编号: [2013]第00512号)		http://jnfir.e.cn/

		277	济阳县仁风镇家家乐超市	王永武 陈长军	8.16	场所内	1、挪用灭火器；2、占用安全出口；3、灭火器压力不正常	责令改正通知书(编号：[2013]第00528号)		http://jnfir.e.cn/
		278	鑫隆五金门市	周峰 于兵丁海景	8.16	场所内	1、灭火器配置不符合标准；2、应急照明灯损坏；3、堵塞疏散通道	立即改正责令改正通知书(编号：[2013]第00530号)		http://jnfir.e.cn/
		279	庆亮农资经营部	周峰 于兵丁海景	8.16	场所内	1、灭火器配置不符合标准；2、应急照明灯损坏；3、堵塞疏散通道	立即改正责令改正通知书(编号：[2013]第00529号)		http://jnfir.e.cn/
		280	山东孙耿亿泰饲料直销处	周峰 于兵丁海景	8.16	场所内	1、灭火器配置不符合标准；2、应急照明灯损坏；3、堵塞疏散通道	立即改正责令改正通知书(编号：[2013]第00527号)		http://jnfir.e.cn/
		281	孙耿丽凡洗化	周峰 于兵丁海景	8.16	场所内	1、灭火器配置不符合标准；2、应急照明灯损坏；3、堵塞疏散通道	立即改正责令改正通知书(编号：[2013]第00525号)		http://jnfir.e.cn/
		282	济北润升超市	张大龙、许守玉	2013.8.21	营业厅内	1、损坏消防设施、器材 2、堵塞安全出口	责令改正通知书(编号：[2013]第00562号)		http://jnfir.e.cn/
		283	济北肉食店	张大龙、许守玉	2013.8.21	商店内	1、损坏消防设施、器材 2、堵塞安全出口	责令改正通知书(编号：[2013]第00561号)		http://jnfir.e.cn/
		284	济阳县宏达超市	周峰 丁海景 于兵	8.23	场所内	疏散指示标识损坏	责令改正通知书(编号：[2013]第00597号)		http://jnfir.e.cn/